[索引号]	11500104MB19393788/2026-00030	[发文字号]	
[主题分类]	市场监管、安全生产监管	[体裁分类]	应急管理;其他
[发布机构]	大渡口区应急局		
[成文日期]	2026-10-20	[发布日期]	2026-10-26

重庆红岩建设机械制造有限责任公司“4·10”一般高处坠落事故调查报告

大渡口视讯 政务微信 公开信箱

重庆红岩建设机械制造有限责任公司“4·10”

一般高处坠落事故调查报告

2026年4月10日11时许，重庆红岩建设机械制造有限责任公司维保工人蒋**（男，38岁，[illegible]号：***），在白居寺长江大桥对斜拉索塔顶机进行季度维保时，意外踏空从塔顶竖直通道孔（人孔4）坠落至下方18.6m处的钢爬梯平台，[illegible]蒋**死亡，直接经济损失约187万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规要求，受区政府大渡口区应急管理局牵头，大渡口区政府办公室、北碚区应急管理局、大渡口区住房和城乡建委、大渡口区城市管理局、大渡口区公安分局、大成员，邀请大渡口区纪委监委、大渡口区检察院，聘请市住房城乡建委专家库高级工程师专家参与的事故调查组。调查组按照“四不放过”和“科规、实事求是、注重实效”的原则，查明事故发生的原因，认定事故性质和责任，提出对责任单位及责任人员的处理意见和防范措施建议。

调查组认定，重庆红岩建设机械制造有限责任公司“4·10”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

1.项目工程情况

项目名称：白居寺长江大桥工程PPP项目桥塔升降机、梁底检修桁车等设备维护保养工程

运营管理单位：重庆西岸长江大桥项目管理有限公司

维保单位：重庆红岩建设机械制造有限责任公司

2.合同签订情况

经事故调查组调取相关合同显示：2023年11月10日，重庆西岸长江大桥项目管理有限公司作为甲方与乙方重庆红岩建设机械制造有限责任寺长江大桥工程PPP项目桥塔升降机、梁底检修桁车等设备维护保养工程委托合同》，就桥塔检修升降机、梁底检修桁车等设备维护保养工程的致协议，由重庆红岩建设机械制造有限责任公司负责桥塔检修升降机、梁底检修桁车等设备的维护保养。合同中附件5为双方签订的《安全生产管

（二）事故责任单位概况

重庆红岩建设机械制造有限责任公司。统一社会信用代码：91500109203222172U，公司类型：有限责任公司，法定代表人：熊劲松，成立月23日，营业期限：1994年12月23日至无固定期限，住所：重庆市北碚区歇马街道小湾村工业园区，经营范围：许可项目：施工升降机的研发、装、改造、维修（按许可证核定的范围和期限从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关许可证件为准）一般项目：金属构件及橡胶制品设计、制造；对桥梁、隧道进行检测；建筑工程机械设备的研发、设计、制造、加工、维修；

装；高分子材料的开发、销售；从事建筑相关业务；货物进出口业务；技术进出口；道路普通货运。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.重庆西岸长江大桥项目管理有限公司。经调查，其公司成立有总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全生产领导小全管理、风险处置、监督考核等工作。出台18项安全管理制度，覆盖责任落实、风险管控、隐患治理、现场作业、专业服务考核等流程。委托第展运营安全评估，编制《运维安全风险辨识清单》，梳理147项危险有害因素。公司与维保协作单位签订养护维保合同及配套安全管理协议，明确专业服务单位配备专、兼职安全员驻场管控。每年组织公司管理人员、各专业服务单位签订年度安全生产责任书，进场专项安全告知交底共计7份占道、高空、设备检修等危险性较大作业前安全告知交底，共计25份。作业前要求专业服务单位提交施工申请、专项方案、有效特种作业证书、并签订安全承诺书，公司管理人员核验人员资质、防护设备、作业环境，确认安全条件后方可开工。作业开工前督促班组开展班前喊话活动，共照风险清单提示当日作业占道、高空、触电等风险及防控措施。管理人员、安全员按规定开展现场巡查。组织公司全体员工、专业服务单位负员、班组班组长开展全员覆盖安全教育培训，共计8次。不定期开展安全教育培训及会议，共计21次。每月组织召开月度安全例会，共计51次。从度召开专业服务单位考核评价反馈会，共计5次。公司主要负责人带队开展月度综合检查，共计51次，覆盖排查道路通行、机电设备、养护现场、应急物资等关键区域，发现并整改安全隐患193项。开展20次专项检查，共发现并整改安全隐患53项。按规定开展全天候日常巡查，规划3条全线，每日完成车辆巡查及2次步行巡查，检查现场养护作业安全，现场及时制止各类违章作业行为，共计发现并整治设施病害及安全隐患1000余项及专业服务作业人员开展应急演练共计7次，先后开展了边坡滑坡、消防、地下通道积水、触电、高温中暑、高空坠落等实战及桌面应急演练。

2.重庆红岩建设机械制造有限责任公司。经调查，重庆红岩建设机械制造有限责任公司制定有[illegible]电类维修维保项目安全管理制度。包括：度；安全生产责任制度；安全生产教育培训制度；安全生产检查制度；安全技术交底制度；[illegible]管理制度；事故报告和处理制度等。每年3月期开展安全专项教育与培训会议，每年对在实施项目随机安全抽查5次，按规定对员工进行[illegible]全教育培训，2025年3月工程部针对维保项目的问题，进行了安全技术交底。2025年—2026年公司安全负责人和工程部安全员对维保项目[illegible]安全隐患排查，排查出过期安全防护用品未施工作业不规范等问题，并及时督促整改。2025年共计召开项目安全分析会8次，安全培训会4次，2026年共计召开安全专题会5次，安全培训会3次

（四）事故发生经过

2026年4月9日，重庆红岩建设机械制造有限责任公司（以下简称维保公司）向重庆西岸长江大桥项目管理有限公司（以下简称项目公司）申请，安全承诺书及安全技术交底等维保前的报备资料，获得批准后，2026年4月10日上午8[illegible]肖**、蒋**、吉**3人从维保公司出发至项目许抵达项目公司，并向项目公司借了P7主塔门洞钥匙。10时18分驾驶工程车到达并停靠茄子[illegible]，吉**因需要购买维保材料独自离开，肖**了班前安全交底及安全装备交叉作业检查，整理作业机具和安全用品后开展交叉维保作业检查，10时30分两人步行到达白居寺长江大桥茄子溪侧人行通道右侧门洞处。

肖**与蒋**用借来的钥匙打开进入P7主塔的门，进入塔柱后到达升降机平台登机处，对升降机驱动结构的连接螺栓进行了松动检查，检查机导轨架进行分段打油养护，10时50分升降机运行到达顶部的层站转换平台，肖**和蒋**配带好安全带等防护用品，通过钢爬梯（直梯）攀爬至上，对上塔柱塔顶平台内的一台卷扬机进行检查维保作业，11时04分蒋**先攀爬至上塔柱塔顶卷扬机检修平台上，肖**背着工具包随后攀爬至上检修平台人孔4处。

按照维保合同及考核要求，维保公司在维保过程需留存影像资料作为编制维保记录的支撑文件，蒋**告诉肖**准备去打开塔顶卷扬机检修孔6检修门，准备增加卷扬机检修平台内的光照度。肖**口头提醒蒋**开门时小心临边危险。11时06分左右蒋**到达人孔6检修门处，半蹲着打开因人孔6检修门附近无固定锚固点，此时蒋**身上穿戴的安全带仅穿戴在身上，未系挂于附近的建筑物或构筑物上，肖**走到塔顶卷扬机检修平台具包时，突然听到“刮擦”异响以及坠落闷响，随即发现蒋**已消失在塔顶卷扬机检修平台内，肖**迅速转身来到人孔6检修门附近的人孔4处，大字，但未听到回应，肖**意识到可能出事了，随即通过人孔6检修门旁的人孔4内的直爬梯往上塔柱下方攀爬、寻找。直到攀爬至离上方人孔4约1爬梯休息平台处才发现蒋**，通过呼喊和触碰，未见蒋**有明显回应，同时观察到蒋**的口鼻有少量出血，为了防止蒋**呼吸不畅，肖**解开了式安全带。事故发生后，因中塔柱内手机无信号，肖**立即攀爬返回至塔顶卷扬机检修平台处，第一时间（11时13分）向班组长吉**说明了现况，11时15分吉**立即联系了项目公司的尹**，请求协助救援，11时18分项目公司立即启动应急救援预案，相关人员分别拨打了110、119和120应时35分肖**操作塔内升降机将项目公司的尹**、丁勇带至事发现场，对蒋**伤情进行了探查，11时50分消防应急救援人员到达桥塔现场，立即展56分项目公司总经理等人到达救援现场；维保公司领导分别于12时10分至12时35分陆续到达现场，积极配合开展救援工作。该事故致蒋**死亡。

（五）事故现场勘察及尸表检情况

按照分局指令，2026年4月10日，区刑侦支队技术大队对大渡口区白居寺大桥大渡口段桥墩检修平台蒋**（男，身份证号：***）死亡事件和尸表检验。现就勘验情况说明如下：

现场勘察情况：

现场位于大渡口区白居寺大桥大渡口段桥墩，现场是一封闭现场，现场东侧是长江，现场西侧是大渡口区龙桥花苑，现场北侧是大渡口区侧是钓鱼嘴。

现场中心位于该桥墩内顶部的检修平台，由桥墩中部开门进入其内，乘坐施工电梯向上，上到中部平台，爬“Z”字楼梯向上爬行四十米到检台内部有卷扬机，靠西墙设有一排电缆插排，地面见维修工具等，北侧设一门，地面靠西北侧有一竖井，竖井下方二十米有一支出平台，平台上

大渡口视讯 政务微信 公开信箱

体。

尸表检验情况：

死者衣着完整，外穿印有“红岩建机”字样反光背心，衣物左裤腿及双侧衣袖均见大量油污泥土粘附；尸体未见明显中毒征象，口鼻未嗅及颈部未见索沟，未见掐、扼痕迹，尸表未见明显窒息征象；叩击头颅闻及破响音，双侧鼻腔及双侧外耳道均见血性液体溢出，枕部及全身散在多伤，左侧第5-8肋骨折，枕骨大孔及左侧胸腔穿刺均抽出血性液体，上述损伤范围较广，损伤形态不规则且外轻内重，结合现场勘验及调查情况综**符合高坠致颅脑损伤合并胸腔脏器损伤死亡。

毒化：抽取心血行常见农药、安眠镇静类药物及毒鼠强检验，均未检出上述有毒物质。

结合现场勘查、尸表检验、毒化检验及调查情况综合分析，蒋**符合高坠致颅脑损伤合并胸腔脏器损伤死亡。

（六）人员伤亡及经济损失情况

1.人员伤亡情况

蒋**，男，汉族，38岁，身份证号：**，重庆红岩建设机械制造有限责任公司维保工人，户籍住址：重庆市梁平区柏家镇中心街*号附*号亡。

2.直接经济损失情况

：直接经济损失约187万元。

二、事故应急处置及[illegible]情况

接到事故报告后，区应急管理局前往现场应急处置等工作。重庆红岩建设机械制造有[illegible]公司、重庆西岸长江大桥项目管理有限公司后，并于4月28日达成赔偿协议，共计赔偿死者家属187万元，妥善处理了善后工作，确保了社

三、事故原因分析

（一）直接原因分[illegible]

维保工人蒋**安全意识淡薄，在攀爬至距地面约180米高的卷扬机检修平台后，未按规定在第一时间将身上穿戴的安全带系挂于建筑物或核违规开启处于关闭销死状态的人孔6检修门，在后退过程中不慎从邻近的人孔4洞口坠落至下方约18.6米处的钢爬梯休息平台，发生高坠受伤死亡业面未及时系挂好安全带1是导致本次高处坠落事故的直接原因。

（二）间接原因分析

重庆红岩建设机械制造有限责任公司，针对白居寺长江大桥的维保安全管理制度缺失，未制定劳动防护用品使用制度，监督从业人员使用力2。未制定卷扬机专项维保安全操作规程，未明确在维保检修期间对其他设备设施的不能动用的规定，导致维保员工安全意识不足，为图工作方报项目公司及维保公司的同意许可下，违规擅自打开桥塔柱壁关闭销死的人孔6检修门3。未明确相关的安全职责和责任范围，未对在岗人员建立保证全员安全生产责任制的落实4。落实《白居寺长江大桥工程PPP项目桥塔升降机、梁底检修桁车等设备维护保养工程安全防护作业方案》打折要求由班组长、安全员进行安全检查和旁站监护。以上违规行为，为蒋**在在作业平台发生高处坠落提供了客观条件，是导致本次事故的间接原[illegible]

四、有关单位安全履职调查情况

大渡口区城市管理局。经调查，区城市管理局落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失度，建立完善结构设施巡检制度，明确桥梁管护主要责任领导、分管责任领导、责任人、巡查人员定期召开安全生产工作例会警示教育会议，常态化组织学习高处作业安全规范、桥梁安全管理条例安全履职责任。针对区城市管理局管护的所有桥梁，严格执行“日常巡查+年度检测”管护机制，一是化巡查，今年以来，累计完成桥梁巡查3563次，筑牢市政设施安全运行防线。二是严格落实年度专托专业机构对管护桥梁进行安全技术检测，精准掌握桥梁运行状态，从源头杜绝桥梁设施安全隐2026年完成结设施定期检测共62座。针对区城市管理局管护桥梁开展的检测、维修、养护及施工等督促从业人员落实个人防护，规范布设作业设施警戒区域及警示标志；作业期间强化现场安全监护各类违章作业行为，有效防范高处坠落等安全隐患。落实24小时值班值守制度，今年以来，已累计气应急处置10次，出动抢险人员207人次、抢险车辆70台次。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于责任追究的人员

蒋**（身份证号码：***），重庆红岩建设机械制造有限责任公司维保工人。安全意识淡薄，在卷扬机平台检修作业时，未按规定系挂安全于关闭销死状态的检修门，不慎从人孔洞口坠落身亡。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

重庆红岩建设机械制造有限责任公司。作为白居寺长江大桥设备维保单位，未严格落实安全生产主体责任：1.安全管理体系缺失，制度保障居寺长江大桥设备维保项目建立健全安全管理制度，未制定劳动防护用品使用及监督管理制度，未编制卷扬机等关键设备的专项维保安全操作规检修期间其他设备设施的“停用/禁用”管理规定，导致工人作业行为缺乏制度约束。2.全员安全生产责任制虚化，职责边界不清。未建立覆盖各岗产责任制，未明确各层级、各岗位的安全职责范围，也未建立配套的考核奖惩机制，导致责任传导失效。3.安全教育培训及劳动防护监督不力。针对性和实效性不足，考核力度不够，从业人员安全意识淡薄，自我保护能力欠缺，对劳动防护用品的正确佩戴和使用缺乏有效监督管理。4.控，作业方案执行走样。维保作业过程中，作业方案未得到严格贯彻执行，现场作业人员未按照《白居寺长江大桥工程PPP项目桥塔升降机、梁备维护保养工程安全防护作业方案》组织施工。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第四十一条第二款5、第四十三条6、规定。建议交由大渡口区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项8、《生产安全事故罚款处罚规定》（应号）第十四条第二项9对其作出行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人

1.熊**（身份证号码：***），重庆红岩建设机械制造有限责任公司法定代表人、董事长、总经理。作为公司主要负责人，未依法履行安全针对白居寺长江大桥的维保安全管理制度和安全操作规程缺失，从业人员安全职责分工混乱，对从业人员开展安全培训及考核流于形式，未保证投入的有效实施。未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查白居寺大桥维保作业现场安全生产时消除卷扬机检修平台作业现场长期存在的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共生产法》第二十一条第二项10、第三项11、项13之规定。建议交由大渡口区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定作出行政处罚。

2.何**（身份证号码：***），重庆红岩建设机械制造有限责任公司副总经理。作为公司、场外维保项目的分管负责人，履行安全生缺位，未按规定组织或者参与拟定针对白居寺长江大桥的维保安全管理制度和安全操作规程全生产教育和培训走过场，排查维保作业现不力，安全巡查检查存在盲区，对维保作业现场长期存在的安全隐患失察。其行为违反了民共和国安全生产法》第二十五条第一款第16、第五项17之规定。建议交由大渡口区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条18作出行政处罚。

3.傅**（身份证号码：***），重庆红岩建设机械制造有限责任公司工程服务部部长。作为白居寺大桥维保项目的直接负责人，组织开展危险到位，未按规定及时排查作业现场安全生产状况，未按规定及时排查作业现场生产安全事故隐患，安全隐患管控措施缺失，安全管理工作存在明人员开展安全教育培训效果不佳、考核缺位，安全教育培训实际效果明显不足。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款19、第五项之规定。建议交由大渡口区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条作出行政处罚。

4.肖**（身份证号码：***），重庆红岩建设机械制造有限责任公司兼职安全员、维保工人。受公司会议口头任命并实际履行兼职安全生产管有建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。但在本次白居寺大桥高处维保作业中，未依法履行现场安全管理职责，未全防护尽到确认义务，排查维保现场安全隐患不到位，安全检查流于表面，未对作业人员的违规操作行为采取有效措施进行制止和纠正，未按规期存在的安全隐患采取有效措施予以消除。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项20、第七项21之规定口区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条作出行政处罚。

（四）其他建议

1.重庆西岸长江大桥项目管理有限公司。事故调查组在调查过程中未发现重庆西岸长江大桥项目管理有限公司存在履职不到位的情况，建议岸长江大桥项目管理有限公司及其相关人员责任。

2.大渡口区城市管理局。按照《重庆市市政设施管理条例》第三条第一款“市城市管理主管部门负责全市市政设施管理标准的制定、规划编监督检查以及由市人民政府确定的市政设施的直接管理工作”以及六十一条第二项“本条例所称的市政设施具体包括以下公共设施：（二）城市桥江大桥、跨线桥、立交桥、高架桥等桥梁和涵洞、隧道、地下通道及附属设施”之规定，事故调查组按要求调取了大渡口区城市管理局的履职材料未发现大渡口区城市管理局存在履职不到位的情况，建议不予追究大渡口区城市管理局及其相关人员责任。

3.吉**（身份证号码：***），重庆红岩建设机械制造有限责任公司班组长。作为本次作业现场班组长，未进入作业现场带班，未检查作业环施，在未确认安全条件情况下安排工人开展作业，未对作业人员作业安全防护进行检查，现场管理失职。其行为违反公司安全管理规定，其本人**非安全生产管理人员，故不适用《中华人民共和国安全生产法》。建议交由重庆红岩建设机械制造有限责任公司按照内部安全管理制度进行处理

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，提出如下建议：

（一）重庆红岩建设机械制造有限责任公司。一是建立健全全员安全生产责任制。必须按照《中华人民共和国安全生产法》第二十二条的位的责任人员、责任范围和考核标准，建立相应的监督考核机制，保证全员安全生产责任制的落实。

二是加强安全教育培训。严格按照《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定，对从业人员进行安全生产教育和培训，并开展考核，保证要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。三是完善安全管理制度和操作规程。完善高处作业管护用品使用制度、卷扬机专项安全操作规程，明确高处作业审批流程和作业票办理要求。四是强化风险辨识和隐患排查治理。 必须对所有作业场险辨识，建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，特别是对高处作业、临边作业等高风险作业环节，要逐一排查并消除安全隐患。五是护用品管理。 必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并有效监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用。六是强职责落实。 梳理安全管理人员岗位职责，安全管理人员必须切实履行安全检查职责，覆盖场内场外所有作业现场。

（二）重庆西岸长江大桥项目管理有限公司，一是进一步加强对维保单位的安全管理，严格审查维保单位的安全管理制度和操作规程。二业现场的巡查频次和力度，特别是对高风险作业区域要实施全覆盖检查。三是对卷扬机检修平台等人孔洞口，应会同设计单位研究增设防坠安全反三，严防类似事故再次发生。

（三）大渡口区城市管理局，加强对辖区内桥梁运营维护、高处作业等领域的安全生产监督检查，督促相关单位严格落实安全生产主体责理安全隐患。

以上防范措施和建议由大渡口区城市管理局负责督促落实，并及时将整改落实情况报送大渡口区安委会办公室。

大渡口视讯
政务微信
公开信箱

1 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.5条“高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并按规定正应的安全防护用品、用具”。

2 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业则佩戴、使用”。

3 《升降机、检修桁车、卷扬机设施维护绩效考核细则》第11条“甲、乙双方的人员对作业现各类安全防护设施、标志和警告牌不得擅

4 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条“生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确责任人员、责任范围和考核标准等内容。生建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实”。

5 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告”。

6 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实”。

7 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业则佩戴、使用”。

8 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等管理部门依照下列规定处以罚款”。

9 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第二项“造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元失的，处50万元以上70万元以下的罚款”。

10 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施规章制度和操作规程”。

11 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本育和培训计划”。

12 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第四项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）保证本单位安全实施”。

13 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”。

14 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”。

15 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案”。

16 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况”。

17 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”。

18 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”。

19 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（三）组织和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施”。

20 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项“生产经营单位的安全生产管理[illegible]安全生产管理人员履行下列职责:（六）制挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”。

21 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第七项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（七）督促生产整改措施”。

大渡口视讯
政务微信
扫一扫在手机打开当前页
公开信箱

重庆市大渡口区人民政府版权所有 重庆市大渡口区人民政府办公室主办

政府网站标识码：5001040009 渝ICP备2022002862号-1 渝公网安备50010402000118

适老化 无障碍服务