# 湖州市长合区安吉强达混凝土有限公司
# “5.27”一般生产安全坍塌死亡事故调查报告

湖州市长合区管委会事故调查组

2024 年 6 月 10 日

# 湖州市长合区安吉强达混凝土有限公司“5.27”一般生产安全坍塌死亡事故调查报告

2024年5月27日晚20时58分许，安吉强达混凝土有限公司在砂浆搅拌车间实施机制砂（黄沙）高位料仓捅仓作业过程中，因料仓内堆积的机制砂（黄沙）坍塌，造成正在捅仓作业的章某某和下仓救援的阎某某被埋。阎某某随后被救，章某某因沙埋较深，窒息时间过长，救出后经抢救无效死亡的一般生产安全事故，直接经济损失170万元。

事故发生后，长合区消防应急救援队伍第一时间赶往现场救援，企业及时将被埋者送往医院抢救。长合区应急管理局根据区管委会的要求，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》的规定，组织有关部门人员，邀请专家，开展了事故调查工作。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故“四不放过”原则。调查人员通过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查认定：安吉强达混凝土有限公司“5.27”坍塌死亡事故，是一起因机制砂（黄沙）高位料仓存在严重设计缺陷、作业人员风险意识不强，安全措施不到位，违章冒险作业，应急措施不到位，导致料仓机制砂（黄沙）坍塌，造成2人被埋，其中1人经抢救无效死亡的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位概况

事故发生单位：安吉强达混凝土有限公司，成立于2013年3月1日，注册地位于浙江省湖州市安吉县天子湖镇南店村235国道1号，注册资金壹仟贰佰万元，占地面积20亩。法定代表人泮某。经营范围包括商品混凝土生产、销售，建筑材料、水泥制品销售。

### （二）事故发生单位安全管理情况

安吉强达混凝土有限公司：取得了湖州市住房和城乡建设局颁发的预拌混凝土专业承包（不分等级）证书，证号：D333094435，取得了湖州市应急管理局颁发的安全标准化（三级）证书，证书编号：湖AQBJCIII202300125。企业建立有安全生产管理机构，制定了相关安全管理制度和操作规程，开展了员工安全教育培训。但由于企业于2024年5月进行了股权转让，被安吉兴达建设有限公司收购，其安全管理基本沿用原有管理模式，相关管理人员的变更情况未有相关文件确认，安全管理职责不甚明确。

## 二、事故经过和应急救援情况

### （一）事故涉及的机制砂（黄沙）高位料仓基本情况

安吉强达混凝土有限公司砂浆搅拌车间东面设有商品混凝土配料区，从北至南一字排开，分别为（细砂）高位料仓、（石子）高位料仓、（石子 2）高位料仓，（瓜子片）高位料仓，机制砂（黄沙）高位料仓。其中：机制砂（黄沙）高位料仓为长方形钢筋混凝土结构，长 10 米，宽 9.4 米，高 14 米（料仓内侧高 10 米，有 4 米高底座，底座下方安装输料设备，料仓底部开有 4 个长 2.8 米、宽 2.4 米的锥形卸料口），卸料口下方设备为配料斗、称斗、送料皮带机。物料通过卸料口阀门调节，依靠机制砂（黄沙）自身重力掉落至配料斗内，经称重后，由送料皮带机与其他物料一并输送至搅拌机搅拌。机制砂（黄沙）高位料仓上部为原材料分料皮带机，料仓内部北侧设有金属检修直梯（无防护笼）一个。

### （二）事故发生经过

2024 年 5 月 27 日晚 17 时 30 分左右，安吉强达混凝土有限公司砂浆搅拌车间混凝土配料机机制砂（黄沙）高位料仓发生物料结块堵塞现象。企业生产主管章某某，决定对被堵塞的机制砂（黄沙）高位料仓进行捅仓作业。随即安排当班员工吴某某（安吉强达混凝土有限公司员工，贵州省织金县人，身份证号码：52242519810810****，骨料供应、料仓负责人）、陈某某（安吉强达混凝土有限公司员工，浙江省安吉县人，身份证号

码：330523196808214***，洗刷车间打水工）、刘某某（安吉强达混凝土有限公司员工，贵州省贵定县人，身份证号码：522723197210074***，杂工）3人进入机制砂（黄沙）高位料仓内部进行疏通作业。由吴某某负责通过对讲机与料仓底部出料口人员进行沟通，由陈某某负责水泵遥控开关，由刘某某通过料仓直梯下到料仓一半的位置，用高压水枪对被堵塞的料仓卸料口用水冲击疏通。

作业持续了半个小时，被堵塞的卸料口疏通状况毫无进展。此时，来到现场的生产主管章某某，让人拿来6米长的竹梯，用绳子将竹梯放到仓底位置。然后，章某某戴着安全帽，腰上系了安全绳，将绳子一头系在钢直梯上，下到料仓底部进行疏通作业。

章某某下到料仓底部后，将身上的安全绳解开。当时，一起作业的员工提醒章某某要系上安全绳，但章某某不听，继续在仓底用高压水枪冲击卸料口和周边板结的沙子。8时许，料仓顶部的照明灯出现跳闸。吴某某通过对讲机叫来机修工邓某某（安吉强达混凝土有限公司员工，湖南省桃源县人，身份证号码：430725198209064***，机修工）进行维修。期间，当班机修工阎某某（安吉强达混凝土有限公司员工，浙江省安吉县人，身份证号码：330523197305254***，机修工）也一并来到现场帮助维修。

照明灯修复后，章某某继续在仓底实施疏通作业。8时30

分许，料仓内堆积的机制砂（黄沙）出现了第一次坍塌，将正在仓底疏通作业的章某某掩埋至胸口位置。见状，正在仓顶输送带上看章某某作业的阎某某、刘某某、邓某某3人立即爬下料仓，将章某某身边的沙子用铁锹挖开，对章某某实施救援。救援了约10分钟后，阎某某感觉周边的状态非常危险，便用手机给吴某某发信息，要求他报警。吴某某接到信息后，在仓顶对章某某喊:“章总，我们要不报警叫消防来帮忙救人？”章某某在仓底听到后，说不要报警，吴某某也就没有报警。

8时50分左右，刘某某、邓某某在边坡上休息，阎某某在章某某身边继续挖沙救援。在已经挖到章某某腿部位置的情况下，料仓突然发生了第二次坍塌，大量黄沙直接将章某某和阎某某埋入黄沙之中。

阎某某由于站立位置较高，在边坡上的邓某某迅速将其头部位置的黄沙挖开，使其能够保持呼吸。后经赶来救援的消防员近1个多小时的救援，于22时左右将阎某某救出。但章某某由于埋入较深，窒息时间过长，于5月28日凌晨5时30分左右被救出时，已不治身亡。

**（三）事故应急和善后处理情况**

高位料仓发生第一次机制砂（黄沙）坍塌，将章某某埋入黄沙之中后，现场作业人员及时进行了救援，但未报警求救。高位料仓发生第二次机制砂（黄沙）坍塌，将章某某、阎某某埋入黄沙之中后，在场作业人员及时进行了救援，并拨打119

报警求救。

安吉天子湖镇消防应急救援队及时赶到现场进行施救，长合区应急管理局、安吉县120急救中心，长合区公安派出所等政府部门接报后，及时赶到事故现场参与救援。经过1个多小时的施救，成功救出了机修工阎某某。但章某某由于埋入较深，窒息时间过长，救出后，经医院诊断，2024年5月27日，安吉县天子湖镇中心卫生院宣布章某某医学死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失为170万元。

事故发生后，安吉县公安局天子湖镇派出所及时赶赴现场开展侦查，长合区应急管理局对现场当事人做了笔录。长合区管委会和有关部门积极协调涉事方企业和家属做好事故善后处理。经多方协调，由涉事单位对事故死者按照有关规定进行了相应经济赔偿。

事故发生后，长合区管委会高度重视，成立了由应急管理局局长为组长，区有关部门人员参加的安吉强达混凝土有限公司“5.27”事故调查组。要求调查组尽快理清经过，查明原因，认定性质，分清责任，提出处理和防范措施。

## 三、事故原因及性质

### （一）直接原因

1.安吉强达混凝土有限公司砂浆搅拌车间商品混凝土配料作业，机制砂（黄沙）高位料仓存在着严重的设计缺陷。该高

位料仓为长方形钢筋混凝土结构，长 10 米，宽 9.4 米，高 14 米(料仓内侧高 10 米，有 4 米高底座，底座下方安装输料设备)。高位料仓底部虽开有 4 个长 2.8 米、宽 2.4 米的锥形卸料口，但其倾斜角度仅在料斗连接部分。料仓底部存在大面积平整区域，极易造成机制砂（黄沙）沉积在底部，受潮结块。因此，据企业员工证实，该事故发生前，企业已多次发生料仓堵塞事故，堵塞严重时，便派人冒险进入料仓采用高压水枪冲击等疏通方式。机制砂（黄沙）高位料仓设计存在的缺陷，是该起事故发生的直接原因之一。

2.安吉强达混凝土有限公司生产主管章某某，进入该企业工作仅一个多月，在组织本次高位料仓疏通过程中，不熟悉高位料仓作业要求，未进行风险辨识，在疏通进展缓慢的情况下，冒险进入料仓仓底进行疏通作业。且在员工提醒的情况下，不落实安全措施，不系好安全带。在发生第一次坍塌被埋，员工询问是否要报警救援的情况下，拒绝让员工报警，从而导致第二次坍塌事故发生，是该起事故发生的直接原因之一。

**（二）间接原因**

1.安吉强达混凝土有限公司员工吴某某，作为骨料供应和料仓负责人，以及在企业股权转让前负责过企业安全生产管理工作。在参与本次高位料仓堵塞疏通过程中，明知该高位料仓多次发生过堵塞，存在着严重的安全隐患，进仓作业风险极大的情况下，仍放任章某某进入仓底作业。且明知其不佩戴安全

带，属于违章作业，但却制止不力，未认真履行料仓负责人的职责，未采取果断措施中止疏通作业。尤其是在高位料仓发生第一次坍塌，章某某被埋，救援员工阎某某要求其报警求救的情况下，采取询问章某某意见，但不报警的态度，致使救援不力，造成第二次坍塌事故的发生，是该起事故发生的主要原因。

2.安吉强达混凝土有限公司对机制砂（黄沙）高位料仓存在的严重设计缺陷视而不见，对高位料仓多次发生堵塞事故不采取积极有效的整改措施，放任员工冒险进入料仓内进行疏通作业。未制订严格的疏通作业方案和作业规程，未对料仓疏通风险进行辨识，未采取有效措施防范坍塌风险发生，未对疏通作业人员进行作业前安全教育和培训，致使进仓疏通作业人员在明知存在风险的情况下，仍冒险进行料仓内部疏通作业，是这起事故发生的重要原因。

3.安吉兴达建设有限公司收购安吉强达混凝土有限公司股权后，未及时理顺企业安全生产管理，未明确相关管理人员的安全管理职责。安吉强达混凝土有限公司企业安全生产管理不严，安全风险管控措施不全，对职工的安全教育和培训不到位，职工安全风险意识不强，存在违章冒险作业，是这起事故发生的重要原因。

4.安吉强达混凝土有限公司法人代表泮某，作为企业安全生产第一责任人，疏于安全管理，未及时完善企业安全生产管理，未明确企业安全生产管理人员的职责，未取得安全生产培

训合格。对企业安全生产管理制度落实不严，监管不力，是这起事故发生的重要原因。

**（三）事故性质**

经调查认定，该起事故，是一起因机制砂（黄沙）高位料仓存在严重设计缺陷、作业人员风险意识不强，安全措施不到位，违章冒险作业，应急措施不到位，导致 2 人被埋，其中 1 人经抢救无效死亡的一般生产安全责任事故。

**四、事故责任认定及处理建议**

**（一）对相关人员的责任认定及处理建议**

1.安吉强达混凝土有限公司生产主管章某某，安全意识淡薄，在不熟悉高位料仓作业要求，不落实安全措施的情况下，违章冒险进入机制砂（黄沙）高位料仓疏通作业。且在发生第一次坍塌的情况下，拒绝让人报警求救，致使发生 2 人被埋，1 人死亡的坍塌事故，对此次事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究相关法律责任。

2.安吉强达混凝土有限公司员工吴某某，安全意识淡薄，作为骨料供应和料仓负责人，明知高位料仓存在严重的安全隐患，明知作业人员不佩戴安全带，属于违章作业，但未采取果断措施中止作业。尤其是在高位料仓发生第一次坍塌，救援员工要求其报警求救的情况下，不及时主动报警，造成救援不力，致使发生 2 人被埋，1 人死亡的坍塌事故，对此次事故的发生负有主要责任。建议按照有关规定，移交公安机关追究其刑事责

任。

3.安吉强达混凝土有限公司法人代表泮某，疏于安全管理，未及时完善企业安全生产管理，未明确企业安全生产管理人员的职责，未取得安全生产培训合格。对企业安全生产管理制度落实不严，监管不力，对此次事故的发生负有领导责任，建议长合区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定对其进行处罚。

**（二）对相关单位的责任认定及处理建议**

安吉强达混凝土有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理缺失，企业负责人、安全管理人员未参加安全生产知识和管理能力培训，安全生产规章制度和岗位操作规程不完善，管理人员违章指挥、冒险作业，违章操作，安全生产意识淡薄，应急处置严重失误。对事故的发生负有主要责任。建议长合区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，给予相应处罚。

**五、防范措施建议**

为认真吸取该起案件的深刻教训，针对该事故暴露出的问题，提出如下整改措施。

**（一）深入学习，切实提升安全意识**

各生产经营单位、各级有关部门要深入学习、深刻领会新时代安全发展理念，牢固树立“以人民为中心”发展思想，筑牢“发展决不以牺牲人的生命为代价”的安全底线。加强对易

发事故企业和事故同类企业的监管，加强安全生产执法检查，强化企业安全生产主体责任意识，强化风险意识，落实各项安全防范措施，进一步提高企业从业人员的安全意识。

**（二）全面落实，切实防范安全风险**

要切实落实“风险分级管控和隐患排查治理”机制，采取有效措施防范事故风险，根除事故隐患，防止事故发生。事故企业安吉强达混凝土有限公司要认真总结事故教训，针对企业存在的员工安全生产意识淡薄、安全生产规章制度和安全操作规程落实不严，员工安全教育缺乏，违章冒险作业，应急措施不到位等问题，认真开展隐患排查和整改，举一反三、引以为戒，警钟长鸣。

**（三）及时整改，切实提高本质安全**

要切实提升企业本质安全水平，事故企业安吉强达混凝土有限公司要针对砂浆搅拌车间机制砂（黄沙）高位料仓存在的严重设计缺陷以及进仓疏通存在的严重事故隐患，对机制砂（黄沙）高位料仓以及相应料仓实施技术改造，彻底改变机制砂（黄沙）高位料仓物料容易板结、输料不畅的现象，坚决杜绝人员进入料仓疏通作业。建议企业对商品混凝土生产项目安全设施进行设计诊断，并在此基础上开展安全现状评价。在未取得符合安全条件的情况下，企业不得复工复产。

**（四）严格监管，切实落实主体责任**

各级有关部门要按照《中华人民共和国安全生产法》《事故

报告和处理条例》规定，对事故暴露的安全管理制度和安全操作规程不健全、安全管理存在漏洞、安全责任不落实和违章冒险作业等问题，按照事故“四不放过”原则，严肃查处事故责任单位和责任人员。

附件:

# 湖州市长合区安吉强达混凝土有限公司“5.27”一般生产安全坍塌死亡事故调查组成员名单

| 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |