田阳头塘广西伟众铝业有限公司“11·2”

一般其他伤害事故调查报告

田阳区人民政府事故调查组

2025 年 12 月 5 日

目　录

一、事故基本情况.....3
（一）相关企业基本情况.....3
（二）相关人员基本情况.....4
（三）事故厂房与建设新厂房相关情况.....4
（四）事故发生单位安全管理机构情况.....4
二、事故发生经过、事故现场勘查情况.....5
（一）事故发生经过及救援过程.....5
（二）事故现场勘察情况.....6
三、事故人员伤亡和直接经济损失情况.....7
四、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息报告.....7
（二）事故善后处置情况.....8
（三）事故应急处置评估.....8
五、事故发生原因.....8
（一）直接原因.....8
（二）间接原因.....9
六、事故性质认定.....10
七、有关政府部门存在的其他问题.....10
八、对事故企业及相关人员处理建议.....11
（一）有关责任单位处理建议.....11
（二）有关责任人员处理建议.....11
（二）其他建议.....12
九、事故主要教训.....12
十、事故防范和整改措施建议.....13

2025年11月2日11时50分许，在田阳区新山工业园区伟众铝业有限公司发生一起一般其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

事故发生后，田阳区委区人民政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，成立由田阳区应急管理局牵头，百色市公安局田阳分局、区工业和信息化局、区人力资源和社会保障局、区人民检察院、区司法局、区总工会、新山产业示范园管理服务中心、头塘镇人民政府等单位组成参与的事故调查组，事故调查组邀请区纪委监委全程监督。调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效、公平公正”的原则，按程序开展事故调查取证工作。经事故调查组现场勘查、调查取证、调阅资料、询问取证、技术分析等方式，查明了事故发生经过、原因、直接经济损失，认定了事故性质及责任，提出对相关责任单位和责任人员的处理和事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）相关企业基本情况

广西伟众铝业有限公司（以下简称伟众铝业公司），成立于2016年12月30日，注册资本500万元，注册地为广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园。公司统一社会信用代码为91451021MA5KX2H40K，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为夏昌泽，经营范围有铝型材、铜铝制品、不锈钢制品、钢材、塑料以及铝型材所需原辅材料的生产、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动。）

（二）相关人员基本情况

1.刘*，男，40岁，身份证号500383****5977，户籍所在地为重庆市**区**镇**村**村民小组14号，任命伟众铝业公司副总经理兼厂长，全权负责伟众铝业公司全面工作。

2.李*明，男，44岁，身份证号码452601****20013，广西百色市**区**33号，为刘*叫来拆卸燃气设施务工人员。

3.陆*铭，男，26岁，身份证号码452628****1513，凌云县**乡人，为刘*叫来拆卸燃气设施，在施工中坠落死亡务工人员。

（三）事故厂房与建设新厂房相关情况

2016年，伟众铝业公司租用原广西凯详源铝业有限公司厂房，设备设施由伟众铝业公司自行购买安装并投入生产。

2024年12月，广西伟众铝业有限公司向广银铝业有限公司购买1号地块并立项，2025年3月开始建厂房。2025年9月24日，伟众铝业公司与百色萤石电子有限公司签订《广西伟众铝业有限公司25新建区房可燃气体报警器安装项目合同》，工程内容为百色萤石电子有限公司承担建设伟众铝业公司25新建区房可燃气体报警器安装项目；工程量为可燃气体报警器30台，可燃气体报警控制器1台，电磁阀联动箱1台，电磁式燃气截断阀1台。工程所需的材料、设备均由百色萤石电子有限公司供应。

（四）事故发生单位安全管理机构情况

伟众铝业公司任命谭*平为兼职安全员，负责安全管理工作。公司制定有《广西伟众铝业有限公司安全生产责任制汇编》《2025年度安全培训计划》《广西伟众铝业有限公司应急演练计划》《广西伟众铝业有限公司应急演练方案》等文件，有本厂员工安全会议记录、防火安全知识宣讲记录、重大隐患事故记录排查表、应急演练记录等安全控制措施记录。公司未提供对承包商安全管理相关文件。

二、事故发生经过、事故现场勘查情况

（一）事故发生经过及救援过程

2025年10月31日，伟众铝业公司刘*电话给百色萤石电子有限公司李*明，称其旧厂房还有几个可燃气体报警器还能正常使用，让李*明带人去拆卸另使用，并口头承诺将另外支付每人每天300至400元不等的拆除旧厂房可燃气体报警器劳务费。

2025年11月2日9时30分许，李*明和陆*铭到达广西伟众铝业有限公司旧厂房并以铝合金伸缩梯做上下攀登工具开始开展拆卸燃气设施工作。

2025年11月2日11时50分许，李*建明在陆*铭站的梯子下方扶住梯子，陆*铭在梯子上面进行可燃气体报警器拆除工作；工作中陆*铭由于双手抓着拆除的设备再加上重心不稳，不慎从梯子上摔下来。李*明询问伤势情况，陆*铭说其腰很痛，李*明便立刻拨打120急救电话，同时向伟众铝业公司刘*电话报告，5分钟后刘*到达事故现场和李*明

一起开展救援工作；其后陆*铭便出现吐血的现象，随后就说不出话。

12时20分许，120急救车到达事故现场并对陆*铭开展抢救工作，约5分钟后120 急救车将陆*铭送往百色市田阳区人民医院开展抢救工作。在百色市田阳区人民医院开展抢救期间，陆*铭均处于昏迷状态。其后，经家属同意转院到百色市人民医院继续抢救。

11月15日9时许，陆*铭在百色市人民医院经抢救无效死亡。

（二）事故现场勘察情况

事故现场环境：事故现场位于百色市田阳区头塘镇新山铝示范园伟众铝业公司旧厂房内，该厂房呈长方形，东西最宽距离约65米，南北最长距离约120米，事故地点厂房高度约12米，场地面积约8700㎡；发生事故的厂房东、南、西面均为钢结构厂房，北面为广西伟众铝业有限公司旧办公楼。

事故发生点环境：事故发生点位于伟众铝业公司旧厂房内南边，具体地点位于厂房由西向东第二排第4根钢构柱（图一），钢构柱横向宽29.5厘米（图三）。事故地点未见燃气管道及可燃气体报警器等设施。事故中心点的承重柱离地上方约5.2米的位置有一个三角支架（图二），据伟众铝业公司刘*和百色萤石电子有限公司李*明向勘察人员介绍，该三角支架系原先固定燃气管道时使用，三角支架

上方约 0.6 米为消防管道。事故中心点无“防高处坠落”“请佩戴安全带”“请戴安全帽”等安全警示标志。





图一　　图二

物证勘查：所使用铝合金伸缩梯是百色萤石电子有限公司李*明 2019 年 5 月 31 日在网上购买，铝合金伸缩梯共六级梯阶，每级梯阶间距 43 厘米，最下方的梯阶距离地面 24 厘米，该铝合金伸缩梯梯子全部展开的总长度为 226 厘米，梯子底部宽 44 厘米，顶部宽 43 厘米（图四）；第四梯阶在

平放时垂直距离地面为145厘米（图五）；在梯子和地面的角度约为70°的状态下第四梯阶距离地面垂直高度为140厘米。该铝合金折叠梯外观无合格证等铭牌标签，梯子底部无防滑胶垫（图六）。

据现场人员李*明介绍，事发时陆*铭站在该铝合金伸缩梯第四级梯级，放置梯子和地面的角度约为70°；施工时陆*铭未按规定正确佩戴安全帽，陆*铭从梯子摔至地面的过程中由于安全帽下颚带未系紧导致佩戴的安全帽从头上脱落，致使陆*铭在无安全帽防护的情况下头部着地，陆*铭从梯子坠落至地面时李*明仍在扶梯子，梯子未倒，陆*铭使用的安全帽是百色萤石电子有限公司李*明2024年6月8日购买（注：原佩戴安全帽已被家属按风俗习惯烧毁，勘查安全帽为同一批次），安全帽上生产日期为2024年4月，保质期30个月，材质为ABS。





图三　　图四





图五　　图六

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），经事故调查组核定，直接经济损失约120万元。

四、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告

2025年11月2日11时50分许，事故发生后现场人员李*明拨打120急救电话并报告刘*。

2025年11月2日12时32分许，百色市田阳区应急管理局接到区人民医院报称：新山工业园区伟众铝业有限公司

一工人从高处跌落，伤情较重。其后，田阳区应急管理局按规定分别向田阳区委办、政府办和百色市应急管理局分别进行事故情况的书面汇报。

2025年11月15日，百色市田阳区应急管理局接到陆*铭死亡信息后，分别向田阳区委办、政府办和百色市应急管理局续报事故情况。

（二）事故善后处置情况

11月15日，百色萤石电子有限公司李*明先行支付医药费、丧葬费等共计7万元给家属，其他赔偿等事故调查报告批复后通过申请保险公司等方式赔付。目前，陆*铭尸体已火化，家属无过激行为。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，田阳区委区人民政府高度重视；接到事故信息后，田阳区应急管理局、区工业和信息化局、新山管理服务中心、头塘镇人民政府等部门第一时间迅速赶到现场核实情况。事故处置及时，有序有效，田阳区人民政府和应急管理局按时报告及续报，事故未造成社会面不良影响。

五、事故发生原因

（一）直接原因

陆*铭站在铝合金伸缩梯第四级梯级拆卸可燃气体报警器时，由于双手抓着拆除的设备，站位不稳，身体侧向承载[1]，

[1][] 《便携式金属梯安全要求》（GB 12142-2007）8.2.5 顶部支撑 延伸梯和单梯顶部放置时应使两梯框同时与支撑面靠紧。当梯子顶部支撑是柱、灯杆、建筑墙角或靠在树上作业时,可采用单梯框支撑附件进行固定。8.2.6 便携梯子不允许侧向承载,使用者应保持身体靠近梯子工

铝合金伸缩梯顶部两支撑杆长度超过钢构柱宽度，未形成稳定支撑角，陆*铭从梯子上坠落，同时由于其不规范佩戴安全帽，坠落中安全帽未起到保护作用，脑部碰撞到地面的水泥地面，致使受伤抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.伟众铝业未编制安全技术措施，未进行安全危险辨识[2]。

2.伟众铝业对进入厂区施工人员安全管理控制措施不到位，未进行安全风险告知[3]。

3.伟众铝业对相关方人员施工现场管理混乱。未与劳务相关方人员签订安全管理协议或在施工合同中明确各自的安全生产管理职责；未对施工人员进行安全生产培训；对承包商全过程监督存在缺失，施工现场无人员监督[4]。

4.伟众铝业对相关方施工现场开展安全隐患排查不位[5]。

作。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：第（三）款 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

[3] 《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》 GB/T 33000-2025 7.3.1 控制措施 第二项：企业应通过适宜的方式对进入生产作业场所的人员进行安全风险告知,在适当的位置对重大安全风险进行公告。

[4]《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》 GB/T 33000-2025 10.6.1 承包商 企业应明确承包商安全管理的职责分工、安全准入条件、过程安全管控和履约评价等要求。企业应将安全管理、诚信履约等情况作为承包商选择的重要内容,并与承包商签订安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责,对承包商的安全生产工作进行统一协调、管理,定期进行安全检查。在承包商入场前,企业应对人员资格、设备设施安全性能等进行核验,并对承包商人员进行安全培训,告知安全风险。企业应对承包商进行全过程监督检查,定期考核,并纳入履约评价。

[5] 《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》 GB/T 33000-2025 8.1 事故隐患排查 企业应建立事故隐患排查治理的管理要求,明确并落实安全生产管理机构、业务部门的隐患排查责任,鼓励各岗位自主排查事故隐患。安全生产管理机构应检查本单位的安全生产状况,及时排查

5.对拆卸的燃气设施手续不规范。未履行审批程序，未制定作业方案，未设置安全标志，未对相关作业人员进行培训和安全技术交底[6]。

6.施工现场安全检查不到位。在无防护设施的构件上开展拆卸燃气设施作业，未为作业人员配备足够的安全劳动防护用品，对作业人员不规范佩戴安全帽检查不到位[7][8]。

六、事故性质认定

经调查认定，田阳头塘广西伟众铝业有限公司“11·2”其他伤害事故是一起企业对相关方劳工人员安全管理不到位，施工人员未正确使用劳动防护用品导致的一般生产安全责任事故。

七、有关政府部门存在的其他问题

1.地方党委人民政府、工业园区服务中心，对安全生产监管力度不足，对企业监督指导检查存在盲区。

2.田阳区应急管理局，对企业贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规的宣贯有待加强。

事故隐患,并提出改进安全生产管理的建议。事故隐患排查范围应覆盖所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动,包括相关方的服务范围。企业应明确事故隐患内部报告的内容、途径、奖励标准与方式,及时核查、处理、反馈和奖励。

[6]《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》 GB/T 33000-2025 10.2.4 设备设施停用、拆除与报废　设备设施的停用、拆除与报废应履行审批程序。企业应进行安全风险分析,制定作业方案。企业应在现场设置明显的安全标志,对相关作业人员进行培训和安全技术交底。

[7]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）3.2.4 严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。2.0.5 应根据各工种的作业条件和劳动环境等为作业人员配备安全有效的劳动防护用品，并应及时开展劳动防护用品使用培训。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

3.田阳区工业和信息化局，在对企业的政策法规、标准规范和技术改造等方面有关安全生产宣传指导效果有所欠失，指导行业加强安全生产管理方面力度不够。

八、对事故企业及相关人员处理建议

（一）有关责任单位处理建议

伟众铝业公司未编制安全技术措施，未进行施工现场安全危险辨识；未与劳务相关人员签订安全管理协议或在施工合同中明确各自的安全生产管理职责；对进入厂区务工人员未进行安全风险告知，未对相关作业人员进行安全技术交底；未对施工人员进行安全生产培训并记录；对相关方全过程监督存在缺失；对相关方施工现场开展安全隐患排查不到位，未制定拆卸燃气设施作业方案，未设置安全标志；施工现场安全检查不到位，未为作业人员配备足够的安全劳动防护用品，对作业人员不规范佩戴安全帽检查不到位。对事故的发生负有管理责任，建议移交田阳区应急管理部门依法进行处理。

（二）有关责任人员处理建议

1.陆*铭，系事故施工人员，安全意识淡薄，施工作业不规范，未正确佩戴劳动防护用品，对本起事故负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议免予追究其责任。

2.刘*，伟众铝业公司主要负责人，安全管理工作不到位。

建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设不到位，对相关方管理制度、全程监督落实

不到位；组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，未制定拆卸燃气设施作业方案；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，未对相关方施工人员进行安全交底、安全告知、安全培训；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患不到位，未及时发现制止施工人员不正确使用劳动防护用品。对事故发生负有主要领导责任，建议移交田阳区应急管理部门依法进行处理。

（二）其他建议

1.建议由百色市田阳区安应委办对伟众铝业公司进行约谈警示。

2.建议头塘镇人民政府、百色新山铝产业示范园管理服务中心加强属地安全管理工作，加大对辖区企业巡查检查工作，对发现企业不规范作业，要及时纠正，对严重违法违规行业要及时移交负有安全生产监督管理职责部门依法查处。

3.建议百色市田阳区工业和信息化局落实安全生产责任，加强对行业企业开展安全生产标准化管理指导宣传及安全生产指导服务工作。

4.建议百色市田阳区应急管理局加强对企业安全生产法律法规、标准监督检查。

九、事故主要教训

事故暴露出辖区部分企业未严格落实安全生产主体责任，对相关方的安全管理存在严重缺失，安全技术、施工

方案缺失或不健全，企业标准化管理制度不完善，人员培训教育不到位，隐患排查治理不到位等问题。

十、事故防范和整改措施建议

1.各企业要认真汲取事故教训，落实企业安全生产主体责任，健全完善安全生产管理规章制度及施工方案，督促施工人员按规操作，加大对施工作业人员的安全教育培训力度，加强生产车间的安全巡查，加大安全隐患排查治理，强化员工安全意识、安全技能，增强施工作业人员安全意识，防范此类事故再次发生。

2.百色新山铝产业示范园管理服务中心要切实加强对安全生产工作的组织领导，督促企业完善对相关方管理制度及落实工作，加强检查巡查人员力量，对检查发现的问题进行记录并督促整改，对屡教不改的，要按照职责分工及时通报、移交给有关部门。

3.属地田阳区头塘镇党委、政府要切实履行属地管理职责，要加大检查力度，加强安全生产宣传教育，加强作业现场隐患排查，及时制止各类违法违规作业行为，防范事故发生。

4.田阳区工业和信息化局要进一步督促各工业企业强化标准化建设，坚守安全红线的意识，消减重大安全风险和重大事故隐患；做好安全生产常态化跟进服务工作，要开展日常安全生产督导服务，将企业拒绝整改的问题隐患和违法线索移交相关执法部门依法立案。

5.田阳区应急管理局要进一步加强安全监管，督促企业

认真落实安全生产责任制，按照相关法规、标准指导企业进行安全管理工作，对执意不改、弄虚作假的企业加大执法检查力度。