索 引 号 ：	640221035/2026-00416	**主题分类 ：**	
发文机关 ：	平罗县应急局	**成文日期 ：**	2026年10月26日
标　　题 ：	平罗宁夏昊越冶金集团有限公司“9·28”一般厂内车辆致害生产安全事故案调查报告		
发文字号 ：		**有 效 性 ：**	有效

平罗宁夏昊越冶金集团有限公司“9·28”一般厂内车辆致害生产安全事故案调查报告

2026年9月28日2时55分许，位于宁夏平罗工业园区红崖子园的宁夏昊越冶金集团有限公司发生一起厂内车辆致害事故，造成1人死亡，直接经济损

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称安全生产法）第八十六条第一款、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）款、第二十四条之规定，经报县人民政府研究批准，成立了宁夏昊越冶金集团有限公司“9·28”一般厂内车辆致害生产安全事故调查组（以下简称局长担任调查组组长，县应急管理局、县市场监督管理局、平罗县工业园区管委会、公安局、工信局、人社局、总工会组成事故调查组，邀请县纪委规对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问谈话、查阅资料等调查取证，查明亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理意见和整改措施建议，并形成了宁夏昊越冶金集团有限公司全事故调查报告。

调查认定，宁夏昊越冶金集团有限公司“9·28”事故是一起因企业叉车管理混乱、检修作业制度不完善，故障叉车未完成维修、门架未锁死且该叉车，货叉升至门架最高位，在行驶过程中门架向后倾覆挤压，造成1人死亡的一般厂内车辆致害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

宁夏昊越冶金集团有限公司，登记注册成立时间：2011年09月15日；统一社会信用代码：9164022157488540XB；注册资本：3600万元；法定代表红崖子园。经营范围包括一般项目：铁合金冶炼；钢、铁冶炼；有色金属合金制造；黑色金属铸造；非金属矿物制品制造；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；耐火材料销售；非金属矿及制品销售。公司共建成4台31500KVA矮烟罩半封闭硅铁矿热炉，事故发生前4台硅铁矿热炉正常

2026年5月21日公司由宁夏金海昊越冶金集团有限公司更名为宁夏昊越冶金集团有限公司（以下简称昊越冶金公司）。

经查，昊越冶金公司将场所和设备出租给宁夏中迈能源有限公司（以下简称中迈）使用，租赁期限为2022年3月1日至2027年2月28日。中迈负责涉及人员（马某、杨某等）劳动合同均与中迈签订。昊越冶金法定代表人方某、实际控制人周某某，中迈公司法定代表人杨某、实际控制人周某（系要负责人均为方某。通过调取相关人员的任命文件、管理制度、安全教育培训等相关资料和询问笔录，均显示昊越冶金对场所、设备和生产经营活动

（二）涉事设备基本情况

涉事故叉车为杭州叉车集团股份有限公司生产的内燃平衡重式叉车，型号为CPC50-AXG24。该叉车主要技术参数为：额定起重量5000 kg，载荷mm，整机重量6750 kg。随车配备2把钥匙，事故发生时，2把钥匙均插在叉车点火开关上。经核查，该叉车未经任何特种设备检验检测院检验，未依法

（三）事故发生单位安全管理情况

（1）叉车安全管理情况。该公司拥有叉车28台，其中2台经过检验合格，5台已报废，21台叉车经过改造后用于矿热炉加料和捣炉。包括涉事故特种设备进行管理。

（2）管理机构设置情况。昊越冶金公司设置了安全管理部门，并配置具有资质的专职安全管理人员，对公司安全生产工作进行管理。设立了特资质的特种设备管理人员任特种设备安全总监。

（3）制度制定情况。昊越冶金公司制定了安全生产管理制度汇编，内有《特种设备安全管理制度》《施工和检维修安全管理制度》《违”度》。制定了《全员安全生产责任制》，内有叉车司机、维修工、出炉工安全生产职责。

（4）人员培训情况

经调取企业安全培训资料显示：

2026年2月10日，马某入职宁夏中迈能源有限公司（宁夏昊越冶金有限公司），于2026年2月7日至2026年2月9日参加了公司开展三训。

2026年3月6日，对1#、3#、4#矿热炉早班、夜班全体员工开展了教育培训，培训内容为违章作业、出炉工操作规程等内容，马某参加了培训。

2026年8月12日，公司开展了《特种设备重大事故隐患判定标准学习》专项培训，参加培训人员14人，马某为出炉工未参加培训。

2026年9月24日，公司开展了中秋国庆安全环保特种设备会议，会议传达了“叉车司机必须持证上岗，无证人员不能开叉车”等内容，参会人员1

（5）隐患排查情况。昊越冶金公司分别于2025年10月1日、2026年5月1日、2026年6月1日根据《特种设备重大事故隐患排查表》开展自查，未发

（四）事故发生经过

2026年9月27日，昊越冶金公司4#炉二层平台一辆经公司改造的推料叉车出现故障，要求维修工杨某维修。当日

下午4时许，杨某拆除叉车驾驶室后，将该叉车转移至一层平台余热锅炉下方停放。经初步检查，杨某发现叉车固定门架和发动机的瓦座（半圆架处于非锁死状态。因缺少该紧固螺栓，杨某将货叉放至最低位置后离开寻找配件，未拔掉叉车钥匙。

9月28日2时许，4#炉出炉浇铸完成后，同班组2人马某某、马占虎前往矿热炉东侧等待铸件冷却，马某（死者）独自向4#炉西侧方向走去。2时30叉车时与4#炉当班长马某某同时发现，涉事叉车停放在余热锅炉下方的立柱旁（距离原停放位置直线距离约5米），马某被门架压在驾驶座上，无法装载机将门架吊起，将马某救出。

（五）事故现场情况

1.事故发生地位于厂区西北方向、3#、4#矿热炉与余热锅炉之间的空地。2.涉事叉车未张贴特种设备检验合格标志。3.涉事叉车门架向后倾倒，高位置；换挡操纵杆被压弯；空气滤清器外壳坠落在叉车右后方；门架瓦座未见固定螺栓；无护顶架。4.涉事叉车铭牌内容：内燃平衡重式叉车，G8AE03252，自重6750kg，最大起升高度3000mm。5.涉事叉车距4号炉4号出炉口9.8m。6.余热锅炉下方两根立柱南北间距8.8m。7.驾驶座距地面高度19.涉事叉车左前轮距余热锅炉下方立柱0.2m，右前轮距该立柱0.9m。10.涉事叉车车头朝北、车尾朝南。11.余热锅炉下方立柱截面尺寸约1.2m×1.0炉间距8.4m。13.叉车门架宽度0.78m。14.货叉距门架最低端2.28m。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死者基本信息：马某，男，回族，49岁，2026年2月10日入职宁夏中迈能源有限公司，岗位为4#炉出炉工。经核查，马某未取得特种设备作业人

2.直接经济损失：该起事故造成1人死亡，无其他人员受伤。根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721—2025），核定该起事故直

二、事故应急处置及评估情况

回到首页
新媒体矩阵
政务微博
政务微信
返回顶部

（一）事故信息接报及响应情况

2026年9月28日2时40分，公司厂长徐某打电话告诉安环部长李某公司发生一起叉车伤人事故，2时47分安环部长李某依次向主要负责人方某、平局陶乐所电话报告事故，并拨打110报警。接报后县市场监督管理局陶乐所立即赶往现场进行处置，平罗县应急管理局按照事故报告程序向县委、县况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员发现马某被门架压在叉车驾驶座上，人力无法开展救援，遂使用装载机将门架吊起，将其救出，并安置在叉车旁空地上，同时拨打120急救电话，28日3时左右120急救医生到达事故现场，对伤者马某开展抢救，经抢救无效后宣布死亡。

（三）善后处置情况

涉事企业与死者家属自愿协商，达成一次性赔偿协议，于2026年9月28日签订《工亡调解协议书》，赔偿死者家属各项费用共计人民币158万元（绪稳定，社会舆情平稳。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场工友第一时间上报企业现场负责人、主要负责人，拨打了110报警和120急救电话，警戒事故现场，妥善安置死者，对接家属处置得当，信息报告准确，没有造成次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

该起事故的直接原因是：出炉工马某无叉车操作资格，擅自驾驶涉事故障叉车，门架倾倒，因该叉车无护顶架，马某直接受挤压死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

根据宁夏金信司法鉴定中心出具的道路交通事故车辆检验司法鉴定意见书（宁金信司鉴〔2026〕交鉴字第1140号），涉事叉车制动系统不合格起升系统及液压系统无法检测，整车安全性能无法检验。

（三）其他可能因素排除

事故调查组经现场勘查、调查询问，排除了死者因突发疾病导致事故、他人蓄意谋杀等可能。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）昊越冶金公司。一是主体责任落实不到位，特种设备管理存在盲区。企业制定了特种设备管理制度，但未将改装叉车纳入特种设备安全管钥匙。二是安全生产规章制度和操作规程不完善。企业制定了安全生产管理制度，但未制定叉车维修专项操作规程，叉车驾驶操作规程中未纳入“离维修作业和车辆停放环节缺乏可执行流程。三是厂内车辆交通安全制度执行不严。对非叉车操作人员严禁驾驶叉车教育不到位，未采取有效措施管控严重缺位，隐患排查治理不力。未及时发现并消除钥匙未拔、门架未锁死、无关人员进入故障车辆等隐患。

（二）县市场监督管理局。履行法定职责不到位，未依法查出涉事企业使用未经使用登记、未经定期检验的叉车违法行为，对涉事企业叉车管理

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故原因分析和责任认定，依据有关法律法规规定，对事故有关责任人员和责任单位提出如下处理建议：

（一）建议不予追究责任人员

马某，男，昊越冶金公司4#炉出炉工。在未取得叉车驾驶资格证的情况下擅自驾驶处于维修状态的叉车，对事故负有直接责任，鉴于其在事故中

（二）对有关监管部门的处理建议

平罗县市场监督管理局履行安全生产监管职责不到位，建议移交平罗县纪委、监委。

（三）对事故企业及相关责任人员的处理建议

1.方某，男，总经理、主要负责人。作为安全生产第一责任人，未履行其法定职责，未组织建立并有效落实全员安全生产责任制和特种设备安全位安全生产工作，未及时采取措施消除事故隐患，对事故负有责任。以上行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（五）安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由县应急管理局根据其2025年年收入71000元的40%计算，依法作出处人民币28400元（大写：贰万（根据其本人提供的税务部门个人所得税完税证明及收入证明，核定方某上一年年收入为71000元）。

2.徐某，男，生产厂长、特种设备安全总监。作为特种设备安全管理人员，未有效履行安全管理职责，督促检查本单位安全生产工作不到位，未中叉车随意停放等安全隐患；未有效制止违反操作规程的行为，对事故发生负有责任。以上行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第（一）项之规定，参照《应急管

回到首页
新媒体矩阵
政务微博
政务微信
返回顶部

〔2024〕90号）第二条B阶层裁量基准规定，建议由县应急管理局根据其2025年年收入的26%计算，依法作出处人民币18720元（大写：壹万捌仟柒佰
其提供的税务部门个人所得税完税证明材料，核定其上一年年收入为72000元）。

3.李某，男，安环部长、特种设备安全员。作为企业特种设备安全管理人员，未及时排查消除厂区内事故隐患，未有效履行安全管理职责，未结章制度，未严格按照《生产经营单位安全培训规定》组织落实新员工三级安全教育培训，导致新入职员工安全教育培训学时严重不足。以上行为涉嫌法》第二十五条第（一）（二）（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令
定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》（应急〔2024〕90号）第二条B阶层裁量基准规定，建议由县应急管理局根据其2025年年收入的22%计算
写：壹万叁仟柒佰贰拾捌元整）罚款的行政处罚（根据其提供的税务部门个人所得税完税证明材料，核定其上一年年收入为62400元）。

4.杨某，男，昊越冶金公司维修工。建议责成昊越公司依据内部安全生产责任制考核奖惩制度或者有关规定进行处理，将处理结果报事故调查组

5.昊越冶金公司。未建立健全并有效落实安全生产规章制度和操作规程；未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；未按规定对从业人员作业管控缺失。以上行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第二款、第四十一条第二款之规定，对事故发生负有主要责产法》第一百一十四条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项之规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》（应急〔2024〕9
建议由县应急管理局依法对该公司作出处人民币60万元（大写：陆拾万元整）罚款的行政处罚。

六、事故主要教训

（一）特种设备安全认识存在短板，法律意识淡薄。企业对叉车属于特种设备的法律属性认识错误，以“经改装”为由将其排除在特种设备管理检验，操作人员存在未持证驾驶的情况，暴露出企业执行特种设备相关法律法规不到位。

（二）企业日常安全管理存在缺陷，制度执行流于形式。企业虽有特种设备管理制度和厂区交通安全管理制度，但未将改装叉车纳入管理范围，未有效执行，反映出企业安全生产主体责任落实不到位、制度与执行“两张皮”的问题。

（三）人员安全教育培训不到位，安全教育流于形式。新入职员工三级安全教育培训时间严重不足，仅通过会议形式对出炉工等非叉车操作人员安全教育流于形式，未将厂内机动车持证驾驶要求传达到全体从业人员。

（四）岗位操作规程不全面，检维修作业无章可循。叉车检维修作业缺少完整的操作规程，维修过程中的钥匙管理、警示设置、车辆交接工离开后叉车处于失管状态。

（五）日常隐患排查治理不到位，现场安全监管失控。故障叉车随意停放，夜班现场无人巡查、无人制止，导致未能及时发现并消除叉车钥匙未障车辆等隐患。

七、事故防范和整改措施

该起事故充分暴露出企业在安全生产工作中存在的诸多短板，昊越冶金公司要深刻汲取“9·28”一般厂内车辆致害生产安全事故教训，采取以下

（一）压实主体责任，规范特种设备管理。昊越冶金公司要严格落实特种设备安全生产主体责任，将全部叉车依法纳入特种设备管理，依法进行钥匙保管责任制；设置固定检维修区域，完善检维修、钥匙管理、交接班等制度，加大现场巡查力度，及时消除事故隐患。

（二）深刻汲取教训，开展警示教育。昊越冶金公司要组织全员开展一次事故警示教育，深入剖析事故原因，科学辨识作业风险，使员工充分认害，加大对操作规程和规章制度的培训频次，坚决遏制同类事故发生。

（三）全面排查整治，确保设备安全。主要负责人要带头对厂内叉车等特种设备进行全面排查，淘汰报废不具备使用条件的叉车，严禁非法改装特种设备，立即停止使用并及时申报检验；在厂区重点部位增设视频监控，消除监控盲区。

（四）加强教育培训，提高安全意识。昊越冶金公司要全面开展安全教育培训，开展叉车危险性及严禁无证操作教育；在重点场所和设备设施设险、防范措施和应急措施，严禁“三违”行为。

（五）强化部门监管，严查违法行为。县市场监督管理局要认真汲取事故教训，举一反三开展排查整治，强化辖区内特种设备使用单位安全风险法改装叉车、未登记未检验叉车、特种设备管理制度和操作规程落实情况，以及无证操作、违章作业等行为。加强对企业《中华人民共和国特种设备度。

回到首页
新媒体矩阵
政务微博
政务微信
返回顶部
扫一扫在手机上查看当前页面