索引号	11321027014455428A-2022-155
体裁分类	报告
主题分类	综合政务
组配分类	安全生产
发布机构	邗江区应急管理局
生成日期	2020-11-17
文号	无
时效	
名称	运西村委会社区服务中心室内装修工程 “7•20”高处坠落死亡事故调查报告

运西村委会社区服务中心室内装修工程“7•20”高处坠落死亡事故调查报告

访问量：70

运西村委会社区服务中心室内装修工程

“7•20”高处坠落死亡事故调查报告

2020年7月20日13时40分时左右，位于汊河街道运西村委会社区服务中心室内装修工程施工现场，工人在三楼顶进行吊装作业过程中，发生一起电动提升机倾翻、连同操作人员一起从三楼楼顶坠落地面的事故，造成一人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、市政府《关于规范生产安全事故报告和调查处理工作的指导性意见》（扬府发[2007]218号）、《关于明确区生产安全事故调查组成员单位的通知》（扬邗政办[2012]15号）和《邗江区突发生产安全事故应急处理办法》（扬邗政办[2013]61号）的相关规定，邗江区政府成立由区应急管理局牵头、区监察委、区公安分局、区总工会、区住房和城乡建设局等部门组成的事故调查组，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

1、建设单位：扬州市邗江区汊河街道运西村经济合作社。

2、施工单位：江苏坤佰建设工程有限公司，地址：扬州市文昌中路6号。法定代表人谭凯，注册资金1000万元，统一社会信用代码：91321002MA1W7PJW70，经营范围：房屋建筑工程、室内外装饰工程、市政工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、土石方工程、地基与基础工程、结构补强工程、展览展示工程的设计、施工等。

3、劳务单位：扬州市坤硕建筑装潢工程部，地址：扬州市邗江区汊河街道兆元路1号楼111室，投资人孙金春，统一社会信用代码：91321003MA1YC1QT0M，经营范围：室内外装饰装潢工程、土建工程、水电安装工程、园林绿化工程、古建工程、土石方工程、钢结构安装工程、照明工程、亮化工程施工；房屋修缮；建筑物拆除（不含爆破拆除）；建筑工程劳务分包。

二、工程项目基本情况

本工程为运西村委会社区服务中心室内装修工程，装饰范围为：一层办公楼、二层办公楼、三层A区办公楼及三层B区办公楼装修，总面积约1333㎡。运西村经济合作社将运西村委会社区服务中心室内装修工程发包给江苏坤佰建设工程有限公司（以下简称江苏坤佰公司），并签订了《建设工程施工合同》，总标价123.5万，工程计

划工期两个月，项目经理为沈光亮，安全员为顾凡。江苏坤佰公司与扬州市坤硕建筑装潢工程部签订了《扬州市建筑施工劳务分包合同》，劳务单位负责人为扬州市坤硕建筑装潢工程部孙金春。

三、事故发生的经过和事故救援情况

2020年7月20日，郑丽娟（孙金春7月19日招入）在三楼楼顶操控多功能电动提升机起吊装满石子的小推车，小推车被吊到三楼窗户高度时，小推车推把顶到三楼AB两区之间连接用房的楼面下沿，无法提升，郑丽娟站到楼顶边沿探头查看，并用手推电动提升机的悬臂，此时电动提升机突然倾翻，郑丽娟和提升机一起从三楼楼顶边沿摔落到地面，小推车落到二楼雨棚上面。现场工人见状立即大声呼救，孙金春等人听到喊声立刻跑到现场，看到郑丽娟头朝东北，脚朝西南，侧面趴在地上，口鼻流血，便拨打120急救电话，120急救车来到后，将伤者郑丽娟送往扬州市第一人民医院（西区）抢救。郑丽娟因伤势过重，抢救无效于当日下午3时左右死亡。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者，郑丽娟，男，35岁，油漆工，福建省福安市溪谭镇人。事故造成的直接经济损失140万元。

五、事故发生的原因和事故性质

一、直接原因

调查组通过对事故现场的勘察和对相关人员的询问，查阅相关资料认定，该起事故发生的直接原因：一是在起吊过程中，电动提升机固定不牢，当郑丽娟推动悬臂时，电动提升机失去平衡连同其本人一同从三楼顶坠落地面。二是高处沿边作业未设置安全防护栏、防护网，造成郑丽娟高处坠落时得不到保护而受伤死亡。

二、间接原因

调查组通过对事故现场的勘察，对相关人员的询问，并查阅相关资料。认定事故的间接原因是：江苏坤佰公司运西村委会社区服务中心室内装修工程项目部对装修施工现场安全管理不到位，对劳务公司负责人擅自招用人员未经教育培训进场施工作业、进行危险作业前未进行安全交底、吊装作业现场无专人管理等行为监管不到位。对劳务人员安全教育培训、安全交底缺乏，造成劳务人员安全意识淡薄，安全知识和技能缺乏。对施工现场安全检查和隐患排查治理不到位，对未采取安全防护措施、起吊设备固定不牢、无专人管理进行高处起吊作业等安全隐患未能及时发现并整改。

根据以上原因分析，调查组认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及对责任单位和责任人的处理意见

（一）对相关责任人员的处理意见

1、郑丽娟，安全意识薄弱，对起吊设备固定不牢,在未做好安全防护措施的情况下，进行起吊作业，导致该起事故发生，对该起事故负有直接责任，因已死亡，建议不予追究。

2、孙金春，扬州市坤硕建筑装潢工程部投资人，江苏坤佰建设工程有限公司运西村委会社区服务中心室内装修工程劳务单位施工现场负责人，擅自安排未经安全生产教育培训合格人员上岗作业，在工人进行起吊作业前未进行安全交底，在未设置安全防护措施，未安排专人现场管理的情况下，安排人员在高处临边设置起吊设备并进行起吊作业，对该起事故负有重要责任。建议区公安机关依据相关法律规定依法追究其刑事责任。

3、谈凯，江苏坤佰建设工程有限公司法定代表人兼总经理，未依法履行安全生产管理职责，对江苏坤佰公司运西村委会社区服务中心室内装修工程项目部人员管理、作业人员的安全教育、安全检查等安全生产工作检查不严、督导不力，履行安全生产经营单位主要负责人

职责不到位，事故发生后未能在规定的时间内将事故信息上报到负有监管职责的部门或者安全监管部门，对事故发生负有领导责任。违反了《安全生产法》第十八条第（三）项、第（五）项、第（七）的规定，建议邗江区应急管理局对江苏坤佰建设工程有限公司法定代表人兼总经理谈凯进行处罚。

4、沈光亮，江苏坤佰建设工程有限公司运西村委会社区服务中心室内装修工程项目经理，未认真履行安全生产管理职责，对人员招用及教育培训、施工安排、安全防护措施落实、设备购置安全使用等方面管理不到位，对事故发生负有管理责任。建议邗江区住房和城乡建设局对沈光亮进行处理。

5、顾凡，江苏坤佰建设工程有限公司运西村委会社区服务中心室内装修工程项目部安全员，未认真履行安全生产管理职责，安全检查、安全隐患排查治理不到位，未认真开展对新招用人员的教育培训，对该起事故的发生负有责任。建议邗江区住房和城乡建设局对顾凡进行处理。

6、扬州市邗江区汊河街道运西村经济合作社，将该工程发包给江苏坤佰公司施工后，未履行相关建设手续，对事故的发生负有责任。建议汊河街道按照相关规

定对相关人员进行处理。

（二）对相关事故责任单位的处理意见

江苏坤佰建设工程有限公司，在运西村社区服务中心室内装修工程项目中，安全生产管理不到位，项目经理和安全员未依法履行安全生产管理职责，造成现场安全管理不到位。招用劳务人员未经安全教育培训合格上岗，安全交底未落实；高处作业未采取任何安全防护措施；起吊作业现场未安排专门人员管理；安全检查、隐患排查治理不到位。违反了《安全生产法》第二十五条、第四十条、第四十一条、第四十三条第一款的规定。建议邗江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对江苏坤佰建设工程有限公司进行处罚。

七、事故防范和整改措施

1、江苏坤佰建设工程有限公司主要负责人要认真学习落实《安全生产法》、《建筑法》等法律法规，依法履行安全生产职责，加强对承建工程项目的安全管理，督促指导项目管理人员认真履行安全生产管理职责，切实加强对施工现场的安全管理；工程项目管理人员要认真履行职责，对作业现场劳务人员安全生产要进行统一协调管理，对危险作业要安排专人进行现场管理，并进行安

全交底；要认真组织开展对作业人员的安全教育培训，特别是对新招用人员必须经教育培训合格后上岗，提高从业人员的安全防范意识和防范技能，确保作业安全；要认真开展安全检查和隐患排查治理，采取有效技术和管理措施，排查整改安全隐患，确保施工安全，防范发生安全事故的再次发生。

2、扬州市坤硕建筑装潢工程部投资人孙金春，作为劳务单位现场负责人，要认真学习安全生产法律法规，增强依法进行劳务作业活动的意识，要服从项目发包单位项目部的统一协调管理，对人员新进或变动、现场各项生产活动、设备设施购置使用等要及时向项目部管理人员汇报，待满足相应的安全生产条件后方可开展生产活动。

3、扬州市邗江区汊河街道运西村要认真学习《建筑法》、《建筑工程施工许可管理办法》等法律法规，依法依规开展生产经营活动，完善相关建设程序，加强施工现场管理。

4、汊河街道要加强对辖区内建设项目的安全监管和监督检查，对辖区内所有建设项目进行一次全覆盖安全检查，完善相关建设手续，督促相关建设及施工单位落

实安全生产管理责任，加强安全检查和隐患排查治理，落实安全防护措施，确保建设项目生产安全。

5、各镇（街道、园区）和行业主管部门要认真总结教训，举一反三，提高安全生产和事故防范意识，加强建筑施工领域从业人员生产安全宣传教育，加大对辖区项目建设监督检查力度，督促辖区项目建设各方全面切实履行安全生产主体责任。

运西村委会社区服务中心室内装修工程“7·20”

高处坠落死亡事故调查组

2020年11月17日