

建平县宝利铁矿“4·21”瞒报一般淹溺事故调查报告

发布日期：2026-10-27 信息来源：建平县应急管理局

目 录

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

（二）相关许可情况

（三）露天水坑情况

（四）技术工艺

（五）事故现场勘查分析情况

（六）安全管理情况

（七）事故发生经过

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援情况

（二）事故善后处置情况

（三）事故报告情况

（四）事故应急处置评估情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故有关责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的主要问题

（二）事故暴露出有关公职人员存在的问题

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

（三）其他建议

六、事故防范措施建议

建平县宝利铁矿“4·21”瞒报一般淹溺事故调查报告

2021年4月21日，位于辽宁省朝阳市建平县青峰山镇宋家湾村张窝铺组的建平县宝利铁矿发生一起露天水坑安装潜水泵过程中淹溺事故，造成1人
XXX万元。

2026年5月6日，建平县应急局接到建平县监察委员会《移送问题线索函》：接到群众举报，2019年至2021年期间（具体时间不详），青峰山镇原
某、管某某）两名工人在尾矿库修理装卸水泵过程中发生溺水，一人自救，一人溺亡的安全生产事故。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安
条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，2026年5月8日，建平县人民政府批准成立了由建平县应急局牵头，建平县公安局、建平县总工会
县卫健局、建平县民政局组成的原宝利铁选厂涉嫌瞒报生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请建平县纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和勘查论
发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关
及事故防范整改措施。

经现场勘查和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，建平县宝利铁矿“4·21”淹溺事故是一起瞒报
故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

1.建平县宝利铁矿（以下简称宝利铁矿），类型：个人独资企业，法定代表人：王某某，实际投资人：杨某某，注册地址：辽宁省朝阳市建平县青
组，成立日期：2004年05月21日，注册资本：100万元；经营范围：一般项目：矿物洗选加工，选矿，金属矿石销售，非金属矿物制品制造，非金属
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2022年10月1日，管某某任法定代表人的建平县德浩矿业有限公司与建平县宝利铁矿签订《收购合同协议书》，双方协商确定德浩矿业以100万元
机、破碎机、磁选机、浓密机等选厂加工设备，德浩矿业收购宝利铁矿。

2.建平县万得利矿业有限公司（以下简称万得利矿业）类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：李某某，统一社会信用代码：91211
所：辽宁省朝阳市建平县青峰山镇宋家湾村王洛地南组，注册资本：人民币壹佰伍拾万元整，成立日期：2024年9月29日，经营范围：铁矿开采、
售。

（二）相关许可情况

1.2025年2月21日，该公司取得由辽宁省自然资源厅签发的采矿许可证。采矿权人：建平县万得利矿业有限公司；地址：辽宁省朝阳市建平县青峰
组；矿山名称：建平县万得利矿业有限公司青峰山镇张窝铺铁矿；经济类型：有限责任公司；开采矿种：铁矿；开采方式：地下开采；生产规模：10
0.2281平方公里。有效期限：2015年9月1日至2035年2月21日。

2021年事故发生时，建平县万得利矿业有限公司正在办理采矿证延续手续，未取得采矿许可证。事发露天采坑位于上述矿区范围内，未履行安全
得安全生产许可证，处于停产状态。

2.建平县发展计划委员会（建计发〔2003〕136号）同意，建设规模为年产铁精粉4万吨。项目位于建平县青峰山乡宋家湾村，项目总投资100万
2012年3月29日，建平县生态环境局关于建平县宝利铁矿选矿年生产4万吨铁精粉项目《环境影响报告书》的批复意见（建环审〔2012〕35号），原则
论。2021年11月30日，建平县行政审批局备案《建平县宝利铁矿选矿车间技术改造建设项目》。

（三）露天水坑情况

2011年7月，青花集团收购了建平县万德利矿业有限公司，原总经理为杜某某，南山露天采坑为原万德利矿业采矿形成的遗留废弃露天坑。2020年
利铁矿签订《协议书》，将南山露天采坑租给宝利铁矿，由宝利铁矿用固废砂石进行回填并全面管理。双方未签订安全管理协议，也未约定各自的安全
利铁矿承租的露天采坑安全生产工作统一协调、管理。

经调查，回填之前的南山露天采坑内有积水，水坑长约600米、宽约300米，坑内水深约13米，坑内设置1台潜水泵，布置1条输水管路，宝利铁矿水，将选矿厂产生的毛石或尾矿通过运输车倒入露天坑内回填后，恢复耕地。调查组现场勘查发现，宝利铁矿原露天水坑现已回填完毕恢复耕地。

（四）技术工艺

宝利铁矿没有配套主体矿山，铁矿石原矿来源采用外购方式，经过破碎系统通过粗破、细破、筛分，通过球磨将铁矿石磨碎，经过一道磁选、二道成品。技改后，在原生产工艺上增加了浮选、旋流设备，用于磷粉加工。

（五）事故现场勘查分析情况

调取公安机关2021年4月21日19时30分《现场勘验检查工作记录》显示，事故现场位于辽宁省朝阳市建平县青峰山镇宋家湾村南山露天水坑，其利铁矿选厂车间，东侧、西侧为山丘，中心现场位于水坑东北侧距离岸边2米左右处，水面东西目测300米，南北目测600米，水坑东北侧岸边停放一侧发现有浮于水面的蓝色桶。

经事故调查组现场勘查，事故发生地露天水坑经回填已恢复耕地。

（六）安全管理情况

宝利铁矿2021年生产期间，共有员工15余名，其中包括主要负责人、采购员、球磨工、机修工等。每日三班，每班组工作时长8小时，工作时段时–00时，00时–8时。杨某某是主要负责人，负责全面工作，生产厂长柴某某负责选厂生产及安全管理，采购员王某某负责后勤采购及外勤。

1.安全管理组织设置情况。组织机构虚设，仅有杨某某、采购王某某、生产厂长柴某某三名实际管理人员。杨某某负责公司的全面运营管理，系任人。宝利铁矿未见公司的安全检查、隐患排查、安全教育培训及安全内业资料，未配备专职安全管理人员，未按规定配备注册安全工程师，安全管理安全”的原则负责职责范围内的安全生产工作。因时间久远，且柴某某在宝利铁矿任职时间短，企业未能提供柴某某详尽身份信息，无法联系到本人，构，也未按照监管要求开展安全生产检查和从业人员安全教育培训考核工作。万得利矿业的总经理为杜某某，负责公司全面管理，根据《关于建平县万提交安全管理相关材料的说明》，该公司未能提供事发期间的安全生产组织机构、操作规程、规章制度、检查记录、隐患整改记录及安全培训等材料。

2.安全管理制度落实情况。未能调取到宝利铁矿2021年前后的安全生产操作规程，安全生产规章、隐患排查等制度规章。未制定《全员安全生产全生产责任制落实情况进行监督考核。宝利铁矿组织向露天水坑内安装潜水泵作业时，仅为作业人员配备穿戴救生衣，并未制定采取其他防落水安全防施。事故调查组未能调取宝利铁矿2021年组织的从业人员安全生产教育培训档案资料。

（七）事故发生经过

2021年4月21日11时许，宋某某和修理工张某某在露天水坑东北部岸边安装潜水泵，抽取坑内存水至选厂车间。16时许，临近交接班，杨某某巡视到简易木筏东西走向停靠在水坑东北部岸边，距离水坑北侧岸约2米远，宋某某和张某某正站在木筏上向水下安装潜水泵。木筏是用松木树干和铁丝绑米，中部有一个方形下泵口（40cm×40cm），两侧捆绑数个容量为170L的空油桶以维持木筏稳定。为加快工作进度，杨某某上木筏帮忙，要求涉水作意安全。宋某某和张某某将潜水泵用铁丝绑在木筏的下泵口处，准备将水泵放入水中，潜水泵直径4寸，高1.5米，约600至700斤重，水泵与4寸PVC表面。杨某某要求安装潜水泵时要即时沟通，缓慢下放确保安全，宋某某站在木筏中部靠南位置负责将潜水泵通过下泵口放入水中，杨某某和张某某两手抱住抽水管稳步下放，两人同步配合控制水泵下潜幅度。16时30分许，宋某某在未与杨某某和张某某提前告知的情况下，用钳子直接将绑着水泵的瞬间坠入水下，潜水泵拉拽抽水管急速下坠，木筏受到潜水泵抽水管下坠时产生的应力作用，向南发生侧翻，宋某某、杨某某和张某某三人突然落入水某某救生衣，将宋某某带入水下，杨某某、张某某落水后依靠救生衣浮力漂浮于水面。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成工人宋某某（男，57岁，身份证号：211322XXXXXX，死亡时间2021年4月21日）1人溺亡，事故直接经济损失XXX万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援情况

2021年4月21日16时40分，采购王某某正在距离水坑5公里远的泵房内，接到厂子工人电话，得知木筏翻船，宋某某坠入水下，便立刻赶到现场。场后，看到杨某某和张某某湿身站在岸边，因厂区救援人员均不会游泳，无力下水营救。王某某立即拨打了110、120报警电话，同时电话向时任青峰告事故情况，请求救援。杨某某因呛水被送往医院，张某某没有受伤便直接回家了。约20分钟后，120救护车抵达事故现场待命。青峰山镇人民政府救，4月21日22时许，蓝天救援队抵达事发现场，救援人员乘坐救生艇使用锚钩在露天水坑落水点继续搜救，仍未发现宋某某。4月22日上午5时许，潜水员潜入水坑内寻找宋某某，于水下发现宋某某救至岸边。经在现场等待的120急救医生诊断后，宣布宋某某溺水身亡。

（二）事故善后处置情况

2021年4月22日，宝利铁矿与宋某某家属签订《赔偿协议》，宝利铁矿一次性支付XXX万元赔偿款，双方达成和解。4月23日，建平县公安局物证单》，死亡性质：溺死，宋某某家属携带《火化通知单》，在建平县殡仪馆进行火化。

（三）事故报告情况

事故发生后，宝利铁矿王某某立即向时任青峰山镇党委书记张某东报告，张某东向时任公安局局长丛某某报告，但丛某某已死亡无从查证。张某东应急管理部门报告事故情况，瞒报事故。

（四）事故应急处置评估情况

宋某某、张某某和杨某某落水后，杨某某和张某某被救上岸，发现宋某某发生溺水事故后，立即上报并合力积极救援，未因救援导致事故扩大。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

宝利铁矿宋某某乘坐木筏在露天水坑安装潜水泵，擅自冒险用钳子剪断木筏上绑定潜水泵的铁丝线，致使约700斤重的水泵连带抽水管突然坠入水抽水管下坠时产生的应力作用，向南发生侧翻并沉入水中，宋某某从木筏上坠入水坑内淹溺致死。

（二）事故间接原因

1.未按规定开展安全教育培训。宝利铁矿未组织从业人员针对露天水坑安装潜水泵作业进行安全技术交底，未组织作业人员安全生产教育培训，危险性认识不足，自我安全防范意识不够。

2.未按照规定设置安全管理机构。宝利铁矿虚设安全管理机构，未配备专职安全管理人员，而由负责生产、技术管理的厂长一人兼任，不能满足

3.未排查治理事故隐患。宝利铁矿组织的安全检查和隐患排查流于形式。未采取技术管理措施及时治理消除向露天水坑安装潜水泵作业中存在的事

4.对承租单位安全管理不到位。万得利矿业未与宝利铁矿签订安全管理协议，也未约定各自的安全生产管理职责，未对出租的露天水坑安全生产理，未及时督促整改宝利铁矿回填露天水坑时存在的安全隐患问题。

四、事故有关责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的主要问题

宝利铁矿，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》（2014版）第二十一条的规定，未设置安全生产管理机构人员且安全管理人员数量不能满足工作要求；违反《安全生产法》（2014版）第二十五条的规定，未按照规定组织从业人员进行安全生产教育和培训，要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；违反《安全生产法》（2014版）第三十八条的规定，未建立健全事故隐患排查治理制措施，及时发现并消除向露天水坑安装潜水泵过程的事故隐患。

万得利矿业，未落实安全生产责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第四十六条的规定，未与宝利铁矿签订安全管理协议，也未约定责，未对出租的露天水坑安全生产工作进行统一协调、管理，未及时督促整改宝利铁矿回填露天水坑时存在的安全隐患问题。

（二）事故暴露出有关公职人员存在的问题

建平县青峰山镇原党委书记张某东，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向应急管理部门报告，瞒报事故

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

宝利铁矿，违反《安全生产法》（2014版）第二十一条、第二十五条、第三十八条的规定，依据《安全生产法》（2014版）第一百零九条第（一）I罚款。

万得利矿业，违反《安全生产法》第四十六条的规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项规定，建议处XX万元

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.宋某某，宝利铁矿雇用的修理工，在宝利铁矿露天水坑安装潜水泵作业，宋某某未提前与同班组人员杨某某和张某某沟通，用钳子直接将绑着潜泵连带抽水管瞬间通过木筏下泵口坠入水中，木筏受到潜水泵抽水管下坠时产生的应力作用，向南侧发生侧翻，宋某某身上的救生衣被木筏上的铁丝勾淹溺死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于宋某某已在事故中遇难，建议免于追究其责任。

2.杨某某，宝利铁矿实际控制人，系该单位安全生产第一责任人。违反《安全生产法》（2014版）第十八条的规定，督促检查本单位安全生产工作除露天水坑安装潜水泵作业时存在的事故隐患，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》（2014版）第九十二条的规定，建议处2020年年收入百

3.杜某某，万得利矿业总经理，该单位安全生产第一责任人。违反《安全生产法》（2014版）第十八条的规定，督促检查本单位安全生产工作不到坑的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》（2014版）第九十二条的规定，建议处2020年年收入百分之三十的罚款。

（三）其他建议

对建平县青峰山镇原党委书记张某东在事故中的责任，建议移交建平县纪委监委处理。

六、事故防范措施建议

（一）宝利铁矿，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任。要切实保证全员安全生产责任制的落实，建立相应的机制，对全情况进行监督考核，杜绝违章作业行为。要加大安全生产的投入，聘用注册安全工程师，落实五职矿长制度，提高安全生产管理水平。要建立专职安全生产机械化管理，定期组织专项检查，积极治理存在的问题和隐患。要按照规定开展车间、班组级安全生产教育培训，提高从业人员安全防护技能。

（二）万得利铁矿，进一步加强企业管理，加强对出租的生产经营场所进行统一协调及管理，及时签订安全生产管理协议，约定安全生产管理职责分级落实管控措施；要加强安全检查，及时采取技术管理措施治理消除，确保生产安全。

（三）建平县青峰山镇人民政府，进一步压实安全生产责任，加强对非煤矿山企业的安全监管，提高对非煤矿山领域安全生产工作的重视程度，严强矿山安全生产工作的实施意见》、《防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》等有关工作要求，制定一企一策具体落实措施，要督促矿山企业全意识，提高事故防范能力；要进一步压实领导责任，严格执行民主决策集体讨论制度，建立健全生产安全事故报告体系，确保及时、如实报告事故，违法违纪行为的发生；加大对事故警示教育力度，确保我县安全生产形势的稳定向好。

原宝利铁选厂涉嫌瞒报生产安全事故调查组

2026年9月2日

国家部委网站 省级政府网站 市级政府网站 各区县政府网站 县

关于本网
网站声明
网站地图

主办单位：建平县人民政府办公室
辽公网安备21132202000054号
辽ICP备08100901号-1

版权所有：建平县人民政府
网站标识码:2113220007
邮编：122000

邮箱：jpdzzw@163.com