“11•25”事故案调查报告

2020-02-10 16:00 来源：“11·25”事故案调查报告

凤山县第二建筑有限公司良利采石场

“11·25”事故案调查报告

2019年11月25日13时20分许，广西凤山县第二建筑有限公司良利采石场发生作业台阶坍塌挖掘机司机坠落事故。根据《生产安全事故报告和条例》（国务院令493号）的规定，凤山县应急管理局依照凤山县人民政府对政府事故调查组的事故调查报告批复，经局领导批准，对事故发生单山县第二建筑有限公司良利采石场进行立案调查（案号：（凤）应急立〔2020〕1号）

调查情况如下：

一、广西凤山县第二建筑有限公司良利采石场基本情况

单位名称：广西凤山县第二建筑有限公司良利采石场

单位地址：凤山县凤城镇良利村

采矿权人：广西凤山县第二建筑有限公司

采矿许可证证号：C4512232015107130140337采矿许可证有效期限为3年（自2018年11月12日至2021年11月12日）

经营范围：建筑石料用灰岩开采，规模50万t/a

广西凤山县第二建筑有限公司法人代表：陈鹏

广西凤山县第二建筑有限公司良利采石场负责人：卢琦

该采石场于2016年5月20日初次申报取得《安全生产许可证》，证号为（桂M）FM安许证字〔2016〕0005号，有效期为3年（2016年5月20日至月19日）。采石场目前正进行改扩建施工，待施工结束后，经过验收评价再申报领取安全生产许可证。

二、调查情况

（一）广西凤山县第二建筑工程有限公司良利采石场“11•25”事故凤山县人民政府调查组的调查情况、原因分析及处理建议。

事故发生后，凤山县人民政府成立凤山县良利采石场“11.25”事故的政府调查组（下称：事故调查组），开展事故调查工作。在调查过程调查组通过现场勘查、专家鉴定和调查取证，查清了事故发生的直接原因、间接原因，认定了事故的性质、相关人员责任，并对责任人提出了处理

1.事故发生经过。事故调查组调查核实：2019年11月25日中午，采石场管理员联系广西桂大爆破工程有限公司凤山县分公司对第二作业平台排险作业。采石场管理员安排挖掘机司机卢健操作挖掘机协助搬运爆破物资到爆破作业点。13时20分左右，卢健第二趟运送爆破物资返回途中，作侧突然崩塌，挖掘机从第二作业平台的采面边坡侧翻落到深度大约35米的第一装载平台，造成挖掘机损坏，司机卢健被甩出驾驶室，被坍塌滑落石事故发生后，石场管理人员、安全员及在场的工人立即赶到事故现场进行抢救。凤城镇人民政府、凤山县应急管理局立即赶到现场组织指挥救援。施救，14时左右才把卢健从石堆里救出并转移到安全地点。经120医务人员抢救和检查，受害者卢健已无生命特征，确定死亡。经测算，这起事故损失共计人民币180万元。

2.事故原因和事故性质。事故调查组认定，良利采石场“11·25”事故由于事故单位安全生产主体责任落实不到位，安全管理混乱，隐患排于形式；现场安全管理缺失，民工冒险作业时，没有得到及时制止和纠正导致的责任事故。

（1）事故发生的直接原因是：挖掘机司机卢健冒险作业，未将平台内侧清理整平并靠内侧行车，而冒险沿由松土石方堆筑的外侧通过，导侧崩塌，挖掘机坠落造成人员伤亡。

（2）造成此次事故的间接原因是：一是采石场形成装载平台的施工方法不正确。按照技术规程，装载平台不能采用松方堆筑形成，应施工基岩上。该采石场采用爆破上部矿体下来的松方堆筑形成+720m的装载平台不符合安全规定。二是企业安全管理不到位。采石场对挖掘机通过采用形成平台外侧有潜在的安全隐患认识不足，对挖掘机行驶线路没有经过安全确认即安排作业，在无法判定平台是否安全稳定的情况下,没有制定安施,日常安全隐患排查和安全确认落实不到位。

3.处理建议。事故调查组建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的有关规定对主要负责人给予行政处罚。依据《中华人民共和产法》第一百零九条的有关规定对广西凤山县第二建筑工程有限公司良利采石场给予行政处罚。

（二）安全监管执法人员对法定代表人陈鹏、主要负责人卢琦、安全员罗宏展的询问情况。

县应急管理局安全生产执法人员分别对采石场安全员罗宏展、法人代表陈鹏、石场负责人卢琦进行调查询问，制作了《询问笔录》。他们均凤山县第二建筑有限公司良利采石场存在安全生产主体责任落实不到位，安全管理混乱，隐患排查整改流于形式；现场安全管理缺失，民工冒险作有得到及时制止和纠正等事实，并认定事故调查组对他们进行调查询问时制作的《询问笔录》属实。

三、事故责任认定

经调查认定：广西凤山县第二建筑有限公司良利采石场在“11·25”挖掘机坠落事故中负有主体责任落实不到位，安全管理混乱，隐患排查整式，现场安全管理缺失的责任。

四、处理意见和法律依据

广西凤山县第二建筑有限公司的法人代表是陈鹏，良利采石场是广西凤山县第二建筑有限公司的下属企业，广西凤山县第二建筑有限公司良的负责人为卢琦，综合有关事实证据卢琦的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五款的规定，经调查，广西凤山县第二建筑有限采石场负责人卢琦2018年年收入为3.6万元，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款的规定，建议给予卢琦人民币1.08万元罚款罚。

广西凤山县第二建筑有限公司良利采石场的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第五、第六款的规定，依据《中华人民共生产法》第一百零九条第一款的规定以及《凤山县人民政府关于凤山县第二建筑工程有限公司良利

采石场“11·25”事故调查报告的批复》意见，建议给予广西凤山县第二建筑有限公司良利采石场人民币26万元罚款的行政处罚。

附件：凤山县人民政府关于凤山县第二建筑工程有限公司良利

采石场“11·25”事故调查报告的批复

凤山县应急管理局

调查人员：莫秀全、卢运明

2020年2月10日

政府网站找错

网站地图 政务新媒体 地址：凤山县凤城镇朝阳大道28号行政中心6楼

主办单位：凤山县人民政府办公室 电话：0778-6813455

承办单位：凤山县大数据发展局 电话：0778-6818030

桂公网安备 45122302000109号 桂ICP备09007393号 网站标识码：4512230001

“凤山县