
乐活哈南

**********有限公司
“11•10”一般起重伤害事故调查报告

2024年11月10日7时35分许，位于哈尔滨市**区**路的**********有限公司院内，发生一起起重伤害事故，导致1人死亡，直接经济损失150余万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《哈尔滨市人民政府办公厅关于进一步明确相关行政区与开发区安全监管事权划分的意见》等有关规定，**区人民政府成立了由主管区领导任组长，**区应急管理局、**区总工会、哈尔滨市公安局**分局组成的事故调查组，并将事故情况向**区人民检察院和**区纪委监委做了报告。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经事故调查组调查认定，*********有限公司“11•10”起重伤害事故是因违反操作规程作业而引发的一起一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故相关单位概况

*********有限公司（以下简称**公司），成立于2018年5

月18日，法定代表人付某某，统一社会信用代码：91**********7Q，企业类型：有限责任公司（自然人独资），注册地址：哈尔滨市**区**大街**********，所属行业：服务业，经营范围包含：计算机软件开发，自动化制造工艺系统研发，信息系统集成服务，楼宇自动化控制设备、监控设备、变频设备、配电设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、机电设备、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务及现场组装、维修、安装服务等。

**********有限公司（以下简称****公司），成立于2012年7月6日，法定代表人黄某某，统一社会信用代码：91**********7B，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：哈尔滨市**区*****，所属行业：制造业，经营范围包含：开发、生产、销售：水处理用玻璃钢壳体及复合材料制品、水处理设备、净水器材、家用电器及相关技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

（二）合同签订情况

2024年8月19日，****公司与**公司签订《采喷涂设备购销合同》，**公司负责安装喷漆房2套、烤漆房1套等设备，交货地点为**路和***路交口（****公司在**区**路新建厂房）。10月20日，**公司负责人付某某雇佣刘某某、李某某、周某到****公司开始安装喷漆房。

****公司与**********有限责任公司签订《建设工程施工合同》，工程内容：**********有限公司**********一期项目。工程地点：**路与***路交口东侧。

（三）事故现场情况

事故发生在****公司位于**路附近的新建厂房内，厂房内西南角建有彩钢夹芯板喷漆房，喷漆房东西长23.5米，南北宽10.5米，高2米。在喷漆房上方、南北向安装限重2.8吨门式起重机，起重机导轨路经喷漆房上方，起重机主梁距地面6.8米，距屋顶15米。**********有限责任公司在喷漆房上方屋顶安装吊灯，吊灯灯头距起重机主梁2.1米。

事故发生时，**********有限责任公司辅助安装吊灯的工人王某某，在紧邻喷漆房北侧的剪叉式升降车内调试设备，其佩戴了安全帽和安全带。剪叉式升降车位于喷漆房和门式起重机中间，升降车起升高度约12米，高度超过起重机主梁。

**公司的刘某某、李某某、周某在喷漆房附近准备安装喷漆房钢梁，刘某某负责操作门式起重机吊运钢梁至喷漆房上方，钢梁放置在升降车北侧地面上，运送到使用位置，需路经升降车。

（四）事故发生单位安全管理情况

**公司只有负责人付某某一名员工，无固定办公地点，小作坊式经营，付某某凭经验开展安全管理工作，对临时雇佣人员口头进行安全教育。施工作业时，付某某直接参与，并在现场监督检查安全工作。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

11 月 10 日，刘某某、李某、周某 3 人到****公司准备安装前一日未安装的喷漆房钢梁。李某某、周某准备安装工具，刘某某在距离喷漆房南侧 5 米左右的地面，将准备吊装的 3 米钢梁用吊带系挂到门式起重机吊钩上，手持遥控器、背对喷漆房，操作起重机准备将钢梁运送到喷漆房安装位置。刘某某操作起重机前，看到在喷漆房附近，有一名工人在使用升降车安装吊灯，升降车位于起重机行驶轨道内，并且高于起重机主梁，如不避让，起重机会撞到升降车，但刘某某没有提醒升降车上的人员避让。刘某某操作起重机时，注意力集中到起重机吊运的钢梁上，没有关注升降车位置，行进的起重机将升降车撞倒，升降车上的作业人员王某某随升降车坠落到喷漆房北侧地面上。

（三）人员伤亡情况

事故造成王某某死亡，无其他人员伤亡。王某某，男，43 岁，身份证号：232**********1X。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

现场工作人员立即拨打了 120 急救电话，120 救护车到达现场后，将王某某送至**区***医院进行救治。经初步检查，按照医生建议，将王某某转至哈尔滨********医院继续救治。15 时，王某某经抢救无效死亡。

（二）评估情况

事故发生后，现场人员第一时间拨打了急救电话，及时上报政府监管部门，事故现场应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

刘某某违反操作规程，操作起重机时，未确定现场人员处于安全区内，未及时告知升降车操作者避让；注意力不集中，操作起重机撞倒升降车。以上是导致事故发生的直接原因。

（三）事故相关检验检测情况

2024 年 12 月 16 日，哈尔滨****鉴定中心出具《哈尔滨****鉴定中心司法鉴定意见书》（哈**（2024）病司鉴字***号），鉴定意见：王某某符合因外伤致右肱骨骨折、左胫腓骨骨折、双侧肋骨多发骨折、胸主动脉破裂，导致大出血死亡。

（三）其他可能因素排除

哈尔滨市公安局**分局排除人为刑事嫌疑。

（四）间接原因分析

**公司未落实企业主体责任，作坊式作业，安全管理工作开展不力。对作业人员进行教育培训流于形式，导致作业人员安全意识淡薄。

付某某，未履行主要负责人安全管理职责，安全管理能力不足，对现场作业人员管理不到位，安全教育流于形式，没有发现并消除作业现场事故隐患。

四、有关单位和人员存在的主要问题

**********有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条的规定，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未对从业人员进行安全生产教育和培训。

付某某，**********有限公司主要负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，未建立安全生产责任制及各项安全管理规章制度和操作规程，未对作业人员进行教育培训和技术交底，未对现场作业隐患进行排查。

刘某某，**********有限公司临时雇佣人员，违反《起重机械安全规程》第 17.1 条的规定，启动起重机前，未确定所有人员处在安全区内。

五、对有关责任单位及责任人的处理建议

**********有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条的规定，建议**区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定给予罚款的行政处罚。

付某某，**********有限公司主要负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，建议**区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定给予罚款的行政处罚。

刘某某，**********有限公司工人，违反《起重机械安全规程》第 17.1 条的规定，其行为造成致人死亡的严重后果，涉嫌

刑事犯罪，建议公安机关对其立案调查。同时建议**区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条的规定给予罚款的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

*********有限公司要落实企业主体责任，严格遵守法律法规的要求，制定安全生产责任制及管理制度和操作规程，对作业人员进行培训和考核，提高员工安全意识；深入排查作业事故风险，有针对性地制定管控措施，消除事故隐患；主要负责人要深入作业现场开展“三违”作业的检查工作，杜绝再次发生类似事故。

政府行业监管部门要落实事故“四不放过”原则，落实对责任单位和责任人的惩处，监督事故单位整改情况。举一反三，向监管企业通报事故情况，督促各企业扬长避短，严格落实企业主体责任，避免发生类似事故。

**区政府事故调查组

2025 年 2 月 6 日