政府信息公开

索引号：	11341800730027408D/202301-00041	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	池州市应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管
标题：	青阳县佳德环保材料有限公司“2022·10·21”机械伤害事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：		**发布日期：**	2023-01-06

青阳县佳德环保材料有限公司“2022•10•21”机械伤害事故调查

报告

发布时间：2023-01-06 16:51　来源：池州市应急管理局　字号：[**默认** 大 超大]　　文本下载

青阳县佳德环保材料有限公司

“2022·10·21”机械伤害事故调查报告

2022年10月21日07时18分，青阳县佳德环保材料有限公司制砂车间发生1起机械伤害事故，致1人死亡。

事故发生后，市政府领导立即做出批示，要求青阳县妥处善后，深刻吸取事故教训，加强事故隐患排查；市应急管理局提级调查，一案双查，严肃问责。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办〔2007〕85号）等有关法律法规和文件规定，2022年10月26日，池州市应急管理局牵头成立了由池州市应急管理局主要负责人任组长、青阳县人民政府分管负责人任第一副组长、池州市应急管理局分管负责人任副组长的青阳县佳德环保材料有限公司“2022•10•21”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组成员单位有池州市公安局、池州市发展和改革委员会、池州市经济和信息化局、池州市人力资源和社会保障局、池州市总工会。同时，邀请池州市纪委监委和两名专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问谈话，在综合分析的基础上，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了处理建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位情况。

青阳县佳德环保材料有限公司（以下简称佳德环保），成立于2011年5月6日，公司统一社会信用代码91341723574******，法定代表人钟琴，注册资本：伍佰万元整，注册地址：安徽省池州市青阳县木镇工业园区，经营范围：石灰石、白云石、方解石的尾矿处理、废渣处理（尾砂库建设除外）；建筑材料

（化学危险品除外）加工、销售。总经理钟*受钟琴委托代为履行法定代表人安全生产职责。公司现有员工35人，施*武任生产厂长，章*品任兼职安全员。公司为安全生产标准化三级企业。

（二）建设项目概况及相关合同签订情况。

1.2011年10月29日，青阳县佳德环保材料有限公司日处理3500吨非金属矿尾矿、废渣项目在青阳县发展和改革委员会备案，建设性质为新建。2016年12月2日，青阳县佳德环保材料有限公司年处理150万吨非金属尾矿技术改造项目在青阳县经济和信息化局备案。2018年，佳德环保委托池州市金手指安全技术咨询服务有限公司开展年处理150万吨非金属尾矿生产线安全现状评估，并形成了书面报告。

2.2022年10月2日，佳德环保与邹*生签订了《劳动合同书》，并安排至厂区从事普工岗位工作。合同期限自2022年10月2日至2022年12月31日止。

（三）属地及监管部门履职情况。

1.青阳县木镇镇政府。每季度召开一次安全生产会议，研判部署全镇安全生产工作。每年与全镇企业签订安全生产和消防目标管理责任书，聘请第三方机构对全镇企业开展安全检查。镇政府设安监站，协助镇长、分管副书记对全镇企业开展安全生产监督检查工作。至事发前，2022年青阳县木镇镇共对佳德环保开展安全检查4次。

2.青阳县应急管理局。县应急管理局内设安全生产基础股，负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作。制定并实行《青阳县工贸企业安全生产分级分类监督管理实施细则》（青安办〔2022〕8号），将94家企业列入县应急管理局2022年度重点执法工贸企业名单。按照年初制定的年度安全生产监督执法检查计划，结合防范机械伤害专项治理行动，共检查企业276家次。结合“安全管家”查隐患机制，按照国家、省、市应急管理部门要求，深入开展了工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”。2022年6月15日，青阳县应急管理局对佳德环保开展执法检查,排查消除问题隐患6项。

（四）现场勘查情况

1.事故发生地点。佳德环保制砂车间1#皮带运输机尾轮处。1#皮带运输机尾轮处于主进料仓下部地坑中。

2.事故工段工艺流程。回收矿山石粉由料仓喂入1#皮带运输机转至2#皮带运输机，经洗矿设备进行清洗后，通过皮带输送机送至制砂机进行制砂。

3.事故设备基本情况。1#皮带运输机，所属车间：制砂车间。电机型号Y2VP-180L-4，功率22KW，皮带机变频器型号NVF2G-22/TS4。皮带型号B1000，带宽1m，带长30m，名义带速1.25米/秒，额定输送量120吨/小时。机尾滚筒名义直径400mm，滚筒长度1.1m，安装高度50cm，滚筒外侧与墙体间距为50cm，皮带机架与坑道侧边墙体间距60cm，滚筒与皮带运输机第一个托辊架间距40cm。

4.事故设备安全防护情况。①1#皮带运输机尾轮滚筒防护设施缺失。经询问，滚筒防护罩因10月20日晚皮带检维修后未及时恢复。②皮带机机尾未设急停拉绳开关。

5.事故作业现场情况。①1#皮带运输机上行皮带堆满砂石，基坑尾轮处上行皮带断裂，裁剪痕迹明显，下行皮带及地面各有一处血迹。②地坑地面浸水，拐角处放有一把铁锹、一个扫把、一顶草帽。③制砂车间厂房西侧圆筒料仓设有监控摄像头，朝向厂房东面。1#主进皮带运输机地坑位于地下，超出监控范围。

（五）**天气情况**

根据资料，2022年10月21日，青阳县多云，温度14℃ ~ 26℃，北风转东北风 <3级。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2022年10月20日晚，机修工王*牛为更换皮带运输机小托辊，将1#皮带运输机机尾滚筒防护拆除（检修完成后，口头向安全员章*品报告检修完毕。滚筒防护未恢复）。生产厂长施*武接到章*品检维修完成的口头报告后，通知开机生产。

10月21日07时许，邹*生到达公司制砂车间，手拿大竹扫把、头戴草帽、脚穿雨靴，开始当天清扫作业，当天工作是用大竹扫把清扫制砂车间地面灰尘及砂石。07时16分，邹*生从1#皮带运输机西侧进入地坑。07时18分，1#皮带运输机停止。07时23分，生产厂长施*武巡视到制砂车间时，发现1#皮带运输机处于停运状态。在沿1#皮带运输机查看停机原因过程中，发现邹*生身穿雨衣趴伏在主进料仓下部1#皮带运输机尾轮处。施*武对邹*生喊了几声，见其无回应，就

赶紧进入地坑中，看到邹*生右脸颊有血，右手小臂约一半被卡进尾轮滚筒与下皮带间，头部右侧贴在下方皮带上。因用手无法拉动，07时25分，施*武电话告知电工刘*胜过来帮忙。刘*胜赶来用裁纸刀（美工刀）将皮带割断后，施*武、刘*胜二人便将邹*生抬出坑道，进行现场施救。07时28分，施*武向公司总经理钟*电话汇报。07时30分，施*武拨打了120、110电话。后邹*生经青阳县人民医院抢救无效于当日08时03分死亡，并出具死亡证明书（死亡原因：颅内损伤）。

（二）人员伤亡和直接经济损失

1.事故伤亡情况

邹*生，男，71岁，青阳县人，身份证号340224**********。

2. 直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，此次事故共造成直接经济损失约90万元。

（三）应急处置及善后处理情况

1.应急处置情况

10月21日07时50分许，青阳县木镇镇接佳德环保事故报告后，人大主席、镇长、副书记立即赶赴事故现场。

10月21日08时许，青阳县应急管理局接木镇镇政府事故报告后，主要负责人、分管负责人立即赶赴现场，了解事故经过，对事故现场拍照取证，设置安全警戒线，封闭事故现场。同时，向市应急管理局电话快报。

10月21日08时56分，青阳县应急管理局以事故快报表形式，将事故情况上报至池州市应急管理局。

10月21日09时50分，池州市应急管理局以事故快报表形式，将事故情况分别上报至省应急管理厅和市委、市政府。

2.善后处理情况

10月21日，佳德环保与邹*生的亲属签订了《赔偿协议书》，善后事宜处理完毕，家属情绪稳定。

3.评估结论

事故发生后，事故信息报送渠道畅通，信息流转及时。木镇镇党委政府、青阳县应急管理局应对处置得当。佳德环保应急救援和善后工作有序稳妥。

三、事故原因和性质认定

经现场实地勘查、查阅监控视频、台账资料、询问相关人员等，结合专家提交的技术分析报告，调查组认定该起事故的原因为：

（一）直接原因

邹*生在进行清扫作业时，冒险进入无安全防护的1#皮带运输机尾轮易挤夹危险区，右手臂不慎被转动的皮带带入尾轮滚筒与下行皮带之间，受皮带拉力影响，身体失去平衡，导致头部撞击皮带架受伤死亡。

（二）间接原因

1.1#皮带运输机尾轮易挤压危险区安全防护不到位，滚筒防护因检维修拆除后未及时恢复；皮带机机尾未设紧急拉绳开关。

2.佳德环保对从业人员开展的安全生产教育培训不到位，致使作业人员对岗位存在的安全风险认知不足，安全防范意识不强。未能有效督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程。检查本单位安全生产状况不到位，未能及时消除生产作业现场事故隐患。

3.青阳县木镇镇对辖区内企业安全监管不细，工贸行业防范化解机械伤害事故专项治理开展不扎实。

（三）人为破坏等因素排除情况

经现场勘查，结合医院及公安机关出具证明，排除人为故意、自然灾害、突发致命性疾病等因素引起事故发生的可能性。

（四）事故性质

经调查认定，该起事故是一起机械伤害导致的一般生产安全责任事故。

四、属地及有关责任单位存在的主要问题

1.佳德环保公司安全生产教育和培训内容针对性不强，未将极易引发机械伤害事故的皮带运输机相关安全知识列入培训考核中，以致员工对岗位存在的安全风险认知不足，安全防范意识不强。督促从业人员落实本单位的《设备挂牌操作制度》和《机械维修工安全操作规程》不力，检维修作业完毕未经检查验收确

认，造成1#皮带运输机机尾滚筒安全防护未能及时复位。企业主要负责人及相关安全管理人员检查本单位安全生产状况不到位，未能及时消除生产作业现场事故隐患。

2.青阳县木镇政府，部署开展工贸行业防范化解机械伤害专项治理工作不扎实，安全监管不到位。

五、责任认定及处理建议

（一）建议不予追究责任人员（1人）

1.邹*生，普工，安全防范意识薄弱，冒险进入清扫范围外的皮带运输机机尾易挤压危险区，对本起事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议追究责任人员（4人）

1.王*牛，佳德环保机修工，将1#皮带运输机机尾滚筒防护设施拆除检修完成后，未及时将拆除后的防护设施进行复位，留下安全隐患，对事故发生负有一定责任，建议佳德环保公司按照企业内部管理规定对其进行处理。

2.章*品，佳德环保安全员，开展本单位安全生产教育培训不到位，对现场作业安全管理不善，未能及时排查消除事故隐患，对事故发生负有一定责任，建议佳德环保公司按照企业内部管理规定对其进行处理。

3.施*武，佳德环保生产厂长，安全责任意识不强，组织开展本单位安全生产教育培训不到位，在接到安全员章小品关于1#皮带运输机检修完成口头报告后，未进行现场确认，致使滚筒防护设施缺失后的隐患未及时消除，未能有效履行职责范围内安全生产责任，对事故发生负有管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，建议由青阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其进行处罚。

4.钟*，佳德环保总经理，全面负责公司日常生产经营管理，制定了本单位安全生产管理制度和岗位安全操作规程，但实施《设备挂牌操作制度》和《机械维修工安全操作规程》不到位；组织开展新入职员工安全教育培训不力；督促、检查本单位安全生产状况不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，履行安全生产第一责任人责任不力，对本起事故发生负有重要管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项的规定，建议由青阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，对其进行处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位（1个）

1.佳德环保，未有效组织对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对本次事故发生负有直接管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，建议由青阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定对其进行处罚。依据《安徽省企业安全生产标准化建设定级实施办法》第十二条的规定，建议由池州市应急管理局撤销该企业三级安全生产标准化等级。

（四）其他处理建议单位及个人（2个）

1.顾*丰，木镇镇政府安监站工作人员，履行安全监管职责不到位，对事故发生负有一定监管责任，建议其向木镇镇政府作深刻书面检查。

2.木镇镇政府，部署开展工贸行业防范化解机械伤害专项治理工作不扎实，日常安全检查不细致，重要特别时期发生事故造成不良社会影响，建议木镇镇政府向青阳县政府作深刻书面检查。

六、事故预防措施

（一）佳德环保要举一反三，建立完善全员安全生产责任制，明确各岗位职责，确保专人专岗、职责分明。鉴于钟琴不能有效履行法定代表人安全生产法定职责，建议及时予以变更。要按照省、市有关工作部署要求，采取安全设施设计诊断、安全现状评价等“三同时”补救措施，全面查清企业安全管理存在的漏洞盲点。要全面组织开展隐患排查治理，采取技术、管理措施，及时发现并消除各类安全隐患。要充分辨识管控设施改造、检维修作业中潜在的安全风险，加强检维修作业现场安全管理，严格执行检修作业断电挂牌和专人监护制度。突出危险区域、现场作业条件差的岗位以及新入场人员、转岗人员，有效全面组织作业人员安全教育培训，开展事故反思，提升员工安全生产知识和安全风险防范意识，有效督促从业人员严格遵守安全生产规章制度和岗位安全操作规程。对所有皮带运输机开展一次安全隐患排查，对皮带运输机尾轮等危险区域加强安全防护，完善皮带运行与防护栏杆开启联锁装置。要在生产车间存在较高安全风险区域增设监控设置，实现全方位无死角的监控覆盖，以技术手段提升企业本质安全水平。

（二）青阳县要认真贯彻落实地方党委政府“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，督促木镇镇政府、青阳县应急管理局认真履行安全监管职责，坚决夯实属地管理、部门监管和企业主体责任。要强化基层安全监管力量，配齐配强基层安监站监管人员，进一步打通安全生产监管执法“最后一公里”。要按照国家、省、市关于应急管理工作系列部署安排，围绕安全生产专项整治三年行动，紧盯重大安全风险集中的重点行业领域、安全监管不到位的“小散远”单位等，切实把责任措施落实落细。要强化对企业的安全监管，压实企业安全生产主体责任，加强对从业人员培训、安全管理制度执行、检维修作业等情况的检查，对重点问题、重大隐患紧盯不放，有效提升企业安全管理水平，防止事故发生。

附件：青阳县佳德环保材料有限公司“2022•10•21”机械伤害事故调查组成员名单

青阳县佳德环保材料有限公司

“2022•10•21”机械伤害事故调查组

站点地图　页面纠错

主办单位：池州市应急管理局

联系电话：0566-2819195





皖ICP备2021012755号-1

皖公网安备 34170002000049号

网站标识码：3417000049

本站已支持IPv6访问