索引号	11321027014455428A/2025-463392
体裁分类	
主题分类	
组配分类	业务工作
发布机构	邗江区应急管理局
生成日期	2025-10-13
文号	
时效	
名称	上海某工程有限公司“7.28”物体打击死亡事故调查报告

上海某工程有限公司“7.28”物体打击死亡事故调查报告

访问量：95

上海某工程有限公司“7.28”物体打击死亡事故调查报告

区政府：

2025年7月28日15时11分许，位于邗江区某项目施工现场，由上海某工程有限公司承包的某桩基工程，在平整场地作业过程中发生一起物体打击事故，导致1人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、市政府《关于规范生产安全事故报告和调查处理工作的指导性意见》（扬府发〔2007〕218号）、《邗江区突发生产安全事故应急处理办法》（扬邗政办〔2013〕61号）和区政府《关于规范一般生产安全事故调查处理和评估工作的通知》（扬邗政办〔2023〕25号）的相关规定，7月28日，邗江区政府成立由区应急管理局牵头，区纪委监委、区公安分局、区总工会、区住建局等部门组成的事故调查组，并邀请区人民检察院派员参加，对事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅视频监控、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、相关单位和人员概况

1.建设单位：扬州某产业园有限公司，营业场所：江苏省扬州市邗江区，法定代表人：殷*，注册资本：270000万元整，统一社会信用代码：913210********4R2T，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：主营建设工程施工等。

2.总承包单位：中国某集团有限公司，注册地址：成都市锦江区，法定代表人：朱*繁，注册资本：伍拾叁亿贰仟叁佰叁拾肆万叁仟零壹拾元，统一社会信用代码：915101********490X，类型：有限责任公司（国有控股），经营范围：主营建设工程施工等。

3.监理单位：江苏某管理有限公司，注册地址：扬州市广陵，法定代表人：于*来，注册资本：1000万元整，统一社会信用代码：913210********556J，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：主营工程监理等。

4.分包单位：上海某工程有限公司，注册地址：上海市奉贤区，法定代表人：陈*，注册资本：4000万元整，统一社会信用代码：913101********574K，类型：

有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：主营建设工程施工等。

5.租赁单位1：上海某租赁有限公司，注册地址：上海市奉贤区，法定代表人：王*，注册资本：100万元整，统一社会信用代码：913101********PD5U，类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：主营机械设备租赁等。

6.租赁单位2：扬州某吊装有限公司，注册地址：扬州市江都区，法定代表人：王*华，注册资本：100万元整，统一社会信用代码：913210********KD7U，类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：主营建筑工程机械与设备租赁等。

二、工程项目承包发包情况

2025年4月9日，扬州某产业园有限公司（以下简称某产业园公司）与联合体牵头人中国某集团有限公司（以下简称某集团公司）及两家联合体成员签订总承包合同，并于同日签订《安全生产协议书》，明确双方各自安全生产管理职责。某集团公司负责工程总承包施工，另两家联合体成员负责工程设计，6月1日，某集团公司进场施工。

2025年4月10日，某产业园公司与江苏某管理有限公司（以下简称某管理公司）签订《全过程工程咨询服务合同》，委托某管理公司对某项目全过程工程咨询服务，5月19日，某管理公司进场提供咨询服务，服务内容含工程监理。

2025年6月3日，某集团公司与上海某工程有限公司（以下简称某工程公司）签订《建设工程施工专业分包合同》和《安全生产协议书》，将某桩基工程分包给某工程公司，明确双方各自安全生产管理职责，6月4日，某工程公司进场施工。

2025年6月14日，某工程公司与上海某租赁有限公司（以下简称某租赁公司）签订《挖机租赁合同》和《安全生产协议》，明确双方各自安全生产管理职责，某工程公司负责施工现场安全管理。6月13日，某工程公司租赁某租赁公司的1台履带式打拔机并配备1名驾驶员进场施工。

2025年6月23日，某工程公司与扬州某吊装有限公司（以下简称某吊装公司）签订《挖机租赁合同》和《安全生产协议》，明确双方各自安全生产管理职责，某工程

公司负责施工现场安全管理。6月23日，某工程公司租赁某吊装公司的2台履带式挖掘机并配备2名驾驶员进场施工。

三、事故发生经过和事故救援情况

2025年7月28日6时许，某工程公司在某项目施工现场进行桩基施工作业和现场地面平整作业。某租赁公司饶*书负责操作打拔机钻孔，进行灌注桩桩基施工，某吊装公司刘*洪负责操作履带式液压挖掘机进行现场地面平整。15时许，刘*洪操作履带式液压挖掘机在饶*书进行A-94、A-95、A-96钻孔灌注桩桩基施工位置的西侧平整地面，履带式液压挖掘机在作业中驶经A-94、A-95、A-96钻孔灌注桩桩基施工位置的西侧地面临时钢板路时，履带式液压挖掘机东侧履带北端压动长方形钢板（长5.1米，宽1.25米，厚1.5厘米，重约750公斤）西南角，带动钢板由北往南翻转，翻转的钢板将路过的饶*书倾压至地面，致其受伤。刘*洪听到“轰隆”一声，随即旋转挖掘机驾驶室看见饶*书被压于钢板下方，立即用挖斗将钢板移离饶正书，并喊“救命”，同时拨打“120”求救，120救护车到达现场后，将饶*书送往扬州大学附属医院西区医院进行抢救，16时23分左右，医院宣布饶*书死亡。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者：饶*书，男，45-50岁，居民身份证号码：342122********6273，户籍地址：安徽省临泉县 ，现住址：江苏省扬州市邗江区，工作单位：某租赁公司员工。

经济损失：事故造成的直接经济损失约180万元。

五、事故发生的原因和事故性质

事故调查组通过勘察事故现场、查阅事故相关资料及对相关人员进行调查询问，共拍摄事故现场照片6张，调取现场监控视频1段，制作询问笔录13份、勘验笔录1份、现场示意图2份、现场方位图1份。综合相关证据，依据相关规定，认定事故发生的原因如下：

（一）直接原因

该起事故的直接原因：刘*洪操作的履带式液压挖掘机作业中驶经A-94、A-95、A-96钻孔灌注桩桩基施工位置的西侧地面临时钢板路时，履带式液压挖掘机东侧履带北端压动长方形钢板西南角，带动钢板由北往南翻转，翻转的钢板将路过的饶正书倾压至地面，导致死亡事故的发生。

（二）间接原因

该起事故的间接原因：

某工程公司对施工现场的安全管理不到位，未对挖掘机平整地面作业现场设置安全区域，对存在的安全隐患未及时发现并整改。

综合上述情况，调查组认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及对责任单位和责任人的处理意见

（一）对相关责任人员的处理意见

1.死者饶*书，打拔机驾驶员，安全意识淡薄，履带式液压挖掘机在平整场地作业过程中，饶正书通过挖掘机作业区域，挖掘机带动钢板由北往南翻转，翻转的钢板将其倾压至地面，导致死亡，对该起事故发生负有直接责任。因其死亡，建议不予追究。

2.陈*，某工程公司总经理，未对挖掘机平整地面作业现场设置安全区域，安全生产履职不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，建议邗江区应急管理局对某工程公司总经理陈*进行行政处罚。

3.朱*成，某工程公司项目经理，未对挖掘机平整地面作业场地设置安全区域，安全生产履职不到位，检查本单位项目现场的安全生产状况不到位，未能及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，建议邗江区应急管理局对某工程公司项目经理朱*成进行行政处罚。

4.纪*林，某工程公司安全员，未对挖掘机平整地面作业场地设置安全区域，安全生产履职不到位，对现场安全检查、隐患排查整改不到位，未能及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，建议邗江区应急管理局对某工程公司安全员纪*林进行行政处罚。

（二）对事故责任单位处理意见

某工程公司，未对挖掘机平整地面作业场地设置安全区域，安全生产职责履行不到位，对施工现场的安全管理不到位，对存在的安全隐患未及时发现并整改，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定，建议邗江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定对某工程公司进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）某工程公司要高度重视安全生产工作，深刻吸取事故教训，认真学习贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，切实加强安全生产工作组织领导，依法依规落实各项安全生产工作规定，认真开展生产安全事故隐患排查治理，及时消除安全隐患，防范生产安全事故的再次发生。

（二）某集团公司要深刻吸取事故教训，加强对分包单位的统一安全管理，督促分包单位严格履行安全生产相关法律法规的规定，落实安全防范措施，加强员工安全培训教育，提升员工安全技能和意识，防范生产安全事故的再次发生。

（三）某产业园公司要切实落实属地安全生产监督管理责任，扎实开展生产安全事故隐患排查治理工作，及时消除隐患，确保本辖区安全生产形势稳定。同时，要深刻吸取事故教训，在辖区范围内开展一次建筑施工领域安全大检查，严厉查处违法违规行为，督促企业切实履行安全生产责任，落实安全生产管理制度和各项安全措施。

2025年9月10日

9