望谟县“12•05”一般触电事故调查报告

发布时间：2021-03-08 15:35　文章来源：望谟县人民政府　作者：望谟县人民政府;字号：[小　中　大]　视力保护色：

望谟县“12·05”一般触电事故调查报告

2020年12月05日16时30分，望谟县打易镇毛坪村打架坪组农村自建房，发生一起触电事故，事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《贵州省生产安全事故调查处理程序（暂行规
谟县人民政府成立了由县委常委、县政府常务副县长刘涵任组长，县应急管理局、贵州电网有限责任公司兴义望谟供电局（以下简称“望谟供电局”
住房和城乡建设局、打易镇人民政府等单位有关负责同志参加的望谟县“12·05”触电事故调查组（以下简称事故调查组），并分设技术组、管理组、

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员询问等，查明了事故经过、直接经济损失，认定了事故性质以及事故企业和相关人员的责任。对事故暴露出的问题提出了防范整改的措施和建议。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故房屋基本情况。事故房屋位于望谟县打易镇毛坪村打架坪组在建房屋，属于农村自建房，事故发生于该房屋在建施工的第二层，事故
坪村打架坪组居民陈小秀。房屋占地面积约120㎡，楼层共二层，总建筑面积约240㎡。修建第一层时曾于2011年享受危房改造补助资金10800元，建
草房原址屋基上修建，且向后退几米后进行修建（因毛草房上方架设有高压线路），第二层房屋于2020年10月底进行修建，目前处于支盒子阶段，工
费用尚未进行结算。

（二）事发点电力线路基本情况。事发点电力线路为10KV长田线打架坪支线中的008号电线杆至009号电线杆导线，该高压线路产权为望谟供电
谟供电局配电三所，该10KV长田线打架坪支线建设于90年代初（电力线路初始架设时，是从陈小秀户毛草房上方横过，系陈小秀房屋修建在前，电力
路于2003年完成第一次农网改造，使用9米杆架设35平方毫米全裸导线。房屋建筑对最靠近高压线路边线的水平距离最窄处约0.8米,房屋事发点与高
米，高压线路垂直地面高度距离约4.87米（事故发生点）。

（三）房屋施工建设工程承揽方基本情况。房屋施工建设工程承揽方为杨应良（死者）、狄清学、杨胜芬、吴光忠四人（均未取得建筑施工相关
陈小秀未签订书面承揽协议，双方仅商议达成口头协议，以100元/㎡的价格结算，并由杨应良（死者）、狄清学、杨胜芬、吴光忠共同承揽（以下简
房工程，施工材料由陈小秀负责购买，共同承揽方负责建房主体结构，建房所需施工工具由共同承揽方提供，建房期限为一个月（如受天气变化
限），固定的施工劳务人员为杨应良死者、狄清学、杨胜芬、吴光忠四人，均以自己提供的劳务共同合作建房，建房施工费总收入，在工程完工后，
承揽方四人的关系为农村松散型劳务合作关系。

（四）相关人员情况。

陈小秀，女，47岁，苗族，文盲，身份证号：522326***，户籍地：贵州省望谟县，现居住地：贵州省望谟县打易镇毛坪村打架坪组51号，事故

杨应良（死者），男，48岁，汉族，身份证号522326***，家庭住址：贵州省望谟县打易镇毛坪村打架坪组，系“12·05”触电事故建房施工队
揽方），于施工过程触电死亡。

狄清学，男，55岁，苗族，身份证号522326***，家庭住址：贵州省望谟县打易镇毛坪村打架坪组，系“12·05”建房施工队人员（事故房屋施

吴光忠，男，48岁，苗族，身份证号522326***，家庭住址：贵州省望谟县打易镇毛坪村向家屋基组，与杨胜芬为夫妻关系，系“12·05”建房
施工承揽方）。

杨胜芬，女，50岁，苗族，身份证号522326***，家庭住址：贵州省望谟县打易镇毛坪村向家屋基组，与吴光忠为夫妻关系，系“12·05”建房
施工承揽方）。

二、事故发生经过、报告、应急救援、善后处理情况

（一）事故发生经过。经事故调查组查明，2020年10月份，杨应良、狄清学、吴光忠、杨胜芬4人以每平方米100元价格共同承揽陈小秀户自
程。2020年12月5日16时30分许，杨应良在施工作业过程中使用钢卷尺测量用于支撑房顶的撑木高度（该撑木位于阳台处，阳台外距约1.2米处有10
个人操作不当，导致钢卷尺弯倒搭接在房屋外的高压电线上，发生触电致死。

返回顶部



图1 事故现场情况

（二）事故报告情况。事故发生后，房主陈小秀拨打110电话报警，于2020年12月5日下午17：24分转接到打易镇派出所，副所长黄锦邦接到报警场处置，了解情况后电话报告打易镇政府人民政府。同时，2020年12月5日17:50分许，打易镇卫生院接陈小秀拨打的“120”报警电话后，立即将事故府。2020年12月05日21时19分，打易镇安监站工作人员黄恒电话向望谟县应急局报告，“称12月5日下午17时许在打易镇毛坪村打架坪组发生一起触镇政府相关领导会同供电部门等在现场处置善后安抚工作”。接报后，望谟县应急局值班人员立即向分管领导汇报，立即组织相关人员赶赴现场处置。5日22时09分将事故信息报告望谟县人民政府。

（三）应急救援情况。事故发生后，陈小秀分别拨打了110报警及120急救电话，2020年12月5日17:50分，打易镇卫生院人员接报后立即赶往措施。打易镇卫生院接报后同时报告打易镇党委政府，打易镇党委副书记、镇长黎臣江迅速组织相关人员赶往现场，并组织协调打易派出所、供电所置工作，防止事态进一步扩大。现场处置人员妥善保护事故现场以及相关证据，为调查事故的具体原因及责任认定提供有力保障。随后，打易镇安监望谟县应急管理局汇报。此次事故应急救援迅速，未造成次生、衍生事故。

（四）善后处理情况。事故发生后，打易镇党委政府组织派出所、供电所及毛坪村民委员会积极调解，12月7日杨应良（死者）家属与打易镇政一致意见，分别于12月8日、12月13日由打易镇政府协调供电、民政部门解决共计人民币8万元作为杨应良（死者）安葬费用。善后工作得到妥善处理

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡，直接经济损失8万元（打易镇政府、民政、供电等部门出资安葬费用，未含事故赔偿费用及其它费用）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因。杨应良（死者）安全意识淡薄，知晓房屋外近距离有高压电线，未对施工现场安全状况进行评估，未采取安全有效防护措施，业使用钢卷尺丈量用于支撑房顶板面的撑木高度时（该撑木位于阳台处，阳台外距约1.2米处有10kV带电裸导线），由于操作不当，导致钢卷尺弯倒搭上，是发生触电事故的直接原因。

（二）间接原因。

1.望谟供电局作为电力供应企业，应对自己的供电设施定期检修和维护，但在日常的检修和维护中，发现居民在建房与高压电线路（非绝缘导线屋建筑对最靠近高压线路边线的水平距离最窄处为0.8米，房屋事发点与高压线路的水平距离为1.22米，不足行业标准1.5米，房屋事发点的高压线路垂不足行业标准5米），存在安全隐患风险，仅仅将发现的隐患如实的记录，而未采取技术、有效管理措施消除事故隐患，致使电力在运行中发生事故。

陈小秀房屋前的电力线路是10KV长田线打架坪支线008号电线杆至009号电线杆导线，架设时间是90年代初，当时架设在陈小秀的宅基地木草房号高压电线电杆就埋设在陈小秀房屋旁边，当时有村民对牵拉高压电线的施工队进行了制止，要求施工队伍重新设置高压电线线路的选址，其陈小秀建房屋，但施工队并不予采纳，继续在该处设置高压电线通过，陈小秀建第一层房屋是2007年前拆除木草房，在原宅基地后退几米进行修建。2020年大，住房需增设房间，需要建第二层房屋，因为房屋前有高压线路设施通过，不能建造房屋及其附属设施，给陈小秀带来了损害。陈小秀2020年多次所进行反映，于2020年7月6日望谟供电局打易供电所安排两位工作员前去查看，并于当天把该处线路现状以隐患图片形式传给县供电局配电三所内部陈小秀反映迁移的高压电线要建房的要求未给予重视，未对长期侵占陈小秀宅基地的高压线路进行迁移，也未依照有关法律、法规的规定对陈小秀房安排。

2.陈小秀，在明知新建第二层楼房前周边有高压线通过，存在安全隐患的情况下，没有留出安全距离修建第二层楼房，坚持冒险作业，仅告知承防范房前高压电线，未对施工作业现场采取防护措施，导致触电事故的发生。

3.打易镇人民政府对辖区内陈小秀户建房未采取有效行政强制措施，管理职责履行不到位，对事故发生负有属地管理责任。

（三）事故性质。经调查认定，贵州省望谟县打易镇毛坪村打架坪组“12·05”触电事故，是一起因施工人员安全意识淡薄、未及时排除事故隐致的一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

返回
顶部

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规规章的规定，对事故有关责任人及责任单位提出如下处理建议：

（一）对有关责任人员的处理建议

1.杨应良（死者）安全意识淡薄，知晓房屋前有高压电线，未对施工现场安全状况进行评估，未采取有效安全防护措施，安装防护网罩，其疏忽发生，其行为存在过失，其自己承担主要责任，鉴于在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.陈小秀（房主）安全意识淡薄，在明知新建第二层楼房前有高压线通过的情况下，虽然曾多次到供电所及供电局反映迁移房屋前高压电线（2易供电所工作员反映要求迁移屋前高压电线，2020年3月份由脱贫攻坚帮扶干部王文学代写申请书并交到打易供电所，2020年7月6日再次反映到打易门未迁移拆除高压线前承揽给杨应良（死者）等人施工建房，且没有留出安全距离修建第二层楼房；虽然告知承揽方施工作业人员注意防范房前高压现场采取防护措施；其对事故负有相应的责任，建议由打易镇人民政府对其进行严肃批评教育。

3.狄清学、吴光忠、杨胜芬与杨应良（死者）共同承揽陈小秀户自建房工程，但在施工作业过程中，由于杨应良个人操作不当，导致事故发生，生没有过错行为，未对杨应良造成过失伤害，为此，该事故中狄清学等3人不承担责任，建议不予处罚。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1.望谟供电局作为电力供应企业，应对自己的供电设施定期检修和维护，但在日常的检修和维护中，发现居民安全住房与高压电线路（非绝缘导存在安全风险隐患未采取有效措施及时消除，在2016年12月30日，打易供电所陈德新、周平向狄光兴（陈小秀丈夫，已故）送达了隐患告知书，并于镇安监站备案，工作员黄恒签字确认。2019年6月24日，配电三所吴彬、龙军、岑仕用向陈小秀送达了隐患告知书，陈小秀签字确认（当时未建第二（陈小秀）反映的在建房存在危害供电安全行为（2020年建房期间），仅以口头方式告知存在的安全风险，未采取防范有效措施进行制止，对事故负成其向望谟县人民政府作出深刻书面检查，并给予全县通报。

2.打易镇人民政府未对辖区内农村自建房房屋安全隐患进行全面摸底排查整治，只排查农村自建房的房屋结构安全、使用安全和地质安全，未对排查，对辖区内陈小秀户建房未采取有效行政强制措施，管理职责履行不到位，对事故发生负有属地管理责任。建议责成其向望谟县人民政府作出深县通报。

（三）其他建议

事故涉及的其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故防范和整改措施建议

（一）打易镇政府要深刻吸取事故教训，要进一步健全完善安全隐患排查整治工作机制，要认真履行属地管理监管责任，加强自建房安全生产安全生产知识,加强对辖区内在建设项目特别是自建房屋建筑施工安全巡查力度，督促自建房建设单位或个人落实安全生产主体责任，加大自建房的度，认真排查事故隐患，防止类似事故再次发生。

（二）望谟供电局负责农村用电安全管理，要认真贯彻执行《望谟县农村房屋安全隐患排查整治工作实施方案》，指导推动农户采用标准电线管，对入户线路以及户内老化、裸露和安装不规范的线路实施绝缘化改造，更换老旧户表、表箱、闸刀等配电装置，推广电气防火保护技术，提高用全住房与高压电线路的安全距离排查（保护区），组织开展高压线下和水平安全距离建筑隐患排查整治专项行动，宣传高压线路安全知识，联合相关违法建设行为。

望谟县“12·05”触电事故调查组

2021年3月8日

返回
顶部

【返回顶

上一篇： 望谟县森林防灭火工作推进电视电话会议召开

下一篇： 行政处罚决定书（贵州森林木业有限公司）

相关信息

望谟县防人民群众触电及安全用电公告

安全用火用电｜一起排查家庭消防隐患！

贵州省启动防汛四级应急响应

中共中央 国务院印发《国家突发事件总体应急预案》

“7.9”事故调查报告

返回
顶部