宜宾宏泰运输有限公司“9·16”
一般物体打击事故调查报告

宜宾宏泰运输有限公司“9·16”一般物体打击事故调查组

2023 年 12 月

目　录

一、事故相关情况.....1

（一）事故发生单位及相关单位情况.....1

（二）货物加工及运输情况.....2

（三）事故相关车辆情况.....2

（四）事故现场情况.....4

（五）人员伤亡及直接经济损失情况.....6

（六）相关鉴定情况.....6

二、事故发生经过和应急处置情况.....6

（一）事故发生经过.....6

（二）事故应急处置.....7

三、事故原因.....7

（一）事故直接原因.....7

（二）事故间接原因.....8

四、事故责任划分及处理建议.....8

（一）相关责任人员.....8

（二）相关责任单位.....8

五、事故防范措施建议.....8

2023年9月16日19时40分许，在泸州市龙马潭区特兴街道集镇大道发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失***余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，泸州市龙马潭区人民政府成立了由区政府办公室、区纪委监委机关、宜宾市翠屏区应急局、区应急局、区交通运输局、区公安分局、区总工会、特兴街道参加的宜宾宏泰运输有限公司“9·16”一般物体打击事故调查组（以下简称调查组），全面负责事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、技术鉴定和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议和整改防范措施建议。

调查认定，宜宾宏泰运输有限公司“9·16”一般物体打击事故是一起因超载、现场处置不当导致的生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1.宜宾宏泰运输有限公司（以下简称宜宾宏泰公司），货物承运单位，法定代表人：史某某，统一社会信用代码：915***，成立于2004年08月18日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：***万人民币，住所：宜宾市翠屏区，经营范围：普通货运等。《道路运输经营许可证》编号：川交运管许可宜字***号，有效期至2026年05月15日，范围：道路普通货物运输。

自有普通货运车辆80辆，公司车辆动态监控等由本公司管理。

2.重庆昂佳科技有限公司（以下简称重庆昂佳公司），货物生产单位，法定代表人：邹某，统一社会信用代码：915***，成立于2018年07月11日，类型：有限责任公司，注册资本：3180万人民币，住所：重庆市铜梁区，经营范围：金属制品生产、制作、加工、销售等。

3.重庆市红榕林商贸有限公司（以下简称重庆红榕林公司），货物托运单位，法定代表人：秦某某，统一社会信用代码：915***，成立于2013年03月06日，类型：有限责任公司，注册资本：200万人民币，住所：重庆市万州区，经营范围：金属结构销售、金属制品销售等。

（二）货物加工及运输情况

1.2023年8月22日，重庆红榕林公司与重庆昂佳公司签订《钢结构来料承揽制作加工合同》，约定由重庆红榕林公司向重庆昂佳公司提供750吨钢材，由重庆昂佳公司制作成工型钢。合同未约定运输事宜。

2.工型钢制作完成后，重庆红榕林公司自行联系货车司机，将工型钢从重庆昂佳公司运输至宜宾市指定地点。2023年9月16日，重庆红榕林公司通过货车司机陈某兵联系徐某虎运输第15车次工型钢。陈某兵告知重庆红榕林公司徐某虎车辆的装载重量不超过35吨，重庆红榕林公司将该情况在微信群里告知重庆昂佳公司。

（三）事故相关车辆情况

1.川Q***号重型半挂牵引车，品牌型号：汕德卡牌ZZ***，

发动机编号：***，车辆识别代号（VIN）：LZZ***，所有人：宜宾宏泰公司，登记地址：宜宾市翠屏区，使用性质：货运，生产日期为2020年6月，注册日期为2020年7月2日，检验有限期至2024年7月，整备质量8800kg，准牵引总质量40000kg，外廓尺寸：7095×2496×3980mm，核载2人。《道路运输证》证号：川交运管宜字511***号，经营范围：道路普通货物运输，道路运输证在有效期内。交强险和商业保险均在有效期内。2023年7月4日在宜宾市南溪区***有限公司安全技术检验合格。2023年7月5日在宜宾市南溪区***有限公司进行二级维护。

川Q***挂号重型仓栅式半挂车，品牌型号：华鲁兴业牌HY***型，车辆识别代号（VIN）：LA***，所有人：宜宾宏泰公司，登记地址：宜宾市翠屏区，使用性质：货运，生产日期为2019年12月，注册日期为2020年7月2日，检验有限期至2024年7月，总质量40000kg，整备质量6600kg，核定载质量33400kg，外廓尺寸：1300×2550×3750mm。《道路运输证》证号：川交运管宜字51***号，经营范围：道路普通货物运输，道路运输证在有效期内。

川Q66612号重型半挂牵引车和川QB329挂号重型仓栅式半挂车以下简称事故货车。

2.川E61543号重型非载货专项作业车（以下简称川E61543号汽车吊），所有人：朱某富，品牌型号：徐工牌XZ***型，车辆识别代号（VIN）：LX***，登记地址：四川省泸县，使用性质：非运营，注册日期为2011年12月16日，检验有限期至2023年12月，总质量16000kg，整备质量15870kg，外廓尺寸：

10785×2500×3050mm。

3.渝 C80260 号重型非载货专项作业车（以下简称渝 C80260 号汽车吊），所有人：黄某胜，品牌型号：徐工牌 XZ***型，车辆识别代号（VIN）：LX***，登记地址：重庆市永川区，使用性质：非运营，注册日期为 2009 年 4 月 10 日，检验有限期至 2024 年 4 月，总质量 16000kg，整备质量 15870kg，外廓尺寸：10200×2500×3200mm。

（四）事故现场情况

事故当日，事故货车停靠在集镇大道距 G246 连接路口 80 米处，仓栅货箱内竖向装载的工型钢已向右侧倾斜，并挤压右侧仓栅变形，顶层六根工型钢五根向右倾斜，最左侧工型钢横向倒置。事故货车右侧地面上散置有两条布带，布带一端系于仓栅底中部、后部位置。事故货车前方的川 E61543 号汽车吊吊绳栓套顶层最左侧工型钢前端提升一定距离。事故货车后方的渝 C80260 号汽车吊用吊带吊住事故货车右侧仓栅底部。



图 1 事故现场车辆情况



图 2 事故车辆右侧情况

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

死者徐某虎，事故货车驾驶员，男，50岁，四川省宜宾市南溪县人，身份证号：***。2002年6月7日初次取得机动车驾驶证，有效期至2024年6月7日，驾驶证档案编号：***，准驾车型：A2，2008年3月21日初次取得道路货运运输驾驶员，有效期限至2026年6月4日，2020年7月4日入职宜宾宏泰公司。

该事故造成的直接经济损失***余万元。

（六）相关鉴定情况

1.四川菲斯特司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（川菲司鉴〔2023〕车鉴字2182号）：未发现事故货车的转向系统、制动系统、货箱尺寸、左右侧防护装置存在安全隐患。

2.四川菲斯特司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（川菲司鉴所（川菲司鉴〔2023〕病鉴字第229号）：死者徐某虎系胸部受压导致不能有效呼吸，窒息死亡。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年9月16日7时50分，徐某虎驾驶事故货车经过磅后进入重庆昂佳公司。

11时18分，事故货车进入仓库后由重庆昂佳公司李某龙负责操作龙门吊陆续将19根工型钢（重量34770kg）装车。

13时9分，事故货车过磅后装载工型钢驶离重庆昂佳公司。

16时24分，徐某虎驾驶事故货车经过G246公路与特兴街道集镇大道连接路口后，发现工型钢向右侧倾斜、货箱仓栅变形，遂立即靠边停车，随后徐某虎联系了黄某胜。

18 时 20 分许，黄某胜驾驶渝 C80260 号汽车吊载着助手胡某科达到现场，在观察现场情况后，黄某胜又联系朱某富帮忙。

19 时 10 分许，朱某富驾驶川 E61543 号汽车吊到达现场，随后黄某胜将渝 C80260 号汽车吊用吊带吊住事故货车右侧仓栅底部。

19 时 20 分许，徐某虎与黄某胜先后上到货箱，徐某虎往货车尾部走的过程中，工型钢发生位移，挤压徐某虎胸部和黄某胜脚部。

（二）事故应急处置

事故发生后，黄某胜立即向胡某科和朱某富呼救，二人将货箱左侧中部栏板打开，试图将徐某虎救出未果。然后把黄某胜救出，黄某胜拨打了 110 和 120 电话。随后胡某科用吊绳捆绑工型钢，朱某富操作吊车将工型钢吊起一段距离后，徐某虎从货箱内滚落到地面。

救护车到达现场后确认徐某虎已死亡，并将遗体送往殡仪馆。有关单位接到事故报告后，及时赶到事故现场开展事故调查、维护现场秩序和协调善后。目前无不良社会影响，各项工作有序开展。

三、事故原因

事故调查组经现场勘查、询问当事人、调阅档案资料后认定事故原因如下:

（一）事故直接原因

事故直接原因是：徐某虎在进入货箱后往货车尾部走的过程中，工型钢发生位移，挤压徐某虎和黄某胜。

（二）事故间接原因

宜宾宏泰公司未严格落实安全生产主体责任，事故货车超载运输[1]，货物捆扎不牢固，未采取必要措施防止货物脱落[2]，未对徐某虎开展本单位的应急预案培训[3]。

四、事故责任划分及处理建议

（一）相关责任人员

徐某虎，事故货车驾驶员，驾驶超载的货车上路行驶，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）相关责任单位

宜宾宏泰公司，未严格落实安全生产主体责任，对事故的发生负有管理责任，建议由龙马潭区应急局依法处理。

五、事故防范措施建议

一是道路运输企业要牢固树立安全生产理念和红线意识，切实落实企业安全生产主体责任。要建立完善安全管理制度，加强对货运车辆驾驶人的教育和管理，督促货运车辆驾驶人合法装载和运输，确保货物包装捆扎结实、牢固，要落实车辆维护保养和检验检测制度，严禁车辆“带病运行”，要建立健全应急预案和事故处置机制，组织开展本单位的应急预案的培训活动,使有关人员了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

二是相关部门要按照“三管三必须”的要求、“谁主管、谁负责”的原则，重拳治理“以挂代管、挂而不管”现象，加强对运输企业

---

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[2]《中华人民共和国道路运输条例》第二十六条第二款：货运经营者应当采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

[3]《生产安全事故应急预案管理办法》第三十一条第二款：生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动,使有关人员了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

的安全监管，督促运输企业落实安全生产主体责任。要指导并督促企业建立安全生产管理制度，加强从业人员的安全生产教育和培训；要着力提升安全执法检查质量和成效，加大对路面执法管控力度，全面排查整治交通安全隐患，严厉“打非治违”。