标　　题： 天涯区南岛社区养猪场“6•10”一般触电致高处坠落事故调查报告
索 引 号： MB156883-7/2026-05256　　**主题分类：**
发文机关： 天涯区应急管理局　　**成文日期：** 2025-12-29
发文字号：　　**发布日期：** 2025-12-30
文件状态： 有效

天涯区南岛社区养猪场“6•10”

一般触电致高处坠落

事故调查报告

三亚市天涯区政府事故调查组

2025年12月29日

目录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 3
（三）特种设备（叉车）基本情况 4
（四）涉事人员基本情况 4
（五）事故发生经过 5
（六）事故现场情况 7
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 7
（八）天气情况 8
二、事故应急处置及评估情况 8
（一）事故信息接报及响应情况 8
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）医疗救治和善后情况 9
（四）事故应急处置评估 9
三、事故原因分析 10
（一）直接原因分析 10
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 10
（三）其他可能因素排除 11
（四）间接原因分析 11
四、事故性质认定 11
五、对有关责任人员的处理建议 11
六、事故的主要教训 13

回到顶部

七、事故整改和防范措施 14

（一）深刻吸取事故教训，全面落实安全生产责任 14

（二）切实加强安全管理，认真排查治理安全隐患 15

（三）严格履行监管职责，深入开展专项整治活动 15

天涯区南岛社区养猪场“6•10”

一般触电致高处坠落

事故调查报告

2025年6月10日16时许，位于三亚市天涯区南岛社区居委会南岛站基建队养猪场内，公变分支线10KW红峰线30号电线杆处高压线下方，发生一起因电弧击伤造成的高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约119万元。

事故发生后，天涯区政府领导高度重视，立即组织救援、善后和事故调查工作部署，要求查明事故原因和性质，划分事故责任，全面排查安全隐患；严格依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规开展工作，天涯区人民政府于2025年6月2日成立事故调查组。由区政府常务副区长符启川任组长，区应急管理局局长杨仁强、市市场监管局天涯分局副局长林儇任副组长，成员单位由区应急管理局、市市场监管局天涯分局、市公安局天涯分局、区总工会、区人社局、市综合行政执法局天涯分局、区司法局等部门组成。

事故调查组秉持“四不放过”及“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检验检测、物证鉴定、资料调阅、人员询问、走访调研等方式，全面查明事故经过、原因及经济损失，认定事故性质和相关责任，提出责任追究建议，并针对暴露出的问题制定防范整改措施。

经调查认定，本次事故是一起因作业人员违章作业、违章指挥、违反劳动纪律，且安全管理责任落实不到位，导致的一般生产安全责任事故。现将具体情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

曲靖飞昌成建材有限公司

曲靖飞昌成建材有限公司，法定代表人：林某某；企业的经营范围为：水泥制品、水泥外加剂、混凝土外加剂、环保材料、保温材料生产及销售；商品混凝土、建筑材料、化工产品及原料(不含危险化学品)、矿产品、钢材、铝材、五金、百货批发零售；工程设备、机械设备批发零售。企业的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

相关情况如下：

经通过调查询问笔录、游某某提交的相关情况说明及相关附件进行调查核实，曲靖飞昌成建材有限公司虽出具授权文件，授权游某某作为公司委托代理人在海南开展混凝土外加剂业务，未实际参与游某某在三亚相关业务的经营管理，具体情况如下：

1. 授权事项未实际履行：根据游某某提交的《产品购销合同》、送货单、发票等材料及调查核实，游某某仅与曲靖飞昌成建材有限公司有无机速凝剂母料采购业务往来，其在三亚开展混凝土速凝剂业务期间，未以曲靖飞昌成建材有限公司名义参与投标、签订购销合同，亦未使用公司资质开展业务。

2. 未参与业务运营及资源投入，全程独立经营：曲靖飞昌成建材有限公司未在三亚办理经营注册、备案等法定手续，未参与游某某在三亚业务的人员调配、工地对接、资金结算等任何运营环节，对业务细节不知情且未获取收益；游某某在三亚自主投资建设加工厂，所用资金、人员、设备等均与曲靖飞昌成建材有限公司无关。

3. 法律责任：结合调查询问笔录、情况说明及《产品购销合同》、送货单、发票等附件佐证，游某某的经营行为系其单方独立操作，曲靖飞昌成建材有限公司与该业务无隶属、投资关系，对其异地经营行为无管理、无收益、无关联，故曲靖飞昌成建材有限公司不承担游某某在三亚开展相关业务所产生的法律责任。

承租方：游某某

游某某，男。承租地址：三亚市天涯区南岛社区南岛农场基建队养猪场。是承租区域主要负责人及实际控制人，其以自然人名义从事速凝剂业务的生产经营活动，属于生产经营单位。

回到顶部

相关情况如下：

2025年4月5日游某某通过当地人介绍认识陈德超，与陈德超达成协议并签订租赁合同，租期两年，2025年4月5日起至2027年4月5日止。承租一间大概350㎡左右钢结构铁皮房，一间大概70㎡左右仓库房，承租区域用于生产速凝剂。

（二）事故发生单位安全管理情况

承租方：游某某承租区域以自然人名义为生产经营单位，生产区域悬挂有安全管理制度牌、安全生产监督管理制度牌、安全生产隐患排查治理制度牌、安全操作规程牌、安全生产事故应急预案牌、《安全生产十不准》牌。存在的问题：

游某某作为生产经营单位负责人未建立健全安全生产管理体系，未配置专（兼）职安全管理人员，未建立安全、消防管理组织机构，未编制安全生产事故应急救援预案，未组织安全教育培训工作，未建立特种设备及特种人员安全管理制度，存在现场安全管理落实不到位等问题。

（三）特种设备（叉车）基本情况

名称：叉车（内燃平衡重式叉车），型号：CPCD型48.0t。持有型式试验合格证、场（厂）内专用机动车辆产品合格证、叉车产品数据表、出厂检测报告等相关文件。

（四）涉事人员基本情况

1. 游某某，男，视力一级残疾。其身份为速凝剂生产现场主要负责人。负责统筹速凝剂现场经营相关工作。

2. 赵某某，男，其身份为速凝剂生产现场管理人员，主要工作职责为监督生产工作。系本次事故死者。

3. 陈某某，男，其身份为速凝剂生产现场工作人员，主要工作职责为司机、调度。

4. 闫某某，男，其身份为速凝剂生产现场工作人员，主要工作职责为材料技术员。

5. 项某某，男，其身份为速凝剂生产现场工作人员，主要工作职责为财务出纳。

6. 麦某某，男，其身份货车司机，系事故现场目击者。

（五）事故发生经过

经现场勘察结合闫某某等人提供的说明材料及相关人员的调查笔录及询问笔录进行查证，事故经过还原如下：

2025年6月10日16时30分许，陈某某接到游某某电话，对方要求调度一车货物及一个大塑料桶至指定工地；陈某某随即完成车辆调度，并通知闫某某、赵某某二人需负责将一个规格为2.8米的大塑料桶装车，且由二人自行规划该塑料桶的吊装、转运及装车全流程工作。

工作开展期间，赵某某让闫某某将叉车驾驶至厂外；闫某某驾驶叉车出库后，停靠至赵某某位置，赵某某未采取任何安全防护措施，擅自站立于叉车货叉之上，闫某某继续驾驶载有赵某某的叉车前往塑料桶存放处，操作货叉将其升至塑料桶进口高度，赵某某同步将未经验收、不符合安全标准的自制吊装器具（粗绳捆绑粗方木制成）横向放入桶内。

器具放置完成后，二人开始吊装大塑料桶，因初始叉车臂抬升高度不足，赵某某指挥闫某某继续抬高叉车臂，闫某某最终将货叉升至3.9米高度，成功吊起大塑料桶；由于此时高度过高，赵某某无法从叉车臂上安全下来，只能站立在叉车货叉上，等待装载塑料桶的车辆到场后，借助车辆侧边防护设施下车，期间仍未采取任何安全防护措施。

6月10日16时40分许，闫某某驾驶载有赵某某及大塑料桶的叉车，倒车至高压线下方道路，等候装载车辆到场。随后，闫某某下车后方观察，赵某某站立于叉车货叉上突然静止不动，紧接着赵某某缓缓从叉车臂上坠落，身体先撞击叉车，后摔落至水泥地面；闫某某听到物体坠落声响后，立即回头查看，确认赵某某从3.9米高的货叉上坠落，当时赵某某呈侧躺姿态，且无任何反应；闫某某第一时间呼叫陈某某拨打120急救电话，随后前往库房取手机，返回现场时，发现赵某某已自行坐起，闫某某随即上前将其抱住，此时赵某某出现挣扎动作，并呼喊胸口疼痛，后续，陈某某、项某某先后抵达事故现场。

6月10日17时许，120救护车抵达现场，现场人员协助医护人员将赵某某抬上救护车，送往三亚中心医院进行抢救。当日21时13分，经医院医生诊断，宣布赵某某抢救无效死亡，其遗体随后被送往殡仪馆妥善保存。

（六）事故现场情况

事故发生在三亚市天涯区南岛社区居委会南岛站基建队养猪场内，公变分支线10KW红峰线30号电线杆处高压线下方区域；

事故发生区域图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡。赵某某，男，身份证号码：350128199912263915，户籍地址：福建省平潭县东庠乡东进村东进159号。直接经济损失约119万元。

（八）天气情况

事发时的天气中雨转阴，三亚市气象台2025年6月10日发布的《三亚市天气预报》显示：白天三亚中雨转阴，最高[illegible]℃， 最低气温25℃。风的方面，今天白天到夜间，本地有北风 2级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

回到顶部

6月10日16时40分许，事故发生后，闫某某第一时间查看赵某某状况并呼叫陈某某，陈某某到场后迅速拨打120急救电话，一方面维护现场秩序，另一方面及时告知单位主要负责人游某某事故情况，该单位出纳项某某接到通知后，亦赶赴现场协助处置。

接到事故信息后，南岛派出所、天涯区应急管理局、市综合行政执法局天涯分局、市市场监督管理局天涯分局等部门迅速赶到事发现场，开展相关调查和处置工作。

整个事故信息上报及应急处置过程过程，无迟报、谎报、瞒报事故的情况发生。

（二）事故现场应急处置情况

6月10日16时40分许，闫某某发现赵某某坠落后，立即呼叫陈某某拨打120急救电话，随后前往库房取手机。闫某某返回现场时，发现赵某某已自行坐起，当即上前将其抱住；此时赵林超出现挣扎反应，并呼喊胸口疼痛。

此后，陈某某、项某某先后抵达现场，二人共同负责维护现场秩序，等候120急救车到来。6月10日17时许，陈某某驾车前往南岛社区快都百货超市路口，提前等候急救车以引导路线。

120救护车抵达后，陈某某、闫某某、项某某协同配合，将赵某某抬上救护车。其中，项某某随救护车陪同前往医院，陈某某则驾车随行至医院。

（三）医疗救治和善后情况

2025年6月10日17时许，120急救车抵达事故现场，将赵某某转运至医院抢救；当日21时13分，医生宣布赵某某死亡，本次事故造成1人死亡。

6月11日，游某某从昆明返回事故现场，详细了解事故情况并配合相关部门调查；同日，赵某某家属陆续抵达三亚，游某某安排家属入住福湖潮酒店，游某某主动与家属沟通，说明事故经过及已采取的处置措施，表达深切歉意并承诺全力协助善后事宜；双方通过在区司法局的调解下达成赔偿协议，赔偿金额共计约119万元，具体包含一次性工亡补助金108万元、丧葬补助6万元、精神损失费5万元，以及家属的酒店、机票等费用。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，陈某某及时拨打120急救电话，组织现场施救，按规定上报事故情况，并积极参与家属安抚及善后处理，符合应急处置程序及要求。

南岛派出所、天涯区应急管理局、市综合行政执法局天涯分局、市市场监督管理局天涯分局等部门及人员，接到事故信息后均按照事故应急处置要求前往事发现场，按各自职责开展相关处置工作，符合应急处置程序及要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

闫某某、赵某某安全意识淡薄，明知叉车载人属禁止行为仍主动配合实施该行为，闫某某未取得特种设备（叉车）操作人员资格证书，无证违章驾驶叉车，二人存在严重违章作业行为，赵某某站立于货叉上作业且无任何安全防护措施；赵某某违章指挥、闫某某违章操作将其升至3.9米高度，驾驶叉车并倒车至高压线下等待，导致赵某某被高压电弧击伤后高坠死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

依据三亚市公安局鉴定中心《非正常死亡尸体检查说明》：赵某某2025年6月10日16时许在南岛农场使用叉车吊装大塑料桶作业时，赵某某在叉车货叉上被高压线电弧击伤高处坠落摔下，于当日21时20分许抢救无效死亡。死因意见：赵某某符合生前触电后高坠致重型颅脑损伤死亡。

依据三亚中心医院（海南省第三人民医院）《居民死亡医学证明（推断）书》：赵某某2025年6月10日21时13分抢救无效死亡，死亡直接原因：闭合性颅脑损伤重型。

（三）其他可能因素排除

因事发现场无监控，无法完整还原事发全过程。但结合事发现场勘查结果、调查询问记录、公安机关现场勘验报告及现场人员证言综合分析，可排除人为故意破坏、突发自然灾害等因素导致事故发生的可能性。

（四）间接原因分析

游某某作为涉事生产经营单位主要负责人，未履行安全生产管理职责，自身不具备必要的安全生产知识，未向现场作业人员告知作业场所及工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，导致作业人员不知悉自身在安全方面的权利与义务，未查验叉车操作人员资格证书，未督促作业人员佩戴符合要求的劳动防护用品，对现场作业中存在的“三违”（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）现象及其他生产安全事故隐患未及时察，致使2名作业人员在缺乏事故防范意识及无防护措施的情况下违章作业。

四、事故性质认定

回到顶部

经事故调查组调查认定：本次事故是一起因作业人员违章作业、违章指挥、违反劳动纪律，且安全管理责任落实不到位，导致的一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员的处理建议

1. 赵某某：直接责任

赵某某系速凝剂生产现场监督管理人员，其安全意识淡薄，违章站立于叉车货叉上作业且未采取任何防护措施，违章指挥叉车驾驶作业人员，对岗位工作危险因素辨识不清；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定；对本次事故负有**直接责任**。鉴于赵某某在本次事故中死亡，不再追究其责任。

2. 闫某某：直接责任

闫某某系速凝剂生产现场技术管理人员，无叉车操作证书却违规操作叉车，安全意识淡薄，存在违章作业、违章操作、违反劳动纪律行为，对岗位工作危险因素辨识不清；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定；对本次事故负有**直接责任**。建议由生产经营单位依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定给予相应处分。若涉嫌刑事责任，建议由公安机关调查处理。

3. 陈某某：间接责任

陈某某系速凝剂生产现场司机及调度管理人员，虽未直接干预现场操作、对具体违规行为不知情，且在事故后履行了应急处置义务，但其未完全落实岗位安全责任，未对作业人员的安全操作履行必要的提醒、督促义务，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对本次事故负有**间接责任**。建议由生产经营单位依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定给予相应处分。

4.游某某：主要责任

游某某系速凝剂生产现场承租区域主要负责人，在主持该区域安全管理工作期间，对特种设备、特种作业人员的安全管理失管失控，在承租区域安全风险研判及防范、生产安全教育培训等工作中存在失职；其违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条之规定，对本次事故发生负有**主要责任**。建议由行政执法部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，对其进行处罚。具体依据《海南省应急管理领域行政处罚自由裁量基准（2025版）》执行。若涉嫌刑事责任，建议由公安机关调查处理。

六、事故的主要教训

本次事故教训深刻，相关单位需高度重视，举一反三、吸取教训、防微杜渐，杜绝类似事故发生，具体教训如下：

（一）单位主要负责人方面。 承租区域负责人游某某安全责任意识与法律意识淡薄，未建立全面的安全管理制度，对安全管理工作失管失察，未依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》要求，建立健全单位各项安全生产管理制度及安全操作规程。

（二）单位管理人员方面。速凝剂生产管理人员安全意识淡薄，未履行管理职责，存在安全风险辨识不清、安全隐患未发现、安全管理缺失等问题，作业过程中存在三违现象（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）等违规现象。

（三）单位工作人员方面。对使用的特种设备及操作人员未实施有效安全管理，存在无证作业、违规作业问题；作业人员未接受合格的安全教育培训，对作业过程中的安全风险辨识不明，未采取必要安全防护措施及其他安全管控措施。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训，全面落实安全生产责任

游某某作为承租区域主要负责人，需深刻吸取本次事故教训，切实履行安全生产主体责任，强化安全意识、法律意识与责任意识，建立健全安全生产管理体系，加强安全生产教育与培训，完善各项安全生产规章制度及安全操作规程，加强特种设备安全管理，建立健全特种设备安全技术档案，做好日常维护保养与定期检查；推进现场安全文明标准化建设与规范化管理，及时排查并消除事故隐患，坚决杜绝各类事故，保障生产安全。

（二）切实加强安全管理，认真排查治理安全隐患

游某某需强化现场安全管理，规范特种设备与作业人员使用管理，明确管理人员岗位职责，组织开展现场全方位、无死角的安全风险辨识，实施安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，建立全员安全生产责任制，配备相应安全防护措施，及时制止、纠正从业人员“三违”作业行为，健全隐患排查治理机制，加大隐患排查与日常安全检查、巡查力度，发现安全隐患后及时落实整改，确保安全生产。

（三）严格履行监管职责，深入开展专项整治活动

回到顶部

市市场监督局天涯分局加大对纳入特种设备目录的特种设备监管力度，组织开展专项检查，督促特种设备使用单位建立[illegible]术档案，严格履行定期检验、报废注销等法定职责，加强辖区企业安全监管，进一步推动企业落实安全生产主体责任，督促企业认真排查安全隐患，避免各类生产安全事故发生，保障辖区安全生产形势稳定。

天涯区南岛社区曲靖飞昌成建材有限公司“6·10”吊装作业高处坠落事故调查组

2025年12月29日

扫一扫在手机打开当前页

保存本页　打印本页　关闭窗口

网站地图 | 联系我们 |
版权所有@三亚市天涯区人民政府网　中文域名：三亚市天涯区人民政府.政务
主办：三亚市天涯区人民政府办公室　开发维护：三亚市营商环境综合服务中心
ICP备案编号：琼ICP备18001882号　政府网站标识码：4602000054　琼公网安备46020402000159号

回到顶部