隆林各族自治县新州镇派安停车场旁杂物仓库建设工地“7•19”一般触电事故调查报告

2025-09-15 14:30 来源：隆林各族自治县新州镇派安停车场旁杂物仓库建设工地“7·19” 一般触电事故调查组

2025年7月19日11时50分许，隆林各族自治县新州镇派安停车场旁杂物仓库建设工地在浇筑地面混凝土过程中，混凝土泵车臂架触碰到架空地上方的高压线，造成操作混凝土泵车出料软管的一名施工人员被电击死亡，直接经济损失约100万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规，自治县人民政府依法成立隆林县新州镇派安停车场旁杂物仓库建设工地“7·19”一般触电事故调查组，调查组由自治县应急管理局局长任组长，自治县应急管理局、住房和城乡公安局、总工会、人力资源和社会保障局、纪委监委、新州镇人民政府、百色隆林供电局等部门和单位相关人员为成员，依法对该事故开展调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调查询问有关综合研判分析，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定事故性质和责任，根据事故原因和暴露出的问题提出了防范整改措施。现将有告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关人员情况

1.廖X保，男，身份证号452631XXXXXXXXXX57，住址为隆林各族自治县新州镇民生社区民生街XXX号，系杂物仓库地面浇筑建设方。

2.贾X国，男，身份证号522321XXXXXXXXXX16，住址为贵州省兴义市洛万乡未班村XXX组，系杂物仓库地板浇筑建设方廖益保雇请的混凝驶员兼操作员。其持有中华人民共和国机动车驾驶证，证号为522321XXXXXXXXXX16，准驾车型为B2D,证件有效期自2022年1月24日至长期。设工程机械行业节能操作员证书，证书编号为JX010XXXXXXXXXX35，专业名称为混凝土泵车操作，期限自2022年1月6日至2028年1月5日，发中国.北京绿色建筑产业联盟（联合会）建设工程机械委员会。

3.李X禄，男，身份证号452631XXXXXXXXXX5X，住址为隆林各族自治县者保乡巴内村毛草坪屯XX号，系杂物仓库地面浇筑建设方廖X保雇人员。在本次事故中死亡。

（二）涉事单位信息

兴义市高鑫建筑机械设备租赁部，类型为个体工商户，注册日期为2021年5月14日，经营场所位于兴义市马岭办坪寨村X组，统一社会信9252230XXXXXXXXXX47,经营者为贾明国，经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可的；经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营，建筑工程机械设备吊车租赁服务。

（三）事故场地基本情况

发生事故的施工场地位于隆林各族自治县新州镇派安停车场旁，需要浇筑的地面面积大约130平米，其上方有10千伏六楼线23号杆至24号杆排列的三相钢芯铝绞导线，经电力管理部门现场测量，三相导线与地面最小距离均在10米以上［1］。廖X保借用该场地打算建杂物仓库，用来机、钢筋条等杂物。



施工场地图片

（四）涉事车辆情况

车牌号码贵EBXXX8，为贾X国所有，车辆类型为重型非载货专项作业车，号牌种类为大型汽车；制造厂名称为东风汽车集团有限公司，品牌/风牌EQXXXXXBL，出厂日期为2018年8月13日，车辆识别代号/车架号为LGHXKXXXXXX72,发动机号码为A5CCXXXX25,总质量22600kg,22405kg。检验有效期至2028年8月31日。

二、事故发生经过

杂物仓库地面浇筑建设方廖X保通过电话联系贾X国，租赁其搅拌机和混凝土泵车到隆林各族自治县新州镇派安停车场旁私营场地浇筑两条进三块平台。2025年7月19日上午约7时许，贾X国驾驶贵EBXX48的混凝土泵车和搅拌车进入场地施工，贾X国负责混凝土泵车操作，其儿子负责机。廖X保雇请的李X禄和另一名工人负责操作混凝土泵车出料软管进行布料和指挥。11时50分许，李X禄指挥贾X国将混凝土泵车臂架往前延伸，过遥控器操作混凝土泵车臂架往前延伸的时候触碰到架空在场地上方10千伏高压线，导致操作混凝土泵车出料软管的李X禄被电击，李X禄经120急员现场抢救无效死亡。

三、事故现场救援及应急处置情况

（一）事故现场救援情况

2025年7月19日11时50分许，贾X国通过遥控器操作混凝土泵车臂架往前延伸的时候触碰到架空在场地上方10千伏高压线，导致操作混凝土软管的李坤禄被电

注释［1］中华人民共和国住房和城乡建设部《66kv及以下架空电力线路设计规范》（GB50061-2010）第12.0.7条规定：“人口稀少地区，3千伏导线对地最小距离为5.5米”。

击，现场施工人员立马将李X禄施救出来。在施工场地负责煮饭的廖X妹12时09分拨打110报警电话，随后拨打了120急救电话。新州镇派出所时14分出警，12时22分赶到事故现场核实情况并维持现场秩序，随后120急救医护人员到达现场对李坤禄进行抢救，李X禄因伤势严重，经抢救无效

接到事故报告后，新州镇人民政府主要领导、分管领导、派出所所长、司法所所长和自治县应急管理局、住房和城乡建设局、隆林供电局工作时间赶到现场组织开展应急处置工作，进行事故调查，加强维稳管控，协调事故责任人与死者家属协商赔偿事宜等工作。新州镇党委、政府加强舆控，未出现负面的舆情影响。

（二）事故信息报送情况

2025年7月19日11时50分许，隆林各族自治县新州镇派安停车场旁杂物仓库建设工地在浇筑地面混凝土过程中，混凝土泵车臂架触碰到架空地上方的高压线，造成操作混凝土泵车出料软管的李X禄被电击死亡。

9月17日12时09分廖X妹拨打110报警电话，随后拨打了120急救电话。

9月17日13时59分新州镇人民政府接到派出所事故报告。

9月17日14时25分新州镇人民政府将事故信息上报自治县委、人民政府。

9月17日14时48分自治县应急管理局收到自治县委办的事故信息。

9月17日15时04分自治县应急管理局经核实后将事故信息上报百色市应急管理局。

（三）善后处置情况

新州镇人民政府高度重视死者家属的安抚工作，专门安排专人负责与家属沟通联系，及时了解家属的诉求，在处置过程中，双方当事人无任为。在新州镇人民政府积极协调下，当事双方就人身损害赔偿纠纷进行了多次沟通协商，经新州镇司法所调解，2025年7月22日，贾X国、廖X保和儿子李X祥及其直系亲属达成《人民调解协议书》，经贾X国、廖X保、李X祥及其李X禄的直系亲属三方共同计算，初步认可李X禄的人身损害赔偿民币97.7731万元，具体实际赔偿金额以法院判决为准。7月22日，贾X国通过银行转账人民币10万元给李X禄的儿子李X祥，廖X保通过银行转账万元给李X禄的儿子李X祥，该起事故善后赔偿工作得到了妥善处理。死者李X禄的家属于7月22日19时许将李X禄的遗体运回者保乡巴内村毛草坪事。

（四）应急处置情况评估

从本起事故应急救援处置情况看，本起事故上报、救援信息传递沟通及时、顺畅，政府和有关部门也响应积极，能及时、准确上报及发布事故极引导舆论导向，社会反应较好，没有造成不良后果。在应急处置和救援方面，政府组织力量积极参与善后处置，各部门能够以大局为重，互相配参与、积极应对。事故应急处置和善后处理工作比较得当，事故危险状态迅速消除，事故后果没有进一步扩大，事故损失被降到了最低程度。总体故应急处置和善后处理工作行动迅速，措施有力，未发生次生、衍生事件，没有因处置不力造成不良社会影响。

（五）人员伤亡和经济损失情况

事故造成李X禄死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经统计，此次事故共造成直接经济损失约100万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

混凝土泵车操作员贾明国在作业场所上方有10千伏高压输电线的情况下，既未对高压线路具体情况进行了解，也未对作业安全距离进行确认，凝土泵车臂架前伸时触碰到上方10千伏高压输电线，造成操作混凝土泵车出料软管的李X禄被电击死亡。

（二）间接原因

1.廖X保用于建设杂物仓库的场地属于架空电力线路保护区，廖X保未经电力管理部门批准并采取安全措施情况下，即安排、组织施工人员冒险土泵送浇筑作业［2］［3］，致使贾X国操作混凝土泵车臂架前伸时触碰到上方10千伏高压输电线，导致事故发生。

2.在混凝土泵送浇筑作业过程中未安排人员进行现场安全管理。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）贾X国在操作混凝土泵车过程中，因操作不当，导致李X禄死亡。涉嫌过失致人死亡。建议将线索移送自治县公安局依法开展调查。

（二）廖X保作为杂物仓库建设方，在进行混凝土泵送浇筑作业过程中，明知场地上方有架空10千伏高压线，在未向电力管理部门报备获得下，未采取安全措施仍然组织开展临近高压线危险作业，对事故的发生负有管理责任。建议由自治县住房和城乡建设局依法对廖X保进行行政处罚。

（三）自治县住房和城乡建设局未认真贯彻落实安全生产工作中“三管三必须”要求，对行业领域监管不到位，未认真吸取盛世·十里春风“5事故的教训，建议自自治县住房和城乡建设局向自治县人民政府作深刻的书面检讨。

注释［2］《中华人民共和国电力法》第五十四条任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区进行可能危及电力设施安全的作业时，应当理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。

注释［3］《电力设施保护条例》第十七条 任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准，并采取安全措施后，方可进行下列作业（一）在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打桩、钻探、开挖等作业；（二）起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区进（三）小于导线距穿越物体之间的安全距离，通过架空电力线路保护区；（四）在电力电缆线路保护区内进行作业。

（四）新州镇人民政府未严格履行安全生产属地责任，未认真吸取盛世·十里春风“5·9”触电事故的教训，建议新州镇人民政府向自治县人民刻的书面检讨。

六、防范措施建议

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故暴露出来的问题，提出以下防范措施建议：

（一）提高政治站位、保持高度警惕，全面增强抓好安

全生产的紧迫感和责任感。全县上下要坚决贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，认真落实党中央、国务院关于安全生产工作署，从牢固树立“四个意识”、坚决做到“两个维护”的政治高度，进一步增强做好当前安全生产工作的政治紧迫感和责任感，始终坚持人民至上上，把安全发展理念贯穿到工作各个环节，认真落实各级人员安全生产责任，着力堵漏洞、除隐患、补短板，压实地方党委政府属地领导责任、各部门监管责任和各企业及生产经营者主体责任，坚决扛牢“促一方发展、保一方平安”的政治责任，全力以赴保障人民群众生命和财产安全。

（二）自治县发展和改革局要认真履行行业管理职责，加强电力保护法律法规的宣传，牵头组织全县架空电力线路保护区内各类隐患排查、整治在依法划定的电力设施

保护区内进行危及电力设施安全的作业或生产活动等违法行为，坚决依法严厉查处。要督促电力管理部门加强对架空电力线 路保护区的日常时排查消除隐患，确保全县电力运行安全。

（三）严格属地及行业监管责任。有关单位要深刻汲取事故教训，做好有关事故警示通报。各乡（镇）人民政府和行业监管部门结合当前正在全生产治本攻坚三年行动，深化安全风险排查辨识，深入查找各类事故隐患，有针对性地研究制定安全防范措施，保障各类生产经营安全稳定向好对私人、个体工商户生产经营活动监督检查指导，以点带面，以案说法，增强人民群众安全意识，提升安全管理水平，杜绝违章作业，确保安全。

隆林各族自治县新州镇派安停车场旁杂物仓库

建设工地“7·19” 一般触电事故调查组

2025年9月15日

网站地图 联系我们

主办：隆林各族自治县人民政府办公室 联系方式：0776-8202193

桂公网安备 45103102000006 号 桂ICP备09007576号 网站标识码 4510310001