索引号	115111220087958134/2026-00010	**公文种类**	报告
发布机构	西充县应急管理局	**主题分类**	其他
成文日期	2026-05-09	**发布日期**	2026-05-0

西充义兴四川蜀橙农业科技有限公司“8•18”一般高处坠落事故调查报告

联系我们 | 网站地图 |
版权所有 © 西充县人民政府　西充县人民政府办公室主办　联系电话：0817-4202002
网站标识码：5113250024　ICP备案：蜀ICP备2023003580号-1　川公安网备5113250200

2023年8月18日9时54分许，西充县义兴镇川东北农产品精深加工产业园区四川蜀橙农业科技有限公司发
120万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求迅速查明事故原因，依法依规严肃处理，并总结事故教训，
安全生产主体责任。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律
委常委、常务副县长张洪任组长，县政府办、县应急管理局、县商经信局、南充临江新区西充管委会、县公
充义兴四川蜀橙农业科技有限公司“8·18”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查工作。
加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过周密细致的现
明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和经济损失情况。认定了事故性质和责任，同时，事故调查组对相关责任单位
的问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，西充义兴四川蜀橙农业科技有限公司“8·18”一般高处坠落事故是一起因作业人员未佩戴安
生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

事故单位为四川蜀橙农业科技有限公司。该公司成立于2021年8月11日，注册资本壹佰万元整，类型为有限责任公司
虎，公司住所位于四川省西充县川东北农产品精深加工产业园区内2楼2-16号，经营范围为农副产品销售、包装材料及制品
制品销售等，统一社会信用代码为91511325MA6BWPTN3K。

（二）事故现场勘验情况

事故发生后，县应急管理局会同县商经信局有关人员对事故现场进行了勘验，勘验情况如下：事故发生时当事人马*华
缆长35米，直径0.05米，为铝制黑色5芯电缆线；事故现场遗留有“120”医生从马*华身上取下的红色速差单腰式安全带1条

无障碍浏览
官方微信
官方微博
智能问答
返回顶部
点击隐

明显异常），马*华坠地点附近有大片血迹。经现场核实，马*华、李*雄、张*庄在事故当天进行拆除旧电缆线高处作业时
自带，马*华、张*庄所佩戴的安全带系高空作业车驾驶员提供，3人均未取得高处作业资格证，且安全带卡扣与槽钢未进行

（三）死亡人员基本情况

事故死亡人员马*华，男，汉族，61岁，家住四川省西充县义兴镇盐水垭村5组56号，身份证号码为512929XXXXXXX
工。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

四川蜀橙农业科技有限公司因技改需要，拟定于2023年8月18日对厂房墙壁上的旧电缆线进行拆除。事故当天早上8时
*庄和由李*雄联系的马*华等3名临时工陆续到达作业现场，因作业需要公司总经理冯*还提前联系了一辆高空作业车来配
雄、马*华站在高空作业车的安全斗内进行旧电缆线拆除作业，公司总经理冯*和其他人员共4人在距离20米处的地面用
够，吴*又派张*庄上高空作业车的安全斗内去协助。在拆除作业过程中，因高空作业车摆臂距离不够，冯*决定重新调一
华和张*庄等人为了省力图方便，翻越安全斗后站在厂房墙壁的消防管和檩条上继续进行拆除旧电缆线作业，随后高空作
华从距地面垂直高度5米的消防管和檩条处不慎坠落到水泥地面，造成其头部受伤并大量出血，在送往医院途中经“120”医

（二）应急救援和善后处理情况

事故发生后，吴*立即拨打了“120”“110”等急救、报警电话，公司法定代表人秦*虎立即向园区管委会进行了事故报告
达现场后，冯*等人立即将马*华送往县人民医院急救，但马*华在送往医院途中死亡，随后将其遗体送往县殡仪馆。

接到事故报告后，县应急管理局、县商经信局、南充临江新区西充管委会、义兴镇人民政府、义兴派出所等相关负责
展人员救援、现场管控、家属安抚、应急处置等相关工作。经过多次努力协调，9月7日，四川蜀橙农业科技有限公司与马
为120万元，死者遗体已安葬。经评估，相关部门和乡镇应急响应及时，现场处置得当，善后工作处理有序，在事故应急处

三、事故原因分析

（一）直接原因

马*华安全意识淡薄，翻越高空作业车安全斗，冒险站在高5米的消防管和檩条上进行旧电缆线拆除作业，且作业时未
不慎从高处坠落地面导致事故发生。

（二）间接原因

1.四川蜀橙农业科技有限公司，未落实安全生产主体责任。安全教育培训流于形式，在进行旧电缆线拆除
安全教育培训和安全技术交底；未按规定建立生产安全事故隐患排查治理制度；在组织旧电缆线拆除作业时
未正确使用安全带、翻越高空作业车安全斗作业的危险行为未及时劝阻并制止；事故当天未向临时工马*华等
庄等人是否持有高处作业资格证进行核查。

2.相关行业主管部门和属地乡镇。未认真落实行业和属地安全生产监管责任，未对四川蜀橙农业科技有
导，安全监管工作不实不细。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于责任追究人员

马*华，男，四川蜀橙农业科技有限公司临时工，安全意识淡薄，对高处作业的风险性认识不到位，无
带，在拆除旧电缆线过程中不慎坠落致事故发生。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一
任，鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）建议给予行政处罚人员

秦*虎，男，四川蜀橙农业科技有限公司法定代表人，未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未
业车安全斗站在厂房墙壁消防管和檩条上作业的危险行为，对事故发生负有管理责任，建议由县应急管理局

（三）建议给予行政处罚单位

四川蜀橙农业科技有限公司，安全生产主体责任未落实。一是在进行旧电缆线拆除作业前，未按规定对作业人员进
训；二是未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，相关负责人和管理人员对临时工马*华等当天违章冒险作业的危
当天未按高处作业要求向临时工马*华等提供安全帽。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、
规定，对事故的发生负有主要管理责任，建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款

（四）建议给予其他处理意见的单位

无障碍浏
官方微信
官方微博
智能问答
返回顶部
点击隐

1.南充临江新区西充管委会。对正在进行技改的四川蜀橙农业科技有限公司督促安全隐患排查治理不到位，建议由县
步加强园区企业安全监管工作向县人民政府作深刻书面检查。

2.西充县商经信局。未认真履行行业监管职责，对四川蜀橙农业科技有限公司等小微企业安全监管存在盲区，建议由县

3.义兴镇人民政府。未认真履行四川蜀橙农业科技有限公司属地安全生产监管职责，对园区小微企业安全检查和隐患
谈其分管负责人。

4.对于在事故调查中发现的其他问题，建议由县应急管理局督促南充临江新区西充管委会依法依规处理。

五、事故防范和整改措施建议

（一）汲取事故教训，全面加强风险过程管控。四川蜀橙农业科技有限公司要深刻吸取教训，认真落实企业安全生产
全生产规章制度；二是要进一步加强对从业人员的安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识和安全技能；三
现场安全管理，做好现场安全防范措施，严格按照法律法规和规范要求进行施工；四是要认真开展生产安全事故隐患排查
患。

（二）强化监管指导，不断提升企业管理水平。负有安全监管职责的相关部门和属地政府，要认真履职尽责，进一步
落实安全生产主体责任，不断提高企业安全基础和管理水平。

（三）强化执法检查，严厉打击违法违规行为。各相关执法部门要认真结合“强安2023”监管执法专项行动统一安排部
防护不到位、安全教育培训“走过场”、违章违规指挥作业的安全生产违法行为，要进一步加强行政执法检查和行政处罚
好。

西充义兴四川蜀橙农业科技有限公司

“8·18”一般高处坠落事故调查组

2023年11月30日

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安
业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位
理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育
有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：...生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事
并消除事故隐患。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行
用规则佩戴、使用。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：...发生一般事故的，处三十万元

无障碍浏览
官方微信
官方微博
智能问答
返回顶部
点击隐

扫一扫在手机打开当前页