索 引 号：	330502000000/2024-1010509778	成文日期：	2024-01-30
公开方式：	主动公开	公开时限：	长期公开
文件编号：		发布机构：	湖州市吴兴区人

青岛润泰事业有限公司湖州分公司“12•22”一般机械伤害事故调查报

发布日期：2026-04-15 16:03:47

2023年12月22日下午5点58分许，青岛润泰事业有限公司湖州分公司在美欣达工业园区的仓储点内，发生一起机械伤害事故，造成1接经济损失148万元。

事故发生后，区级有关部门会同环渚街道立即赶赴事故现场，进行勘查取证。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，12吴兴区人民政府授权区安全生产委员会办公室批准成立了由区安委办牵头，区应急管理局、区发改经信局、区市场监督管理局、区公安分工会和环渚街道办事处组成的青岛润泰事业有限公司湖州分公司“12·22”事故调查组。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料、检专家论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和有关企业、单位、人员的责任，提出了处理意见故暴露的问题，提出了防范措施及整改建议。

事故调查组认定，青岛润泰事业有限公司湖州分公司“12·22”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故相关单位简况

青岛润泰事业有限公司湖州分公司。于2002年2月2日成立；类型：其他有限责任公司分支机构；法定代表人：严*，统一社会信913**********73X；经营范围：图书报刊、电子出版物零售；经营性停车场；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品等。注册地省湖州市滨湖路****。公司现有员工170余人。

（二）相关人员情况

1.朱*，男，青岛润泰事业有限公司湖州分公司店长（实际负责人）。身份证号：321**********215，住址：江苏省镇江市京口区解放路**

2.章**，男，青岛润泰事业有限公司湖州分公司安全经理。身份证号：330**********994，住址：吴兴区东湖家园****

3.潘**，女，青岛润泰事业有限公司湖州分公司物流部经理。身份证号：330**********224，住址：吴兴区八里店镇南塘漾村***

4.王**，男，青岛润泰事业有限公司湖州分公司物流部员工。身份证号：332**********118，住址：浙江省温岭市石塘镇新村村*****。故中死亡。

（三）涉事设备情况

蓄电池托盘堆垛车，型号：L14C，制造号：C11168G00022，制造公司：林德（中国）叉车有限公司。额定承载能力：1400KG，额定驱3.2KW。

（四）事故发生经过和应急处置情况

1.事故发生经过：2023年12月22日下午5点58分许，青岛润泰事业有限公司湖州分公司位于美欣达工业园区内仓储点的物流部员工[illegible]货操作时，违规站立在货叉叉架上，穿过门架反向操作升降开关将货叉升起，货叉抬升后再次将身体穿过门架试图停止货叉向[illegible]到停止按钮导致其被货叉档杆挤入门架中间呈倒立状坠落至地面。根据医院出具的出院记录显示，王**在出院转运时已经出现[illegible]停搏。





图一监控抓取事故发生经过片段

2.应急处置情况：事故发生后，现场人员立即开展救援并拨打120急救电话，120救护车约5分钟左右抵达并将王**送往湖州市中心医救，到第二天凌晨2点左右抢救结束，将王**送往ICU，医生表示存活希望渺茫，早上5点左右家属要求将王**转运回浙江温岭，转运救护半小时左右王**在转运救护车上死亡。

（五）事发现场勘验情况

事发地在环渚街道美欣达工业园区内青岛润泰事业有限公司湖州分公司仓储点（天字圩路288号13幢西侧离墙面20米处向东延伸35米区面上有血迹，两件衣物，涉事堆垛车保护屏缺失。

关闭
登录
吴兴区公共资源交易中心
微博
微信
APP

关闭
登录
吴兴区公共资源交易中心
微博
微信
APP





图二事故现场地面血迹及发生事故堆垛车

（六）机械伤害原因分析

物流部员工王**在操作电动堆垛车时未按规定两人操作电动堆垛车，违规站立在堆垛车货叉上穿过门架反向操作升降开关，未及时按钮，导致此次机械伤害事故发生。

二、事故直接原因

事故调查组通过事故现场勘查、技术鉴定、调阅监控和问询人员等方式，综合分析认定事故直接原因为：物流部员工王**安全意识反《电动托盘堆垛车安全操作规程》第五1.2-1“电动堆垛车必须两人操作”、1.2-2条“严禁人员站在堆高机上站立作业”的规定，违章冒违规站立在堆垛车货叉上穿过门架反向操作升降开关，未及时按到停止按钮，胸颈被货叉档杆与门架挤压是本起事故发生的直接原因。

三、事故发生单位主要问题

经调查，查明事故发生单位和相关人员存在的主要问题如下：

1.公司安全生产主体责任未落实。企业实际负责人、物流部分管负责人未认真履行安全生产管理职责；未督促从业人员严格执行各产规章制度和安全操作规程。

2.公司全员安全生产责任制未落实。未层层签订安全生产责任书，对各岗位安全生产目标责任不明确，对公司安全生产规章制度和操作规程执行不严，公司全员安全生产责任制执行不力，未及时发现制止员工违反操作规程和岗位安全规定的违章作业行为。

3.公司仓储点隐患排查未落实。对新员工三级安全教育培训不规范，多采取视频及书面培训，未见岗位实际操作培训内容；设备设施维护消防通道堵塞，消防栓被堆物阻挡，仓库内存放润滑油等，对员工违规操作管理缺失。

四、对责任单位和责任人的处理建议

（一）建议行政处罚的事故单位及人员

1.青岛润泰事业有限公司湖州分公司。未落实全员安全生产责任制；未严格督促员工执行安全生产管理制度和操作规程；未及时发事故隐患，对事故发生负有管理责任。建议吴兴区应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条规定，予以行政处罚。

2.朱 *。作为公司实际负责人，未认真履行实际负责人的安全生产职责；未督促、检查本单位的安全生产工作；未及时发现并消患，对事故的发生负有领导责任，建议由吴兴区应急管理局依据《安全生产法》第九十五条规定，予以行政处罚。

3.章。**作为公司安全经理，全面负责公司及仓储点安全负责人，未严格履行安全管理职责；对公司安全生产规章制度执行不严；全生产责任制执行不力；未及时发现制止员工违章冒险作业的行为，对事故的发生负有管理责任，建议根据公司内部《年度安全生产目标规定予以处理并将结果报事故调查组。

4.潘。**作为公司物流部经理，对分管的仓储点安全管理缺失，对事故的发生负有管理责任，建议根据公司内部《年书》规定予以处理并将结果报事故调查组。

（二）因在事故中死亡免于追究责任人员

王。**王**安全意识淡薄，违反《电动托盘堆垛车安全操作规程》规定，违章冒险作业，违规站立在堆垛车货叉上穿过关，胸颈被货叉档杆与门架挤压，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

五、事故防范和整改措施

为认真吸取该起生产安全事故的深刻教训，针对该起事故暴露出的问题，提出如下整改措施建议：

1.严格按照事故“四不放过”的原则，认真分析事故的原因，举一反三，深刻吸取事故教训，召开湖州分公司事故警示会层安全职责，修订完善企业各项安全生产规章制度和岗位操作规程，层层落实安全生产责任制，加强对员工的教育和培训，平。

2.全面落实全员安全生产责任制。全面梳理湖州分公司安全管理机构网络，明确各层级横向到边、纵向到底的安全管理工三级安全教育和岗位实操安全教育培训，提高从业人员安全意识，使员工熟悉掌握所必备的安全知识和能力，增强员工现场杜绝三违现象。

3.全面落实设备设施隐患整改。加强对仓储点设备设施的经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；维护、保养、检测应录，对设备设施的防护缺失进行及时更换，完善仓储点火灾、机械伤害、触电等各项综合应急预案，及时开展各类安全隐患排查整改闭环强动态安全管理，持续改进，实现本质安全。

-

青岛润泰事业有限公司湖州分公司“12·22”生产安全事故调查组

2024年1月24日

关闭
登录
吴兴区公共资源交易中心
微博
微信
APP

网站地图 | 法律声明 | 隐私声明 | 使用帮助 | 联系我们 RSS订阅 |
主办方：湖州市吴兴区人民政府 备案号：浙ICP备17056812号-2
浙公网安备 33050202000172 网站标识码：3305020002
技术支持电话：0572-2516205 技术支持：吴兴区数据局
适老化无障碍服