安徽鹏翔电力工程有限公司“3•28”一般高处坠落事故调查报告

2025-04-18 16:15　来源：崇左市江州区应急管理局

安徽鹏翔电力工程有限公司“3·28”一般

高处坠落事故调查报告

安徽鹏翔电力工程有限公司“3·28”一般高处坠落事故调查组

2025年4月

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生地点

（二）事故相关单位

1. 光缆更换项目建设单位

2. 光缆更换项目施工单位

（三）事故相关人员

（四）事故死亡人员

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

（二）事故应急处理情况

（三）事故发生时气象情况

（四）事故善后处理情况

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

四、事故现场勘验情况及调查情况

（一）事故现场勘验情况

（二）事故调查情况

1. 事故直接原因

2. 事故间接原因

五、事故性质

六、事故责任的认定以及对事故责任单位和人员的处理建议

（一）建议对安徽鹏翔公司追究责任

（二）对相关人员处理建议

七、事故防范和整改措施

（一）强化落实企业主体安全生产责任

（二）强化属地安全生产责任

（三）强化行业部门安全生产责任

2025年3月28日11时16分左右，安徽鹏翔电力工程有限公司在崇左市江州区江州镇xx屯私自组织对崇左电厂XX开展光缆更换项目，作业过程铁塔发生一起高处坠落事故，造成1名人员死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经江州区政府批准，鹏翔电力工程有限公司“3·28”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由江州区委常委、常务副区长陆梧为组长，江办、应急管理局、总工会、人社局、工信局、市公安局江州分局、江州镇政府为成员单位，邀请江州区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析和论证，深入中暴露出的隐患问题，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单的处理建议以及事故整改和防范措施建议。现将调查结果报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生地点

崇左市江州区江州镇xx屯崇左电厂XX光缆更换作业现场。

（二）事故相关单位

1.光缆更换项目建设单位

（1）营业执照：安徽鹏翔电力工程有限公司，成立于2007年7月，注册资本为3600万人民币，法定代表人为徐某某，工商注册号为9134***注册地址为安徽省xx市xx区xx大道，公司拥有资质：电力工程总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、输变电工程专业承包贰级、建筑工程施工

级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、施工劳务不分等级、承装（修、试）电力许可证承装四级、承修四级、承试营范围包括建筑工程；市政公用工程；地基基础工程；输变电工程；模板脚手架施工；施工劳务服务；钢筋加工；机械设备租赁；电气设备销售等。

（2）建筑业企业资质证书

企业名称：安徽鹏翔公司；证书编号：D2*****0；有效期至202*年*月**日；资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级、电力工程施工级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、输变电工程专业承包贰级；发证机关：安徽省乡建设厅。

2.光缆更换项目施工单位：安徽鹏翔电力工程有限公司（以下简称“安徽鹏翔公司”）

简介同上。

（三）事故相关人员

1.徐某某，身份证号：3426*****4053，家庭住址：安徽省xx县xx工业园xx居委会，安徽鹏翔公司法定代表人。

2.徐某某，身份证号：3401*****3937，家庭住址：安徽省xx市xx区xx路**号xx村xx郢**号，安徽鹏翔公司法定代表人徐某某的儿子，施工人。

3.熊某某，身份证号：5105*****3293，家庭住址：四川省xx县xx镇xx村*组**号，与徐某某是朋友关系，程某某的姐夫，推荐程某某施工队翔公司务工。

4.程某某，身份证号：5105*****3470，家庭住址：四川省xx县xx镇xx村*组**号，安徽鹏翔公司人员，技工，施工队负责人。

5.王某某，身份证号：5223*****1814，家庭住址：贵州省xx县xx村xx组，安徽鹏翔公司人员，技工，持有高处作业证、高压电工证。

6.王某某，身份证号：5223*****3717，家庭住址：贵州省xx县xx镇xx村xx组**号，安徽鹏翔公司人员，技工，持有高处作业证、高压电工证

7.王某，身份证号：5223*****3719，家庭住址：贵州省xx县xx镇xx村xx组**号，安徽鹏翔公司人员，技工，持有高处作业证、低压电工证。

（四）事故死亡人员

本次事故造成1名人员死亡，死者：王某某，男，37岁，身份证号：5223*****3717，家庭地址：贵州省xx县xx镇xx村xx组**号。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

经询问相关人员和调查相关证据，还原经过如下：

3月22日，安徽鹏翔公司徐某某与熊某某商量，由熊某某负责与光缆生产厂家对接、下单新光缆的采购工作。

3月27日下午光缆到货后，程某某负责接收并临时放置在N**铁塔附近的临时仓库，计划3月28日开展光缆更换工作。

3月28日，安徽鹏翔公司私下组织本单位人员（王某某、王某、王某某、颜某某、杨某某）开展已损坏光缆的更换工作。施工队队长程某某、王某某上塔作业，王某某、颜某某、杨某某等人在地面辅助。上午11时16分，王某某上到N**铁塔地线横担后，将安全带后备保护绳挂在地线交叉支架上，从地线横担爬出开展损坏光缆的拆除准备工作，作业人员采用不合理的布置方式及不当的操作，且未落实防跑线措施，导致光缆跑线然往N**号塔侧脱落，脱落的光缆拖拽安全带后备保护绳，叠加瞬间冲击造成后备保护绳断裂，作业人员发生高空坠落死亡。

（二）事故应急处理情况

3月28日11时17分左右，附近村民拨打120急救电话；11时20分左右，现场施工人员陈某某拨打120急救电话。12时10分左右救护车到达现场人员现场检查后，宣布王某某抢救无效死亡。

接到事故情况报告后，江州区委区政府高度重视，立即组织江州区应急管理局、江州镇人民政府、江州派出所等赶赴事故现场开展事故调查相关工作。江州区应急管理局工作组到达现场后立即进行调查取证、现场勘验，对事故发生的过程及原因进行初步核实，了解涉及事故单位和死况，对死者家属进行安抚。

（三）事故发生时气象情况

根据气象部门提供，3月28日上午10时至12时天气为：xx镇无降雨量，极大风速为2.4米/秒；最低气温26.6℃，最高气温29.6℃。

（四）事故善后处理情况

安徽鹏翔公司与死者家属签订了赔偿协议，已赔付死者家属195万元。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成一人死亡，死者：王某某，男，37岁，身份证号：5223*****3717，家庭地址：贵州省xx县xx镇xx村xx组**号，与安徽鹏翔公劳动合同。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，本次事故已造成直接经济损失242万元。

四、事故现场勘验情况及调查情况

（一）事故现场勘验情况

2025年3月28日，事故调查组勘验人员对事故点进行现场勘验，记录如下：

事发后，王某某、王某等现场作业人员已将王某某（死者）从坠落点（水田）抬至附近的旱地。王某某坠落地面时安全带穿在身上，使用的绳在缓冲包附近断裂，剩余的后备保护绳挂在N**铁塔顶（铁塔总高度45米）横担处，安全帽掉落在身旁；铁塔上有放线滑车2个、吊物滑车1个、主根，光缆的预绞式耐张线夹、防振锤预绞丝已解开并留在铁塔顶横担处。地面上有卡线器1个、手扳葫芦1个、未使用的预绞式耐张线夹1套。N**铁光缆飞脱至距离N**铁塔约155米处竹林上方，光缆尾端与钢丝绳套用八字结连接。

（二）事故调查情况

原工程崇左电厂XX工程建设单位为广西电网有限责任公司电网建设分公司，施工总承包单位为广西送变电建设有限责任公司，双方于2024年签订施工合同；监理单位为广西桂能工程咨询集团有限公司，双方与2024年6月6日签订监理合同。广西送变电建设有限责任公司于2024年6月13日翔电力工程有限公司签订劳务分包合同。

安徽鹏翔公司负责组织开展崇左电厂XX工程的线路光缆架线施工，该工程N**-N**段于3月1日开始开展线路及光缆施工，3月12日完工。3月徽鹏翔公司在N**-N**段光缆展放施工过程中，曾发生光缆跳槽导致光缆外观变形受损，初步怀疑光缆内部可能断纤芯，3月17日自行联系测试人进行检测，确认光缆断芯故障点位于N**-N**塔之间。安徽鹏翔公司之后未将该故障信息报告崇左电厂XX工程的项目建设单位、总包单位、监理单

按照《广西***千伏崇左电厂XX线路部分工程分包合同》第12.4条款“劳务作业整改”规定：“承包人与发包人间的隐蔽工程验收、分部分项工及工程竣工验收表明劳务作业质量不合格时，劳务分包人应负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的承包人损失。劳务分包人因自身完成整改的，承包人可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由劳务分包人承担。劳务分包人整改后质量仍不合格的，应按照专用条款的约定承任。”，安徽鹏翔公司为保证承包项目按时按质交付投运，避免造成不良影响，认为损失不大、工作量不大、作业时间不长，决定自行采购光缆并施工更换。安徽鹏翔公司私自购买与原来建设单位提供的光缆不同厂家不同型号的光缆并私自组织更换，出资主体发生了改变，属该公司内部决策的项目。

经事故调查组调查、取证、核实，安徽鹏翔公司在该线路段工程完工后未交付总包单位验收前，由于自身施工不当原因导致光缆在展放过程坏，便私自出资采购光缆、私自组织施工更换，当天实施的项目不在原建设单位和总包单位签订施工合同的范畴内，也不在原总包单位与安徽鹏翔分包合同的范畴内，实质上当天私自实施的项目的建设单位、施工单位均为安徽鹏翔公司。

综上所述，分析事故的直接原因和间接原因为：

1.事故直接原因

在开展光缆更换作业过程中，作业人员王某某采用错误的作业方法，且未落实防跑线措施，导致光缆从N**突然往N**铁塔侧飞脱，在飞脱及冲击力的作用下，作业人员王某某穿戴的安全带后备保护绳突然断裂，发生高空坠落事故死亡。

2.事故间接原因

一是安徽鹏翔公司未严格落实各项安全生产责任制度，企业全员安全生产责任制落实不到位，安全生产监督管理工作开展不严实。导致现员、作业人员有章不循，违章违规冒险作业。安徽鹏翔公司徐某某，公司派驻在该项目的施工技术负责人，未按要求组织施工班组编制光缆更换作方案，未及时排查安全生产事故隐患。施工现场负责人程某某、王某某，现场安全管理不到位，未及时排查安全生产事故隐患，制止和纠正违反操行为。现场作业人员王某某在光缆更换作业时未按规程操作执行，对潜在的风险及导致的后果没有预见。

二是安徽鹏翔公司未严格执行安全生产有关规定违章指挥，自行组织施工，施工前未编制对应施工方案，未进行现场勘验，未申请施工作业票

三是安徽鹏翔公司安全教育培训不到位。对施工队安全生产教育和培训仅用口头提醒完成，致使作业人员安全意识淡薄，在光缆更换作业时操作执行，对潜在的风险及导致的后果没有预见，安全措施不当，导致事故发生。

五、事故性质

经事故调查组分析认定：这是一起安徽鹏翔公司私自购买新光缆、私下组织人员更换因其工作失误导致受损的旧光缆时，因作业方法错误、不到位导致的“3·28”高处坠落事故，事故等级为一般事故，属于生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任单位和人员的处理建议

（一）建议对安徽鹏翔公司追究责任

安徽鹏翔公司未严格落实各项安全生产责任制度，企业全员安全生产责任制落实不到位，安全生产监督管理工作开展不严实；安全生产教育不扎实，员工安全意识不强，对安全风险辨识不足；未严格执行《广西***千伏崇左电厂XX线路部分施工劳务分包采购项目建设工程分包合同》有

自行组织施工，施工后未编制对应施工方案，未进行现场勘验，未申请施工作业票。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》等相关法律的规了本次事故的发生，应对本事故承担全部责任。建议由崇左市江州区应急管理局根据相关法律法规，对该公司进行行政处罚，责成该公司依据有关规定给予派驻在该项目的施工技术负责人徐某某进行严肃处理，将处理结果报崇左市江州区应急管理局。

（二）对相关人员处理建议

1.徐某某，作为安徽鹏翔公司法定代表人，履行主要负责人管理职责不到位，未严格执行《广西***千伏崇左电厂XX线路部分施工劳务分包建设工程分包合同》有关规定，自行组织施工；施工后未编制对应施工方案，未进行现场勘验，未申请施工作业票。违章指挥导致事故发生。其违华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对事故的发生负有领导责任，建议由崇左市江州区应急管理局依照相关法律法规对其给予罚款的行

2.王某某，安徽鹏翔公司现场作业人员，自身安全意识薄弱，在光缆更换作业时未按规程操作执行，对潜在的风险及导致的后果没有预见，不当，对本事故有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

七、事故防范和整改措施

为认真吸取本起事故深刻教训，杜绝类似事故发生，对事故暴露出来的问题，现提出如下防范和整改意见:

（一）强化落实企业主体安全生产责任

1.安徽鹏翔公司要严格按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，建立健全企业全员安全生产责任制，确保生产经营有章可循；要认真开岗位安全操作规程教育培训工作；要强化本单位安全生产隐患排查工作，对检查发现的安全生产隐患要立即进行整改，及时消除安全生产事故隐患单位的各项安全生产管理制度真正落实到位。

2.电力行业生产经营单位吸取事故教训，“举一反三”杜绝“三违”行为。加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故保安全生产经营，杜绝类似事故再次发生。

（二）强化属地安全生产责任

江州镇人民政府及各乡镇（街道）要切实加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，进一步强化政府属地监管责任，常态目施工场所开展安全生产大检查，督促辖区企业落实安全生产主体责任，确保安全生产。

（三）强化行业部门安全生产责任

工信、城乡综合执法部门要按照“三管三必须”要求，切实履行电力行业管理工作，加强对电力企业的安全生产检查督导，严肃查处电力行域违法违规行为，筑牢安全防线。

安徽鹏翔电力工程有限公司“3·28”一般高处坠落事故调查组

2025年4月9日

网站地图 联系我们

主办：崇左市江州区人民政府办公室 承办：崇左市江州区信息化工作中心

桂公网安备 45140202000128号　　桂ICP备12004173号-1　网站标识码：4514020002

微信江州区公众号