雷州调风广东省丰收糖业发展有限公司

“3·1”一般物体打击事故调查报告

编制单位：雷州调风广东省丰收糖业发展有限公司

“3·1”一般物体打击事故调查组

编制日期：2026年9月16日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故相关单位基本情况……2-3

（二）运输车辆基本情况……3

（三）事故相关单位安全管理情况……4

（四）事故发生经过……4-7

（五）事故现场情况……7-10

（六）人员伤亡和直接经济损失情况……10

二、事故应急处置及评估情况.....10

（一）事故信息接报及应急处置情况……10-11

（二）事故善后情况……11

（三）事故应急处置评估……11-12

三、事故原因分析.....12

（一）直接原因……12

（二）间接原因……12-13

（三）技术分析……13-16

（四）其他可能因素排除……16

四、有关责任单位存在的主要问题 ·····16

（一）丰收公司……16-17

（二）世雄服务站……17-18
五、政府部门及相关单位履职情况……18
（一）雷州市农业农村局……18-20
（二）调风镇人民政府……20
（三）广垦糖业集团公司……20-22
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议……22
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员……22
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议……23-24
（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议……24-25
（四）其他处理建议……25
七、事故主要教训……25
（一）企业安全生产主体责任未严格落实……25-26
（二）从业人员安全意识不足……26
八、事故整改和防范措施……26
（一）树牢安全发展理念……26
（二）严格落实企业安全生产主体责任……26-27
（三）全面梳理并加强外包项目安全管理……27
（四）强化属地及部门监督管理……27-28

雷州调风广东省丰收糖业发展有限公司“3·1”一般物体打击事故调查报告

2026年3月1日17时16分许，位于雷州市调风镇广东省丰收农业发展有限公司南光片区第11作业组的甘蔗实时切段除杂应用点，一名货车运输司机在卸甘蔗时遭自行改装的车尾挡杆打击头部重伤抢救无效死亡。直接经济损失63万元。

事故发生后，雷州市领导高度重视，吴松江书记、闫嘉伟市长以及李晓军常务副市长分别作出批示，要求市有关部门开展事故原因调查，做好死者家属情绪安抚及善后工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，3月19日，经雷州市人民政府授权，成立了由应急管理局牵头，农业农村局、公安局、调风镇政府、总工会派员参加的雷州市调风镇“3·1”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”）。并同步建议雷州市纪委监委按照相关规定介入调查，同时，聘请有关方面专家参与了该事故的调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅资料、人员问询、调查取证和技术分析，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，**雷州调风广东省丰收糖业发展有限公司“3·1”一般物体打击事故是一起因承包商单位雷州市雷高镇世雄货物装卸服务站基础安全生产管理缺失，广东省丰收糖业发展有限公司疏于承包商管理，货车司机使用违规改造货车运输、装卸作业造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.广东省丰收糖业发展有限公司（以下简称丰收公司），企业类型：有限责任公司（国有独资），系广东广垦糖业集团有限公司全资子公司，法定代表人：全由章；统一社会信用代码：91440882194830466 3；成立于1995年11月23日，注册资本：人民币壹仟捌佰零陆万壹仟元；经营范围：许可项目有食品生产，发电业务，输电业务，供配电业务；一般项目有糖料作物种植、水果种植，树木种植经营；农副产品销售，货物进出口。丰收公司的主营业务以甘蔗种植和原料基地建设为主，下辖收获和南光2个农业种植区，辖区共有生产队（组）40个土地总面积19.63万亩，其中可耕地面积12.86万亩，年种植甘蔗面积达8万亩以上，可产甘蔗40万吨以上。公司在职职工958人，其中管理人员190人、一线工人542人。

公司设置了综合部、党群和人力资源部、生产经营部、资产资源部、社会事务部、南光办事处、两个幼儿园（收获、南光）、物业公司、水电站、两个甘蔗基地（收获、南光）和7个作业区。

2.雷州市雷高镇世雄货物装卸服务站（个体工商户）（以下简称世雄服务站）于2024年3月28日注册成立，经营者：

龙世雄，统一社会信用代码：92440882MADE12XG5G；组织形式：个人经营，类型：个体工商户，经营场所：雷州市雷高镇南光农场南光明路1号铺，经营范围：农业机械服务；农业专业级辅助性活动；装卸搬运；糖料作物种植。

世雄服务站共承包丰收公司的分步式除杂机两台，分别在南光片区的第9作业组和第11作业组。第11组由龙世雄和黄南开合伙，各占百分之五十股份，聘用9名员工，由黄南开管理，负责招聘员工和安排砍收、装车、运输、除杂等工作。第9组由龙世雄和宋海涛合伙，各占百分之五十股份，平时由宋海涛管理，负责招聘员工和安排砍收、装车、运输、除杂等工作。作业人员以丰收公司的名义购买的团体意外保险，每人自行支付100元，保险期间为2026年2月7日至2026年7月6日。分步式除杂设备属于丰收公司，操作工人由服务站招聘和管理。

（二）运输车辆基本情况

肇事车所有权是陈存通，没有办理登记，2025年8、9月份买的二手车，购买时卖家没有提供证照，买下时车上已经装有阻挡钢管。购买后陈存通把车厢两边的栏板拆除。

世雄服务站聘请在丰收公司南光片区第11作业组的实时切段式甘蔗除杂应用点从事丰收公司种植的甘蔗运输、装卸作业的车辆包括陈存通的共有三辆车。分别是陈存通、黄南开、“老胖”三个人名下。装卸司机的劳动报酬按照毛蔗重量每吨13元计算。工资是由龙世雄通过银行转账的方式转到各自的银行卡上。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.丰收公司安全生产管理情况

公司成立了安全生产组织领导机构(安全生产委员会)但未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，主要负责人未经培训考核并取得相应资质;未与世雄服务站（承包商）签订安全生产管理协议和明确各自的安全生产管理职责；未组织或督促世雄服务站组织制定甘蔗装卸作业安全操作规程。

2.世雄服务站安全生产管理情况

世雄服务站经营者为龙世雄，实际股东有三人，承包了丰收公司两个组(队)的甘蔗砍收、运输、装卸和除杂工作，服务站管理人员加两个作业组的工人共约20人。没有安全生产管理痕迹。

（四）事故发生经过

2026年3月1日早上7时30分，丰收公司南光片区第11作业组的甘蔗实时切段除杂应用点开工，夹机司机吴敢及分步式除杂机操作工梁汝花和叶海群在现场工作，陈存通开车运甘蔗。至当天下午15时左右，当天的任务完成，梁汝花和叶海群就放工回家，现场只有吴敢一人。

17时15分，陈存通驾驶车辆运甘蔗回来，停好车辆后，拿着铁锤正准备卸下运载甘蔗车上专门插在车上用来阻挡甘蔗的钢管，陈存通在卸下第一根钢管，甘蔗还没掉下来，就在陈存通敲下第二根钢管的时候，钢管和甘蔗同时松动掉了下来砸到他，甘蔗就全部覆盖到了他身体。

吴敢在甘蔗运输车辆的左侧，看到发生险情后，就跑过车身右侧看看陈存通有没有跑出来，没看到人后，其立即呼

喊陈存通，随即从倒塌的甘蔗堆下传出陈存通的声音，吴敢确定陈存通是被甘蔗压在底下，就跑回到夹机上，开着夹机多次少量夹开甘蔗开展救援。

在夹拨甘蔗的过程中，黄荣辉开着运载甘蔗的车辆过来，吴敢就停下夹机跑过去喊黄荣辉过来帮忙，吴敢让黄荣辉在一旁盯住夹机，继续夹拨甘蔗进行救援，两三分钟后，黄荣辉发现了被甘蔗压在底下的陈存通，黄荣辉就和吴敢用手拨开压在陈存通身上剩下的甘蔗，看到陈存通呈坐姿，双腿伸直，头部向下垂落在双腿中间，双手无力垂落在两侧，面部发黑发紫，当时，黄荣辉和吴敢向陈存通喊了几声，陈存通已无任何回应。

两人赶忙联系陈存通的家属，并拨打了急救电话。17 时 30 分许，陈存通妻子梁汝花等家属赶到了现场，因救护车未联系上，梁汝花等家属就用私家车将陈存通送到了湛江农垦第二医院进行抢救。

调阅监控视频，事故发生的全部过程及时间节点如下图 1-6 所示。



图 1 2026 年 3 月 1 日 17 时 15 分 16 秒，运蔗车到达



图 2 17 时 15 分 26 秒，运蔗车停车



图 3 17 时 16 分 01 秒，陈存通来到货车右后侧，随即走进蔗堆中。



图 4 17 时 16 分 15 秒，货车甘蔗松塌



图 5 17 时 16 分 34 秒，夹机司机找人



图 6 17 时 17 分 51 秒，夹机开始救援

（五）事故现场情况

2026 年 3 月 3 日上午，事故调查组（专家组）到达事故现场进行勘察，现场情况如下:

1. 事发位置

事发地点距雷州市调风镇 8.7 公里，在 X689 南 1 公里的丰收公司南光片区第 11 作业组的实时切段式甘蔗除杂应用点，如图 7 所示。



图 7 事发甘蔗除杂应用点的地理位置卫星图

南光片区第 11 作业组甘蔗除杂点的卫星平面如图 8 所示。



图 8 事发甘蔗除杂点的卫星平面图

2. 事故现场

南光片区第 11 作业组的甘蔗除杂应用点全景如图 9 所示。



图 9 事发的第 11 作业组甘蔗除杂点全景

涉事甘蔗运输车及事发现场如图 10-13 所示。





图 10 事发位置（车身右侧位拍摄）　图 11 事发位置（车身后左侧位拍摄）





图 12 涉事装运甘蔗货车正面照　图 13 货车左侧车尾挡杆插销

3. 肇事车辆基本情况

“福达吉星”汽车名称在公开资料中并未作为一个整体品牌出现，但根据现有信息，“福达”和“吉星”相关的生产企业及其所在地有:

广西福达汽车有限公司：位于广西北海市工业园区，是福达集团下属整车制造企业，生产专用汽车和低速汽车。

桂林福达股份有限公司：总部位于广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园，为上市公司（股票代码：603166），主营汽车零部件（如曲轴、离合器、齿轮等）。

福建新福达汽车工业有限公司：位于福建省漳州市，为国家定点客车整车生产企业，具备完整四大工艺。

广西吉星汽车有限公司：成立于2024年6月，注册地址为广西南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心2号楼10层09室，具备道路机动车辆生产资质，主营新能源汽车整车及零部件。

山东吉星集团：位于山东省，主营汽车热交换系统（如散热器、油冷器等），属于汽车零部件供应商，并非整车厂。

抚顺市吉星汽车修理有限公司：位于辽宁省抚顺市，但该公司状态为“吊销”，且仅为修理厂，非整车生产厂家。

综合上述情况调查结论为：涉事福达吉星汽车的生产厂家集中在广西壮族自治区，具体包括广西福达汽车有限公司（北海）和广西吉星汽车有限公司（南宁）。

综上，涉事货车标注“福达吉星”，未进行机动车登记，不能提供机动车来历证明、机动车整车出厂合格证明、车辆购置税的完税证明或者免税凭证等关键信息，怀疑为非法组装的“三无”产品。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，伤亡人员基本情况如下：陈存通，男，汉族，49岁，雷州市雷高镇三湖村人，系世雄服务站聘请的甘蔗运输货车司机（持有C1驾照），事发时，未签订劳动合同。

按生产安全事故经济损失统计事项规定，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—86），本次事故直接经济损失63万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

2026年3月1日17时30分许，陈存通家属赶到了现场，因救护车未联系上，陈存通家属就用私家车将陈存通送往湛江农垦第二医院进行抢救。

18时许，湛江农垦第二医院相关科室医护人员对陈存通开展紧急抢救，至19时08分，宣布陈存通临床死亡。

18时29分许，世雄服务站管理人员黄南开电话向丰收公司生产经营部副经理范建军报告事故相关信息。19时许，世雄服务站陈双报“110”。

18时40分许，范建军等人赶到事故现场，同时，通过电话向调风镇人民政府、雷州市应急管理局报告事故相关信息（20时36分许，丰收公司向雷州市应急管理局书面报告事故信息）。

接到事故相关信息后，雷州市公安局雷高派出所派出警员到达事故现场，做好事故现场保护工作，同时对相关现场人员进行询问。调风镇人民政府和雷高镇人民政府派出工作人员做好死者家属安抚工作。雷州市应急管理局第一时间向湛江市应急管理局报告。并督促指导相关镇政府及相关单位开展事故应急处置和善后工作。

（二）事故善后情况

事故发生后，调风镇人民政府相关负责人高度重视事故善后工作，本着高度负责的态度安抚死者家属，积极组织协调赔偿事宜；涉事企业积极配合做好死者家属的安抚工作，妥善协商事故赔偿事宜，主动与死者家属沟通，达成赔偿协议。

2026年3月12日，涉事方签订了《人民调解协议书》，双方同意赔偿金额为63万元。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，雷州市相关职能部门及调风镇人民政府在事故处置过程中密切配合、协调联动应急处置。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、及时有效，没有造成次生事故，也没有造成社会负面影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

栏板式货车的货厢被违法[1]、违规[2]改装，车厢两侧及后部栏板被拆除，改装成车尾安装两根手动插杆的不安全的挡杆式装货结构；陈存通安全意识淡薄，违规[3]超载装载甘蔗超高0.8米高；装卸作业无章可循，在敲开锁扣取出钢管挡杆时，松散堆载的甘蔗松塌，推压约20公斤的钢管砸在其头部重伤，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.陈存通法律意识薄弱，违规购买三无车辆、且违法改装的机动车辆从事经营活动。

2.世雄服务站为个体经营，经营管理团队安全意识淡薄，

1[?]《中华人民共和国道路交通安全法》(主席令 第八十一号)第十六条 任何单位或者个人不得有下列行为：（一）拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征；

2[?] 《机动车运行安全技术条件》（GB 7258-2017）

本标准的全部技术内容为强制性。

11.3 货运机动车的特殊要求

11.3.1 货厢(货箱)应安装牢固可靠 ,且在设计和制造上不应设置有货厢(货箱)加高、加长、加宽的结构、装置。

3[?]《中华人民共和国 道路交通安全法实施条例》(国务院令第405号公布 2017年修订)第五十四条　机动车载物不得超过机动车行驶证上核定的载质量，装载长度、宽度不得超出车厢，并应当遵守下列规定：（二）其他载货的机动车载物，高度从地面起不得超过2.5米；

主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的职责[4]；未配备专职或兼职的安全生产管理人员，对车辆及运输、装卸作业安全缺乏基本的安全管理，

3.丰收公司违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，致使对承包商的安全管理流于形式。未对承包商的安全生产工作统一、协调管理，一是未与世雄服务站（承包商）签订安全生产管理协议和明确各自的安全生产管理职责，致使承包商无安全生产管理痕迹；二是未组织或督促承包商组织开展从业人员的安全教育培训，致使员工安全意识淡薄；三是未组织或督促世雄服务站组织制定甘蔗装卸作业安全操作规程，致使作业人员无章可循；四是对发现的运输车辆超载、违法改装等问题隐患未及时督促整改。

（三）技术分析

1.技术分析排除、采用的法律标准规范

依据《农业机械安全监督管理条例》的相关规定[5]，涉事运输甘蔗的货车，不属于农业机械，本报告对车辆及卸车作业

4[?] 《中华人民共和国安全生产法》

第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

5[?]《农业机械安全监督管理条例》第二条 在中华人民共和国境内从事农业机械的生产、销售、维修、使用操作以及安全监督管理等活动，应当遵守本条例。

本条例所称农业机械，是指用于农业生产及其产品初加工等相关农事活动的机械、设备。

第五十七条 本条例所称危及人身财产安全的农业机械，是指对人身财产安全可能造成损害的农业机械，包括拖拉机、联合收割机、机动植保机械、机动脱粒机、饲料粉碎机、插秧机、铡草机等。

的技术分析不以农业机械的技术标准作为分析依据。

事故是发生在甘蔗卸车作业过程中，依据《道路交通安全法》的相关规定[6]，不属于交通事故。

2. 涉事机动车改装情况

标示为“富达吉星”的涉事货车清空甘蔗后的情况如下图 14 所示：



图 14 涉事车辆空载照片

标示为“富达吉星”货车改装前后对比情况如下图 15 所示（左图为同款“福达吉星”改装前照片，右图为涉事货车）：



6[?] 《道路交通安全法》（2021 年修订）第一百一十九条 本法中下列用语的含义：

（一）“道路”，是指公路、城市道路和虽在单位管辖范围内但允许社会机动车通行的地方，包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所。

（五）“交通事故”，是指车辆在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失的事件。



图 15 改装前后对比情况

机动车改装情况:(1)拆除原车箱全部栏板,两侧焊接槽钢作为护挡;(2)在车位加装两个插杆卡锁装置,并随车配置两根钢管插杆;(3)车箱两侧各加装两个插杆套筒;(4)驾驶室顶棚设置木档杆。具体情况如下图 7 所示。



图 16 机动车改装情况



图 17 尾部插杆卡锁装置特写



图 18 插杆高度

3. 事故发生过程与伤害原因

陈存通持铁锤敲开左侧插杆锁扣后，车板上堆放的毛蔗

未有松动迹象，于是径直来到车后右侧，走近装载 3.3 米高的毛蔗堆头下，直接用铁锤敲开锁扣，钢管插杆瞬间失去扣力，在自身重力及毛蔗松塌推压下，钢管瞬间倾倒并击中陈存通的头部，陈存通躲闪不及，被猛击后瘫坐在地，松塌的毛蔗随即将其埋压，陈存通头部及颅脑重伤，经抢救无效死亡。

4.死亡原因

《广东省湛江农垦第二医院门诊记录》主要内容:

主诉：外伤致呼之不应 1 小时。

现病史：家属代诉 1 小时前患者因干活时意外被重物砸伤头面部，伤后立即出现呼之不应、意识不清，家属遂驾车急送我院抢救，18 时 00 分到达我院急诊科时发现患者全身皮肤冰凉，颈动脉搏动消失，心音未闻及，心电监护显示心率呈一条直线。

体格检查: 体温不升，脉搏测不出，呼吸测不出，血压测不出。专科情况: 深昏迷，头面部挫伤，软组织肿胀，全身皮肤冰凉，双侧瞳孔散大固定，对光反射消失，颈动脉搏动消失，呼吸音未闻及，心音未闻及，各神经深、浅反射消失。

辅助检查: 19 时 08 分心电图提示: 死亡心电图。初步诊断：呼吸心跳骤停；闭合性颅脑损伤重型。

处理: 立即心肺复苏术、电除颤、呼吸机辅助呼吸、肾上腺素静推、重症医学科急会诊协助抢救；3 月 1 日 19 时 08 分宣布临床死亡。

上述诊断情况及结论与事故调查组（专家组）调查的伤害原因一致。

（四）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意伤害、突发灾害因素等影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）丰收公司。安全生产主体责任不落实，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款规定[7]。未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条的规定[8]；未有效实施对承包商单位安全生产工作统一协调、管理，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定[9]；未对从业人员进行充分的安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定[10]；对世雄服务站临时用工未纳入本单位从业人员统一管理，违反《广东省安全生产条例》第二十四条第一款规定[11]。

（二）世雄服务站。安全生产主体责任不落实，违反《中华

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

8[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

10[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

11[?]《广东省安全生产条例》第二十四条 生产经营单位使用被派遣劳动者、灵活用工人员的，应当将接受其作业指令的被派遣劳动者、灵活用工人员纳入本单位的从业人员进行统一管理，对被派遣劳动者、灵活用工人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

人民共和国安全生产法》第四条第一款规定[12]。未对从业人员进行安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定[13]。未依法配备专职或兼职的资质安全生产管理人员，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条规定[14]，导致承揽的劳务作业项目安全管理缺失。

五、政府部门及相关单位履职情况

经调查，丰收公司成立于1995年11月，最初由广东省国营调丰糖厂和广东省国营收获农场按照“龙头企业+基地”经营模式合并组建而成，各取调丰糖厂中的“丰”字和收获农场中的“收”字，取名为“丰收公司”。1996年10月，继而并入广东省国营南光农场。整合后，原收获农场、南光农场全部土地资源、生产设施、职工生活区、配套公益服务场所统一划归丰收公司管理运营，承接两家农场原有全部生产经营、基层治理、民生保障相关职责。1995-2018年隶属于湛江农垦局(湛江农垦集团公司)。2018年7月后因改制划归广东广垦集团有限公司管理。

丰收公司管辖原收获、南光两大农场全域土地、职工居民社区，辖区内人居环境、综治维稳、民生服务、安全生产、土地管护、农田水利、农林生产、职工民生等属地社会治理、基

12[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

13[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

14[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 ……前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

层管理事务，由丰收公司内设职能部门统一落实属地主体管理责任，接受属地政府指导。

公司相关农林产业、土地资源、资产、党务、安全生产、农业生产等业务，由上级广垦糖业集团公司履行行业监督、业务指导、考核监管职责,同步接受属地政府职能部门行业监督指导。

（一）雷州市农业农村局

制定有《雷州市农业农村系统安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026 年)》《雷州市2025年海洋伏季休渔管理工作实施方案》《雷州市农机道路交通安全整治工作方案》等一系列制度、方案。成立有雷州市农业农村局安全生产和消防安全工作领导小组，坚持每个季度至少召开一次安全生产和消防安全工作会议,分析、研究、总结和部署各个阶段的安全生产工作,日常开展辖区渔业船舶、农业机械、农业农村领域(包括种植业、农药安全使用)安全隐患督查指导。重要时段、节假日领导带队深入企业一线检查，有检查记录，建立整治隐患排查台账，对发现的问题提出整改措施和建议，并进行复查。**农业机械安全方面，**2025年以来,累计检查农机合作社、企业74家次，发现整改隐患7宗；排查各类农业机械765台次,发现并纠正各类农业机械操作人员违规作业行为87宗,查处无证驾驶人员47人,无牌机车28台,超期不年审72台;举办拖拉机驾驶(操作)人员道路交通安全教育学习班14期,培训人数达356人;发放各类农机安全生产知识资料7424份,悬挂农机安全生产宣传横幅25条；开展农机安全隐患排查25次,排查各类农业机械134台,对农业机械无检验、无年审

等违规行为行政立案13宗，共计罚款0.19万元；联合交警、乡镇政府等部门开展专项执法行动17次，共检查108辆车，共扣押18辆违规车辆，查扣车辆交由公安部门处理。**渔业安全方面，**累计检查渔港或停泊点1255处，检查渔船1536艘次，排查整改安全隐患283处；检查渔船1600余艘次，查处非法捕捞案件365宗，罚款670余万元，取缔绝户网2500米，没收电缆800米，没收违规渔具60张，销毁电鱼工具20余套；伏季休渔期间，查处渔业违法案件193宗，罚款195.9万元；组织召开渔业企业主要负责人安全教育培训3次，培训约70人次，培训渔业企业17家，培训覆盖率100%。**农业畜牧领域有限空间作业安全方面，**累计排查规模畜禽养殖场67家，排查整改涉及安全防护设施、警示标志、应急救援装备、培训教育等隐患问题27项。

根据调查情况，调查组认为雷州市农业农村局已履行了行业安全监督指导职责。

（二）调风镇人民政府

定期组织召开镇级安全生产工作会议、季度风险分析研判会，研究部署辖区安全生产工作，年初即与各村（社区）、辖区重点施工单位、重点企业、商铺、学校等签订安全责任书，积极开展安全生产月活动，对辖区重点施工单位、重点企业负责人开展安全生产培训教育，发放安全生产宣传资料2500余份。聚焦辖区内农业种植经营主体、工贸企业、烟花爆竹零售点、有限空间作业、消防安全、道路交通、自建房安全等重点领域，常态化开展安全生产检查巡查。积极参与并配合市级部门开展的各项专项治理行动（包括农业农村领域整治）。

2025年以来，累计检查各类生产经营单位及场所106家次，对检查中发现的隐患问题，建立台账，并跟踪整改到位。

根据调查情况，调查组认为雷州市调风镇人民政府已履行了安全生产属地管理职责。

（三）广垦糖业集团公司

系广东省农垦集团公司直属国有独资企业，深耕蔗糖全产业链，形成集农、工、贸于一体，产、供、销全链条运营体系。广垦糖业集团现有下属全资及控股企业11家，均为独立法人主体。内部设10个职能部门，其中，工业生产部统筹集团公司安全生产监督管理，农业生产部协助农业安全生产管理工作。

2025年11月20日，广垦糖业集团牵头组织召开2025/2026榨季动员大会，由分管安全生产副总经理主持专项部署，安监条线明确“六个必查”刚性要求:临时用工岗前培训100%覆盖、重大隐患动态清零、关键风险点“一源一策”、检修作业全覆盖交底、外包业务签订安全协议、进场人员全员安全告知。与丰收公司签订《2025年度安全生产目标责任书》，将监管指标逐项拆解到岗、量化到人。累计向丰收公司发出《关于印发<广垦糖业集团“两会”和春节期间安全和稳定工作应急预案>的通知》《关于切实做好2026年元旦、春节期间安全稳定工作的通知》《关于切实做好榨季后期安全生产及督导检查工作的通知》以及转发《关于做好榨季安全生产工作的通知》《关于切实做好国庆中秋安全稳定工作的通知》《防汛防台风工作指引》、《关于做好榨季后期安全工作的通知》《自建房安全隐患排查方案》《森林防火禁火令》

等等一系列文件，同步要求企业定期对标自查，杜绝监管要求“空转”。结合培训计划，对下属单位（企业）开展安全生产培训教育3次。严格落实“重点时段驻点+日常周期巡查”双轨机制:安全生产月、国庆、春节、全国两会等特殊节点，均由广垦糖业集团领导班子带队开展下沉督导;常规管控阶段于2025年6月7日(汛前检查)、9月29日(国庆前排查)、12月10日(榨季前条件验收)、12月20日(榨季首月复盘)、12月31日(岁末攻坚)、2026年2月22日(节后复工)、3月13日(榨季收尾)对丰收公司开展专项检查，对排查出的一般隐患，及时下达《隐患整改通知书》、逐条明确整改时限、责任人和验收标准，经“复查一销号”闭环管理。

根据调查情况，调查组认为广垦糖业集团公司已履行了农垦系统垂直管理职责。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

陈存通，男，群众，系世雄服务站聘请的甘蔗运输货车司机，其法律意识薄弱，违规购买三无车辆、且违法[15]、违规[16]改装的机动车辆从事甘蔗运输装卸作业。其安全意识淡薄，违规[17]超载装载甘蔗超高0.8米高，违规卸车作业，在敲开

15[?]《中华人民共和国道路交通安全法》（主席令 第八十一号)第十六条 任何单位或者个人不得有下列行为（一）拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征；

16[?] 《机动车运行安全技术条件》（GB 7258-2017）

本标准的全部技术内容为强制性。

11.3 货运机动车的特殊要求

11.3.1 货厢(货箱)应安装牢固可靠 ,且在设计和制造上不应设置有货厢(货箱)加高、加长、加宽的结构、装置。

17[?]《中华人民共和国 道路交通安全法实施条例》(国务院令第405号公布2017年修订)第五十四条　机动车载物不得超过机动车行驶证上核定的载质量，装载长度、宽度不得超出车厢，并应当遵守下列规定：（二）其他载货的机动车载物，高度从地面起不得超过2.5米；

锁扣取出钢管挡杆时，导致松散堆载的甘蔗松塌，推压约20公斤重的钢管砸在其头部重伤，经抢救无效死亡。对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.全由章，男，中共党员，系丰收公司法人代表、党委书记、董事长，履行安全生产管理职责不到位，对本公司安全生产工作重视不够，对安全生产工作存在的问题失察失管。未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程[18]；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患[19]。对雷州调风广东省丰收糖业发展有限公司“3·1”一般物体打击事故负有责任，建议雷州市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》对其予以行政处罚。

2.蔡志忠，男，中共党员，系丰收公司党委委员、副总经理，负责农业生产管理、农业技术推广、安全生产、环境保护、“三防”、气象信息等工作，分管生产经营部、南光办事处、甘蔗基地、作业区，履行安全生产管理职责不到位，未按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，监督外包项目及单位作业安全，对本公司发包的实时切段式甘蔗除杂应用点（分步式收运营）安全检查、落实防范措施等监督管理不到位。未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制

18[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

19[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促，检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

度、操作规程[20]；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患[21]。对雷州调风广东省丰收糖业发展有限公司“3·1”一般物体打击事故负有责任，建议雷州市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》对其予以行政处罚。

3.龙世雄，男，群众，系世雄服务站经营者，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程[22]；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划[23]；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患[24]。对雷州调风广东省丰收糖业发展有限公司“3·1”一般物体打击事故负有责任，建议雷州市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》对其予以行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

丰收公司，安全生产主体责任不落实，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款规定[25]。未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条的规定[26]；未有效实施对承包商

20[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 (一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

21[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 (五)未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

22[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 (二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

23[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 (三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

24[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 (五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促，检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

25[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

26[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

单位安全生产工作统一协调、管理，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定[27]；未对从业人员进行充分的安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定[28]。对雷州调风广东省丰收糖业发展有限公司“3·1”一般物体打击事故负有责任。建议雷州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处罚。

（四）其他处理建议

1.建议责成丰收公司向广垦糖业集团公司作出深刻检查。

2.建议责成全由章向广垦糖业集团公司作出深刻检查。

3.建议责成蔡志忠向广垦糖业集团公司作出深刻检查。

七、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任未严格落实

此次生产安全事故相关的丰收公司、世雄服务站，在生产经营活动中均未能严格落实企业安全生产主体责任，未依法健全安全生产管理制度和操作规程体系，未对从业人员进行充分的安全生产教育和培训。丰收公司未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，未有效实施对承包商单

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

27[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

28[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

位安全生产工作统一协调、管理，未与承包商单位签订专门的安全生产管理协议，或者在合同（协议）中约定各自的安全生产管理职责，对承包商单位世雄服务站临时用工未纳入本单位从业人员统一管理。世雄服务站安全管理基础相当薄弱，安全生产管理缺失，经营管理团队安全意识淡薄，主要负责人未履行安全生产法规定的职责，对车辆及运输、装卸作业安全缺乏基本的安全管理。上述情况反映出相关企业安全生产意识淡薄、主体责任虚化，日常管理流于形式，亟须强化依法监管与隐患问题排查治理。

（二）从业人员安全意识不足

涉事货车所有人及驾驶员陈存通，法律意识薄弱，违规购买三无车辆、且违法改装的机动车辆从事甘蔗运输装卸作业；安全意识淡薄，违规超载超高装载甘蔗，违规卸车作业。上述一系列违规行为，反映出从业人员的安全意识亟待加强。

八、事故整改和防范措施

（一）树牢安全发展理念

在雷州市辖区的农垦系统各企业要牢固树立安全发展理念，正确处理安全与发展的关系，在生产过程中要把安全摆在重要位置，坚决做到不安全不生产，坚决杜绝违章指挥、违规作业、违反劳动纪律行为。要认真吸取事故教训，深入分析当前本系统内安全生产领域存在的监管盲区和薄弱环节。要举一反三，采取有针对性的措施，对安全防范工作进行再动员、再部署、再落实。要加强安全隐患排查治理，切实消除安全隐患，严防事故发生，彻底扭转当前安全生产形势的被动局面。

（二）严格落实企业安全生产主体责任

丰收公司要全面落实企业安全生产主体责任，对照事故暴露出的问题，结合自身实际，建立健全安全生产管理规章制度和操作规程，全面深入排查整改问题隐患并切实落实整改，真正防风险、除隐患、遏事故。要切实强化各作业区作业现场安全管理，定期进行安全检查，认真辨识作业现场安全风险，并制定切实可行的安全防护措施和事故应急救援预案，发现安全隐患问题，及时督促整改，并建立完善相应的工作记录和台账。要开展全员事故警示教育，在完成规章制度和操作规程制（修）订定后，开展全面系统的、具有针对性和实效性的规章制度、操作规程等安全教育培训工作，如实记录并建立台账。

（三）全面梳理并加强外包项目安全管理

丰收公司要严格按照《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定，加强对承包、承租以及其他合作方式单位安全管理工作，将承包、承租以及其他合作方式单位的安全生产纳入企业内部管理，严防安全管理边界出现“真空地带”，坚决杜绝一包了之、以包代管的放任行为。要建立健全对承包商的安全管理制度，对外来实施作业单位的资格审查、选择、作业过程监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等全过程加强管理。

（四）强化属地及部门监督管理

调风镇人民政府要严格按照“属地管理”原则，履行好安全监管职责，督促辖区内的生产经营单位认真执行国家有关安全生产的法律法规，履行安全生产的主体责任，及时消

除各类隐患，预防生产安全事故的发生。

雷州市农业农村等有关部门要结合安全生产治本攻坚三年行动任务要求，扎实深入组织开展各类专项整治工作，排查整治事故隐患，落实行业领域安全监管责任和企业安全生产主体责任，有效改善安全生产条件，夯实安全生产基础，不断提高重点行业领域安全生产水平，确保安全生产。