索 引 号： 736916955/2026-04504

**********加固工程二标段“5.28”一般机械伤害事故调查报告

日期：2023-09-01　　来源：南岗区应急管理局

2023年5月28日12时50分，黑龙江省*****工程有限公司在位于南岗区**路与**路交口处工地对承包的******办公楼进行加固施工时发生一起机械伤害事故，造成1名工人死亡，直接经济损失105.197万元。

区应急管理局接到报告后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规，经区政府授权，牵头成立了由区应急管理局、区总工会、哈尔滨市公安局南岗分局等相关部门组成的事故调查组。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料等工作，现已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建

议以及事故防范整改措施，现将情况报告如下：

一、事故发生工程概况

工程名称：********办公楼加固工程第二标段

工程地点（发生事故地点）：南岗区**路与**路交口处******27楼。

工程内容：完成********办公楼加固工程第二标段施工图纸所示范围内的所有工程(不含新建梁板及植筋)。

工程建设单位：哈尔滨******有限公司

工程施工单位：黑龙江省*****工程有限公司

工程监理单位：黑龙江******工程管理有限公司

劳务施工单位：黑龙江******有限公司

工程合同金额：壹佰壹拾伍万玖仟玖佰玖拾捌圆

合同工期：2023年5月1日至2023年6月1日（合同暂定工期）

二、相关概况

（一）事故发生单位概况

工程施工单位黑龙江省*****工程有限公司成立于2018年11月05日，统一社会信用代码：9123********** F3A；经营场所：哈尔滨高新技术产业开发区**********；经营类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：刘某某；经营范围：新能源技术开发；承装（修、试）供电设施；房屋建筑工程施工；环保工程；机电工程；建筑装饰工程；市政工程；建筑幕墙施工；消防设施施工；园林绿化工程；钢结构工程；建筑劳务施工分包；电力电子元器件销售；供电业务。建筑业企业资质证书，发证机关：哈尔滨新区管理委员会行政审批局；发证日期：2020年12月30日；证书编号：D42*******；有效期至2025年12月29日；资质等级：建筑装修装饰工程专业承包二级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级。安全生产许可证，发证机关：哈尔滨新区管理委员会行政审批局；发证日期：2020年10月21日；证书编号：（黑）JZ安许证字〔2020〕******；有效期至2023年10月21日；许可范围：建筑施工。

（二）事故相关单位概况

工程建设单位哈尔滨******有限公司成立于2011年05月17日，统一社会信用代码：9123**********699F；经营场所：哈尔滨经开区南岗集中区**********；经营类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：王某某；经营范围：以自有资产对商业进行投资；房地产开发与经营；房地产信息咨询及营销策划；接受委托从事房地产销售。

工程监理单位黑龙江******工程管理有限公司成立于2009年01月23日，统一社会信用代码：9123**********231Y；经营场所：哈尔滨市南岗区**********；经营类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：李某某；经营范围：建设工程项目管理，建设工程监理，建设工程造价咨询，建设工程招标投标代理。

劳务分包单位黑龙江******有限公司成立于2022年07月06日，统一社会信用代

码：9123**********UP2K；经营场所：黑龙江省哈尔滨市道里区**********（住宅）；经营类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：刘某某；经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；文物保护工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；施工专业作业。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政设施管理；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；消防技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工。建筑业企业资质证书，无。安全生产许可证，无。

2023年5月1日，哈尔滨******有限公司（与黑龙江省*****工程有限公司签订《********办公楼加固工程第二标段》施工合同。2023年5月8日，****公司与黑龙江和****工程管理有限公司签订《********办公楼监理工程》委托监理协议书。2023年5月7日，****公司与黑龙江******有限公司签订《劳务分包合同》。

三、事故发生经过和救援及上报情况

（一）事故发生经过

2023年5月28日12时30分，黑龙江******有限公司组织工人王某某、段某某及于某某（死者）等工人至******办公楼**层室内顶梁加固工程进行施工。按照施工现场分工，3人一组，工人王某某、段某某及于某某（死者）为一个工作组，王某某负责在室内地面对U型铁件内侧打胶，段某某及于某某（死者）负责站在铁架上对室内顶梁粘贴同时打钉加固。王某某打胶后递给段某某及于某某（死者）手中，段某某及于某某（死者）为对向站位，当一人打钉加固时对向人员负责对U型铁件进行手托固定，此2人轮流固定铁件打钉加固。

5月28日12时50分，段某某和王某某听到一声射钉枪响后，于某某（死者）“啊”了一声，段甲光询问“怎么了？”，于某某（死者）未回应，段某某避开遮挡视线的室内顶梁查看情况，发现于某某（死者）在看自己胸部，衣服上有血迹，随后倒在了铁架上，段某某连忙喊人拨打“120”。王某某下楼喊人过来帮忙，随后段某某、王某某等工人一起将于某某（死者）从铁架上抬到电梯内至一楼大厅等待120救护。

（二）救援情况

事故发生后，现场人员立即拨打“120”请求送医救治，医护人员赶到现场，将于某某（死者）送至黑龙江省医院进行抢救，于某某（死者）于13时43分经抢救无效死亡。

（三）事故上报情况

2023年5月28日19时15分，哈尔滨市公安局南岗分局先锋路派出所（以下简称先锋路派出所）接警并出警，随后勘察事故现场及取证。22时14分，先锋路派出所将南岗区**路与**路交口处********楼亡人情况通报南岗区应急管理局（以下简称区应急局），区应急局立即组织相关人员赶往先锋路派出所。23时，劳务施工单位段某某、王

某某等人在先锋路派出所向区应急局工作人员讲述事故发生的相关情况。23时28分，区应急局将事故初报分别报送至市应急管理局、南岗区委、南岗区政府值班室。企业存在迟报行为。

四、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失105.197万元。

死者于某某，男，41岁，黑龙江******有限公司工人，身份证号：230**********，哈尔滨市道外区永源镇人。

五、事故原因及性质

（一）事故直接原因

经询问现场人员，结合哈尔滨市公安局南岗分局《关于先锋派出所管内发生工人死亡警情工作报告》及黑龙江省医院出具的死亡证明，综合分析推断于某某（死者）使用射钉枪对室内顶梁加固作业时，于某某（死者）因射钉枪弹簧卡顿失灵，在查看故障过程中，违反操作规程，在消防一体钉未射出的情况下带弹修理，导致钉子射入于某某（死者）胸腔是造成本次机械伤害事故的直接原因。

（二）事故间接原因

黑龙江省*****工程有限公司负有管理责任，法人刘某某安全生产责任制落实不到位；项目经理李某未在施工现场，不掌握施工现场安全生产状况；现场安全员张某对安全生产工作重视不够，未正确履行岗位工作职责，未及时发现和纠正工人的违章作业行为。

黑龙江******有限公司法人刘某某工作失职，督促检查安全生产工作不到位，施工现场未配备具有安全生产合格证书的安全管理人员；未开展安全生产教育；现场管理混乱，不掌握现场施工动态。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是因违章操作、安全管理缺失等原因引发的一般生产安全责任事故。

六、对有关单位的责任和责任人员的认定及处理建议

（一）对责任单位的责任认定及处理建议

1.黑龙江省*****工程有限公司，对安全生产工作不重视，施工现场组织混乱。对劳务分包单位安全管理不到位。项目经理及安全员工作失职，重表面工作、轻细节管理，对劳务人员安全培训教育走过场，未起到实际效果，致使作业人员不掌握相关操作规程和安全注意事项；未告知从业人员工作岗位存在危险。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议给予叁拾壹万元罚款的行政处罚。

2.哈尔滨******有限公司，********办公楼加固工程项目在施工前未取得哈尔滨经济技术开发区住建局颁发的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》擅自组织施工；事故

发生后未向哈尔滨经济开发区住建局报备等问题。以上行为违反了《中华人民共和国建筑法》第七条规定，依据《中华人民共和国建筑法》第六十四条规定，建议哈尔滨经济技术开发区建设局对企业和责任人进行处理。

3.黑龙江******工程管理有限公司，项目总监理张某某、安全监理祁某某未在施工现场履职；未发现劳务单位安全员不具备相应的资格；督促、检查施工单位安全生产工作不到位，不掌握现场施工动态；未及时发现和纠正工人存在的违章作业行为；事故发生后，未及时向哈尔滨******有限公司进行汇报。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款规定，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第二项规定，建议哈尔滨经济技术开发区建设局对企业和责任人进行处理。

（二）对有关责任人员责任认定及处理建议

1.于某某，使用射钉枪对室内顶梁加固作业时，因射钉枪弹簧卡顿失灵，在查看故障过程中，安全意识淡薄，违反操作规程，在消防一体钉未射出的情况下带弹修理，导致钉子射入自己胸腔。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定，对此起事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.刘某某，系黑龙江省*****工程有限公司法人，负责黑龙江省*****工程有限公司的全面工作。安全生产责任制落实不到位，不掌握施工现场动态，对此起事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议给予上一年收入4.8万元的百分之四十，即人民币壹万玖仟贰佰元（19200元）罚款的行政处罚。

3.李某，系黑龙江省*****工程有限公司施工现场项目经理，负责施工现场管理工作。未严格落实本单位安全生产教育和培训工作，对此起事故负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一项规定，建议给予上一年收入3.75万元的百分之三十，即人民币壹万壹仟贰佰伍拾元（11250元）罚款的行政处罚。

4.张某，系黑龙江省*****工程有限公司施工现场安全员，负责施工现场安全管理工作。现场管理不严，不掌握现场施工动态，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，对此起事故负有监督责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一项规定，建议给予上一年收入3.84万元的百分之三十，即人民币壹万壹仟伍佰贰拾元（11520元）罚款的行政处罚。

5.刘某某，系黑龙江******有限公司法人，负责劳务作业队伍全面管理工作。工作失职，督促检查安全生产工作不到位，施工现场未配备具有安全生产合格证书的安全管理人员；未开展安全生产教育；现场管理混乱，不掌握现场施工动态，对此起事故负有重要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议给予上一年收入3.6万元的百分之四十，即人民币壹万肆仟肆佰元（14400元）罚款的行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）黑龙江省*****工程有限公司，要全面加强劳务分包单位管理，强化项目管理人员业务培训和能力提升，确保员工业务能力与岗位需求匹配。加强现场安全检查巡查，定期维护保养施工机具和配套安全防护设施，及时发现并消除事故隐患。

（二）黑龙江******工程管理有限公司，要根据工作实际，及时组织召开参建单位碰头会议，全面做好业务沟通，保证各方及时掌握施工现场动态，避免各自为政，盲目施工。

（三）黑龙江******有限公司，要开展全面整顿工作，自上而下进行安全教育培训，针对岗位特点，强化专门业务技能培训。

（四）哈尔滨******有限公司，要尽快取得《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，在未取得《中华人民共和国建筑工程施工许可证》情况下禁止施工作业，同时加强对监理单位的监督管理工作。

南岗区政府

事故调查组

二〇二三

年九月一日

扫一扫在手机打开当前页

【返回顶部】

主办：南岗区政府办公室　地址：哈尔滨市南岗区大成街50号　　邮编：150001

政府网站标识码：2301030001 备案编号：黑ICP备17005811号 黑公网安备 23010302000471号

邮箱：ngxxzx@163.com　　联系电话：0451-82705744

