温宿县新疆通盛达建设工程有限公司“6·26”一般车辆伤害事故调查报告

温宿县人民政府“6·26”事故调查组

2025年8月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位以及相关单位概况 2
（二）事故车辆和驾驶人员情况 4
（三）事故发生经过 4
（四）事故现场情况 5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 6
二、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故信息接报及响应情况 6
（二）事故现场应急处置情况 7
（三）医疗救治和善后情况 7
（四）应急处置工作评估 7
三、事故原因分析 8
（一）直接原因 8
（二）间接原因 8
四、有关责任单位存在的主要问题 9
（一）事故单位 9
（二）行业监管部门 10
（三）地方党委政府 10
五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议 10
（一）对相关责任人员的处理建议 10
（二）对有关监管部门公职人员的处理建议 12
（三）对事故责任单位的处理建议 13
（四）事故主要教训 14
六、事故防范和整改措施 15

2025年6月26日11时许，在温宿县拱拜孜—帕克勒克村道路建设项目施工区域内。廖某（男，汉族）驾驶的新N54286重型货车由北向南行驶至在温宿县柯柯牙镇帕克勒克景区封闭路段时，与路边石头发生碰撞，导致车辆侧翻。驾驶员廖某经医务人员现场抢救无效后死亡。直接经济损失158.42万元。

事故发生后，县委、政府主要领导高度重视，立即作出批示，要求迅速成立事故调查组。查明事故原因，举一反三，避免类似的事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《自治区生产安全事故报告、调查处理和评估工作指南》有关规定，温宿县人民政府成立了温宿县拱拜孜—帕克勒克村道路建设项目“6·26”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组组长由温宿县人民政府党组成员、副县长张玉坛同志担任，成员由温宿县应急管理局、纪委监委、公安局、柯柯牙镇、总工会、交通运输局派人组成，邀请县检察院派人参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘察、调查取证和询问笔录等方式查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况。在分析事故责任的基础上，对事故性质进行

了认定，提出了对有关单位和人员的处理意见及事故防范措施的建议。

经调查认定，温宿县新疆通盛达建设工程有限公司“6·26”一般车辆伤害事故，是一起车辆严重超载后，因驾驶员操作不当发生侧翻，造成死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位以及相关单位概况

1.新疆通盛达建设工程有限公司（项目施工单位）。该公司成立于2014年7月31日，法定代表人为黄某，注册资本为4000万元,统一社会信用代码为91652922313468XXX，企业注册地址位于新疆阿克苏地区温宿县环城南路华翔小区X-X-X商铺，所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；水泥制品销售；机械设备租赁；道路货物运输站经营；安防设备销售；通讯设备销售；灯具销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.阿克苏耀顺商贸有限责任公司（车辆挂靠单位）。该公司成立于2018年3月1日，法定代表人为宫某，注册资本为300万元，统一社会信用代码为91652901MA77UPDXXX，企

业注册地址位于新疆阿克苏地区阿克苏市经济技术开发区西园社区腾飞东路X号顺安检测服务公司院内办公楼XXX室，所属行业为零售业，经营范围包含：一般项目：汽车新车销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；再生资源销售；装卸搬运；机械设备租赁；国内集装箱货物运输代理；会议及展览服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3.温宿县中誉珲建设有限公司（货物运输源头单位）。该公司成立于2019年5月23日，法定代表人为刘某，注册资本为300万元，统一社会信用代码为91652922MA78CXAXXX，企业注册地址位于新疆阿克苏地区温宿县翰沃国际建材大市场第一期XXX幢XXX号房，所属行业为批发业，经营范围包含：一般项目：建筑材料销售；非金属矿物制品制造；水泥制品制造；废旧沥青再生技术研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；工程管理服务；广告设计、代理；会议及展览服务；信息咨询服

务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2024年12月24日项目施工单位新疆通盛达建设工程有限公司与温宿县中誉珲建设有限公司签订了产品购销合同，购销产品名称为沥青混泥土、型号AC-16、单价400元/吨、购销数量9980吨、金额3992000元；合同约定运输方式及运输费用由温宿县中誉珲建设有限公司负责。双方签订的购销合同中未约定双方的安全生产管理职责。

（二）事故车辆和驾驶人员情况

1.事故车辆信息

新N54286（陕汽牌）重型自卸货车，车辆识别码（VIN）LZGCR2863NX030XXX，道路运输证号652900010XXX，道路运输证件有效期2025年05月28日至2029年05月27日。

2.事故车辆驾驶人员信息

新N54286驾驶人员：廖某，男，汉族，身份证号：511622198703330XXXX，户籍地址：四川省武胜县飞龙镇莲花坪村XX组X号。

（三）事故发生经过

2025 年 6 月 25 日 18 点左右，温宿县中誉珲建设有限公司运输业务合作方刘某，以打电话的方式联系新N54286 车主刘某，向其介绍拉沥青的活儿。当晚 19 点前后，刘某致电廖某（死者），安排他在 2025 年 6 月 26 日早上 6 点前，前往温宿县中誉珲建设有限公司（沥青站），将装载的沥青运往温宿县拱拜孜 — 帕克勒克村道路建设项目施工区。

6 月 26 日上午 5 点左右，驾驶员廖某从温宿县太古里小区旁的停车处出发，前往沥青站。6 点 30 分许，廖某抵达沥青站。6 点 59 分，他装载好沥青后，7 点 50 分拿上打印好的磅单，驾车沿柯柯牙路驶向温宿县拱拜孜 — 帕克勒克村道路建设项目施工区。11 时 20 分许，廖某驾驶新N54286 重型货车，行驶至温宿县柯柯牙镇帕克勒克景区封闭路段，车辆由北向南行驶时，与山体旁的大石头发生碰撞，导致车辆侧翻。11 时 43 分，其他拉沥青的运输车辆驾驶员发现事故现场，第一时间拨打了 110 报告事故情况。

（四）事故现场情况

1.现场勘查情况

事故现场位于温宿县柯柯牙镇帕克勒克景区在修道路距离空中草原 8km处，以现场为中心，现场的东侧为一条无名河流；现场的南侧为在修帕克勒克景区道路温宿方向；现场的西侧为无名山坡；现场的北侧为在修景区道路帕克勒克空中草原方向。中心现场位于此路段中央部位，在此路西侧

路边山坡上散落由许多黑色颗粒状物品，路边侧翻有一辆红色货车，货车车头破损，在破损的车头前挡风玻璃处发现一具男尸，现场其他未见异常。

2.事故地点天气情况

2025年6月26日温宿县帕克勒克村天气：降水量：4.0毫米（小雨）；最高气温：21.1℃；最低气温：13.6℃；风向风力：西北风5级。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

廖某，汉族，男，XX岁，身份证号：51162219870330XXX，户籍地址：四川省武胜县飞龙镇莲花坪村XX组X号。

2.直接经济损失

温宿县新疆通盛达建设工程有限公司“6·26”一般车辆伤害事故，导致一人死亡，该事故造成直接经济损失约120万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年6月26日11时43分许，发现事故现场的运输车辆驾驶员拨打110报告。11时45分许，110指挥中心将警情转接给塔格拉克边境派出所，其12时6分到达事故现场进行处置，核实现场伤亡人员情况后，县卫健委于13时20分许上报县应急管理局，（接报后，县应急指挥中心第一

时间开展核查工作，因事故发生地位于山区，无信号，距离有信号区域20公里左右，无法与现场处置人员联系）。县应急管理局于16时15分形成书面的事故信息上报地区应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

2025年6月26日11时43许，发现事故现场的运输车辆驾驶员拨打110、120急救电话进行呼救。收到事故报告后温宿县应急管理局、公安局、消防救援局、交通运输局、柯柯牙镇等工作人员立即赶往现场进行应急处置，首先对事故现场进行勘察，评估车辆侧翻的稳定程度及周边环境安全状况；设置警戒区域，防止无关车辆和人员进入事故现场。

（三）医疗救治和善后情况

2025年6月26日12时许，柯柯牙镇卫生院出发前往事故地，12时45分许到达。到达事故现场后，医护人员第一时间观察患者状态：患者处于货车车头底部，检查生命体征显示无呼吸、无脉搏，已无生命体征。

事故发生后，县委、政府主要领导迅速作出指示，安排交通运输局相关工作人员妥善处理善后工作，对死者家属展开安抚及赔偿事宜。

（四）应急处置工作评估

从本次事故应急救援处置总体情况看，施工路段作业人员救援积极，第一时间给110、120打电话请求救援，温宿

县柯柯牙镇卫生院最快速度到达现场进行急救。应急管理局、公安局、柯柯牙镇、交通运输局、消防救援局等部门应急响应迅速，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

通过事故现场勘察、询问、查阅相关资料，公安刑侦大队现场技术查验。排除人为、雷电、自然条件影响等因素后，综合分析认为事故发生的直接原因：廖某（男，汉族）驾驶的新N54286重型货车由北向南行驶至在温宿县柯柯牙镇帕克勒克景区封闭路段时，因车辆严重超载，驾驶员未观察复杂路段且操作不当导致车辆侧翻。是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.新疆通盛达建设工程有限公司对外包单位未落实统一协调管理，项目建设单位安全生产主体责任落实不到位，对承包项目中存在“重承包、轻管理”及“包而不管、管而不实”的现象。是本次事故发生的间接原因。

2.原驾驶员刘某在未给阿克苏耀顺商贸有限责任公司报备的情况下，私自更换驾驶员（死者，廖某），而廖某在未通过岗前培训的情况下便驾驶运输车辆。是导致事故发生的间接原因。

3.温宿县中誉珲建设有限公司未按照货运车辆装载要求

装载、配载，致使运输车辆新N54286严重超载，且公司对运输车辆未采取任何有效监管。是本次事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.新疆通盛达建设工程有限公司。新疆通盛达建设工程有限公司未有效落实隐患排查治理制度，隐患排查流于形式；对施工区域内未进行风险辨识，未做好有效防范措施；新疆通盛达建设工程有限公司与中誉珲建材有限公司未签订安全管理协议，未对施工区域内运输车辆进行统一协调管理；未核查外包单位运输车辆的驾驶员安全教育培训情况，且未查处人车不符的违规行为；施工路段的安全警示标识缺失，且未采取任何防范措施。

2.阿克苏耀顺商贸有限责任公司。未有效落实隐患排查治理制度、安全教育培训管理制度；公司车辆GPS监控工作落实不到位，车辆GPS监控工作处理制度不规范（未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度），警情登记台账不规范；该人员驾驶的新N54286号车辆于6月26日事发前存在超速警情，苗头性事故隐患未及时进行消除。

3.温宿县中誉珲建设有限公司。未提供任何安全生产相关档案资料；企业未按照《新疆维吾尔自治区货物运输车辆超限超载治理办法》（自治区人民政府令第207号）第二十

条第五项[1]之规定进行源头管理。对外包单位包而不管，未做到统一协调管理。

（二）行业监管部门

交通运输局作为项目发包单位。未对项目建设单位进行统一协调管理，未能切实履行对施工现场的安全生产监管职责；未按照《新疆维吾尔自治区货物运输车辆超限超载治理办法》（自治区人民政府令第207号）第七条[2]之规定对货源单位的运输装载行为监管；未对施工路段超载违法车辆进行查处，未及时消除事故隐患。

（三）地方党委政府

柯柯牙镇人民政府作为属地管理主体，未落实安全生产工作主体责任，未对辖区内建设项目施工工地有效开展安全生产工作提醒，未能充分履行属地管理职责。未认真做好对辖区内建设单位的安全生产宣传教育工作；未督促项目建设单位做好施工现场的风险辨识及防控措施；未严格履行安全生产工作属地管理职责。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

1.廖某，男，新N54286驾驶员，驾驶的新N54286重型

---

[1] 《新疆维吾尔自治区货物运输车辆超限超载治理办法》（自治区人民政府令第207号）第二十条：货运源头单位应当遵守下列规定：第（五）：按照货运车辆装载要求装载、配载，如实计量、开票、签发装货单。

[2] 未按照《新疆维吾尔自治区货物运输车辆超限超载治理办法》（自治区人民政府令第207号）第七条：交通运输主管部门负责对治超检测站点及治超信息管理系统的建设和运行实施管理；组织公路管理机构开展路面执法，依法查处超限违法车辆，监督消除违法行为；组织道路运输管理机构对货运源头单位的运输装载行为进行监管。

货车由北向南行驶至在温宿县柯柯牙镇帕克勒克景区封闭路段时，因车辆严重超载，驾驶员未观察复杂路段且操作不当导致车辆侧翻。此次事故中廖某已死亡，免于追究责任。

2.黄某，男，新疆通盛达建设工程有限公司法定代表人，未有效落实隐患排查治理制度；未督促、检查本单位的安全生产工作；未落实建设项目安全生产主体责任，此次事故中负有主要领导责任。建议温宿县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项[3]之规定，对黄某予以行政处罚。

3.宫某，男，阿克苏耀顺商贸有限责任公司法定代表人，对驾驶员安全教育培训不到位，未有效落实隐患排查治理制度，此次事故中负有主要领导责任。建议温宿县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项[4]之规定，对宫某予以行政罚款。

4.刘某，男，温宿县中誉珲建设有限公司法定代表人，未按照货运车辆装载要求对站内运输车辆进行装载、配载，对超载行为采取放任不管，未起到货运单位源头治理作用。此次事故中负有主要领导责任。建议温宿县应急管理局按照

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项[5]之规定，对刘某予以行政罚款。

5.陈某，男，温宿县拱拜孜-帕克勒克村道路建设项目负责人未依法落实安全生产法定职责，对安全生产工作履职不到位；未履行统筹协调、风险防控等核心职责，未有效落实安全管理措施。此次事故中负有其他责任人责任。建议温宿县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定，对陈某予以行政罚款。

（二）对有关监管部门公职人员的处理建议

1.阿某，男，中共党员，柯柯牙镇党委委员、统战委员，作为安全生产工作的分管领导，未认真做好对辖区内建设单位的安全生产宣传教育；导致可能造成生产安全事故的隐患问题未得到及时预防和纠正，未履行安全生产工作管理职责。建议由温宿县柯柯牙镇党委对阿某运用第一种形态进行处理。

2.王某，男，中共党员，温宿县交通运输局党组成员，作为安全生产工作的此次项目的分管领导，因对项目监管履职不到位，防范措施落实不力；对所负责的项目安全生产监

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

管缺失、把关不严，未有效履行监管职责。建议由温宿县交通运输局党组对王某运用第一种形态进行处理。

（三）对事故责任单位的处理建议

1.新疆通盛达建设工程有限公司。未严格履行安全生产主体责任；对施工路段的隐患排查不深入；对驾驶员进行安全教育培训流于形式，施工现场风险辨识的风险点未制定安全防范措施；最终导致事故发生。建议由温宿县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[7]之规定，对新疆通盛达建设工程有限公司予以行政处罚。

2.阿克苏耀顺商贸有限责任公司。未有效落实隐患排查治理制度、安全教育培训管理制度；公司车辆GPS监控工作落实不到位，车辆GPS监控工作处理制度不规范（未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度），警情登记台账不规范；该人员驾驶的新N54286号车辆于6月26日事发前存在超速警情，苗头性事故隐患未及时进行消除。建议由阿克苏市交通运输管理局，对阿克苏耀顺商贸有限责任公司进行处理。处理结果通报给事故调查组。

3.温宿县中誉珲建设有限公司。企业未提供任何安全生产相关档案资料；企业未按照《新疆维吾尔自治区货物运输车辆超限超载治理办法》（自治区人民政府令第207号）第

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

二十条第五项[8]之规定进行源头管理。对外包单位包而不管，未做到统一协调管理。建议由温宿县交通运输管理局对温宿县中誉珲建设有限公司进行处理。处理结果通报给事故调查组。

3.柯柯牙镇人民政府。柯柯牙镇作为属地管理主体，对辖区内建设项目施工工地未有效开展安全生产工作提醒，未及时发现施工路段的风险隐患，未能充分履行属地管理职责。建议在县安防委全体会议上对其进行通报批评。

4.温宿县交通运输局。作为拱拜孜—帕克勒克村道路建设项目的发包单位，未对项目建设单位进行统一协调管理，未能切实履行对施工现场的安全生产监管职责。建议在县安防委全体会议上对其进行通报批评。

（四）事故主要教训

此次事故暴露出新疆通盛达建设工程有限公司未履行安全生产主体责任，未能按照《中华人民共和国安全生产法》有效落实隐患排查治理制度和风险辨识；未对外包单位进行统一协调管理，施工现场管理混乱，员工安全意识淡薄，隐患排查治理工作未能落到实处，最终引发生产安全事故。

通过反思，我县要全面提升对安全生产的管理水平，确保各项安全措施得到有效执行，加大对施工单位的监督检

[8] 《新疆维吾尔自治区货物运输车辆超限超载治理办法》（自治区人民政府令第207号）第二十条：货运源头单位应当遵守下列规定：第（五）：按照货运车辆装载要求装载、配载，如实计量、开票、签发装货单。

查，强化行业主管部门落实安全生产主体责任，督促企业认真开展隐患排查及安全教育培训工作，认真进行风险分级管控和隐患排查治理，防止生产安全事故再次发生，保障人民群众的生命财产安全。

六、事故防范和整改措施

为汲取教训，举一反三，认真落实政府和部门安全生产责任，有效防范此类事故再次发生，提出以下防范措施建议：

（一）严格落实安全生产责任。温宿县各行业主管部门和属地管理部门要进一步提高政治站位，深刻汲取事故教训，深入学习贯彻落实习近平总书记安全生产重要论述精神，坚持人民至上、生命至上，进一步强化红线意识和底线思维，统筹发展和安全，坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任。要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，深入推进各行业领域风险隐患排查治理，有效推动事故管控从事后治理向事前预防转型。

（二）深刻汲取教训，举一反三。辖区内各建设单位要严格履行安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制、管理制度和操作规程，要严格落实隐患排查和风险管控双重预防机制，依法加强从业人员安全教育培训并考核；工程发包单位应加强对施工方的监管和指导，确保施工过程中的安全管理工作得到有效执行；施工前要制定并完善生产安

全事故应急预案，明确应急响应流程和责任人，定期组织应急演练，提高员工的应急处置能力。

（三）加强建设单位安全管理制度有效实施。行业主管部门应增加对施工现场的检查频次和力度，重点检查承包单位安全管理制度的落实情况、安全防护措施的设置情况以及作业人员的违规操作行为。对发现的安全隐患和问题，要及时下达整改通知书，跟踪督促承包单位整改落实，确保施工现场安全可控。

（四）开展专项检查与整治。督促各乡（镇）定期组织对辖区内建设项目施工工地的安全生产专项检查，重点检查施工单位安全制度落实、人员培训、隐患排查等情况。对检查中发现的问题，要依法依规严肃处理，督促施工单位限期整改，形成有效的监管威慑力。同时，建立属地管理台账，对辖区内建设项目进行动态管理，确保安全监管无死角。

温宿县人民政府“6·26”事故调查组

2025年8月20日