| | | | |
|---|---|---|---|
| **索引号** | 11511122008795813 4/2026-00011 | **公文种类** | |
| **发布机构** | 西充县应急管理局 | **主题分类** | |
| **成文日期** | 2026-05-09 | **发布日期** | |

# 西充高院南充沛佳新能源科技有限公司“2·18”一般高处坠落事故调查报告

联系我们
无障碍浏览
官方微信
官方微博
智能问答
返回顶部
点击隐

2025年2月18日17时6分许，西充县高院镇同德社区何*松屋顶分布式光伏发电项目在进行安 余万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求认真开展事故调查，尽快查明事故原因，深刻 次发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 立了由县应急局牵头，县政府办、县发改局、县公安局、县总工会、高院镇人民政府参加的西 （以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查工作。同时，邀请县纪委监委、县检察院派员参

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过 了事故发生的经过、原因、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质和责任，同时，事故调 问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查组认定，西充高院南充沛佳新能源科技有限公司“2·18”一般高处坠落事故是一起因 安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本概况

2024年12月21日，南充沛佳新能源科技有限公司与西充县高院镇同德社区农户何*松签订了《光伏项目 为20年（到期后自动续期5年）。该项目总投资14万元，安装面积为210㎡，共安装光伏设备55块，装机容 网。该项目于2024年12月30日通过西充县发改局备案，备案号为川投资备〔2412-511325-04-01-901519〕FG

故发生时该项目正在进行收尾作业，公司已于2025年4月21日与县供电公司签订了《非自然人分布式光伏发用。

（二）事故单位基本情况

南充沛佳新能源科技有限公司成立于2023年12月11日，统一社会代码91511325MAD6K8FM2D，注册资资或控股的法人独资），法定代表人钟*，注册地址位于四川省西充县常林镇灵芝桥社区8组68号。经营范围电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备

（三）事故死亡人员基本情况

事故中死亡人员为杨*才，男，33岁，汉族，家住河南省唐河县昝岗乡岗柳村，系南充沛佳新能源科技有

（四）事故现场情况

事故地点位于何*松家房屋西墙屋檐装饰造型处，屋檐装饰造型处距地面垂直高度约7.2m，屋顶光伏板业时施工现场未按规定搭设施工脚手架、作业现场未设置安全警示标志，房檐琉璃瓦边缘与断裂的安全绳接

二、事故发生经过及应急处置情况

## 事故发生经过

2025年2月18日下午事故发生前，房主何*松在房顶更换破损的琉璃瓦，另有南充沛佳新能源科技有限公用电动葫芦运送琉璃瓦到楼顶，谢*军在二楼做防水施工，杨*才负责高处安装作业。杨*才将直径15mm的安在身上的白色三点式安全带卡扣连接固定在自己身上，在何*松房屋西墙外屋檐装饰造型处外墙上进行电力边缘切割和磨损意外断裂，杨*才从高处坠落地面致事故发生。

（二）应急救援和善后处理情况

事故发生后，杨*涛立即拨打了“120”急救电话，并向公司员工高*福进行了事故报告，高*了即拨打了“110”报警电话，杨*才经医护人员抢救无效于18时49分确认死亡，随后将其遗体送往县

接到事故报告后，县发改局、县公安局、县应急局、高院镇人民政府相关负责同志先后赶协议书，赔偿金额为60万元，死者遗体已安葬。经评估，相关部门应急响应及时，善后工作处

三、事故原因分析

（一）直接原因

杨*才安全意识淡薄，麻痹大意。一是杨*才本人未经专门安全作业培训，未取得高处作业施工操作脚手架[1]的情况下，未正确佩戴和使用安全带等劳动防护用品[2]，也未对安全绳与琉外断裂从高处坠落地面死亡。

（二）间接原因

南充沛佳新能源科技有限公司，未认真落实施工企业安全生产主体责任。一是未按规定对育培训情况，未能提供对杨*才、杨*涛、谢*军等临时雇佣人员进行安全教育培训考核相关资料落实生产安全事故隐患排查治理制度，对杨*才持证情况未认真进行审核，未及时发现并制止杨*才的不安全场未按规定设置相应的安全警示标志；四是杨*才进行高处作业时，未安排专人进行现场安全管

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于责任追究人员

杨*才，南充沛佳新能源科技有限公司临时雇佣的施工人员，安全意识淡薄，无证进行高处作业，在违保施工安全，因安全绳意外断裂致事故发生。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[3]于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

## 建议给予行政处罚人员

无障碍浏览
官方微信
官方微博
智能问答
返回顶部
点击隐

钟*，南充沛佳新能源科技有限公司法定代表人。未认真履行企业主要负责人职责，隐患排查治理预防查治理工作督促检查不到位，未及时检查发现并消除其生产安全事故隐患。对事故发生负有管理责任，其行（五）项[5]相关规定，建议由县应急局依法给予相应的行政处罚。

（三）建议给予行政处罚单位

南充沛佳新能源科技有限公司，未认真落实安全生产主体责任。人员教育培训不到位，安全隐患排查治共和国安全生产法》第二十八条第一款[6]和第四款[7]、第三十五条[8]、第四十一条第二款[9]、第四十三条[局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[11]给予相应的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）南充沛佳新能源科技有限公司。要深刻汲取教训，认真落实企业安全生产主体责任。一是要进一具备必要的安全生产知识和安全技能；二是要进一步加强对高处作业的现场安全管理，做好现场安全防范措要认真开展安全生产事故隐患排查治理工作，加强风险过程管控，及时消除事故隐患。

（二）县发改局。分布式光伏项目行业主管部门，要认真按照安全生产“三管三必须”要求，加强对分布期对辖区内光伏施工项目开展安全检查和抽查，督促施工企业认真开展安全隐患排查治理，确保全县分布式

（三）高院镇人民政府。要认真落实属地监管职责，强化源头管理，进一步加强辖区内施工项目特别是查力度，对发现的安全隐患要督促企业及时整改，并将整改情况及时向行业主管部门报备，督促辖区内施工

西充高院南充沛佳新能源科技有限公司

“2·18”一般高处坠落事故调查组

[1]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.2.7条第2款：悬挑的混凝土梁和檐、外墙和边

[2]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.5条：高处作业人员应根据作业的实际情况配应的安全防护用品、用具。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按 业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实 理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级 产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行 有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措 训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教 员以及考核结果等情况。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：...生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事并消除事故隐患。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：...发生一般事

无障碍浏览
官方微信
官方微博
智能问答
返回顶部
点击隐

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站 地方政府网站 市政府部门网站 区（县）

政府网站找错

无障碍浏览

官方微信

官方微博

智能问答

返回顶部

点击隐