平凉工业园区（高新区）平凉伊通清真肉制品有限公司“5·23”一般坍塌事故调查报告

2023年5月23日17时许，平凉伊通清真肉制品有限公司自行组织年产500吨酱卤肉及牛肉副产品中央厨房建设项目消防室外地沟工程施工时，钢筋工王**（男，汉族，现年46岁，身份证号：622701197706******，家住平凉市崆峒区四十里铺镇马坊村）在绑扎地沟钢筋过程中，因地沟壁土方突然坍塌，将王**大腿根部以下半身掩埋致伤，经现场救援并送医救治后，于当日20时因呼吸循环衰竭等原因抢救无效死亡，公安机关判定为非刑事案件，未予刑事立案。

事故发生后，区委、区政府相关领导对该起事故高度重视，立即作出批示，要求全力做好事故善后处置，依法依规查处事故，迅速查明事故原因，总结事故教训，杜绝类似事故发生，确保人民群众生命财产安全，要求相关部门和单位紧密协作，科学研判，积极做好善后处置和伤亡人员家属安抚工作，最大限度地减少事故造成的损失，维护正常的经济和社会秩序。

按照市安委办《关于对平凉工业园区（高新区）“5·23”事故挂牌督办的通知》（平安办督字〔2023〕7号）要求，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》

（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经平凉市崆峒区人民政府批准，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建局、区畜牧兽医中心、平凉工业园区应急管理和建设局、区总工会等相关单位组成的平凉工业园区（高新区）甘肃省福泰丰建设工程有限责任公司“5·23”坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），邀请区纪委、区检察院、平凉工业园区（高新区）纪检监察室派员参加，依法对事故原因开展调查、取证、分析、认定等工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、研判分析，现已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经综合分析调查认定，平凉工业园区（高新区）上报的甘肃省福泰丰建设工程有限责任公司“5·23”坍塌事故责任主体实为平凉伊通清真肉制品有限公司，是一起因平凉市伊通清真肉制品有限公司无施工资质，不具备施工条件，擅自组织施工造成的一起一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目工程概况

1.平凉伊通清真肉制品有限公司年产500吨酱卤肉及牛肉副

产品中央厨房建设项目概况:

项目地址: 平凉伊通清真肉制品有限公司年产 500 吨酱卤肉及牛肉副产品中央厨房建设项目位于甘肃省平凉工业园区（高新区）马坊路以南，康泰乳制品厂以北，马坊东路以西。该项目为征地新建项目，一次性新征生产用地 30 亩。

建设内容：新建酱卤肉加工生产车间 1000m^2，新建中央厨房生产车间 3600m^2，新建牛副产品中央厨房生产车间 1000m^2，新建牛副产品加工车间 1000m^2，配套建设水、电、气等附属工程；新购置酱卤肉蒸煮、包装、灭菌、风干设备一套等施工图内的所有内容。

开竣工日期：2022 年 12 月 25 日—2023 年 6 月 30 日，工期 188 天。

2.室外附属工程概况:

室外附属工程内容：包括院子硬化、铁艺围墙、停车位、砖围墙、地沟、检查井、化粪池等工程。

地沟工程概况: 地沟工程施工做法选用甘 12G4-19-C4 型《现浇钢筋混凝土地沟构造详图》标准做法。

3.项目招投标情况:

平凉伊通清真肉制品有限公司年产 500 吨酱卤肉及牛肉副产品中央厨房建设项目由平凉市崆峒区乡村振兴局、平凉市崆峒区财政局以区乡振发〔2022〕74 号文件批准建设，由甘肃恒建鸿业工程项目咨询有限公司代理招标事宜。2022 年 11 月 7 日在

平凉市公共资源交易服务中心网址发布招标公告，2022 年 12 月 21 日在平凉市公共资源交易服务中心交易网开标，经评标专家评审，甘肃省福泰丰建设工程有限责任公司中标，中标价**元，中标通知书编号为 20221107-****。

（二）事故发生及相关单位基本情况

1.建设单位：平凉市伊通清真肉制品有限公司（以下简称伊通公司），**法定代表人：**兰**；**类型：**有限责任公司；**统一社会信用码：**91620802L015****；**住所：**平凉市崆峒区柳湖路西；**成立日期：**2007 年 9 月 18 日；**经营范围：**牛、羊、禽肉类及其副产品收购加工；生、熟肉制品研发生产；农副产品收购、代存、冷藏、批发零售。**注册资本：**600 万元；**登记机关：**平凉市崆峒区市场监督管理局；**核准日期：**2023 年 03 月 27 日。

2.施工总承包单位：甘肃省福泰丰建设工程有限责任公司（以下简称福泰丰公司）。**法定代表人：**高*；**类型：**有限责任公司；**统一社会信用码：**91620800MA73J****；**住所：**甘肃省平凉市崆峒区宏达国盛义乌国际商贸城 5 号楼 1-17 号；**成立日期：**2019 年 03 月 29 日；**经营范围：**房屋建筑工程、市政绿化工程、公路桥梁工程、水利水电工程、钢结构工程、装饰装潢工程、建筑幕墙工程（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

资质证书 1：证书编号：D36210**；资质等级：建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级；有效期至：2025 年 06 月 08 日；发证机关：平凉市住房和城乡建设局；发证日期：

2020 年 06 月 08 日。

资质证书 2：证书编号：D26206**；资质等级：建筑装饰装修工程专业承包贰级；有效期至：2025 年 07 月 25 日；发证机关：平凉市住房和城乡建设局；发证日期：2021 年 07 月 26 日。

安全生产许可证：（甘）JZ 安许证字（2021）62110**；许可范围：建筑施工；发证机关：甘肃省住房和城乡建设厅；发证日期：2021 年 03 月 09 日；有效期：2021 年 03 月 09 日至 2024 年 03 月 08 日。

法定代表人基本信息：高*，男，生于 1975 年 4 月 17 日，身份证号 62270119750**，工程师职称，安全生产考核证号甘建安 A（2021）117**，有效期至 2024 年 7 月 30 日。

项目经理（建造师）基本信息：马**，女，生于 1995 年 3 月 25 日，大专学历，2017 年 6 月毕业于山东外国语职业学院建筑工程技术专业；家庭住址：甘肃省平凉市崆峒区四十里铺镇，身份证号 622701199503**。

安全员基本信息：梁**，女，生于 1980 年 12 月 17 日，身份证号 6227011980121**。

3.监理单位：全信项目管理咨询有限公司平凉分公司，负责人：王**；**类型：**其他有限责任公司分公司；**统一社会信用码：**91620800MA73****；**注册地址：**甘肃省平凉市崆峒区南环路 63 号康居园 3 号楼 1 单元 802 室；**成立日期：**2013 年 03 月 07 日；

营业期限：2013 年 03 月 07 日至无固定期限；**经营范围：**承担公司下达的建筑工程规划咨询；编制项目建议书及可行性研究报告；招标咨询、工程监理评估咨询、工程技术咨询、投标报价咨询、编制工程概预算、编制招标标底工程招标代理（以上经营范围涉及行业许可的凭资质证经营）；工程信息咨询、企业形象策划。**资质证号：**E262008132；**资质等级：**工程监理市政公用工程专业乙级、房屋建筑工程监理乙级；**资质证书发证机关：**甘肃省住房和城乡建设厅；**资质证书发证日期：**2018 年 07 月 18 日；**资质证书有效期：**2023 年 07 月 17 日。

（三）建设、施工、监理单位三方关系认定：

伊通公司位于甘肃省平凉工业园区（高新区）马坊路以南，康泰乳制品厂以北，马坊东路以西，新建厂区规划占地面积 11933.33m^2。2016 年通过挂牌出让取得土地使用证，计划建设低温肉制品精深加工生产车间、牛肉中央厨房生产车间、酱牛肉加工生产车间、牛副产品中央厨房生产车间、肉副产品加工生产车间以及配套建设室外附属工程（含院子硬化、铁艺围墙、停车位、砖围墙、地沟、检查井、化粪池、门房等），项目概算投资** 万元。

该项目分两期实施，一期项目为低温肉制品精深加工车间，2020 年开工建设，2021 年修建完毕；二期项目为牛肉中央厨房生产车间、酱牛肉加工生产车间、牛副产品中央厨房生产车间、

肉副产品加工生产车间及室外附属工程，2022 年开工建设。截止目前，除酱牛肉加工生产车间形象进度为钢结构框架柱施工外，其余项目基本完工，部分车间已经投产，附属工程已投入使用。

一期项目在主管部门办理了建设用地、规划、施工许可证书。施工履行了招投标手续，采用邀请招标方式确定了施工单位为甘肃省福泰丰建设工程有限责任公司，合同价款为**万元；采用直接发包方式确定了监理单位为全信项目咨询有限公司。

二期项目于 2022 年 12 月 21 日履行了施工招标程序，2022 年 12 月 26 日，平凉公共资源交易下发了中标通知书，由福泰丰公司中标，中标合同价为**万元。期间，伊通公司因办公楼建设修改了已批准的规划方案，致使该项目至今未办理建设工程施工许可证。

由于二期项目的施工许可证未办理，和一期项目拖欠工程款等原因，施工中标单位福泰丰公司的施工人员未进场施工，原一期项目的监理单位全信项目咨询有限公司也未与伊通公司签订监理合同。鉴于上述原因，施工、监理单位实际未参与二期项目建设。

伊通公司作为平凉红牛产业链产业单位，为了争取财政扶持资金，加之各级政府对项目进度调度频繁，伊通公司为了确保施工进度，就将工程招标范围内的项目自行组织施工，并由其向作业人员支付工资。

福泰丰公司、全信项目咨询有限公司为了收回一期项目所拖欠的工程款偿还拖欠的人工费和材料费，于2023年3月17日，在伊通公司上报给崆峒区畜牧兽医中心资金申请表的已完成工程量清单上签字、盖章。

（四）事故发生单位安全管理情况

伊通公司落实企业安全生产主体责任不严格，安全生产管理制度和全员安全生产责任制不健全，未建立风险分级管控和隐患排查制度，未按规定对从业人员进行安全教育和培训。

（五）监管单位安全管理情况

1.平凉工业园区应急管理和建设局：能够传达学习党中央和省、市、区安全生产重大决策部署，但未按规定认真履行“三管三必须”安全监管职责，未提供领导班子分工文件，建筑施工项目事前监管缺失，开展建筑行业领域安全生产风险隐患排查不扎实，日常安全生产工作监督检查不到位。

2.平凉市崆峒区畜牧兽医中心：能够传达学习党中央和省、市、区安全生产重大决策部署，能够组织监管的企业制定安全生产教育和培训计划，定期开展监管单位的安全检查和隐患排查，但未按规定认真履行“三管三必须”安全监管职责，行业监管责任缺失，对伊通公司私自组织施工年产500吨酱卤肉及牛肉副产品中央厨房建设项目监管不力。未按照《甘肃省政府投资管理办法》严格管理该项目，未对项目施工进度及报账资料严格审核，对政府投资资金和项目施工安全监管失察。

（六）事故发生现场

本次事故发生于二期工程厂区牛副产品车间和酱牛肉车间之间的地沟沟槽底中。开挖沟槽深约 2m，宽约 1.9m，沟槽土壁坍塌面积约 3.6m^2，坍塌方量约 1.1m^3。

（七）事故发生经过

2023 年 5 月 23 日 17 时许，伊通公司自行组织施工年产 500 吨酱卤肉及牛肉副产品中央厨房建设项目室外消防地沟工程过程中，在绑扎地沟钢筋时，因北侧地沟壁土方突然坍塌（坍塌方量约 1.1m^3），将正在此处作业的王**大腿根部以下半身掩埋，大腿根部以上身体外露，王**身体呈斜卧状倒在地沟内，王**大声呼救，正在地沟绑扎钢筋的孙**、王**两人听到呼叫后，立马上前救助，由于压在腿部的一块土方呈块状，两人无法搬动，此时兰**听到呼叫后，立即组织人员将王**从坍塌的土方中刨了出来，并用木板将王**抬到院子里，与此同时有人拨打了 120 急救电话。大概 20 分钟后，120 救护车赶到，急救医生在现场检查后，将王**抬上了 120 救护车，送至甘肃省医学院第一附属医院做进一步检查治疗，工友王**随 120 救护车一同前往医院。王**送至医院后，意识清楚，只是感觉腿疼、腰疼。随后，王**家属赶到医院陪同王**做了 CT、X 光等检查。大概 19 时许，王**大喊了一声，脸色苍白，呼吸急促，随即昏迷，医生立即进行抢救，经一个多小时抢救，20 时许，因抢救无效，宣布死亡。

（八）事故发生时天气情况

事故当天气象情况：崆峒区晴天，气温8℃-21℃，风力：3-4级，5月20日崆峒区为降雨天气。

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员基本情况

王**，男，汉族，生于1977年6月6日，身份证号：6227011977060**，甘肃省平凉人，家住平凉市崆峒区四十里铺镇马坊村，系伊通公司临时雇用人员。

2.直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，造成直接经济损失5万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后伊通公司员工及时拨打了120急救电话，主要负责人向平凉工业园区应急管理和建设局报告了事故。平凉工业园区应急管理和建设局及时向平凉市应急管理局和崆峒区应急管理局报告了事故。区应急管理局向市应急管理局、崆峒区委、区政府及时报告了事故。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，崆峒区委、区政府主要领导对该起事故高度重视，立即做出批示，区政府迅速成立善后工作组，由区应急管理局牵头组织相关单位认真开展了善后处理工作。伊通公司委托福泰丰公司与死者亲属协商善后事宜，双方于2023年5月28日达

成一致，签署了赔偿协议书，由福泰丰公司向王**亲属支付**万元赔偿金。

（三）事故应急处置情况评估

事故发生后，涉事单位按相关规定及时、准确、如实上报了事故。各相关部门接到报告后立即到达事故现场，采取了应急救援措施，积极协调妥善做好了善后事宜。接到事故报告后，崆峒区委、区政府迅速组织开展应急救援行动，信息报送及时，事故应急处置快速、平稳，善后工作有序，无衍生、次生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.地沟开挖时未做支护，违反土方开挖原则中的“开槽支撑，先撑后挖”的原则，对开挖的沟槽未进行有效支护。

2.地沟开挖时未放坡，土体稳定性不够。

3.作业工人违章作业。作业工人王**、孙**、王**自身安全意识淡薄，侥幸心理严重，未确保沟槽周边环境安全的情况下在沟槽内施工。

（二）间接原因分析

1.伊通公司无施工资质，不具备施工条件，擅自组织施工。

2.施工现场安全管理不到位。事故发生时，无安全管理机构和人员，未能及时发现和制止违规冒险作业的行为。

3.安全监管不到位。伊通公司对存在的重大的安全隐患，未督促采取有效措施进行整改，在沟槽未放坡、未设置支护存在安

全隐患时，应停工整改而未停工，安全监管履职不到位。

4.雨水、地表水渗入基槽，将土体泡软，重量增大，抗剪能力降低；再加上动荷载（地沟底用蛙式打夯机打3:7灰土）的作用，使土体中的剪力超过土体的抗剪强度，从而引起坍塌现象。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

平凉伊通清真肉制品有限公司：经事故调查组调查发现，该公司无施工资质，不具备施工条件，对已经招标的项目工程私自组织施工，未组织制定并落实全员安全生产责任制，未严格执行本单位安全生产规章制度，未建立安全风险分级管控制度；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度；未扎实开展安全生产教育和培训，从业人员不熟悉安全生产规章制度和岗位安全操作规程，未建立安全生产教育和培训档案，以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条[1]、第二十二条[2]、第二十五条[3]、第二十八条[4]的规定。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、 操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

（二）有关监管部门

1.平凉工业园区应急管理和建设局：未按规定认真履行“三管三必须”安全监管职责，建筑施工项目事前监管缺失，开展建筑行业领域安全生产风险隐患排查不扎实，日常安全生产工作监督检查不到位。在事故调查过程中不配合事故调查组工作，未提供领导班子分工文件，给事故调查工作造成被动和延误。

2.平凉市崆峒区畜牧兽医中心：经事故调查组调查发现，平凉市崆峒区畜牧兽医中心未按规定认真履行“三管三必须”安全监管职责，行业监管责任缺失，对伊通公司私自组织施工年产500吨酱卤肉及牛肉副产品中央厨房建设项目监管不力。未按照《甘肃省政府投资管理办法》严格管理该项目，未对项目施工进度及报账资料严格审核，对政府投资资金和项目施工安全监管失察。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.王**，男，群众，自身安全意识淡薄，未严格按照行业技术规范施工，在未确保沟槽周边环境安全的情况下进入沟槽内作业，因其在事故中死亡，建议不予追究相关责任。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

2.兰**，男，群众，伊通公司法定代表人、主要负责人，负责公司全面工作，未依法履行安全生产管理职责，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现和消除事故隐患，对事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[5]和第二十一条[6]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

平凉伊通清真肉制品有限公司，该公司无施工资质，不具备施工条件，擅自组织施工，未严格执行本单位安全生产规章制度，未建立安全风险分级管控制度；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度；未扎实开展安全生产教育和培训，从业人员不熟悉安全生产规章制度和岗位安全操作规程，未建立安全生产教育和培训档案，以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法第二十条、第二十二条、第二十五条、第二十八条、第四十一条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项

[5]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[8]之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对平凉伊通清肉制品有限公司处45万元罚款的行政处罚。

对此次事故涉及的有关政府部门及公职人员移交纪检监察机关依法依规依纪进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

六、事故主要教训

经调查，这次事故充分暴露出伊通公司贯彻落实安全发展理念不牢，落实安全生产主体责任不严不实，落实安全管理制度不深不细，无施工资质，不具备施工条件，擅自组织施工。平凉市崆峒区畜牧兽医中心和平凉工业园区应急管理和建设局未严格落实安全监管责任。

七、事故整改和防范措施

为全面贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，按照国务院安委会《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的十五条措施》和甘肃省委、省政府《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的实施意见》的要求，深刻汲取事故教训，着力强化企业安全生产主体责任落实，着力堵塞安全生产监督管理漏洞，着力解决生产经营单位不

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

严格遵守法律法规的问题，提出以下要求：

平凉伊通清真肉制品有限公司要深刻汲取事故教训，牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，全力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，深入开展安全生产大排查、大整治。要进一步健全完善安全生产管理制度，层层落实安全生产责任，强化从业人员安全管理。要狠抓从业人员安全教育培训。要加强对作业现场安全管理，严格按照行业操作规范施工作业，坚决杜绝违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为，确保安全生产。

平凉工业园区应急管理和建设局要牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，按照“三管三必须”的原则，切实履行安全监管责任，深刻汲取本次事故教训，举一反三，扎实开展本行业领域安全生产风险隐患排查，强化对一线作业的监督检查，督促及时消除事故隐患，有效预防和减少各类生产安全事故。

平凉市崆峒区畜牧兽医中心要牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，按照“三管三必须”的原则，切实履行安全监管责任，深刻汲取本次事故教训，要依法严格管理政府投资项目，对畜牧产业发展项目实施过程中安全生产工作开展经常性检查，及时发现并督促企业消除事故隐患，要如实完整记录安全检

查资料，有效预防和减少各类生产安全事故。