白云区贵州西南国际家居装饰博览城有限公司“1.24”一般坍塌事故调查报告

文章来源： 白云区应急管理局　发布时间： 2026-05-21 09:53　浏览次数：231次　打印　关闭　[字体: 大 中 小]　分享到:

2026年1月24日14时56分白云区贵州西南国际家居装饰博览城有限公司建材区板材馆C1-2商铺墙体拆除过程中发生一起墙体坍塌事故,事故造成1名

事故发生后,根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)规定,白云区政府成立了由区政府办、区商促局、区总工会、区公安分局、艳山红镇政府等单位有关人员组成的白云区贵州西南国际家居装饰博览城有限公司“1.24”一般坍塌事故调查组(以下事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、询问谈话、调查取证、调了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议,针对事故暴露出的问题提出将事故调查情况报告如下。

一、事故基本情况

(一)涉事建筑物基本情况

涉事商铺位于贵阳市白云区云峰大道218号贵州西南国际家居装饰博览城建材区板材馆。商铺编号建材区板材馆C1-2号。2026年1月16日,吴某丽与博览城有限公司签订铺位租赁合同,承租贵州西南国际家居装饰博览城建材区板材馆C1-2、3、4、5号铺面,租期一年零6个月,面积651.07平方米。因经营积约100平方米)入口处3000*6000*200mm轻质墙体进行拆除。

(二)相关人员基本情况

1.吴某丽,女,涉事商铺的承租人。

2.丁某林,男,系吴某丽丈夫,涉事商铺装修负责人。

3.潘某友,男,涉事商铺墙体拆除工程承接人。

4.马某友,男,涉事商铺墙体拆除工人。

5.宋某林,男,涉事商铺墙体拆除工人。

6.黄某贵,男,涉事商铺墙体拆除工人,本次事故死者。

(三)相关人员之间关系

2026年1月16日,吴某丽与贵州西南国际家居装饰博览城有限公司签订了铺位租赁合同并提交了铺面装修申请,装修负责人为丁某林。1月19日贵州西有限公司同意商户申请,颁发了商铺施工许可证。因经营需要,丁某林决定将C1-2铺面的墙体进行部分拆除以便后期进行装修。1月20日丁某林与潘某友到墙范围和垃圾清理等事宜,口头约定包干价格4000元。1月21日,潘某友打电话联系马某友,并让他找人来一起干活。1月22日工人开始进场施工,1月24日贵、宋某林4人在店铺开始进行墙体拆除工作。

二、事故发生经过和应急救援情况

(一)事故发生经过

事故调查组通过现场勘察、调阅公安机关勘验报告和相关人员讯问笔录,查看周边监控视频,对相关人员的调查询问,基本还原了事故发生经过:

2026年1月24日,潘某友、马某友、黄某贵、宋某林在商铺上开展拆墙和垃圾清理等工作。丁某林12时许来到商铺上与潘某友确认了拆墙范围后返回工人干活,马某友负责拆墙,黄某贵负责清理垃圾运到大门口处垃圾箱,宋某林负责切割木架钢架等。下午14时50分,潘某友指导马某友在店铺内右侧进行墙铺正门处拆下的砖墙垃圾并倒入门口垃圾箱,宋某林在另一侧进行拆除。商铺正门入口处有一壁3000*6000*200mm轻质墙体,墙体上半部分有一装饰木龙骨架相连,墙体下半部分已经由马某友拆除。14时56分,黄某贵正在正门处清理拆除墙体的砖块,墙体因下部分已拆除,缺乏支撑力,突然垮塌将黄某贵压墙体撞击挤压多脏器损伤死亡。



(二)应急救援处置情况及评估

事故发生后,潘某友、宋某林、马某友立即将压在黄某贵身上的墙体移开,马某友扶起黄某贵检查受伤情况,发现黄某贵已经没有呼吸,宋某林立即拨打店铺外一名装广告字的人员拨打120急救电话,同时潘某友通过微信向丁某林告知事故情况。15时05分贵州西南国际家居装饰博览城有限公司工作人序,15时10分许,艳山红派出所民警到达事故现场对现场进行管控,120医护人员到达现场检查黄某贵生命体征确认已经死亡。15时33分,贵阳市公安局白云场开展现场勘验。期间白云区商促局、艳山红镇人民政府、尖山村委会工作人员陆续到达事故现场,协助开展现场管控和家属安抚等工作,16时10分,殡仪送往景云山殡仪馆,现场应急处置结束。

经白云区人民法院组织有关责任人员和死者家属进行民事调解,出具民事调解书,1月29日丁某林、潘某友与死者家属达成赔偿协议。善后处置完毕。

本次事故应急救援处置及时,措施得当,未造成二次伤害,未引发舆情。

三、人员伤亡情况和直接经济损失

该事故造成1人死亡,直接经济损失约100万元。

四、事故原因和性质

(一)事故原因

1.直接原因

墙体下部分拆除,缺乏支撑力,存在随时垮塌的安全隐患,黄某贵安全意识不足,未重视无支撑墙体垮塌风险,冒险作业,清理垃圾时墙体突然垮塌将其掩埋

2.间接原因

(1)潘某友对施工现场安全管理缺失,未制定墙体拆除施工方案,未监督马某友按《建筑拆除工程安全技术规范》进行墙体拆除。未发现无支撑墙体存在

(2)丁某林将拆墙工程交予潘某友承接时,未签订专门的安全生产管理协议,也未约定各自的安全生产管理职责,未对作业现场的安全生产工作统一协调除事故隐患。

(三)事故性质

经调查认定:白云区贵州西南国际家居装饰博览城有限公司“1.24”一般坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

潘某友作为墙体拆除工程承接人,未制定墙体拆除施工方案,未监督工人按《建筑拆除工程安全技术规范》要求从上之下,逐层分段施工工序进行拆除,存在垮塌的安全隐患。对事故发生负有责任,建议由区应急管理局依法处理。

丁某林将拆墙工程交予潘某友承接时,未签订专门的安全生产管理协议,也未约定各自的安全生产管理职责;未对作业现场的安全生产工作统一协调、事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定,对事故发生负有责任,建议由区应急管理局依法处理。

六、事故防范措施及建议

(一)本次事故暴露出潘某友、马某友、宋某林等从业人员对行业法律法规认识不足,安全意识淡薄。区住建局要组织乡镇街道、物业服务企业等在全排查,督促装修从业人员加强学习,熟悉掌握建筑行业标准及相关安全知识。

(二)区商促局要督促贵州西南国际家居装饰博览城有限公司加强商户的管理,对于新进商户强化安全生产教育培训,加强对商铺装修从业人员的资质审中发现违规现象及时劝阻、制止、上报;要强化危险作业管理,对动火、吊装、高空作业等特殊作业要加强管理,严格按照特殊作业安全要求实行监管,适作。

(三)艳山红镇要加大辖区商铺、厂房、农房建设巡查力度,及时查处违法违规行为;要加强建筑施工安全宣传教育,开展建筑施工安全培训,提高群众安
人员参加业务培训,提高发现安全隐患能力。通过持续不断的开展安全生产工作,营造出安全生产全民参与安全生产的新形势。

白云区贵州西南国际家居装饰博览城有限公司“1.24”一般坍塌事故调查组

2026年03月25日

下一篇 白云区工业创投孵化产业园项目“12•1”高处坠落事故调查报告

中国政府网及国务院部门网站 | 省（区市）政府网站 | 市级政府网站

关于本站 | 法律声明 | 网站帮助 | 网站地图 | 网站年报

主 办：贵阳市白云区人民政府办公室 联系电话：0851-84616600 地址：贵阳市白云区云峰大道99号 邮编：550014

承 办：贵阳市白云区融媒体中心 联系电话：0851-84833799 地址：贵阳市白云区行政中心二期图书馆综合楼 邮编：550014

备案信息（英文域名）：黔ICP备05002762号-1 备案信息（中文域名）：黔ICP备05002762号-2

贵公网安备 52011302004160号 政府网站标识码：5201130001 技术支持：智政科技

党政机关 政府网站找错