广西岑溪市千山石业有限公司“11•27”安全事故调查报告

2019-01-04 10:07　来源：岑溪市安全生产监督管理局　作者：广西梧州岑溪市人民政府门户网站

2018年11月27日11时50分许，广西岑溪市千山石业有限公司锯石车间14-15号锯石机之间发生一起航吊花岗岩荒料脱落，造成一名工人故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）等有关法律法规，岑溪市人民政府办公12月5日成立了《广西岑溪市千山石业有限公司“11·27”安全事故调查组》，抽调岑溪市政府办公室、公安局、安监局、工信局、总工会、人员并邀请岑溪市监察委派出人员组成事故调查组，开展事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质和责任进行关责任单位和人员提出处理建议,并针对事故的原因及存在问题，提出了整改建议和防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2018年11月27日11时50分许。

（二）事故发生地点

岑溪市岑城镇探花工业园区的广西岑溪市千山石业有限公司锯石车间14与15号锯石机之间的空地。

（三）事故发生单位

广西岑溪市千山石业有限公司。

（四）事故类型

物体打击伤亡事故。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者廖明，男，51岁，汉族，身份证号：452421**********3X，家庭住址：广西岑溪市归义镇金鸡村30号。廖明是山石业有限公司于2018年4月雇佣的工人，双方未签订劳动合同。

（六）事故现场情况

事故现场是广西岑溪市千山石业有限公司锯石车间的14与15号锯石机之间空地。在15号锯石机前面，有一块约2吨多重的花岗岩在地上倾铁焊接成的长约2.5米、宽0.7米、高0.8米的落板平台，平台上面只有焊接固定的铁管。航吊操作开关放在地上，航吊上挂着的钢缆碰到地上号锯石机前面靠近14号锯石机旁上空的固定横梁上，航吊核定重量2.5吨。14号锯石机前面与靠近15号锯石机约4米处，廖明上半身被一块钢在地上，额头有被砸伤的痕迹和血迹，身体已无生命体征。

（七）直接经济损失情况

至目前为止，该事故已造成直接经济损失共人民币捌拾叁万伍仟元整（￥835000.00），主要为死者丧葬费、一次性死亡补偿金、直系亲他各项费用。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

事故单位为广西岑溪市千山石业有限公司（以下简称：千山石业公司）。该公司于2018年9月办理营业执照，统一社会914504817230647374，成立日期是2001年3月12日，有效期2001年3月12日至2021年3月11日，注册资金1242万元，类型是有限责任公资），法人代表为何大江。经营范围：花岗岩荒料的采选，花岗岩板材、工艺品的加工；销售本公司产品。公司占地面积18亩，租用岑城镇探土地，年缴税8万元。现有员工39人，有16条锯石机、二台半自动磨光机。

（二）事故发生经过及事故应急处置情况

2018年11月27日上午8点，千山石业公司工人黄振松和廖明一起正常上班，他们是负责锯石工作的其中一班的工人。当时黄振松与廖明在前面用钢缆将堆叠在一起的最上面的一块花岗岩荒料进行捆绑，准备升入15号锯石机进行锯石。黄振松站在靠16号锯石机旁负责操作航吊开缆捆绑花岗岩荒料后，向14号锯石机方向撤离。当黄振松第一次按航吊开关，花岗岩荒料即将被吊离地面时，钢缆从花岗岩荒料上脱出，起后，黄振松与廖明继续从两边回来重新用钢缆将花岗岩荒料捆绑，两人认为稳固后即撤离。黄振松往16号锯旁继续负责操作航吊开关，廖明后退离荒料大约4米远。约11时50分许，黄振松操作航吊开关将花岗岩荒料升起离底下的花岗岩约0.8米（离地面1.5米左右），进入15号锯石时，被吊起的花岗岩荒料突然从钢缆上脱出掉落，砸到地面上一张落石板平台的一端，黄振松当时发现后迅速向16锯石机前面下一级的车间场石板平台另一端面上的一块约70斤重的钢板受力被弹起飞向14号锯石机前面，钢板跌落砸到正在后退的廖明额头，压在廖明身体上部致廖明当时正在公司办公室出来往锯石机方向走的安全管理员曾伟亮听到响声，并看见花岗岩荒料砸到落板平台，平台上的钢板飞向14号锯石机处砸叫同事李斌一起跑到14号锯石机前面，将压在廖明身上的钢板搬走，看到廖明额头有伤痕流血，立即叫李斌拨打120呼叫救护车，约十多分钟到，医生对廖明身体进行检查，发现已无生命体征，宣布廖明已经死亡。

接到报告的岑城镇政府、公安局和安监局派出工作人员陆续赶到现场进行调查处置。岑城镇政府工作人员负责协助千山石业公司及廖明家理工作。2018年11月28日，经岑溪市岑城镇人民政府调解委员会组织双方调解，千山石业公司与廖明家属协商一致，由千山石业公司一次性人民币捌拾叁万伍仟元整（￥835000.00），善后有关事宜已全部处理完毕。

（三）现场勘查取证情况

千山石业公司15号锯石机前面地上有一张落板平台，平台是钢铁焊接成的，约长2.5米、宽0.7米、高0.8米的支架，平台上面有焊接的钢端面上的钢铁有凹陷的痕迹。落板平台附近地面上有一块倾斜的花岗岩荒料，荒料大约重2吨，属于立体方块，其中一面为不平整的一面，当平整的一面，钢缆已与花岗岩荒料分离。15号锯石机前面车间堆料场有航吊开关一个，14号锯石机前面有一块约70斤的圆形钢板，钢板上带尸体已移走。

三、事故原因分析及事故性质

（一）事故直接原因

廖明与黄振松安全意识淡薄，违反公司安全生产管理规定。在落板平台没移走之前，钢缆捆绑花岗岩荒料未确认是否稳固，黄振松就操作荒料吊起。当第一次起动时，荒料从钢缆脱出，在进行第二次将荒料起吊时，又没有认真进行检查，便开动航吊开关，在航吊将荒料吊起离地的时候，荒料突然从钢缆脱出，掉落时砸中地上的落板平台一端，平台上另一端的钢板飞到14号锯石机前面，砸到正在后退的廖明额头导致身次事故的直接原因。

（二）事故间接原因

千山石业公司没有认真落实企业主体责任，履行安全生产管理职责，对工人的安全生产知识培训不到位，对工人的安全生产工作管理不到存在的安全隐患没有彻底排除，是导致这次事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，千山石业公司“11·27”安全事故是一起一般安全生产责任事故。

四、事故责任划分

（一）有关单位事故责任划分

千山石业公司没有认真履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第二十二条的有关规定，在这次事故中任。

（二）有关人员事故责任划分

1、廖明安全意识淡薄，工作不够认真。在与黄振松一起用钢缆将花岗岩荒料捆绑过程中，没有检查是否牢固便由黄振松启动航吊开关，边撤边后退，并没有快速撤出安全距离，是造成这次事故的直接原因，在这次事故中负直接责任。

2、黄振松安全意识淡薄，工作不够认真，没有排除场地上的安全隐患，违反操作规程，在负责操作航吊开关作业中，没有认真检查捆绑是否牢固和确定廖明是否撤离到安全区域时，便启动开关，是导致这次事故发生的直接原因，是造成该起事故的直接责任人。

五、对有关单位及人员的处理建议

（一）建议由岑溪市安全生产监督管理局按有关规定对千山石业公司进行行政处罚。

（二）按照属地管理原则，建议由岑溪市安全生产管理委员会责成岑城镇政府加强石材行业安全检查，排查安全隐患，做到闭环管理。

（三）按照行业主管原则，建议由岑溪市安全生产管理委员会责成岑溪市市场监督管理局加强对石材行业的航吊安全检查，并加大对操作教育工作，规范从业人员的持证上岗。

（四）建议千山石业公司对黄振松给予批评教育，并按公司内部管理规定进行处理。

（五）廖明在这次事故中身亡，建议免予处罚。

六、事故整改和防范措施

建议千山石业公司加强内部安全生产管理工作，落实企业主体责任，以“11·27”安全事故为例，对全体员工进行安全生产教育，吸取事公司内部进行一次安全生产大检查，排除安全隐患，预防安全生产事故再发生。

广西岑溪市千山石业有限公司“11·27”安全事故调查组

2018年12月20日