苍梧县梨埠镇信梧二分部2#拌和站“9•18” 一般事故调查报告

2023-03-14 12:00 来源：苍梧县应急管理局

2022年9月18日19点30分钟左右，位于苍梧县梨埠镇在建的信梧高速公路信梧二分部2#拌和站在雇佣两辆重型非载货专项作业车对拌和水泥罐作业时发生侧翻事故，事故造成两辆重型非载货专项作业车和拌和水泥罐不同程度损坏，未造成人员伤亡。根据《中华人民共和国安全生产法》和全事故报告和调查处理条例》的有关规定,以及《关于成立苍梧县梨埠镇信梧二分部2#拌和站“9·18”一般事故调查组的通知》（苍政办发〔2022文件要求，由县人民政府牵头，县政府办公室、县应急局、县公安局、县司法局、县检察院、县人社局、县住建局、县交通局，梨埠镇政府等有关了事故调查组（调查组名单详见附件），负责对该起事故进行了全面调查。调查组按照实事求是、尊重科学的原则，对事故现场进行勘察取证和对进行询问调查，现已查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的责任，提出了对事故责任的处理建议和事故整改防范措施，现将有关情况报告如

一、事故概述

（一）事故发生时间：2022年9月18日19点30分钟左右

（二）事故发生单位：广西晶冠建筑劳务有限公司

（三）事故发生地点：苍梧县梨埠镇信梧高速公路信梧二分部2#拌和站

（四）事故类别：一般事故（无人员伤亡）

（五）机械损失情况：两辆重型非载货专项作业车和拌和水泥罐不同程度损坏

（六）事故重型非载货专项作业车1信息：所有人梁熙婕，号牌号码：桂D18739，操作员：郑邕明，取得由桂林市行政审批局签发的操作证书号：*******66，有效期已续审至2026年9月。

事故重型非载货专项作业车2信息：所有人王旭媚，号牌号码：桂D36482，操作员：李爱平，取得由中国建设教育协会签发的操作证书，证*********4052，有效期自2018年5月至2024年4月。

（七）事故调查组成立及调查经过：2022年11月9日，郑邕明到县应急局报案称：2022年9月18日，其本人操作重型非载货专项作业车辆桂***7县梨埠镇在建的信梧高速公路信梧二分部2#拌和站进行对拌和水泥罐吊装作业过程中，发生转台断裂侧翻事故。要求我县介入调查，查清事故发生清责任。

县应急局接到报案后，于当日立即组织梨埠镇政府等相关人员到现场进行初步勘验。据现场核查，在苍梧县梨埠镇信梧二分部2#拌和站内，重专项作业车辆桂***739操纵室与回转底盘的连接销轴断裂，吊臂侧翻，一拌和水泥罐则压砸在另一辆重型非载货专项作业车辆桂***482上面，造成非载货专项作业车辆桂***739、桂***482和拌和水泥罐不同程度损坏，初步认定该起事故为一般生产安全事故。

2022年12月23日，苍梧县人民政府成立了苍梧县梨埠镇信梧二分部2#拌和站“9·18”一般事故调查组组织开展事故调查。

二、事故发生经过

2020年3月广西路桥工程集团有限公司与广西晶冠建筑劳务有限公司签订协议，委托广西晶冠建筑劳务有限公司完成信梧二分部2#拌和站混凝搬运服务的工程内容。2022年9月17日，信梧二分部2#拌和站代理人李卫（广西晶冠建筑劳务有限公司于2020年4月1日授权）与梁万强（现任梧州装工程有限公司经理）口头约定，以4400元/50吨位/8小时（含辅助车辆报酬）支付报酬方式（每跨越一天，最少以4小时计酬），由梁万强负责联备对信梧二分部2#拌和站内的5个拌和水泥罐进行起吊、拆除、搬运工作。当天，梁万强便联系了由梧州市强大吊装工程有限公司管理/使用的重型项作业车桂***739（操作员为郑邕明）与另一辆小型重型非载货专项作业车相互协助顺利完成了对两个拌和水泥罐的吊装作业。2022年9月18日，

一辆小型重型非载货专项作业车另有任务，无法继续进行协助吊装作业，梁万强随后便联系了由李爱平操作的重型非载货专项作业车桂***482来协业。在开展吊装作业前，该拌和站代理人李卫与两辆重型非载货专项作业车操作员签订了《安全技术交底记录表》，进行了安全技术交底。在完成拌和水泥罐的吊装任务后，时间已到了下午约三点钟，在起吊第五个拌和水泥罐时，第一次起吊不成功，机器设备显示超重，便由拌和站工作人员泥罐里还剩余的水泥进行排放。到了下午六点再次起吊，仍然不成功，便继续排放拌和水泥罐里的水泥，众人也都开始吃晚餐。在此前的吊装作业广西晶冠建筑劳务有限公司委派该拌和站的代理人李卫在现场进行场地安全维护，而作为重型非载货专项作业车桂***739使用/管理方的梧州市强程有限公司并没有委派相关安全管理人员到场进行监督指挥开展吊装作业。饭后，该拌和站代理人李卫因有事离开了拌和站，但交代了该拌和站副广代为进行现场安全维护。约晚上七点半，再次对这第五个拌和水泥罐进行起吊，而重型非载货专项作业车桂***482的操作员李爱平也将该车辆像样驶到离该拌和水泥罐7.2米的地方等候开展辅助作业。这时候天已经黑了，无法视物。而郑邕明不顾黑暗，再次冒险操作重型非载货专项作业车对该拌和水泥罐再次起吊，由于操作不当，起吊后的水泥罐在空中旋转半圈，最后无法控制，因受力不匀，导致操纵室与回转底盘的连接销轴断裂翻，拌和水泥罐滑落，压砸到由李爱平操作的重型非载货专项作业车桂***482上，造成两辆重型非载货专项作业车和拌和水泥罐不同程度损坏。

三、社会稳定情况

目前，事故四方（广西晶冠建筑劳务有限公司、梧州市强大吊装工程有限公司、郑邕明、李爱平）情绪较稳定，但因重型非载货专项作业车桂买第三方商业险的保险公司要求出险方提供相关责任认定证明材料，才能作出理赔，因此，该保险公司至今尚未作出理赔决定，存在一定的社会不

四、事故发生的原因和事故性质

事故调查组依据相关人员的证言证词、现场勘验等材料，一致认为造成事故发生的直接原因和间接原因如下:

（一）直接原因

重型非载货专项作业车桂***739的操作员郑邕明在起吊该拌和水泥罐时，在明确知道还有剩余水泥的情况下，应当预见到剩余水泥会因分布心不稳，在吊离地面时有可能会发生旋转或漂移，并且不顾黑暗，在视物不清的情况下，就匆忙起吊，导致起吊后的水泥罐在空中旋转半圈，最制，因受力不匀，导致操纵室与回转底盘的连接销轴断裂，造成侧翻，拌和水泥罐滑落，压砸到了李爱平操作的重型非载货专项作业车桂***482上辆重型非载货专项作业车和拌和水泥罐不同程度损坏，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

梧州市强大吊装工程有限公司作为重型非载货专项作业车桂***739的管理/使用方，在该作业车辆开展吊装作业时，没有安排相关安全管理人行安全监督指挥，任由操作员郑邕明独自一人开展吊装作业，存在安全监管缺失，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

调查认定，苍梧县梨埠镇信梧二分部2#拌和站“9·18”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故有关责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）重型非载货专项作业车桂***739的操作员郑邕明在起吊该拌和水泥罐时，在明确知道还有剩余水泥的情况下，应当预见到剩余水泥会因而重心不稳，在吊离地面时有可能会发生旋转或漂移，并且不顾黑暗，在视物不清的情况下，就匆忙起吊，导致起吊后的水泥罐在空中旋转半圈，控制，因受力不匀，导致操纵室与回转底盘的连接销轴断裂，造成侧翻，拌和水泥罐滑落，压砸到了李爱平操作的重型非载货专项作业车桂***482两辆重型非载货专项作业车和拌和水泥罐不同程度损坏，是导致事故发生的直接原因，对事故发生负直接责任，建议由梧州市强大吊装工程有限公行内部处理，并将处理情况书面报县人民政府。

（二）梧州市强大吊装工程有限公司作为重型非载货专项作业车桂***739的管理/使用方，在该作业车辆开展吊装作业时，没有安排相关安全到场进行安全监督指挥，任由操作员郑邕明独自一人开展吊装作业，存在安全监管缺失，是导致事故发生的间接原因，对事故发生负间接责任，但人员伤亡，免予行政处罚，建议由行业主管部门责成该公司进行整改，并在三个月内将整改报告报县政府。

六、事故防范措施建议

（一）加强对企业的安全生产宣传教育和安全隐患排查治理力度，提高企业安全生产主体责任意识，推动企业安全生产责任制落实落细。

（二）推动安全生产教育宣传进农村、进社区，大力宣传各项安全知识，倡导群众积极发现身边的不安全行为和不安全操作，识别身边的安全习安全知识，增强安全法治观念。

（三）落实监督执法，消除隐患保安全。强化执法惩处，对在检查中发现的技术人员配置不到位、安全措施落实不严、实物与台账不符等违为，坚持铁腕执法，严格处罚，达到提醒教育和倒逼企业守法经营、安全生产。

（四）坚持履职尽责，压实责任防事故。加强开展联合执法检查、召开安全例会和重点监管企业主要负责人的谈心谈话等措施，从实际出发，问题并提出整改意见，从源头上消除安全隐患，有效形成各行业领域监管合力。

苍梧县梨埠镇信梧二分部2#拌和站

“9·18”一般事故调查组

2023.3.14

网站地图 地址：苍梧县行政中心大楼6楼（苍梧县石桥镇务实路旁）

主办：苍梧县人民政府 电话：0774-2681102

桂公网安备 45042102000007号　桂ICP备11005500号-1　网站标识码：4504210011

微信公众号