南岸南坪重庆浩龙建设集团有限公司“5·10”一般高处坠落事故

调查报告

南岸区政府事故调查组

2024年6月20日

目　录

一、事故基本情况 ..... - 1 -

（一）项目相关情况 ..... - 1 -

（二）事故发生单位概况 ..... - 2 -

（三）事故发生单位安全管理情况 ..... - 2 -

（四）事故发生经过 ..... - 3 -

（五）事故现场情况 ..... - 4 -

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 4 -

二、事故应急处置及评估情况 ..... - 4 -

（一）事故信息接报及响应情况 ..... - 4 -

（二）事故应急处置情况 ..... - 5 -

（三）事故善后情况 ..... - 5 -

（四）事故应急处置评估 ..... - 5 -

三、事故原因分析 ..... - 5 -

（一）直接原因分析 ..... - 5 -

（二）间接原因分析 ..... - 5 -

四、相关职能部门履职情况 ..... - 6 -

（一）南坪镇人民政府 ..... - 6 -

（二）南岸区住房和城乡建设委员会 ..... - 7 -

五、责任分析及处理建议 ..... - 8 -

（一）建议免于追究责任的人员 ..... - 8 -

（二）建议给与行政处罚的单位和人员 ..... - 8 -

六、事故整改和防范措施 ..... - 10 -

南岸南坪重庆浩龙建设集团有限公司“5·10”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月10日，重庆浩龙建设集团有限公司承包的中梁·海成南岸区南坪组团K分区K1-9-1/07号宗地项目二期（二标段）在作业过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等法律法规规定和区领导的批示，成立了由区应急局牵头，区政府办公室、区公安分局、区总工会、区住房城乡建委和南坪镇人民政府等单位组成的南岸区政府事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，本次事故是一起因安全防护措施缺失、工人违规作业造成的一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）项目相关情况

项目名称：中梁·海成南岸区南坪组团K分区K1-9-1/07号宗地项目二期（二标段）（以下简称：南坪组团K分区项目）

项目地点：重庆市南岸区南坪镇

建设单位：重庆梁成乘阳房地产开发有限公司

施工单位：重庆浩龙建设集团有限公司

监理单位：重庆建新建设工程监理咨询有限公司

（二）事故发生单位概况

重庆浩龙建设集团有限公司（以下简称：浩龙公司），统一社会信用代码：9150*，类型：有限责任公司，住所：重庆市渝北区*，法定代表人：刘*伦，注册资本：壹亿零肆佰零陆万元整，成立日期：2002年10月20日，经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备情况

浩龙公司配备了专职的安全生产管理人员吴*兵和胡*。

2.安全生产规章制度和操作规程建立情况

浩龙公司编制了《安全生产管理制度》，明确了《安全生产检查制度》《安全生产教育制度》《安全生产培训制度》《安全生产例会制度》《安全防护用品管理制度》《安全隐患排查治理制度》《班组安全管理制度》等制度；编制了《安全操作规程》，明确了各类设备、各工种安全操作规程。

3.事故现场管理情况

南坪组团K分区项目34#楼为别墅，共2户，事发时装饰班组正在该楼实施砖墙砌体作业。2024年5月9日装饰班组实施4楼楼梯口处砖墙砌体作业前，因工作需要，将3楼至4楼上半段楼梯及4楼楼梯口处的防护栏杆拆除，完成4楼楼梯口处砖墙砌体作业后，项目部未及时督促装饰班组恢复防护栏杆。

4.教育培训开展情况

浩龙公司于2023年3月对条板班组进行了三级安全教育和培训以及安全技术交底（作业区域为高层）。但2024年5月10日，条板班组人员李*林、王*林、李*、杨*胜等4人重新进入该项目别墅区域作业前，浩龙公司未对其进行安全教育和培训以及安全技术交底。

（四）事故发生经过

2024年4月26日，施工员杨*电话联系条板班组长李*林，让其准备轻质隔墙板材料。4月27日，李*林独自一人进入别墅区测量了尺寸。4月29日，李*林电话联系杨*，告知其材料5月6日前可以准备好。5月8日，杨*电话通知李*林材料可以进该项目。5月9日晚上22时30分许，材料运进该项目。5月10日，李*林在未告知项目部的情况下，带王*林、李*、杨*胜等3人进入别墅区复核尺寸。

2024年5月10日8时许，浩龙公司条板班组长李*林带工人王*林、李*等2人到达该项目34#楼，然后从2楼往上复核ALC隔墙板尺寸，同时李*林做好记录。8时15分许，工人杨*胜独自

一人来到4楼与他们会合。8时17分许，李*林4人完成作业，李*首先下楼，其刚走到4楼楼梯口处就失衡坠落至2楼楼梯间地面，安全帽在坠落的过程中脱落，其头部着地受伤。

（五）事故现场情况

现场位于南坪组团K分区项目34#楼，事发位置安全防护设施情况：2楼至3楼、3楼至4楼下半段的楼梯设置了防护栏杆，3楼至4楼上半段的楼梯及4楼楼梯口无防护栏杆。李*坠落位置位于2楼楼梯间地面，地面残留有大量血迹，其佩戴的安全帽掉落在旁边，安全帽帽带未系紧，安全帽无损坏的痕迹。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡。

死者：李*，男，汉族，身份证号：510*，住址：重庆市合川区*。

2.直接经济损失情况

本次事故造成直接经济损失150万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8时19分许，李*林拨打了施工员杨*的电话。

8时24分许，杨*拨打了120电话。

8时35分许，120救护车赶到34#楼楼下，急救医生对李*进行了现场抢救。在抢救过程中，一名医护人员拨打了110电话报

警。

8 时 55 分许，南坪镇派出所民警赶到现场。

9 时许，执行经理张*林通过电话向区住房城乡建委安质中心李*报告了该起事故。

9 时 15 分许，南坪镇向区应急局报告了该起事故。

（二）事故应急处置情况

8 时 35 分许，120 救护车赶到 34#楼楼下，急救医生对李*进行了现场抢救。9 时 10 分许，急救医生宣布李*抢救无效死亡。

（三）事故善后情况

善后工作已处理完毕，赔偿死者家属 150 万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，区应急局、区住房城乡建委、区公安分局、南坪镇人民政府、南坪镇派出所等单位接到事故信息后第一时间响应，应急处置工作有序开展，责任落实到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为

李*在明知 34#楼 4 楼楼梯口处防护栏杆缺失的情况下仍在该处通行，且通行的过程中未正确佩戴、使用劳动防护用品。

2.物的不安全状态

34#楼 4 楼楼梯口处无防护栏杆。

（二）间接原因分析

浩龙公司安全生产主体责任落实不到位，主要表现在：

1.安全生产教育培训不到位，李祥林等作业人员进入新的施工现场前，未对其进行安全生产教育和培训。

2.生产安全事故隐患排查不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除条板班组提前进入别墅区作业和装饰班组未及时恢复34#号楼楼梯口处防护栏杆的事故隐患。

3.安全管理不到位，监督、教育李辉按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品不力。

四、相关职能部门履职情况

（一）南坪镇人民政府

1.按照《南坪镇城建管理岗安全生产监督检查时间及人员安排》的相关规定，从事建筑施工、道路交通、地质灾害行业领域监督检查的工作人员为马*蔚、吴*，安全监管负责人为王*，分管领导为陈*。2024 年 1 月至事故调查组调查时，规环办应检查辖区内在建工地 10 家及道路交通场所 2 家（次），实际检查在建工地 16 家（次），发现问题 16 个均已督促落实整改；检查交通枢纽站 4 次；制定《南坪镇自建房屋隐患排查整治实施方案》，排查自建房 17 处，其中经营性自建房 5 处，均按照相关要求进行销号处理；妥善完成轻轨施工炮损协调工作 5 次、农民工欠薪协调工作 4 次、旧改信访协调工作 10 人（次）、地灾滑坡处置工作 2 次。

2.按照《南坪镇领导干部安全生产职责清单》的相关规定，镇分管安全生产工作负责人及其他分管负责人每月至少组织 1 次研究分析安全生产工作形势，每月至少带队检查 1 次安全生产工

作。2024 年 1 月至事故调查组调查时，副镇长陈*实际主持召开安全生产工作会议 5 次，实际带队检查在建工地 11 次，带队检查道路交通场所 2 次，发现问题 16 个，均已完成整改。

（二）南岸区住房和城乡建设委员会

1.按照《南岸区建设工程安全质量服务中心领导干部安全生产职责清单》的规定，主要负责人及分管领导每月至少主持召开 1 次安全生产工作会议，每月至少带队组织开展 1 次安全生产工作检查。2024 年 1 月至事故调查组调查时，区住房和城乡建委党组成员、区建设工程安全质量服务中心主任周*，主持召开安全生产会议 9 次，带队开展安全检查 6 次，发现并消除安全隐患 33 条。区建设工程安全质量服务中心副主任李*，主持召开安全生产会议 8 次，带队开展安全检查 8 次，发现并消除安全隐患 29 条。

2.南坪组团 K 分区项目由区建设工程安全质量服务中心房建二科对该项目实施安全监督，主监李*，辅监刘*萌。该项目于 2021 年 3 月 30 日取得建设工程施工许可证，监督组于 2021 年 4 月 1 日对项目进行了监督计划交底。该工程建设期间，监督组按照监督计划开展安全监督检查工作，按照每 2 个月监督检查不少于 1 次的要求对该项目共计检查 35 次（其中 2024 年以来，共计检查 4 次，时间分别为 2024.1.29、2024.2.23、2024.3.14、2024.4.19），下发整改通知书 22 份，责令局部停工 17 次，发现并督促消除安全隐患 137 条，对该项目存在的安全文明施工违法违规行为立案处罚 7 次，罚款 5.24 万元，对项目经理计分 6 次，共计扣分 33 分，对总监理工程师计分 2 次，扣 13 分，对建设单位项目负责人

计分 1 次，扣 12 分。

五、责任分析及处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

李*，在明知 34#楼 4 楼楼梯口处防护栏杆缺失的情况下仍在该处通行，且通行的过程中未正确佩戴、使用劳动防护用品，对本次事故负有责任，涉嫌重大责任事故罪[1]，因其在事故中死亡，建议免于其刑事责任追究。

（二）建议给与行政处罚的单位和人员

1.浩龙公司，作为生产经营单位，安全生产教育和培训不到位，李*林等作业人员进入新的施工现场前，未对其进行安全生产教育培训；生产安全事故隐患排查不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除条板班组提前进入别墅区作业和装饰班组未及时恢复 34#号楼楼梯口处防护栏杆的事故隐患；安全管理不到位，监督、教育李*按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品不力。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十五条[2]、《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款[3]以及《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）

---

[1] **重大责任事故罪：**在生产、作业过程中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[2] **《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：**生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。**第四十五条：**生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3] **《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款：**作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

4.1.2[4]的规定，对本次事故负有责任。建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定[5]，对其给予行政处罚。

2.张*麟，男，汉族，身份证号：50010*，浩龙公司总经理，履行主要负责人职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除条板班组提前进入别墅区作业和装饰班组未及时恢复34#号楼楼梯口处防护栏杆的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定[6]，对本次事故负有责任。建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]的规定，对其给予行政处罚。

3.文*华，男，汉族，身份证号：51352*，南坪组团K分区项目的项目经理，落实项目日常监督管理不到位，未严格督促项目开展安全生产教育培训；未严格督促项目落实安全生产规章制度[8]、技术标准。其行为违反了《重庆市安全生产条例》第十六条第一款第一项[9]的规定，对本次事故负有责任。建议由区应急局依据

---

[4] **《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.1.2：**施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边，应安装防护栏杆；外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭。

[5] **《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：**发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[6] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：**生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7] **《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：**生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8] **重庆浩龙建设集团有限公司《班组安全管理制度》四、职责 第四条班组**（一）班组长安全职责2：督促员工遵守安全操作规程和各项安全生产制度，监督本班员工按要求佩戴安全防护用品。杜绝违章指挥、违章作业，制止无证人员从事特种作业。

[9] **《重庆市安全生产条例》第十六条第一款第一项：**生产经营单位设置专项工作负责人职务的，该负责人对分管工

《重庆市安全生产条例》第五十八条第二项[10]的规定，对其给予行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）浩龙公司应当严格落实企业安全生产主体责任，加强对从业人员的安全教育和培训，增强从业人员的安全意识，督促从业人员执行好本单位的安全管理规定；加强施工现场的安全管理，及时发现并消除施工现场存在的事故隐患，杜绝此类事故再次发生。

（二）区住房城乡建委和南坪镇人民政府应针对该起事故汲取教训，举一反三，进一步加强辖区内建筑施工领域的监管，督促企业落实安全生产主体责任。

南岸区政府事故调查组

2024 年 6 月 20 日

作中的安全生产承担直接监督管理责任，履行下列职责：（一）负责安全生产日常监督管理，督促落实安全生产责任制、相关规章制度和技术标准、操作规程。

[10] **《重庆市安全生产条例》第五十八条第二项：**违反本条例规定，生产经营单位有关人员或者其他直接责任人员对发生生产安全事故负有责任，有下列行为之一的，处以一万元以上三万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）本人未履行本条例规定的岗位安全管理责任、冒险作业，对事故发生负有责任的。