八步区南乡镇贺州市金琪矿业有限责任公司“5•28”一般高处坠落事故调查报告

2023-08-11 09:50　来源：八步区应急管理局

2023年5月28日上午9：00分许，八步区南乡镇贺州市金琪矿业有限责任公司外包施工单位温州千通矿业有限公司驻金琪项目部凿岩工在天井爬发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。接到事故报告后，八步区应急管理局、区自然资源局、南乡镇人民政府等有关部门第一时间赶往事发现场企业进行了停止井下采掘作业活动和井下作业人员立即撤离井下等安全措施处置和事故现场保护。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《国家矿山安全监察局关于印发矿山生故报告和调查处理办法》（矿安〔2023〕7号）等有关法律法规，经八步区人民政府批准，成立八步区南乡镇贺州市金琪矿业有限责任公司“5·调查组，事故调查组由区委常委、区政府副区长马攀同志任组长，区应急管理局、区自然资源局、市公安局八步分局、区总工会、区人社局、南乡府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请区纪委监委机关参与监督；并按国家规定委托湖南煤矿安全监察局安全技术中心对事故进行技

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，八步区南乡镇贺州市金琪矿业有限责任公司“5·28”事故是一起由于生产经营单位对主要设施未按设计要求落实安全防护常安全隐患排查治理不到位，从业人员安全培训教育不到位，危险场所未设置明显的安全警示标志，职业健康管理工作流于形式，作业环境不良和未使用个体防护用品导致的一般高处坠落事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过。

事故调查组通过事后现场勘察和对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过：

2023年5月28日，7：30分左右，温州千通矿业有限公司项目部由派班员李X塔组织当班作业人员召开了班前会，简单分工安排后交待了注意事+465m中段共安排作业地点3处，具体安排见上。会后，邓X发、朱X友、吴X廉、潘X球等人一道于7:50分左右到达+625m平硐口下井。8:00分左右金琪矿业有限责任公司白班带班领导总经理助理陈X和副总经理周X召开碰头会，进行当天验收派班安排，陈X负责组织对+465m、+625m和+660m进度验收，周X负责组织+385m中段工程进度验收。8:20分，朱X友、潘X球二人到达19#采场开始排险和准备验收。8:30分，温州千通矿业有限公司班领导安全管理员李X印下井到+345m中段开始检查。8:40分，陈X带队入井先去+625m和+660m中段进行验收。经过半小时努力，19#采场的工作基朱X友、潘X球稍作休息后从采场下到+465m中段51#矿体穿脉巷内淋水处洗手，朱X友洗完手后便一个人先行赶往15#去帮忙（潘X球接着洗手），在脉外巷口遇到了董X海（9:00分左右），双方打个招呼后朱X友继续赶往15#采场。朱X友到达顺路天井底后，可能因采场内正在排险，采用高压风噪声太大，在与采场内人员联系无果的情况下，擅自爬上顺路天井梯子进采场，在爬升过程中他突然从梯子上坠下天井。至此，事故便发生了。后，15#采场内人员隐约听到有人叫喊但不确定，吴X廉便走至二层联络道口往下看，看见天井底有灯光，随即喊邓X发一道下天井查看，到天井底X友趴在地上，头部出血，人已没反映。经察看发现朱X友受伤比较重，邓X发便作了安排，自己留下来看护伤员，吴X廉去外面叫人和打电话报告从15#采场脉外巷出来时碰到了潘X球，立即告诉他朱X友受伤了，要潘X球去喊董X海和吴X能来帮忙，自己到+465m暗竖井马头门打电话报告。潘即掉头跑去通知董X海、吴X能并一道赶到15-5顺路天井底。然后他们把朱X友扶到邓X发背上，由邓X发背着朱X友，潘X球等三人在旁边扶的扶、朱X友转移至+465m中段马头门（9:38分）。此时陈X在+625m中段竖井处，接到安全员陈X发报告有人受伤需要组织救援，随后立即组织人员将伤到+625m中段车场后，改用铁板来抬伤者，大家轮流将伤者抬至+625m窿门口，此时李X印也赶上窿门口。10:00分左右，公司总经理刘X军了解情排人员拨打“120”电话请求救援，安排陈X和李X印立即组织人员随即用皮卡车往矿区外送。10:30分，总经理刘X军电话向南乡镇人民政府和八步理局报告事故情况。公司运送伤者车辆在江坪村八组遇到赶来的救护车，南乡镇卫生院医生现场进行抢救，经半小时心肺复苏，因朱X友伤势较重贺州市急救，在黄洞遇到贺州市人民医院派出的急救车，后经医护人员抢救40分钟后伤者于13:00分宣布死亡，然后送往殡仪馆。

（二）事故现场情况。

1.事故发生地点

事故发生在贺州市金琪矿业有限责任公司张公岭矿区+465m中段15＃采场15-5顺路天井底。

2. 事故发生作业

2023年5月28日早班，贺州市金琪矿业有限责任公司组织验收人员分两组对全矿各中段本月掘进、采矿作业工程进行月底验收。温州千通矿业驻金琪项目部邓X发、吴X廉二人负责15＃采场排险和验收前的准备工作，朱X友、潘X球二人负责19＃采场排险和验收前的准备工作。朱X友、潘完成19＃采场的工作后，朱X友急忙赶往15＃采场协助工作，在朱X友去15＃采场的顺路天井爬升过程中发生了事故。

3. 事故现场勘察和技术鉴定情况

此次事故发生地点为15＃采场15-5顺路天井底（根据事发后当班到现场查看并安排设置警戒的周X、王X森现场指认），顺路天井现已完成至络道的施工，天井垂直高度达20m，倾角76°。天井内未见照明设施，未设声光联络信号。天井底尚堆积有未铲装的矿石，天井内已安装好行人梯成悬挂安全网锚杆的固定，但安全网暂未悬挂，放置在巷道右侧矿石堆上。图中所指位置为死者朱X友事发时躺倒的位置，死者的黄色安全帽仍在的右侧靠梯子外侧偏脉外巷方向，安全帽有明显的较严重的帽顶变形，顶部形成一个凹陷，另帽子内侧保护圈与帽体的固定点有2个点已全部脱离只套鞋掉落在15-5顺路与脉外巷相交的位置）。事发后，金琪矿业有限公司副总经理周X、王X森等人当班去看现场和安排设置警戒时均看见死者倒血迹。**勘察结论：**经现场勘察和分析， 2023年5月28日9时06分，在贺州市金琪矿业有限责任公司张公岭金银铅锌矿中带+465m中段15＃采场15-5顺生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

（三）人员伤亡和财产损失情况。

该事故造成1人死亡。死者：朱X友，男，1980年07月30日出生，身份证号码：4XXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：广西恭城瑶族自治县。

截至2023年6月1日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，已核定的事故造成直接经129.97万元人民币，其中：主要是温州千通矿业有限公司驻贺州市金琪矿业有限责任公司项目部一次性支付一次性工亡补助金、丧葬费等民事赔偿费

（四）相关政府部门履职情况。

2023年2月3日，贺州市应急管理局联合八步区应急管理局对该公司开展企业节后复工复产检查验收工作。

2023年1月5日，八步区自然资源局对该公司开展春节前矿山安全生产巡查工作。

2023年1月24日，南乡镇人民政府对该公司开展安全生产检查；2月10日，对该公司开展节后复工复产检查；3月9日，对该公司开展安全生产检日，对该公司开展安全生产检查；5月7日，对该公司开展消防安全检查。

二、事故发生原因

（一）事故直接原因。

1.人的不安全行为。朱X友（死者）违章冒险蛮干，并盲目进入危险区域。在与15＃采场内排险人员联系无果、未见安全确认牌的情况下，未天井底防坠安全网、未佩戴安全带便进入顺路天井，是造成高空坠落事故的直接原因。

2.物的不安全状态。一是15#采场15-5顺路天井二层联络道与采场交口处未设置挡拦设施，顺路天井与二层联络道交口处未设置防坠安全网，未设施和警示标志。二是顺路天井未设扶手，天井内安设的金属梯子下端距井壁距离不符合要求。

（二）事故间接原因。

1.贺州市金琪矿业有限责任公司：一是15＃采场未设置安全风险管控牌板、岗位安全风险告知卡，标示风险源、技术措施、管理措施、应急处防护、应急救援等内容；二是日常安全管理工作不到位，对于15-5顺路天井的相关安全设施（照明、声光讯号、警示标志、防坠安全网等）未按设置到位，未及时进行排查和整改；三是贺州市金琪矿业有限责任公司与温州千通公司驻金琪项目部未严格按照双方签订的《安全生产管理协议》履安全管理职能，未完全杜绝“以包代管”的现象；四是领导带班下井任务式、走过场，未严格落实带班岗位职责。

2.温州千通矿业有限公司：一是员工安全培训教育不到位，安全意识淡薄，自保互保能力不强。未严格按照年度安全生产教育和培训计划开展组织新员工参加工段和班组级培训教育；二是当班安全管理人员对15#采场15-5顺路天井在作业前未进行安全排查和安全确认。

（三）事故性质。

经调查，八步区南乡镇贺州市金琪矿业有限责任公司“5·28”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

三、事故应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年5月28日上午10:30分，八步区应急管理局接到贺州市金琪矿业有限责任公司主要负责人电话报告称:2023年5月28日上午9：00左右，贺州业有限责任公司外包施工单位温州千通公司驻金琪项目部凿岩工朱X友在张公岭金银铅锌矿中带+465m中段15号采场15-5天井发生意外，不慎坠落部受伤，立即送往贺州市人民医院抢救。接到报告后，八步区应急管理局立即组织区自然资源局、市公安局八步分局（南乡派出所）、南乡镇人民负责人前往事故现场进行核查，向事故现场相关人员了解事故相关情况，并作出前期处置。

（二）善后处理情况

期间，事故调查组督促事故企业全力做好死者家属安抚和善后工作,2023年5月31日事故企业与死者家属签订了事故调解处理协议书，已于6月2朱X友进行了火化，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

四、事故责任单位相关情况

（一）事故企业基本情况

1.建设单位：贺州市金琪矿业有限责任公司，统一社会信用代码：914511007884467443，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独定代表人：刘X军，注册资本：壹仟万圆整，成立日期：2006年05月29日，营业期限：2006年05月29日至2026年05月28日，住所：贺州市八步区南乡号，经营范围：金、银、铅、锌矿开采、选冶、销售；矿山技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有可证》，证号：C4500002011054220112088，有效期限：壹拾捌年零叁月自2017年10月20日至2036年1月20日。《安全生产许可证》，编号（桂）F字[2022]Y0018号，有效期：2022年08月12日至2025年08月11日。

2.承包单位：温州千通矿业有限公司，统一社会信用代码：91330327MA2H98PR7L，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表荣，注册资本：肆仟零捌拾万元整，成立日期：2019年09月30日，营业期限：2019年09月30日至长期，住所：浙江省温州市苍南县凤阳畲族乡鹤山1号，经营范围：许可项目：矿产资源勘查；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程勘查；施工专建设工程质量检测；建设工程勘察；水利工程建设监理；地质灾害治理工程设计；建设工程设计；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害治工；建设工程监理；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：土施工；有色金属合金销售；装卸搬运；工业工程设计服务；建筑工程用机械销售；工程造价咨询业务；有色金属压延加工；黑色金属铸造；普通机装服务；园林绿化工程施工；招投标代理服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；建筑工程用机械制造；建筑工设备租赁；对外承包工程；地质勘查专用设备制造；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法）。《建筑业企业资质证书》，证D233245310,资质类别及等级：矿山工程施工总承包贰级，有效期：2020年02月25日至2025年02月25日。《安全生产许可证》，编号：（浙）FM〔2020〕CCJ021，有效期：2020年12月07日至2023年12月06日。

（二）合同关系。

2023年01月25日，贺州市金琪矿业有限责任公司与温州千通矿业有限公司签订有《井下采掘运工程劳务承包合同》和《非煤矿山外包工程安全协议》。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对责任人处理建议（共6人）。

1.朱X友(死者)：患有高血压病，违章冒险蛮干，并盲目进入危险区域。在与15#采场内排险人员联系无果、未见安全确认牌的情况下，未恢复底防坠安全网、未佩戴安全带便进入顺路天井，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议免于责任追究。

2.刘X军（贺州市金琪矿业有限责任公司总经理）：对本单位安全生产工作履职不到位。一是未按照公司职业健康管理制度组织落实，职业健作流于形式，未及时、完整的掌握职工的身心健康状态，未根据员工健康体检结果及时调整员工岗位；二是在落实安全风险分级管控和隐患排查治防工作机制不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。15#采场15-5顺路天井未设置安全风险管控牌板、岗位安全风险告知卡，标示风险源、技术理措施、应急处置、个体防护、应急救援等内容。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项①、（五）项②之规定，对负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项③之规定，建议由八步区应急管理局给予上一年年收入百分之四十即：人民币伍万壹仟陆佰捌拾捌元捌角叁分（￥:51688.83元）的行政处罚。

3.陈X（贺州市金琪矿业有限责任公司班子成员、当天带班领导）：存在领导带班下井履职不到位，当天下井对井下重点部位、关键环节的安检查巡视不到位，未能及时发现15#采场15-5顺路天井存在事故隐患和组织消除险情。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第④之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⑤之规定，建议由八步区应急管理局给予上一年年收入百分之三十八的罚款，即：人民仟柒佰玖拾贰元伍角伍分（￥:37792.55元）的行政处罚,并由发证单位暂停其三个月安全生产管理资格。

4.周X（贺州市金琪矿业有限责任公司副总经理）：在组织生产技术工作中“一岗双责”（即：管生产经营必须管安全）落实不到位。一是15#顺路天井二层联络道与采场交口处未设置挡拦设施，顺路天井与二层联络道交口处设置的防坠安全网未正常悬挂，未设置照明设施和警示标志；二场15-5顺路天井内安设的金属梯子下端距井壁距离不符合要求，仍给予组织验收通过。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第①之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条②之规定，建议由八步区应急管理局给予上一年年收入百分之三十二的罚款，即：人民仟肆佰捌拾玖元肆角（￥:28489.40元）的行政处罚,并由发证单位暂停其三个月安全生产管理资格。

5.胡X来（贺州市金琪矿业有限责任公司安环部经理）：在检查安全生产状况过程中，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理一是15#采场15-5顺路天井二层联络道与采场交口处未设置挡拦设施，顺路天井与二层联络道交口处设置的防坠安全网未正常悬挂，未设置照明设标志；二是15#采场15-5顺路天井内安设的金属梯子下端距井壁距离不符合要求；三是15#采场15-5顺路天井的相关安全设施（照明、声光讯号、警防坠安全网等）未按设计要求设置到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项③之规定，依据《中华人民共和国法》第九十六条④之规定，建议由八步区应急管理局给予上一年年收入百分之三十二的罚款，即：人民币壹万伍仟零贰拾叁元陆角捌分（￥：150的行政处罚,并由发证单位吊销其安全生产管理资格。

6.李X（温州千通矿业有限公司驻贺州市金琪矿业有限责任公司项目部经理）：未严格按照年度安全生产教育和培训计划开展工作，对新员工未班组级教育培训和考核。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项①之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九之规定，建议由八步区应急管理局给予上一年年收入百分之三十二的罚款，即：人民币贰万零肆拾元玖角陆分（￥：20040.96元）的行政处罚,并由吊销其安全生产管理资格。

7.李X印（温州千通矿业有限公司驻贺州市金琪矿业有限责任公司项目部安全员）：在检查安全生产状况过程中，未及时排查生产安全事故隐改进安全生产管理的建议。15#采场作业人员在排险过程中未在天井入口设置安全警示设施（警示牌、警戒或围栏等）；未按照《采矿安全作业规装设局部通风机，采场采用高压通风，噪声造成上下人员联络不畅。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项③之规《中华人民共和国安全生产法》第九十六条④之规定，建议由八步区应急管理局给予上一年年收入百分之三十二的罚款，即：人民币壹万玖仟叁佰（￥:19364.00元）的行政处罚，并由发证单位暂停其三个月安全生产管理资格。

（二）对责任单位处理建议（共2家）。

1.贺州市金琪矿业有限责任公司：一是15#采场15-5顺路天井未设置安全风险管控牌板、岗位安全风险告知卡，标示风险源、技术措施、管理措处置、个体防护、应急救援等内容；二是日常安全管理工作不到位，对于顺路天井的相关安全设施（照明、声光讯号、警示标志、防坠安全网等）要求设置到位，未及时进行排查和整改；三是贺州市金琪矿业有限责任公司与温州千通公司驻金琪项目部未严格按照双方签订的《安全生产管理协各自的安全管理职能，未完全杜绝“以包代管”的现象。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条①、第四十一条第二款②和第第二款③之规定，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项①之规定，建议由八步区应急予一般处罚，即罚款人民币陆拾万元（￥：600000.00元）的行政处罚。

2.温州千通矿业有限公司：一是员工安全培训教育不到位，安全意识淡薄，自保互保能力不强。未组织新员工参加工段和班组级培训教育；二全管理人员对15#采场15-5顺路天井在作业前未进行安全排查和安全确认。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款②和

条第二款③之规定，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项④之规定，建议由八步区应给予一般处罚，即罚款人民币陆拾万元（￥：600000.00元）的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施：

（一）贺州市金琪矿业有限责任公司、温州千通矿业有限公司要深刻吸取“5·28”一般高处坠落事故教训。一是建议温州千通公司驻金琪项步完善安全生产管理机构，按国家相关规定配齐安全生产管理人员和相关专业工程技术人员，修改和完善安全生产相关管理制度和安全生产责任制实安全培训和安全资金的有效投入；二是加强安全风险辨识和分级管控及隐患排查治理双重预防机制建设。将安全风险分级管控及隐患排查治理制层落实，责任到人。各作业地点醒目处设置安全风险管控牌板、作业地点安全确认牌和岗位安全风险告知卡，标示风险源、技术措施、管理措施置、个体防护、应急救援等内容；三是根据《国家矿山安全监察局关于开展露天转井工开采煤矿和金属非金属矿山专项整治的通知》（矿安［202文件精神，严格管控重大安全风险，认真开展自查自纠，全面消除重大事故隐患，提高矿山安全生产水平；四是加强对采场安全出口的维护和管理场安全出口畅通；五是加强员工培训教育，提高员工安全技术素质和安全风险辨识能力，提高其安全意识和自保互保能力；六是进一步辨识采场、所存在的如高处坠落等其他风险，制定切实可行的防范措施，装备相应的安全防护设施，杜绝类似事故的再次发生；七是进一步建立健全职业健系，完善员工个人健康档案，时刻掌握员工身心健康状态，合理调配员工岗位；八是加大安全投入，迅速建立完善矿井“六大”系统建设，保证安控、人员位置监控、通讯联络等系统对井下各采掘作业地点全覆盖，提高矿井的抗灾救灾能力；九是建议贺州市金琪矿业有限责任公司与温州千通琪项目部根据矿山井下实际情况，进一步创新和完善安全管理模式，杜绝安全管理盲区；十是认真组织开展重大事故隐患专项排查整治2023行动工要加强外包项目、危险作业等安全管理，提高安全生产水平，确保安全生产。

（二）南乡镇人民政府要压实属地责任有关工作要求，加强安全生产监管力量建设，加强生产经营单位安全生产状况监督检查，督促生产经营责任落实和做好指导服务工作，防范各类事故发生。

（三）区直各行业主管部门要从本次事故中吸取教训，举一反三，进一步提高政治站位，严格落实“三管三必须”（即：管行业必须管安全、须管安全、管生产必须管安全）要求，定期分析研判行业风险，强化事故防控体系建设和端口前移，强化安全防范措施落实，强化“强监管、严识，注重安全生产宣传教育工作，营造一个安全稳定环境。

八步区南乡镇贺州市金琪矿业有限责任公司

“5·28”事故调查组

2023年8月9日

（八步区人民政府于8月11日正式对该事故报告进行批复）