桂平家炜鑫陶瓷有限公司“4•7”一般机械伤害事故调查报告

2025-08-15 17:40　来源：桂平市应急管理局

2025年4月7日7时50分许，桂平市家炜鑫陶瓷有限公司工人陆某成在球磨车间打浆时，被输送带架挤压受伤，造成其经抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《桂平市人民政府关于成立鑫陶瓷有限公司“4·7”一般机械伤害事故调查组的批复》（浔政函〔2025〕65号）的规定和要求，市应急管理局依法牵头组织市公安局、人社局、工信和商务局、工业园区管理委员会、蒙圩镇政府等单位成立了事故调查组，并邀请检察院、纪委监委参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和询问员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）企业基本情况

桂平市家炜鑫陶瓷有限公司，成立日期：2019年08月27日；统一社会信用代码：91450881MA5P1DF807（1-1）；法定代表人：张型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册资本：伍佰万圆整；住所：广西桂平市龙门工业集中区（桂平市高贵陶瓷有限公司内）；围：建筑陶瓷、卫生陶瓷原辅材料及产品的研发、生产及销售（均除危险化学品）。（法律、行政法规或者国务院决定规定禁止的项目除的项目须取得相关许可证、资质证或备案后方可经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）企业安全管理组织架构情况

安全生产领导小组组成如下：组长由公司董事长张某力担任，副组长为李某（厂务部厂长），成员包括姜某（行政部主任、安全生构负责人）、农某是（安全员）、曹某桂（财务部主管）、谢某艺（销售部经理）、元某革（安全员兼监察部总监）、伍某珍（品质部主某发（技术部主管、球磨车间主管）。

（三）事故车间（球磨车间）情况

球磨车间主要将陶瓷原料（如黏土、长石、石英等）研磨成细粉，并进行均匀混合，以满足后续成型、烧成等工艺的要求。

经现场勘查，涉事设备为10号球磨罐上方楼面带式输送装置，该输送装置南北向布置，主要由输送带、滚筒组件及可移动支架组成，长约30米，宽1.24米，支架的轮轴间距1.37米，轮轴离地高度0.3米（如图1所示）。输送装置在球磨罐上方沿固定轨道可南北移动。输启动和停止控制按钮设置于输送带南北两端。



图1 输送装置情况

10号球磨罐正上方楼面开有一处1.5米（长）×0.9米（宽）的矩形开口，开口与10号球磨罐顶部的垂直距离为1.1米，系作业人员罐顶部的通道（如图2所示）。



图2 地面开口与球磨罐的情况

（四）事故造成的人员伤亡情况

陆某成，男，57岁，身份证号：452**********93，户籍地址：桂平市白沙镇石贵村，广西桂平市家炜鑫陶瓷有限公司球磨车间在事故中死亡。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年4月7日7时许，球磨工包某仁在输送带北端作业，另一班组的球磨工陆某成来接班，在未向同事包某仁告知其要下球磨罐作业下，通过开口站在10号球磨罐顶上取浆。7时20分许，包某仁完成上料作业后，在未观察输送装置轨道路线，确认是否有其他人员的情况下止输送带运行并随即启动移动支架，使输送装置整体由北往南移动。输送装置移动过程中，包某仁听到异常喊叫声后立即按下停止按钮前发现陆某成腰部被输送装置轮轴压住，且头部出血。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场其他作业人员及班长发现异常，立即前往查看。包某仁随即让班长黄某兵向领导汇报情况，并让其他人员拨打12
话。同时，协调吊机设备，将输送装置吊起解救陆某成。

7时45分许，球磨班组长黄某兵电话通知车间主管曾某发，报告球磨工受伤情况，让其立即赶赴现场。7时50分许，曾某发抵达事故
时10分许，曾某发与欧某奇、黄某明、何某聪等人使用担架将伤者陆某成转移至保安室前，等待救护车到达。

不久后，120急救人员抵达现场，经医生实施紧急抢救后，宣布陆某成抢救无效死亡。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故共造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，事故造成直接经济损失为106万元。

三、事故原因

（一）直接原因

陆某成安全生产知识不足、自我保护意识不强，未严格执行交接班制度和操作规程，在包某仁尚未完成7号球磨罐操作流程的情况下
知其他人就自行从输送带轨道开口进到10号球磨罐顶进行取浆作业。

包某仁在操作输送装置时，违反安全操作规程，未确认输送装置轨道路线及周边人员情况就启动输送装置移动。

（二）间接原因

1.企业安全生产主体责任落实不到位：企业主要负责人、安全生产管理机构、车间主管等安全管理不规范、不严格，安全生产管理
严格落实公司的安全生产责任制。

2.安全隐患排查治理不到位：球磨工岗位未严格执行交接班制度，AB班交接班期间，在上一班组未完成工作任务的情况下，下一班
险区域作业，且该违规行为未得到有效管控。

3.企业“三级”安全教育培训不到位:车间班组安全教育不扎实，安全教育培训内容不全面，缺乏岗位风险辨识、应急处置等内容，
员安全意识不足。

四、事故性质

经调查认定，桂平家炜鑫陶瓷有限公司“4·7”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对事故有关责任人员提出如下处理建议：

（一）建议免予追究责任的人员

1.陆某成，桂平市家炜鑫陶瓷有限公司球磨工，一方面未严格执行操作规程，在包某仁尚未完成7号球磨机操作流程的情况下，擅
号罐取浆作业；另一方面未履行工作交接程序，未向包某仁等告知其要去取浆作业。对事故的发生负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，
追究其责任。

2.黄某兵，桂平市家炜鑫陶瓷有限公司球磨车间班组长，安全教育培训不到位，班组人员岗位安全风险辨识能力不足，安全意识不
格执行班组交接制度，未能及时发现、制止、纠正交接班双方的违规操作行为，对事故的发生负管理责任。鉴于其在事故调查期间已因病
议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.张某力，桂平市家炜鑫陶瓷有限公司法人，全面负责公司日常管理工作，未认真履行安全生产管理主要负责人职责，未及时督促
现并消除生产安全隐患，对事故发生负领导责任，建议由桂平市应急管理局依法给予行政处罚。

2.姜某，桂平市家炜鑫陶瓷有限公司行政部主任、安全生产管理工作机构负责人，日常安全管理不到位、不严格，未及时发现、纠
员未严格落实公司规章制度，未严格按照操作规程进行操作等不安全行为，对事故发生负管理责任。建议由桂平市应急管理局依法给予行

3.曾某发，桂平市家炜鑫陶瓷有限公司球磨车间主管，未严格落实公司规章制度，对车间班组交接班管理松散，未及时发现、纠正
班期间，上一班组还未完成作业，下一班组就进入危险区域作业的生产安全隐患，对事故发生负管理责任。建议由桂平市应急管理局依法
处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

桂平市家炜鑫陶瓷有限公司，企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理制度执行不严，交接班管理松散；安全教育培训不全教育培训内容不全面，缺乏岗位风险辨识、应急处置等内容；未严格落实隐患排查治理机制，未能及时发现、采取有效措施消除不遵守和违反操作规程等不安全行为，对事故的发生负主体责任。建议由桂平市应急管理局依法给予行政处罚。

（四）其他建议

包某仁，桂平市家炜鑫陶瓷有限公司球磨车间工人，违反安全操作规程，在输送装置轨道下方可能有人作业的情况下，未确认输送路线及周边人员情况就启动输送装置，对事故的发生负直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关依法侦查。

六、事故整改和防范措施

近年来，桂平市家炜鑫陶瓷有限公司安全生产事故频发，充分暴露了企业安全生产主体责任意识淡薄，安全管理存在严重漏洞，未汲前期事故教训。针对这起事故暴露出的突出问题，为有效遏制类似事故再次发生，提出以下措施和建议：

桂平市家炜鑫陶瓷有限公司应深刻吸取事故教训，全面加强企业安全管理，严格落实全员安全生产责任制。要进一步加强安全教育对不同岗位风险开展专项培训，提升员工安全意识和操作技能。同时，须健全班组交接班制度，细化交接内容、流程及责任要求，确保作序衔接；强化现场安全警示管理，在设备运行区域设置显眼的安全警示标识，防止人员误入危险区域。此外，要持续强化隐患排查治理和管控双重预防机制，坚决杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律等“三违”行为，切实防范安全生产事故发生。

网站地图 联系我们

主办：桂平市人民政府办公室

桂公网安备45088102000063号　桂ICP备11004552号　网站标识码：4508810001