嘉兴国家高新区（高照街道）“9·22”嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司一般机械伤害事故调查报告

2023 年 9 月 22 日 9 时许，位于嘉兴市秀洲区八字路 1055 号嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司 1 号厂房内（锻造车间），在机器检修作业过程中发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡[1]。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经嘉兴市秀洲区人民政府批准同意，成立由区应急管理局牵头，区纪委、区监委，区总工会，区检察院，区公安分局及区人力社保局等相关单位人员组成的事故调查组，并聘请相关行业领域专家参与事故调查工作。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的安全隐患，提出了下一步的事故防范整改措施。

经事故调查组调查认定，嘉兴国家高新区（高照街道）“9·22”嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司机械伤害事故是一起因机械伤害最终导致 1 名人员死亡的一般生产安全责任事故。现将有

[1] 死者：沈某某，男，嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司设备科设备维修人员，负责锻造车间摩擦压力机等机械设备的检查、维修、维护等工作。

关调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司成立于 2002 年 3 月 13 日，位于嘉兴市秀洲区八字路 1055 号，注册资本人民币壹仟捌佰万元整，类型属于有限责任公司，法定代表人兼董事长章某某；属机械行业，经营范围为汽车空调离合器等汽车零部件的生产和销售。2022 年 6 月 20 日取得安全生产标准化三级企业（机械）证书。现有从业人员 322 人，2022 年产值约 2.7 亿元。

（二）事故现场情况

1.车间布置相关情况

（1）嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司北为浙江润强医疗有限公司，南为八字路，东为唯胜路，西为瑞丰路。公司厂区主要建筑为 5 幢厂房，1 幢办公楼。发生事故锻造车间位于厂区东北角的 1 号厂房。该车间以中间过道将车间分为东西两个区域，东侧从北到南分列 1 号摩擦压力机及 4 号、6 号、7 号等 3 台温热模锻机。西侧从北到南分列 2 号、3 号、5 号 3 台双盘摩擦压力机。

（2）发生事故的 3 号设备，名称为 6300KN 双盘摩擦压力机，一种锻压机械设备，于 2010 年左右引进并投入使用。工作原理是通过电动机带动左右摩擦盘旋转，左右摩擦盘再带动中央的水平飞轮作顺时针或逆时针的上下螺旋运动，最后水平飞轮带动冲

压滑块作上下运动完成金属胚件的冲压。

2.事故发生现场情况

（1）事故发生在 3 号摩擦压力机的传动机构区域。传动机构的右侧摩擦盘（靠平台入口处）与水平飞轮相交处的检修平台地面上发现残留明显的红色凝固态、斑块状、长条形等不同形状的来自沈某某人体的血渍。

（2）右侧摩擦盘（靠平台入口处）与水平飞轮等高处（接合点）及附近区域发现残留明显的丝状、条状等不同形态的来自沈某某的人体组织。

（3）水平飞轮外沿的固定摩擦片（近北侧制动器刹车片处）上有一个浅红色的斑点。未贴合时，飞轮与摩擦盘间隙非常小[2]。

（4）勘验时，左侧摩擦盘（远离平台侧）上、北侧制动器的刹车片上、水平飞轮外沿的固定摩擦片的螺丝上均未发现明显的人体组织残留；飞轮下部支撑底座（座床）有大量油污，也未发现明显的人体组织残留；靠平台入口侧的制动器边有2 根螺钉。

（5）其他现场情况：①传动机构情况：左右 2 个半径约 75 厘米的摩擦盘由一横轴连接，左侧摩擦盘以皮带和主电动机相连。中央一个水平飞轮，由下部的一底座支撑；飞轮直径约2 米，下沿离检修平台约 51 厘米，上沿离检修平台约68 厘米，厚度约

[2] 企业适用的《6300KN 双盘摩擦压力机使用说明》：4.2 传动（图 4）：摩擦盘与飞轮间的间隙为 3mm。正常情况两个摩擦盘各与飞轮保持 3-5mm 间隙。当飞轮上的摩擦快磨损后，其最大间隙不应超过 5mm，否则需及时调整摩擦盘。

17 厘米。飞轮外沿包一圈质地较硬的摩擦片并用一圈螺丝固定，螺丝螺母均外露（突出）。飞轮的南北两侧分列2 个制动器。②机器检修平台情况：离地约 3.4 米，用于对传动机构的检修、维护、保养作业，是通过一个有左手侧扶手的扶梯上到检修平台。③靠检修平台入口地面上设置有 5 根白色塑料管和2 根制动器引出管道。其中这些白色塑料以（近）直角方式相接后与机器相连。

3.安全装置及安全警示标志等设置情况

（1）检修平台或扶梯相应位置未依据《锻压机械-安全技术条件》（GB 17120）等标准规范[3]的强制性规定设置与机器主传动或操纵系统联锁的安全装置。

（2）该传动机构区域及边上护栏上未按照《锻压机械-安全技术条件》（GB 17120）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）等标准规范[4]的要求设置“当心机械伤人”的安全警示标志。

（3）3 号双盘摩擦压力机西侧的墙上设置了“噪声有害”“注意高温”“当心坠落”“当心触电”“注意通风”“戴耳塞、防尘口罩”等内容的安全警示标志；但未见“当心机械伤人”的

[3] 原《锻压机械-安全技术条件》（GB 17120-1997）第 16.3 条、现行《锻压机械-安全技术条件》（GB 17120-2012）第 5.18.2 条：平台入口处或梯子离地面 1 米以上的至少一节上，应设置与机器主传动或工作部件的操作系统联锁的装置，并设置提醒有人操作的警告标牌。现行《螺旋压力机-安全技术要求》（JB8780-1998）第 16 章：当需要在离地 3 米以上高度对压力机进行操作、维修、保养时，压力机上一般应设置平台和梯子。平台和梯子、栏杆应符合 GB17120-1997 第 16 章的要求。

[4] 原《锻压机械-安全技术条件》（GB 17120-1997）第 18.3 条：机器及其电气系统存在遗留风险的地方应有警告性标志。警告性标志应符合 GB2894 和 GB/T5226.1-1996 中第 18.2 的规定。现行《锻压机械-安全技术条件》（GB 17120-2012）第 6.3.3 条：锻压机械及其电气系统存在遗留风险的位置应有警告性标志。警告性标志应符合 GB2894 和 GB5226.1-2008 中第 16.2 的规定。现行《螺旋压力机-安全技术要求》（JB8780-1998）第 18.3 条：压力机及其电气系统存在遗留风险的地方应有警告性标志。警告性标志应符合 GB2894 和 GB/T5226.1-1996 中第 18.2 的规定。《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）第 4.2.3 条警告性标志：名称：当心机械伤人；标志种类：J,所提供的的信息只涉及某地点，甚至某个设备或部件；设置范围或地点：易发生机械卷入、轧压、碾压、剪切等机械伤害风险的作业地点，当心机械伤人。

安全警示标志。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.安全生产组织架构及职责分工情况

嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司设立了以沈某某为公司安全生产主要负责人[5]，由边某、刘某[6]等参与的公司安全生产安全委员会作为公司的安全生产管理机构，具体负责公司日常安全生产管理，开展安全检查以及安全资料的管理等工作。

2.相关安全生产规程（制度）制定、执行及教育培训情况

（1）企业有建立安全生产责任制，并与从业人员签订了2023年安全生产责任书。但全员安全生产责任制不健全，未贴合锻造车间设备维修人员工作实际制定锻造车间设备维修人员岗位安全生产责任制。

（2）企业有制定安全生产教育培训制度、2023年安全生产教育培训计划，也组织开展了一些安全生产教育和培训活动。但岗位安全操作规程不健全，企业未根据实际组织制定摩擦压力机维修安全岗位操作规程；未对锻造车间设备科两名维修人员开展摩擦压力机安全维修的专业性培训，包括对《摩擦压力机使用说明书》的内容进行全面的安全生产教育培训。

（3）企业于2021年11月组织建立了安全生产风险分级管

[5] 嘉兴市兴嘉企业零部件制造有限公司关于调整安全生产管理人员任命文件（标准化文〔2023〕06号）：成立公司安全管理委员会（兼消防及职业健康管理小组），具体负责公司日常安全生产管理，开展安全检查以及安全资料的管理等工作，任命为沈建良公司主要负责人。

[6] 嘉兴市兴嘉企业零部件制造有限公司关于调整安全生产管理人员任命文件（标准化文〔2023〕06号）：任命为李彬彬、刘飞为公司专职安全管理员、但公司实际安排由刘飞1人从事公司专职安全生产管理员工作，李彬彬为冲压车间主任兼安全生产管理员。任命边疆、黄钢为兼职安全生产管理人员。

控和生产安全事故隐患排查治理工作体系，制定了安全生产风险分级管控和隐患排查治理相关制度及基础类、岗位类、设备类隐患排查、重大（较大）风险管控等各类清单，辨识了相关危险源（风险点），并制定了相应的管控措施。开展了企业适用法律法规及标准规范的辨识。但辨识不全或部分辨识适用的标准不贴合企业实际；声明适用《锻压机械-安全技术条件》（GB17120）[7]强制性国家标准但执行不严，未认真排查、消除锻压机械违反《锻压机械-安全技术条件》（GB 17120）强制性规定的安全生产问题隐患。

（四）事故发生经过及应急处置情况

1.事故发生经过

2023年9月22日7时40分许-7时55分许，沈某某参加设备科早会，期间向科长李某某提出:3号双盘摩擦压力机刹车效果不好的问题，李某某指出：可以先检查下制动器的电磁阀是否存在问题，其它先不要动；修电磁阀，须先停机。

2023年9月22日8时许-2023年9月22日8时55分许，沈某某与同事阮旭亮进入锻造车间，由沈某某负责修理3号双盘摩擦压力机。3号摩擦压力机操作工李某发现其未拿任何工具上到检修平台察看，并询问其是否需要停机，但其未要求停机。故李某未停机继续正常操作机器工作。随后沈某某从检修平台上下来，没过多久又上到检修平台。最后，3号双盘摩擦压力机操作

[7]《企业安全风险管控体系建设手册》（2021年11月版）编制依据：《锻压机械-安全技术条件》（GB 17120）。

工李平和上料工魏某某发现机器滑块无法上升。魏某某立即检查3号双盘摩擦压力机，在检修平台上发现沈某某身体呈东南方向仰卧在压力机水平飞轮下，面部朝上，右腿露在水平飞轮外（边上是北侧制动器），头部和上半身在水平飞轮里面，边上是南侧制动器。

2.事故应急处置情况

2023年9月22日8时55分许，魏某某发现沈某某被卷入机器后，马上关闭了3号摩擦压力机，并向车间主任曹某某报告。

2023年9月22日9时03分许-2023年9月22日9时20分许，曹某某先上到检修平台上察看情况，立即向沈某某作了报告。沈某某接报后马上报了120，指示刘某采取应急措施，并迅速赶到车间。同时，曹某某立即组织杜某某、李某、蒋某某、刘某某等人救援沈某某。最后，救援人员将沈某某送上救护车，沈某某随车陪同将其送往嘉兴新安国际医院救治，至送上救护车时沈某某仍有意识。

2023年9月22日12时许，医院经抢救无效，宣告沈某某死亡。

3.事故信息接报及善后情况

2023年9月22日9时07分许，接警情联动信息。

2023年9月22日9时15分许，属地应急管理站向沈某某核实警情信息情况，沈某某第一时间报告了事故地点、人员状况等内容。

2023 年 9 月 23 日，企业和死者家属达成谅解，并签订了相关的调解协议。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成 1 人死亡。死者为沈某某，男,群众，身份证号码：33041119xxxxxxxx，嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司 设备科设备维修人员，负责锻造车间摩擦压力机等机械设备的检查、维修、维护等工作。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB / T6721）核定，本起事故已造成直接经济损失人民币约 121.1 万元。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

1.违章冒险作业

在 3 号摩擦压力机正常工作状态下，死者沈某某未严格落实岗位安全责任、未遵守《6300KN 双盘摩擦压力机使用说明》、《企业安全风险管控体系建设手册》等安全管理规定[8]，穿着双腿裤管后部都有破洞的工作裤，在具有卷入、挤压等机械伤害风险的机器传动机构区域从事检修作业，不慎与机械传动机构的旋转部件发生碰撞被卷入，导致机械伤害事故的发生。

[8] 企业适用的《6300KN 双盘摩擦压力机使用说明》注意事项第 6 项：压力机处于工作状态时，严禁任何人进入防护平台。《企业安全风险管控体系建设手册》（2021 年 11 月版）：重大、较大风险管控清单设备检修作业主要防控措施、检修作业风险点告知卡：严格执行岗位安全操作规程，检修停机必须严格执行操作牌、停电牌制度等内容。《中华人共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000 元以上1 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

2.机械设备安全装置缺失、安全警示标志缺失

企业未按照《锻压机械-安全技术条件》（GB 17120）等国家标准规范的强制性规定在 3 号双盘摩擦压力机上设置相应的安全装置；未按照《锻压机械-安全技术条件》（GB 17120）、《安全标志及其使用导则》（GB2894）等规定在具有机械伤害风险的传动机构区域或机器边上设置相应的安全警示标志。

（二）事故间接原因

1.事故隐患排查治理工作不到位，未及时消除事故隐患

企业虽于 2021 年 11 月组织建立了《安全风险管控体系》，但未认真落实安全风险分级管控制度及管控措施，隐患排查治理工作落实不到位。未认真落实教育督促从业人员遵守执行安全生产规章制度、操作规程、正确佩用劳动防护用品的义务[9]，未及时采取有效措施消除违章冒险作业、不正确穿戴劳动防护用品、检修作业缺少监护等安全生产事故隐患。未认真执行国家强制性标准[10]，未及时采取有效措施消除摩擦压力机安全装置缺失、安全警示标志不足[11]等安全生产事故隐患。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定[12]。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；企业在锻造车间近 1 号摩擦压力机的北墙上设置有当心机械伤害的安全警示标志，但 3 号摩擦压力机上及其西侧墙上未见有当心机械伤害的安全警示标志。

[12]《中华人共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工

2.全员安全生产责任制和岗位操作规程不健全

企业全员安全生产责任制不健全，未制定与锻造车间设备维修人员相适应的岗位安全生产责任制；安全规章制度不健全，未组织制定摩擦压力机维修安全岗位操作规程 。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款的规定[13]。

3.安全生产教育培训不到位

企业未按规定对负责锻造车间的设备维修人员开展摩擦压力机安全维修的专业性培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和事故应急处理措施。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定[14]。

四、对有关人员和单位的处理建议

（一） 因死亡免于追究责任人员

沈某某，男，嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司设备科设备维修人员，负责锻造车间摩擦压力机等机械设备的检查、维修、维护等工作。沈某某安全生产意识薄弱，在 3 号摩擦压力机正常工作状态下，未严格落实岗位安全责任、未遵守《6300KN 双盘

大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[13]《中华人共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[14]《中华人共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

摩擦压力机使用说明》、《企业安全风险管控体系建设手册》等安全生产管理规定，穿着双腿裤管后部都有破洞的工作裤，在具有卷入、挤压等机械伤害风险的机器传动机构区域从事检修作业，不慎与机械传动机构的旋转部件发生碰撞被卷入，导致事故发生；对事故发生负有直接责任。鉴于已死亡，免于追究其责任。

（二）对事故有关单位和责任人员的行政处罚建议

1.嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规依法处罚。

2.章某某，男，董事长、法定代表人，负责公司全面工作。作为本单位主要负责人，未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未健全本单位岗位安全操作规程；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。上述行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项规定[15]，对事故的发生负有领导责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规依法处罚。

3.沈某某，男，常务副总经理，公司安全生产主要负责人，分管设备科。未协助好主要负责人履行主要负责人安全生产管理职责；未履行好以下安全生产管理人员职责：未履行好双管控责

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

任人责任，认真检查本单位的安全生产分级风险管控措施落实及隐患排查治理工作情况，及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;未及时发现并制止从业人员违章冒险作业行为。上述行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第二十五条第二款、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定[16]；对事故的发生负有领导责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规依法处罚。

3.边某，男，副总经理，主管公司生产，分管锻造车间，同时为公司的兼职安全生产管理人员。未履行好以下安全生产管理人员职责：对分管的锻造车间的安全生产状况检查不到位，对本单位生产部门安全事故隐患排查治理工作状况检查不到位，未及时发现并消除锻造车间摩擦压力机相关安全装置缺失、存在机械伤害风险的区域安全警示标志不足等生产安全事故隐患。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，对事故的发生负有领导责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规依法处罚。

4.刘某，男，专职安全生产管理人员，具体负责公司新入职员工三级安全生产教育培训、从业人员公司级的安全生产教育培

[16]《中华人共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第二款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上1 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

训及组织开展公司级安全生产隐患排查等工作。未履行好以下安全生产管理人员职责：落实安全生产教育培训不到位，未组织开展摩擦压力机安全维修的专业性培训；未认真检查设备科和锻造车间安全生产状况，及时发现设备科、锻造车间存在的生产安全事故隐患；未及时发现并制止从业人员违章作业。上述行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项[17]、第五项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项规定；对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规依法处罚。

（三）其他处理建议

1.李某某，男，设备科科长，负责设备科全面工作。未严格落实以下岗位安全生产职责：保证科室从业人员贯彻执行安全生产法规、规章制度到位，教育监督从业人员规范佩用劳动防护用品、安全作业到位。建议由嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司依据企业有关安全生产规章制度规定处理。

2.张某某，男，发生事故的锻造车间主任，负责锻造车间全面工作。未严格落实以下岗位安全生产职责：落实车间全面安全生产检查到位、保证车间从业人员贯彻执行安全生产法规、规章制度到位。建议由嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司
依据公司有关安全生产规章制度的规定处理。

[17]《中华人共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

3.曹某某，男，发生事故的锻造车间主任[18]，具体负责锻造车间机械设备的车间级安全检查、车间从业人员的 日 常安全生产教育培训工作。未严格落实以下岗位安全生产职责：落实车间机械设备安全生产检查到位 、教育车间从业人员执行安全生产法规、规章制度到位，建议由嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司依据公司有关有关安全生产规章制度的规定处理。

五、事故整改防范措施建议

（一）切实强化从业人员安全生产责任的落实

各企业（单位）特别是事故企业要深刻吸取本次事故主要教训，强化从业人员安全生产责任落实。要建立健全落实全员安全生产责任制。认真梳理各部门、各岗位的安全生产职责，贴合企业实际制定岗位安全生产责任制。要加强督促重点风险岗位、安全生产管理人员、班组长、一线从业人员严格落实岗位安全生产责任，构建“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系。要加强从业人员安全生产责任培训 。强化从业人员安全生产责任制、安全生产事故隐患排查治理和监控责任等方面的安全生产教育培训 ，确保安全生产责任落实到位。

（二）切实强化从业人员安全作业教育培训

各企业（单位）特别是事故企业要深刻吸取本次事故主要教训，要建立健全岗位安全操作规程 。梳理各设备、工艺、操作的安全作业要点，科学制定岗位作业流程 、辨识岗位安全风险 、制

[18] 发生事故的锻造车间共设置 2 名车间主任正职，张国忠，锻造车间主任，负责锻造车间全面工作；曹培林，锻造车间主任，负责锻造车间机械设备的车间级安全检查、车间从业人员的日常安全生产教育培训工作。

定岗位安全防范措施。要加强从业人员安全操作规程的教育培训。积极开展企业安全生产规章制度、工艺操作安全知识和技能、劳动防护用品规范使用等教育培训，特别是加强动火作业、机械维修等重点风险岗位从业人员作业安全的专业性教育培训，杜绝“三违”作业。要加强对从业人员安全教育培训的考核。认真组织制定企业日常安全生产教育培训考核标准，未经考核合格的从业人员不得上岗作业。

（三）切实强化生产事故隐患排查治理工作的落实

各企业（单位）特别是事故企业要深刻吸取本次事故主要教训，建立并落实安全生产双管控工作机制，强化生产安全事故隐患排查治理工作落地。要认真执行安全生产事故隐患排查治理工作各项制度；要加强对国家标准规范的辨识、适用和执行，结合企业生产实际，对照国家法律法规、标准规范开展安全隐患排查治理，确保在用生产设备、场所等符合安全生产要求。要严格安全生产事故隐患排查治理的奖惩，强化对人的不安全行为、安全管理缺陷等安全风险的排查治理，及时消除安全生产事故隐患，严防各类生产安全事故。

（四）切实强化属地监管责任的落实

属地要深刻吸取事故教训举一反三，切实履行好属地监管职责，加强对企业安全生产责任制、安全生产教育培训及事故隐患排查治理工作落实情况的监督检查。特别是加强对机械企业生产设备安全防护装置安装、使用、检测，维修、吊装、动火等高风

险作业岗位、部位、场所的安全要求，从业人员劳动防护用品的规范佩戴、安全作业等方面的安全生产风险的排查治理。扎实推进企业安全风险双重预防机制落地，督促企业切实抓好安全生产工作，落实好安全防范措施，有效避免事故发生。

嘉兴国家高新区（高照街道）“9·22”
嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司
一般机械伤害事故调查组

2023 年 11 月 16 日