平桂西湾睿靖公司“8•7”起重伤害 事故调查报告

2025-10-15 11:35 来源：平桂区人民政府

平桂西湾睿靖公司“8·7”起重伤害

事故调查报告

2025年8月7日，贺州市睿靖石业有限公司车间内发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规规定，平桂区人民政府成立了平桂西湾睿“8·7”事故调查组（以下简称事故调查组），由区政府办公室、区应急管理局、市公安局平桂分局、区经贸局、区总工会、贺州高新技术产业开发会、西湾街道办事处派员参加，对事故开展调查处理工作，同时邀请区纪委监委机关派员参与事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对任单位和责任人的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一） 贺州市睿靖石业有限公司基本情况

贺州市睿靖石业有限公司（以下简称睿靖公司）《营业执照》统一社会信用代码91451100MA5N1TUD9M（1—1），类型为有限责任公司（自资或控股），法定代表人温**，经营范围主要为石材及石材制品、工艺品、天然大理石板材及矿产品的生产、加工、销售，住所广西壮族自治区贺桂区工旺东路（原平工北路）北侧A-01地块。

（二）睿靖公司安全管理基本情况

1.睿靖公司为家族式经营模式。经调查，睿靖公司法定代表人温**未参与企业的经营管理，该企业实际是肖**在管理。因此，调查组认定肖*公司主要负责人。肖**负责睿靖公司的生产经营后未取得安全生产培训合格证。

2.睿靖公司建立有少部分安全生产规章制度和安全生产操作规程等。

3.经查，睿靖公司未建立健全安全生产责任制、未按规定对从业人员开展安全生产教育培训、未按规定开展安全检查与隐患排查治理工作。

二、现场勘查和调查情况

（一）事故发生在睿靖公司生产车间成品堆放区。

（二）事故涉及的起重机为一台桥式起重机，制造完成日期2023年6月，设计使用年限为20年，额定起重量为2T。经对照《特种设备目录》，为2T的起重机不在特种设备目录内。

（三）事故发生时起吊物为大理石栏杆。大理石栏杆堆垛用绳子捆绑，尺寸为：长0.9米，宽0.9米，高1.1米。

（四）按照睿靖公司生产要求，作业人员做好工艺品后，由自己使用起重机将做好的工艺品调运至成品区放好。事故发生时，现场有两名员，分别为何星林、董学智。

（五）现场图片。



三、事故发生经过、救援及伤亡损失情况

（一）事故发生经过及救援情况

2025年8月7日早上，睿靖公司车间管理员周**安排董**、何**、周**三人进行大理石工艺品加工作业。12时，作业人员均下班吃午饭。12时董**回到工作岗位，驾驶叉车将上午捆好的一捆大理石栏杆堆垛拉到成品区。随后，何**自行上前使用起重机将该捆大理石栏杆调运至成品区。分，何**手持起重机遥控并站在起吊物下方，将大理石栏杆吊运至指定区域。大理石栏杆放下后，何**开始解除起吊绳，同时升起吊装绳，致使大理石栏杆一侧被吊装绳拉起并倾倒下来，将何**砸倒。12时38分，董**驾驶叉车路过时，发现地面散落的大理石碎片，并下车进入成品区查看，**已倒在地上。随后，董**呼叫附近人员对何**进行施救。后经120医护人员抢救，何**抢救无效当场死亡，死亡原因为呼吸心跳骤停、颅脑损伤。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者何**，男，39岁，身份证号码452402******10095X，家庭住址广西贺州市八步区黄田镇人。

这起事故共造成直接经济损失120万元。

四、事故原因分析和事故性质认定

（一）事故直接原因

作业人员何**在起吊物放下后，在解除起吊绳时，未确保起吊绳完全解除即升起吊装绳，致使起吊物一侧被吊装绳拉起后倾倒，何**被倾倒砸死。

（二）事故间接原因

1.睿靖公司未建立健全安全生产责任制，生产经营过程安全管理缺失。

2.睿靖公司未按规定对从业人员进行安全生产教育培训，作业人员不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关安全生产操作规程。

3.睿靖公司主要负责人、车间管理人员未按规定履行安全生产管理职责，未按规定开展安全检查与隐患排查治理工作。

（三）事故性质

经调查组认定，平桂西湾睿靖公司“8·7”起重伤害事故是一起作业人员严重违章作业造成的生产安全责任事故。

五、事故处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.何**，睿靖公司作业人员，未确保起吊绳完全解除即升起吊装绳，致使起吊物一侧被吊装绳拉起后倾倒，违章冒险作业，对事故发生负主鉴于何**在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.周*，睿靖公司车间管理员，负责车间内安全生产，未制止和纠正违章作业行为，对事故发生负有责任。建议由睿靖公司依据本单位规章制分。

3.肖**，睿靖公司主要负责人，未按规定建立健全安全生产责任制，未按规定对从业人员开展安全生产教育培训，对事故发生负有责任。建区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

贺州市睿靖石业有限公司未建立健全并落实安全生产责任制，未按规定对从业人员开展安全生产教育培训，未按规定开展安全检查与隐患排作，对事故发生负有责任。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

（三）行刑衔接处理建议

该事故直接原因是死者何**自身错误操作。事故发生后，睿靖公司于事发当日与家属达成赔偿协议，家属出具了谅解书，签署了遗体不予书，没有引发社会不稳定因素和网络舆情。因此，建议该案件不再移交公安机关进一步侦查。

六、整改防范措施建议

（一）贺州市睿靖石业有限公司应当建立健全并落实全员安全生产责任制；完善安全管理机构的设置，配备安全生产管理人员；加强对从业安全生产教育和培训，提高从业人员安全知识，制止从业人员违章作业；严格落实安全检查与隐患排查治理制度，及时排查并消除事故隐患。主人、安全管理人员应当严格履行安全生产管理职责。

（二）贺州高新技术产业开发区管委会、行业主管部门及西湾街道，要针对事故暴露出的各类突出问题，逐一研究和落实防范措施，及时向理范围的企业进行通报。严格履行安全生产监管职责，指导和督促企业落实安全生产主体责任。

平桂西湾睿靖公司“8·7”事故调查组

2025年9月28日

网站地图　主办单位：中共贺州市平桂区委员会、贺州市平桂区人民政府

承办单位：贺州市平桂区人民政府办公室 电话：0774-8836688

地址：贺州市平桂区平桂大道1号

桂公网安备 45110202000053号　桂ICP备20003040号　网站标识码 4511000013