八步区仁义镇广西恒希建材有限公司 “11•30”一般机械伤害（迟报）事故调查报告

2023-12-05 16:55 来源：八步区应急管理局

2023年11月30日08时07分许，八步区仁义镇广西恒希建材有限公司外包单位贺州市创易包装机械有限公司打包车间二线工人在打包作业过程中机械伤害事故，造成1人死亡。接到事故报告后，八步区应急管理局、区经贸局和仁义镇人民政府等有关部门第一时间赶往事发现场，对涉事企业令暂时停止生产等现场处理措施和事故现场保护。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经八步区人民政府批准步区仁义镇广西恒希建材有限公司“11·30”一般机械伤害事故调查组，事故调查组由区委常委、区政府副区长马攀同志任组长，区应急管理局局、市公安局八步分局、区总工会、仁义镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请区纪委监委机关参与监督。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

经调查认定，八步区仁义镇广西恒希建材有限公司“11·30”一般机械伤害事故是一起因外包单位设备安全防护措施失效，岗位之间工人操作位，从业人员未严格执行操作规程，以及发包单位日常安全隐患排查治理不到位，从业人员安全培训教育不到位造成的一般生产安全责任事故，后，企业存在迟报行为。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过。

事故调查组通过事后现场勘察和对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过：

2023年11月30日，早上06时开始上班，打包线班长罗X杰组织当班作业人员召开了班前会，简单强调了安全注意事项。会后，二线打包工人陶拉纸箱、放包角、对机械包装带更换；梁X健（死者）负责打托工作。08时00分许，陶X耀正对编号优等KP48726用卡板纸箱转产为一级KP48726用纸箱做准备。此时，梁X健把木板放到打托的位置，忘记转产需要对工业机器人A/B托控制键进行人工操作，直接就进入B托捆扎的位置（面对砖垛业机器人）对最后一批优等KP48726瓷砖共37件进行捆扎。08时07分许，陶X耀准备好了转产工序，就向梁X健说“我要开机了”，陶X耀看到梁X头，随后陶X耀就按下码垛机绿色启动控制键。启动后，陶X耀就往加料端走了几步，看到传送机停了，转身看到梁X健被机械臂压在B托的砖垛面监控视频可见：梁X健被身后的工业机器人夹取有3包瓷砖转向B托的机械臂将其碰倒并压在B托砖垛面上）。至此，事故便发生了。事故发生后，上叫来两名班组长告诉他们有人被压住了，班长罗X杰就跑去按停码垛机，工业机器人机械臂复原离开后，陶X耀就和周边过来的工友去将压在梁X砖搬走，将梁X健转移到旁边的平地上，当时梁X健嘴巴出血，没有其他反应。分集大班长肖X芳打120急救电话，罗X杰就打电话向贺州市创易包限公司法定代表人罗X标报告事故情况。随后罗X杰到厂门口接120救护车，08时25分许，120救护车到达厂区事故现场，后经医护人员现场确认梁X亡。随后罗X标向广西恒希建材有限公司副总经理李X枝报告事故情况，李X枝交待罗X标联系社保部门工伤科廖X青，并及时联系死者家属。08时罗X标向社保部门工伤科报告事故情况。09时30分许，死者家属到达事故现场，罗X标叫死者家属报110按正规程序走事故处理。10时17分许，仁义府工作人员到达事故现场。

（二）事故现场情况。

1.事故发生地点

事故发生在广西恒希建材有限公司打包车间。



（图1　事故现场：打包车间）

2. 事故发生作业

2023年11月30日08时07分许，陶X耀正对编号优等KP48726用卡佩纸箱转产为一级KP48726用时尚中板纸箱并作出设备运行指令。此时，梁X倩位置对最后一批优等KP48726瓷砖共37件进行捆扎过程中发生了事故。

3. 事故现场勘察

根据事发后到现场查看，并安排外包公司负责人罗X标、陶X耀现场指认，记录如下：

涉事设备：产品名称：工业机器人，生产厂家：埃夫特智能装备股份有限公司，产品型号：ER210-2700,额定功率：8KW,最大负载：210KG压：380V,设备重量：1110KG,生产日期：2022年10月20日，生产编号：CY1096B22A。

发生位置：B托区域。

安全防护：光栅感应联锁装置失效，损坏停用状态。

涉事物品：一级KP48726瓷砖三箱。

勘察结论：经现场勘察和分析， 2023年11月30日08时07分，在广西恒希建材有限公司外包打包车间二线2号机发生一起机械伤害事故，造成1人



（图2　涉事设备：打包二线2号工业机器人）



（图3　B托打包位置）

（三）人员伤亡和财产损失情况。

该事故造成1人死亡。死者：梁X健，男，1972年10月2日出生，身份证号码：4XXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：广西贺州市八步区信都

截至2023年11月30日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，已核定的事故造成直接经125万元人民币，其中：主要是贺州市创易包装机械有限公司一次性赔偿丧葬费、死亡补偿金、抚恤金等民事赔偿费用。

（四）相关政府部门履职情况。

2023年2月16日，八步区应急管理局对该公司开展春节后复工复产安全生产检查及重大隐患专项整治督导检查；5月12日开展工贸行业领域专查。

2023年2月27日，八步区经贸局对该公司开展安全生产检查；9月27日到该公司开展重大事故隐患排查整治、第20届东盟两会和中秋国庆期间安检查工作。

2023年1月31日，仁义镇人民政府对该公司开展安全生产检查及消防隐患排查；2月8日到该公司进行节后安全生产、消防检查；2月27日到该公后复工复产、卫生等检查；7月28日到该公司开展安全生产检查；9月19日到该公司协调民事纠纷，并强调安全生产工作；11月27日到该公司开展安查及消防隐患排查工作。

二、事故发生原因

（一）事故直接原因。

1.人的不安全行为。一是梁X健（死者）缺乏安全意识，未严格遵守工业机器人转产操作规程，盲目进入工业机器人机械臂运动轨迹范围B托区业。二是打包工人陶X耀安全意识淡薄，未严格执行包装车间开机操作规程，在告知开机但梁X健尚未离开危险区域情况下，启动了码垛机。

2.物的不安全状态。一是光栅感应联锁装置失效，损坏停用状态。二是时间保护、翻托翻转保护措施对人未能起到有效防护作用。

以上两点是造成机械伤害事故的直接原因。

（二）事故间接原因。

1.广西恒希建材有限公司：一是对从业人员进行安全生产教育和培训不到位。新员工岗前三级教育培训未达到全覆盖，梁X健未参加公司新（厂级）教育培训上岗作业。二是与外包公司未约定各自的安全生产管理职责，对外包公司存在安全问题督促整改不到位。《包装线承包合同》未发包方安全生产管理职责，仅对承包方提出安全生产管理职责要求；2023年11月29日，公司11月安全生产总结会议暨隐患排查布置会，明确指出包常生产工作中突出的问题，其中包装部突出的问题表现为，车间、班组培训不到位，部门仍存在员工横跨生产线，违反操作规程的行为，但本次会少包装车间负责人参加，也未有相应的督促整改材料。三是未及时报告生产安全事故。事故发生后，未在1小时内向事故发生地县级以上人民政府监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。四是事故发生后，公司主要负责人未第一时间组织抢救工作。

2.贺州市创易包装机械有限公司：一是未组织制定工业机器人转产操作规程内容。二是未及时报告生产安全事故。事故发生后，未在1小时内向地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。三是未配备专职或者兼职的安全生产管理人员。四是对进行安全生产教育和培训不到位。新员工岗前三级（车间级、班组级）教育培训未达到全覆盖，梁X健未参加公司新员工三级教育培训上岗作业。全设备进行经常性维护不到位。工业机器人光栅感应联锁装置失效，损坏停止使用，增加的时间保护、翻托翻转保护措施对人未能起到有效防护作

（三）事故性质。

经调查，八步区仁义镇广西恒希建材有限公司“11·30”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故，事故发生后，企业存在迟报行为。

三、事故应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年11月30日10时25分许，八步区应急管理局接到110事故转办电话称：“仁义镇八桂木业恒希瓷砖厂，梁军健在岗位上死亡”，八步区应随即通知仁义镇人民政府安排工作人员前去广西恒希建材有限公司核实事故情况。11时37分许，八步区应急管理局接到广西恒希建材有限公司负责告事故情况，随后八步区应急管理局立即会同区经贸局相关负责人前往事故现场进行核查，向事故现场相关人员了解事故相关情况，并作出前期处

事故发生后，企业未在1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，存在迟报

（二）善后处理情况

期间，事故调查组督促企业全力做好死者家属安抚和善后工作，2023年11月30日事故企业与死者家属签订了工伤死亡赔偿协议书，死者梁X健已日对进行了火化，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

四、事故责任单位相关情况

（一）事故企业基本情况

1.发包单位：广西恒希建材有限公司，统一社会信用代码：91451100559424808C，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：注册资本：叁仟万元整，成立日期：2010年08月05日，营业期限：2010年08月05日至2060年08月05日，住所：广西贺州市八步区仁义镇大桂山林号，经营范围：陶瓷制品的生产、销售；陶瓷原材料的加工、生产、销售；钢材、建材的购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开动）。

2.承包单位：贺州市创易包装机械有限公司，统一社会信用代码：91451102MAA7RU502U，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定罗X标，注册资本：壹拾万元整，成立日期：2022年11月23日，住所：广西壮族自治区贺州市八步区信都镇大道1号广西东融先行示范区（贺州）正9楼905室，经营范围：一般项目：包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；物料搬运装备料搬运装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；通用加料、分配装置制造；通用加料、分配装置销售；包装材料售；工业机器人安装、维修；装卸搬运；智能物料搬运装备销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；建筑材料生产专用机械制造；箱及容器制造；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；日用杂品销售；专用设备修理；售；箱包修理服务；办公设备销售；机械零件、零部件加工；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；五金产品零售；五金产品金产品制造；建筑装饰材料销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）合同关系。

2022年9月25日，广西恒希建材有限公司与贺州市创易包装机械有限公司签订有《包装线承包合同》，承包合同未明确约定发包方安全生产管仅对承包方提出安全生产管理职责要求。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对责任人处理建议（共7人）。

1.梁X健(死者，贺州市创易包装机械有限公司打包工人)：缺乏安全意识，未严格遵守工业机器人转产操作规程，盲目进入工业机器人机械臂运围B托区域捆扎作业，对事故发生负有直接责任，因在事故中已死亡，建议免于责任追究。

2.陶X耀（贺州市创易包装机械有限公司打包工人）：安全意识淡薄，未严格执行包装车间开机操作规程，在告知开机但梁X健尚未离开危险下，启动了码垛机。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条①之规定，对事故发生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生一百零七条②之规定，建议由贺州市创易包装机械有限公司依照有关规章制度作出处理。

3.罗X标（贺州市创易包装机械有限公司法定代表人）：一是未组织制定工业机器人转产操作规程内容；二是未及时报告生产安全事故。事故未在1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。其行为违反了《中华人民共和产法》第二十一条第（二）③、（七）④项之规定，对事故发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项⑤一十条⑥之规定，建议由八步区应急管理局给予行政处罚。

4.吴X生（广西恒希建材有限公司董事长）：一是未及时报告生产安全事故。事故发生后，未在1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。二是事故发生后，公司主要负责人未第一时间组织抢救工作。其行为违反了《中华人民共和产法》第二十一条第（七）项①和第五十条②之规定，对事故发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条③之规定八步区应急管理局给予行政处罚。

5.刘X康（广西恒希建材有限公司法定代表人、总经理）：负责代表广西恒希建材有限公司与贺州市创易包装机械有限公司罗X标签订《包装同》，在承包合同中未明确约定发包方安全生产管理职责，仅对承包方提出安全生产管理职责要求。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》条第二款④之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款⑤之规定，建议由八步区应急管理局给予行政处罚。

6.付X权（广西恒希建材有限公司厂长）：在组织生产和安全管理工作中“一岗双责”（即：管生产经营必须管安全）落实不到位。一是生产安患问题排查不到位。在检查本单位的安全生产状况时，外包公司打包车间工业机器人光栅感应联锁装置失效，损坏停止使用，增加的时间保护、翻护措施对人未能起到有效防护作用，存在事故隐患问题未能及时排查出来；二是督促落实本单位安全生产整改措施不到位。2023年11月29日，公司生产总结会议暨隐患排查布置会，明确指出包装部在日常生产工作中突出的问题，其中包装部突出的问题表现为，车间、班组培训不到位，部门仍横跨生产线，违反操作规程的行为，但本次会议人员缺少包装车间负责人参加，也未有相应的督促整改材料。其行为违反了《中华人民共和国安全第二十五条第（五）①、（七）②项之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条③之规定，建议由八步区应急予行政处罚。

7.谢X勇（广西恒希建材有限公司专职安全员）：生产安全事故隐患问题排查不到位。在检查本单位的安全生产状况时，外包公司打包车间工光栅感应联锁装置失效，损坏停止使用，增加的时间保护、翻托翻转保护措施对人未能起到有效防护作用，存在事故隐患问题未能及时排查出来。反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）①项之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条②之议由八步区应急管理局给予行政处罚。

（二）对责任单位处理建议（共2家）。

1.广西恒希建材有限公司：一是对从业人员进行安全生产教育和培训不到位。新员工岗前三级教育培训未达到全覆盖，梁X健未参加公司新（厂级）教育培训上岗作业。二是与外包公司未约定各自的安全生产管理职责，对外包公司存在安全问题督促整改不到位。《包装线承包合同》未发包方安全生产管理职责，仅对承包方提出安全生产管理职责要求；2023年11月29日，公司11月安全生产总结会议暨隐患排查布置会，明确指出包常生产工作中突出的问题，其中包装部突出的问题表现为，车间、班组培训不到位，部门仍存在员工横跨生产线，违反操作规程的行为，但本次会少包装车间负责人参加，也未有相应的督促整改材料。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款③、第四十九条第二款①对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项②之规定，建议由八步区应急管理局给予行政处

2.贺州市创易包装机械有限公司：一是承包的打包车间未配备专职或者兼职的安全生产管理人员。二是对从业人员进行安全生产教育和培训不员工岗前三级（车间级、班组级）教育培训未达到全覆盖，梁X健未参加公司新员工三级教育培训上岗作业。三是未能对安全设备进行经常性维护正常使用。工业机器人光栅感应联锁装置失效，损坏停止使用，增加的时间保护、翻托翻转保护措施对人未能起到有效防护作用。以上行为违反了民共和国安全生产法》第二十四条第二款③、第二十八条第一款④、第三十六条第二款⑤之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国法》第九十七条第（一）①和（三）②项、第九十九条第（三）项③之规定，建议由八步区应急管理局给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施：

（一）广西恒希建材有限公司、贺州市创易包装机械有限公司要深刻吸取“11·30”一般机械伤害事故教训，举一反三，加强安全生产管理和保安全生产。一是严格落实发包项目安全管理工作要求，严防“以包代管、包而不管”行为；二是加强日常隐患排查治理，及时发现并消除生产安患；三是加强从业人员安全培训教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（二）仁义镇人民政府要压实属地责任有关工作要求，加强安全生产监管力量建设，加强生产经营单位安全生产状况监督检查，督促生产经营责任落实和做好指导服务工作，防范各类事故发生。

（三）区直各行业主管部门、广西东融先行示范区（贺州）管理委员会要进一步提高政治站位，严格落实“三管三必须”（即：管行业必须管业务必须管安全、管生产必须管安全）要求，定期分析研判行业风险，强化事故防控体系建设和端口前移，强化安全防范措施落实，注重安全生产

工作，营造一个安全稳定环境。

八步区仁义镇广西恒希建材有限公司

“11·30”事故调查组

2023年12月4日

（八步区人民政府于2023年12月5日对该事故报告正式进行批复）