清镇市某气体公司“6·9”一般事故调查报告

2025年6月9日16时左右，在位于清镇市巢凤街道的贵阳**气体有限公司卸载液氩气瓶过程中发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失140万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《危险货物道路运输安全管理办法》《道路危险货物运输管理规定》等有关规定，2025年6月11日，清镇市人民政府成立了贵阳**气体有限公司“6·9”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由清镇市政府办、市公安局、市交通运输局、市应急管理局、市总工会等相关职能部门有关人员组成。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过周密细致的现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，总结了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

1.公司证照情况

贵阳**气体有限公司，成立于1990年10月11日，位于原贵州水晶集团内，2022年5月迁建至清镇市巢凤街道干

河坝新村2**号，统一社会信用代码：9152010021445058**；发证机关：贵阳市市场监督管理局，法定代表人：李**，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，该公司持有《道路运输经营许可证》，许可编号：黔交运管许可贵阳字5201810040**号，经营范围：危险货物运输（2类1项、2类2项）剧毒化学品除外，许可证有效期：2022年8月3日至2026年8月2日，发证机关：贵阳市交通委员会。

2.安全管理机构及人员持证情况

公司设置危险货物道路运输安全生产领导小组，配备专职安全生产管理人员，主要负责人、安全管理人员、驾驶员、押运员和装卸管理人员，持有贵阳市交通委员会颁发的从业资格证书。

3.公司平面布置情况

该公司占地面积13000m^2，厂内按功能可划分为三个区域：办公生活区、生产区及储存区。

（二）事故地点、车辆基本信息和勘查情况

1.事故地点基本情况。事故地点位于七氟丙烷装卸区，该区域设计为装卸七氟丙烷，相邻位置可存放七氟丙烷缓冲罐5个，占地面积90m^2，为粗糙水泥地面，事故发生时现场未储存七氟丙烷缓冲罐（详见图1）。

图1：事故地点



现场勘查情况。经现场调查和勘察分析，事故发生地点为七氟丙烷装卸区,位于充装区域的西面，储罐区北面，停车区南面入口处。事故现场液氩气瓶倾倒在地面，瓶口朝墙，离充装区墙体 0.5 米，气瓶框架底部滑轮与车辆翻板接近，气瓶左侧地面有大量血迹（详见图 2）。

图 2：事故现场



2.危货车辆基本情况。车牌号：贵 A3M73H；2019 年 4 月 26 日注册；车辆类型：轻型栏板货车；检验有效期至 2026 年 4 月；许可运输类别、项别：2 类 1 项、2 类 2 项，发证机关：贵阳市交通委员会。该车尾部安装液压尾板。

液压尾板情况：由尾板、翻板和防护栏三个部分组成，车厢尾板可以通过液压装置进行垂直升降，翻板连接尾板顶部与地面进行搭接，尾板和翻板采用无线遥控器进行操作。尾板长：2.1 米，宽：1.2 米。防护栏长：1 米，高：0.8 米。翻板长：1.4 米，宽：0.8 米。尾板与地面距离：0.21 米。

3.造成事故气瓶基本情况。气瓶编号：DPL450-2.5-1809-047；型号：DPL700-450-2.5 焊接绝热气瓶；公称工作压力：2.5MPa；充装介质：LN_2；公称容积：450L；气瓶净重 364kg；制造商：宁波明欣化工机械有限责任公司；

下次检验时间：2025 年 12 月。

气瓶框架情况：为方便搬运气瓶，该公司制作了长方体金属框架，气瓶固定在框架内，高 1.98 米，宽 0.84 米，框架底座安装 4 个滑轮（2 个滑轮带有刹车），轮距为 1.0 米，卸车搬运时，将框架和气瓶整体移动。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2025 年 6 月 9 日 15 时 35 分许，驾驶员王**（死者）驾驶贵 A3M73H 的危货运输车，将气瓶运输至贵阳**气体有限公司七氟丙烷装卸区。按照公司规定，押运员负责对跟车气瓶进行卸车，由于当天液氩气瓶满瓶重约 400kg，该车押运员王*找到姚*（其他危货车辆驾驶员）、吴**（充装工）帮忙卸载气瓶，并到相距约 50 米的气瓶检验站告知装卸管理人员肖**，即将卸载贵 A3M73H 液氩气瓶，此时肖**忙于指挥其他车辆卸车作业，未能及时到场指挥。15 时 50 分许，王*、姚*和吴**三人开始卸载气瓶，王*打开货车尾板，固定好尾板处的防护栏后，三人将液氩气瓶推至尾板上，驾驶员王**站在车尾操作无线遥控器，将液压尾板降至距地面 0.21 米处，并遥控翻板与地面进行搭接后（翻板与地面形成一个 15.2 度斜坡），王*、吴**和姚*在尾板上通过斜坡移动气瓶至地面，气瓶框架前轮接触粗糙地面后移动受阻，导致气瓶发生倾倒，16 时左右，将处于车尾的王**撞倒，压住其头部和左侧肩膀，引发事故。

（二）事故报告经过

事故发生后，王*跑到办公楼向厂区安全管理员谢*和江*报告，三人随即赶到现场，16 时 07 分吴**电话向主要负责

人李**报告，17 时 17 分，厂区安全管理员谢*电话向巢凤街道报告，17 时 20 分，巢凤街道向清镇市应急管理局报告。接到事故报告后，清镇市应急管理局立即赶赴事故现场，同时电话向清镇市政府总值班室报告事故情况，18 时 06 分书面向清镇市政府总值班室报告。

（三）应急救援处置情况

16 时 03 分，厂区安全管理员江*赶到事故现场后立即拨打 120 救援电话，王*、吴**和姚*立即将压着王**的液氩气瓶挪开，安全员谢*赶到现场后，看到伤者头部、口部和鼻部有大量血液流出，为避免伤者呼吸堵塞，谢*用手将王**头部轻微抬起，同时呼唤王**坚持住，16 时 30 分 120 救护车赶到现场将王**送到医院救治，伤者经抢治无效于当日 17 时 18 分死亡。

（四）事故善后处理情况

死者善后已得到妥善处置，尸体已火化。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成一人死亡，未造成环境污染，未造成建筑物受损，经现场核查，核定事故造成直接经济损失约 140 万元。

四、事故原因、性质、等级和类型

（一）直接原因

事故调查组经现场勘察和综合分析认定，事故的直接原因是：**押运员在组织卸载气瓶过程中，气瓶发生倾倒，撞倒站在车尾的驾驶员是事故发生的直接原因。**

经现场勘察和论证分析，**驾驶员和押运员未对卸车区域事故风险隐患进行辨识，装卸管理人员未在现场进行管理情**

况下擅自组织卸载作业，气瓶下滑过程中，由于地面粗糙致使前轮停止前行，导致气瓶因惯性发生倾倒，撞倒站在气瓶倾倒风险区域的驾驶员王。**

（二）间接原因

1.安全生产规章制度和安全操作规程不健全。该企业作为危险货物运输企业，未履行安全生产主体责任，一是违反了《危险货物道路运输安全管理办法》第三十三条[1]规定，对气瓶卸货方式选择不正确，且装卸、搬运和储存岗位及责任人不明晰；二是违反了《道路货物运输及站场管理规定》第七条第四款[2]规定，制订的《装卸作业操作规程》过于简单，描述不具体且无针对性，无相应参数及流程，未根据实际情况明确大小气瓶的装卸要求及注意事项，导致卸载质量大的气瓶时无章可循。

2.劳动组织不合理。一是未按危险货物管理规定的设计要求，擅自在七氟丙烷装卸区组织液氩气瓶卸车作业；**二是**押运员王*违反《道路危险货物运输管理规定》第三十八条[3]规定，装卸管理人员未在现场进行指挥或者监控情况下，擅自组织卸货作业；**三是**驾驶员王**违反《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》5.2[4]规定，未戴安全帽进行卸货作业。

3.对现场工作缺乏检查或指导错误。一是危险货物运输装卸作业违反《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》7.2.2[5]规定，人工卸车作业采用下滑方式卸载气瓶，指导错

---

[1]《危险货物道路运输安全管理办法》第三十三条：收货人应当及时收货，并按照安全操作规程进行卸货作业。

[2]《道路货物运输及站场管理规定》第七条第四款：从事货运站经营的，应当具备下列条件：有健全的业务操作规程和安全生产管理制度。

[3]《道路危险货物运输管理规定》第三十八条：危险货物的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度，并在装卸管理人员的现场指挥或者监控下进行。

[4]《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》5.2：作业人员作业时，应穿戴相应的防护用具。

[5]《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》7.2.2：用人工将气瓶向高处举放或需把气瓶从高处放落地

误；二是未严格按照《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）和《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016）开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作，隐患排查治理流于形式，未对气瓶倾倒和装卸区地面粗糙可能造成的影响进行风险辨识及管控。

4.安全生产教育培训不够。驾驶员和装卸人员安全意识淡薄，安全生产教育培训不到位，在卸载过程中未辨识卸载场所地面粗糙可能造成的影响，且在风险区域操控作业，埋下事故隐患。贵阳**气体有限公司违反《道路货物运输及站场管理规定》第二十一条[6]规定，未组织道路运输从业人员对装卸环节操作规程进行专门安全教育培训，导致驾驶员和装卸人员违章进行卸载作业。

（三）事故性质、等级和类型

经事故调查组调查分析认定，贵阳**气体有限公司“6·9”事故是一起一般生产安全危险货物装卸倾倒伤害事故。

五、监管情况

2025年至事故发生前，各职能部门对贵阳**气体有限公司安全生产监管执法情况：

（一）清镇市巢凤街道办事处：1月6日、4月21日到该企业开展安全检查2次，排查隐患及问题4条，已整改4条。经调查，清镇市巢凤街道办事处履行了属地安全监管职责。

（二）清镇市交通运输局：3月10日、4月10日对该企业危货运输公司开展隐患排查和指导帮扶2次，排查隐患

[6]《道路货物运输及站场管理规定》第二十一条：道路货物运输经营者应当对从业人员进行经常性的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训。

及问题4条，已整改4条。经调查，清镇市交通运输局对企业危货运输公司履行了安全管理职责。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

贵阳**气体有限公司。未认真履行安全生产主体责任，未建立健全规章制度及操作规程，未认真开展风险管控和隐患排查治理工作，未及时制止和纠正违章指挥、违反操作规程的行为，致使驾驶员违规装卸气瓶。对事故发生负有责任，是事故发生的责任主体，建议由清镇市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[7]之规定，进行行政处罚。

（二）因在事故中死亡免予追究责任人员

王**，男，贵阳**气体有限公司危险货物运输车辆驾驶员。违反《道路危险货物运输管理规定》第三十八条[8]规定，装卸管理员未在现场进行指挥或监控，擅自组织装卸作业，未离危险区，未及时观望，未戴安全帽，在气瓶发生倾倒时，避让不及时，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（三）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.李**，男，贵阳**气体有限公司法人、总经理。未严格依法履行主要负责人安全生产管理职责，未健全危险货物道路运输安全管理规章制度和操作规程，未认真组织开展危险货物卸装环节风险管控和隐患排查治理等工作，对事故的

---

[7]中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。
[8]《道路危险货物运输管理规定》第三十八条：危险货物的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度，并在装卸管理人员的现场指挥或者监控下进行。

发生负有领导责任。建议由清镇市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[9]之规定进行行政处罚。

2. 徐胡志，男，贵阳**气体有限公司交通运输安全部长。未严格依法履行危货运输安全生产监督管理职责，未认真组织开展风险管控和隐患排查治理等工作，编制的安全管理规章制度及操作规程不健全，对事故的发生负有管理责任。建议由清镇市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]规定进行行政处罚。

3. 肖**，男，贵阳**气体有限公司装卸管理人员。未认真履行装卸管理人员职责，对装卸作业管理不到位，对事故的发生负有管理责任。建议由清镇市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定进行行政处罚。

4. 王*，男，贵阳**气体有限公司押运员。未严格执行公司《危险货物道路运输从业人员安全管理制度》，装卸管理人员未在现场指挥就组织装卸作业，人工卸载气瓶违规采用下滑方式进行卸载，对事故的发生负有主要责任。建议由清镇市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定进行行政处罚。

七、事故防范措施和建议

为强化落实安全生产责任，深刻汲取本次事故教训，防止类似事故，特提出如下防范措施建议：

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（一）贵阳**气体有限公司

要认真汲取事故教训，高度重视安全生产工作，要树立抓安全就是抓效益的思想，切实履行企业安全生产主体责任，强化责任落实。**一是**要严格落实企业安全生产主体责任，完善安全生产管理制度，健全安全操作规程，明确各岗位及相关人员责任。**二是**要严格按照《道路危险货物运输管理规定》《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》，结合实际完善规章制度及操作规程，杜绝“三违”行为。**三是**要认真开展隐患排查治理工作。层层压实责任，加大对生产设施设备、生产作业现场、库区安全隐患排查治理力度，杜绝隐患排查治理走过场、走形式，对照风险隐患逐一进行排查治理，落实企业事故隐患内部报告奖励机制。**四是**要加强安全生产教育培训，切实提高从业人员安全意识。定期召开安全生产工作会议，组织全体员工学习各项安全生产法律法规，提高从业人员安全意识，落实各项规章制度，压实安全生产责任。

（二）清镇市巢凤街道办事处

一是要认真贯彻执行安全生产方针、政策和法律法规，督促乡镇综合治理服务中心认真履行安全生产监督管理职责；**二要**积极向交通运输管理等行业部门报告企业的安全生产情况，配合严厉查处企业的违法违规行为；**三要**按规定及时上报各类安全生产事故，协助上级人民政府及有关职能部门进行调查处理。

（三）清镇市交通运输局

一是严格按照《危险货物道路运输安全管理办法》第四条第二款[11]规定，认真落实危险货物运输安全生产监管责

[11]《危险货物道路运输安全管理办法》第四条第二款：县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域的危险货物道路运输管理工作。

任，切实加强危险货物道路运输企业各环节安全管理工作，深入排查治理事故隐患，加强对作业现场的安全检查，严防违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的“三违”行为；**二是**要深刻汲取此次事故教训，举一反三，不断加大对辖区危险货物运输企业的安全生产监督检查力度，督促企业严格落实安全生产主体责任，切实抓好各项安全生产措施的落实；**三是**加强对危险货物道路运输从业人员安全教育培训，确保从业人员掌握必要的安全知识，提升危险识别能力，防止违章作业行为，增强安全防范意识。