雷山县西江镇“4.12”村民在建房屋顶层木质阁楼倾覆事故调查报告

2025年4月12日下午18时07分，雷山县西江镇发生一起村民在建房屋顶层木质阁楼倾覆事故。造成2人死亡、2人受伤，造成经济损失130万余元。

事故发生后，省委、省政府和州委、州政府高度重视，并作了相关批示。雷山县委、县政府主要领导到现场组织救援和善后等工作。

根据《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，雷山县人民政府成立由县委常委、常务副县长为组长，县应急管理局、县住房城乡建设局、县自然资源局、县公安局、县农业农村局、县市场监管局、县总工会等相关部门组成的雷山县西江镇“4·12”村民在建房屋顶层木质阁楼倾覆事故调查组（以下简称调查组），对事故进行调查。

发布时间: 2026-05-19 17:49 字体:[]

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析、调阅资料、询问谈话等，查明了事故经过、发生原因、应急处置、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

调查组经调查认定，雷山县西江镇东引村“4·12”村民在建房屋顶层木质阁楼倾覆事故是一起因承租人违法违规建设，承租方要求施工方割断顶层木质阁楼柱子并抬高，改变原有结构受力方式，在抬高过程中形成不稳定的结构受力体系，导致房屋顶层木质阁楼倾覆的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1．涉事房屋所有人：李某平，男，身份证号码：522634＊＊＊＊＊＊219X，家庭住址：雷山县西江镇东引村三组。

2．房屋承租人

承租人1：朱某彬，男，身份证号码：32522＊＊＊＊＊＊4234，家庭住址：浙江省青田县海溪乡横于将一路19号。

承租人2：吴某，女，身份证号码：430923＊＊＊＊＊＊1142，家庭住址：湖南省安化县梅城镇西正街176号。

承租人3：徐某，男，身份证号码：370112＊＊＊＊＊＊2071，家庭住址：山东省济南市历城区孙村。

3．房屋主体承建人

房屋主体承建人1：宋某龙，男，身份证号码：522634＊＊＊＊＊＊2172，家庭住址：雷山县西江镇东引村四组。

房屋主体承建人2：侯某华，男，身份证号码：522634＊＊＊＊＊＊2134，家庭住址：雷山县西江镇平寨村7组。

4．抬高顶层阁楼承建人：刘某荣（事故中死亡），男，身份证号码：522732＊＊＊＊＊＊4911，家庭住址：贵州省三都水族自治县打鱼乡月亮村。

（二）事故单位安全管理情况

房屋所有人李某平与雷山文化旅游产业园区管理委员会、西江镇和村两委签订房屋管控协议，明确房屋所有人负责房屋安全生产全部责任。房屋所有人李某平与房屋承租人朱某彬、吴某、徐某签订房屋出租合同，明确租赁期间安全责任由承租方负责。承租方请主体建设方宋某龙建设，达成口头协议无书面协议，未明确相关安全责任。承租方请阁楼抬高方进行抬高作业，达成口头协议无书面协议，未明确相关安全责任。具体抬高作业人员不具备相应资质，施工前没有组织施工人员参加相关安全培训，现场未采取有效安全防护措施。

（三）事故发生经过

2024年7月4日，吴某作为代理人与李某平签订租赁合同，租赁期限13年。合同上只有代理人吴某签字，但朱某彬、吴某、徐某三人均在场，三人均认可这份合同为共同投资合同。三人还口头约定，徐某、朱某彬、吴某投资和利益比例分配为4：3：3。房屋租赁洽谈、设计、建设管理等都是朱某彬出面负责，吴某、徐某基本上就只负责出资，他们计划主体完工后由吴某来装修，装修完毕由徐某经营。2024年7月17日贵州铭龙工程质量检测有限公司鉴定原房屋安全等级为D级。2024年9月5日，李某平向村“两委”申请对原房屋进行拆除重建。经村“两委”入户核查后，2024年9月11日村级召开会议（建保会）初审，会议同意该户拆除重建。2024年9月28日，西江镇人民政府召开规划委员会会议批准拆除重建，批准拆除重建的房屋结构为一层砖两层木，总层数3层，屋脊高度11.6米，檐口高度9.6米。2024年11月29日，雷山文化旅游产业园区管理委员会党工委同意该户动工建设。

2025年2月，朱某彬找宋某龙承包房屋主体建设达成口头协议，朱某彬口头全权委托宋某龙设计和建设该栋房屋，后来宋某龙邀请侯某华一起建设。2025年3月份完成房屋主体框架建设立好木房架盖瓦后，朱某彬到现场看不符合之前建四层的要求，朱某彬便叫宋某龙、侯某华到现场问原因，宋某龙、侯某华便告诉朱某彬，雷山文化旅游产业园区管理委员会只批准建三层及以下，屋脊高度在11.6米以下，并且房屋所有人与管委会签订好建房管控协议。朱某彬认为顶层木质阁楼的楼层较矮便要求宋某龙找人帮助抬高，抬高费用由朱某彬负责。2025年4月11日，宋某龙通过朋友介绍得知刘某荣可以搞木质阁楼抬高，宋某龙找到刘某荣电话，便叫侯某华联系刘某荣到现场，刘某荣到现场查看后抬高阁楼包干价0.68万元，侯某华把刘某荣要价告诉宋某龙，宋某龙再告诉朱某彬，朱某彬同意后2025年4月12日刘某荣组织工人对顶层木质阁楼进行抬高施工作业。该栋房屋木架子为五排四间，每排四根柱子，刘某荣任抬高顶层木质阁楼现场总指挥，抬高前他先将顶层阁楼二十根木质柱子全部割断，用葫芦将二十根木质柱子全部抬升，按照房屋坐向从左到右逐渐用葫芦将顶层木质阁楼按一块砖一块砖高度慢慢抬升，所有柱子都升高到四块砖高度后（20厘米左右），在每根木柱子下垫砖块。4月12日18：00左右，再次进行抬升时，顶层木质阁楼发生倾覆。

（四）事故现场情况。现场位于西江镇东引村，前后左右有房屋，仅通一条小道，未通公路。事故房屋下部分一砖两木（两层木房已用砖砌筑墙并打现浇楼板）未发现隐患，顶层木质阁楼倾覆，倾覆的阁楼部分方条断裂，倾覆后木柱子、方子、瓦片覆盖在第三层楼面上。阁楼倾覆后，暴露部分被割断柱子横切面，部分抬高房屋工具葫芦还固定在柱子上，倾覆的柱子、方子、传条、瓦砾散落在三层楼楼面上。

（五）人员伤亡和经济损失情况

1．事故造成2死2伤。

刘某荣，男，身份证号：522732＊＊＊＊＊＊4911，贵州省三都水族自治县打鱼乡月亮村人，为事故抬高作业人员，在事故中死亡。

刘某清，男，身份证号：522732＊＊＊＊＊＊4913，贵州省三都水族自治县打鱼乡月亮村人，为事故抬高作业人员，在事故中死亡。

平某正，男，身份证号：522732＊＊＊＊＊＊4912，住址贵州省三都县大鱼乡排抱村人，为事故抬高作业人员，在事故中受伤。

刘某巫，女，身份证号：522732＊＊＊＊＊＊4921，住址贵州省三都县大鱼乡排抱村人，为事故抬高作业人员，在事故中受伤。

2．事故造成经济损失130余万元。

（六）其他情况

气象情况：2025年4月12日00时到13日00时，雷山县西江镇阵雨转多云，雨量累计值70.3mm，极大风速10.5m / s。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况。发生倾覆后，州人民政府有关领导到现场指挥处置工作，县委、县政府主要领导及相关县领导带领西江千户苗寨景区管理委员会、西江镇、县公安局、县住房城乡建设局、县消防救援大队、县应急局、县卫生健康局、县供电局等部门主要负责同志赶赴现场进行处置。及时组建处置工作专班，工作专班下设综合协调组、事故救援与现场管控组、事故调查组、舆情导控组、社会稳定组、事故善后与救助组等工作组开展相关处置工作。事发后，公安机关于2025年4月12日立案侦查，已经对李某平、朱某彬、吴某、徐某、宋某龙、侯某华6人采取强制措施。

（二）医疗救治和善后处理情况

1．医疗救治情况。事故发生后，刘某荣、刘某清经全力抢救无效死亡。伤者平某正、刘某巫紧急送至黔东南州人民医院进行伤情诊断及医疗救治，2025年4月29日2名伤者出院。

2．善后情况。2025年4月14日，死者刘某清、刘某荣家属已经与承租方、建设方、房屋所有人达成赔偿协议，赔偿金已经全部支付给死者家属，死者家属已出具谅解书，死者家属情绪稳定。

（三）事故应急处置评估。事故处理及时，采取措施有力，事故及时得到妥善处理，相关人员情绪稳定，无舆情影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析。承租人、房屋所有人违反建房管控协议要求施工方抬高顶层阁楼高度，施工方刘某荣不具备相应资质，采用锯断屋面层木柱、提升木屋架的方式增加层高，改变了原有结构受力体系，造成施工过程中形成不稳定结构受力体系，导致李某平户顶层木质阁楼倾覆。

（二）相关检测和鉴定情况

1．地质情况：2025年4月13日，贵州省有色金属和核工业地质勘察局六总队出具的西江镇东引村周边地质灾害隐患巡排查情况说明，东引村及周边区域地质环境稳定，现有防范措施有效，未发现地质灾害隐患。

2．房屋结构情况：2025年　4月12日至13日，贵州鑫广鸿建设质量检测有限公司对西江镇东引村李某平在建房建筑现场进行房屋破损情况调查，该建筑结构形式1层为框架结构、2层3层外墙为混凝土实心砖、内墙为蒸压加气块，地基基础周边环境进行调查地基现状未发现安全隐患，采用全站仪结合钢直尺对该建筑倾斜值进行测量，倾斜值未超过《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB　50292－2015）7.3.10条规范规定的限值要求。结合未倒塌之前现状照片，发现顶部木柱有劈裂锯断，改变了原有结构受力方式导致原有结构失稳造成倾覆。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析。一是施工方未组织人员进行安全培训，施工现场未采取有效安全措施等。二是受大雨天气影响。2025年4月12日00时到13日00时，雷山县西江镇阵雨转多云，雨量累计值70.3mm，极大风速10.5m / s；屋顶木质阁楼屋面瓦片3.5万张，重量约8.7吨，下雨后增加瓦片重量。

四、有关责任单位履职情况及存在问题

（一）事故单位

房屋所有人李某平未落实房屋安全主体责任，与园区管委会等签订建房管控协议，协议中明确不能破坏房屋主体承重结构，但默许承租方抬高房屋破坏房屋主体承重结构未制止。房屋承租方朱某彬、吴某、徐某未落实房屋安全主体责任，式增加层高，改变了原有结构受力体系，造成施工过程中形成不稳定结构受力体系［1］。违反有关规定要求施工方采用锯断屋面层木柱、提升木屋架的方式抬高承建方刘某荣不具备相应资质和技术，抬高作业时操作不当等导致阁楼倾覆［2］。主体承建人宋某龙、侯某华未了解抬高施工方是否具备资质情况下，仍然帮助朱某彬联系刘某荣进行抬高作业。

（二）有关监管部门

1．黔东南州西江千户苗寨景区管理委员会。2024年12月13日，雷山文化旅游产业园区管理委员会与李某平签订村民建房管控协议书和安全承诺书。2025年1月27日，成立黔东南州西江千户苗寨景区管理委员会（机构改革撤销雷山文化旅游产业园区管理委员会后成立的机构）。根据中共黔东南州委办公室黔东南州人民政府办公室《关于印发中共黔东南州西江千户苗寨景区工作委员会、黔东南州西江千户苗寨景区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（黔东南党办通〔2025〕1号）规定，黔东南州西江千户苗寨景区管理委员会明确了房屋建设分管领导，安排3名管片干部审批建设材料和日常巡查。该户在建房屋按照协议要求修建好一层砖两层木房后，2025年2月26日，景区管委会到现场验收主体结构，但后续跟踪巡察不足，工作不够细致深入，没有及时发现该户有违规加层的迹象和隐患，对自建房安全监管工作上存在漏洞。

2．雷山县农业农村局。依据《贵州省农村村民住宅建设管理办法（试行）》农业农村部门负责农村宅基地改革和管理有关工作，建立宅基地管理信息化平台，健全宅基地管理体系，规范开展宅基地监管。2024年以来雷山县农业农村局累计3次组织8乡镇农村宅基地业务分管领导和业务人员开展培训学习农村宅基地规范管理。2025年以来雷山县农业农村局工作人员下8乡镇开展农村宅基地管理业务指导督促乡镇按程序开展农村宅基地审批和建房建中巡查45人次，下发工作提示18份。雷山县农业农村局按规定指导西江镇人民政府按规定程序开展农村宅基地审批和管理。

3．雷山县住房和城乡建设局。编印农村村民住宅建设通用图集发到乡镇，加强乡村建设风貌引导，开展农村工匠培训等工作。2024年12月13日该局组织召开全县经营性自建房安全隐患处置工作专题会议，组织乡镇及成员单位对未销号问题自建房进行工作安排。近年来该局组织农村工匠培训，安排

执法队伍常驻西江镇开展执法和业务指导等工作，协调具备相应资质房屋安全鉴定机构进驻西江村为群众提供技术服务。

4．雷山县自然资源局。根据《贵州省农村村民住宅建设农用地转用审查报批管理实施细则》（黔自然资发〔2020〕23号）“农村村民住宅建设涉及农用地转用审批的，由乡（镇、街道）人民政府（办事处）参照按批次用地方式向县级自然资源主管部门提出农用地转用审批用地申请。县级自然资源主管部门审查符合农用地转用审批规定的，安排落实新增建设用地年度计划指标、落实耕地占补平衡指标并在耕地占补平衡动态监管系统中挂钩，编制“一书二方案”、提出农用地转用审查意见，按程序报县级人民政府审批。”该局已对涉事房屋进行审查，该涉事房屋符合西江镇总体规划，不占用耕地、不占用基本农田等违规行为，用地性质为存量住宅用地，未在地质灾害隐患区。根据《省人民政府关于印发贵州省农村民住宅建设管理办法（试行的通知）》（黔府发〔2021〕7号）第四条“县级自然资源主管部门可依法将涉及农村村民住宅建设的乡村建设规划许可委托乡（镇）人民政府、街道办事处办理。”2022年4月28日，该局下发了《县自然资源局关于委托各乡镇人民政府核发〈乡村建设规划许可证〉的通知》（雷自然资通〔2022〕14号），乡村建设规划许可证核发（农村村民住宅建设部分）已委托各乡镇人民政府办理，该局也多次开展业务技术指导和日常巡查，未发现该在建房存在未批先建行为。2024年以来，该局利用全国土地日、防灾减灾日等节点开展农村自建房用地政策宣传。

（三）地方党委政府

1．西江镇人民政府。该户申请拆除重建，东引村委会初审后报西江镇人民政府审批，西江镇人民政府安排贵州希萌工程勘测有限公司到现场测绘放线。经西江镇人民政府农业服务中心、自然资源所、村建中心审核后。2024年9月28日，西江镇人民政府召开国土空间规划委员会会议，同意该户拆除重建。在受理村民申请建房时西江镇人民政府开展一站式服务。东引村李某平户属在集体土地上的村民建房，根据《省人民政府关于印发贵州省农村村民住宅建设管理办法（试行的通知）》（黔府发〔2021〕7号）规定［3］，西江镇人民政府应核发《农村宅基地批准书》和《乡村建设规划许可证》［4］，事发时还未核发。

2．东引村。2024年9月5日，李某平申请拆除重建。村“两委”审查该户申请材料和组织人员入户核查后，2024年9月11日村级召开会议（建保会）初审，会议同意该户拆除重建。房屋开工建设后，村委会对建房户建房过程开展日常巡查，但该户还是违反擅自加层情况，体现出村委会对村民自建房安全知识宣传和教育不到位，导致村民安全意识淡薄，对违规加层的危害认识不足。虽然村委会开展了巡察，但巡查工作不够细致深入，没有及时发现村民有违规加层的迹象和隐患，村委在自建房监管工作上存在漏洞。

五、对有关责任人员和责任单位处理建议

（一）房屋承租人朱某彬、吴某、徐某，房屋所有人李某平，主体承建人宋某龙、侯某华，抬高施工方承建人刘某荣，在生产作业中违反有关安全管理规定，造成两人死亡两人受伤，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之规定，涉嫌重大责任事故罪，建议由公安机关依法追究法律责任。

（二）建议责成西江镇人民政府向县委、县人民政府作检讨。

（三）建议责成西江千户苗寨景区管理委员会向雷山县人民政府作检讨。

（四）建议责成西江镇东引村向西江镇党委政府作检讨。

六、事故主要教训

群众安全意识淡薄，在自建房过程中出于扩大使用面积、增加出租收益等目的，在未进行结构安全评估的情况下，擅自在原有建筑上违规加层。施工时，随意选用无资质、非专业施工人员，不考虑原建筑加层是否存在房屋倾覆等安全因素，缺乏科学论证与规范操作的行为，导致房屋重心偏移、结构受力失衡，极易引发房屋倾覆等事故。违规加层埋下巨大安全隐患，不仅威胁自身生命财产安全，也对周边群众构成潜在风险。

七、事故防范和整改措施建议

（一）深刻汲取事故教训。各乡镇（街道）、各村居要深刻汲取事故教训，举一反三，要立即开展村民自建房等建筑安全风险隐患排查，不断加大对辖区内村民自建房的安全生产监督检查力度，加强宣传教育，引导村民自觉依法建房、装修和出租经营，提高村民对自建房质量和安全意识。切实承担起安全监管职责，不断深化安全生产隐患大排查大整治，加强对村民及相关人员教育管理，牢固树立安全生产意识，坚决杜绝此类事故的发生。

（二）增强领导干部风险防范意识。各乡镇（街道）、各部门组织专题学习《习近平关于防范风险挑战、应对突发事件论述摘编》，认真学习习近平总书记关于安全生产等重要论述，切实增强忧患意识。教育引导广大党员、干部特别是领导干部牢固树立正确政绩观，真正把安全发展理念贯穿到经济社会发展各领域和全过程。

（三）加强防范经营性自建房安全风险。深刻汲取近年来城乡经营性自建房倒塌、火灾等事故教训，将重点城乡接合部、城中村、安置区和学校、医院、景区、工业园区周边等涉及公共安全的经营性自建房纳入监管重点，根据风险程度分类施治，对存在严重安全隐患、不具备经营和使用条件的，立即采取停止使用等管控措施，坚决防止重特大事故发生。严格自建房用于经营的审批监管，住建部门加强对房屋安全鉴定机构的监督检查，市场监管、教育、卫生健康、文化旅游、公安、消防、税务等部门和单位要严格按规定办理相关审批手续，存在安全隐患的自建房不得用于经营，市场主体管理部门不得给予办理相关证照和相关许可，供水、供电部门不得给予经营用水、用电。公安部门对正在危险施工作业危害公共安全，未按要求整改的房屋所有人和承建方追究相关责任。

（四）压紧压实各级领导干部防范化解重大风险责任。严格落实地方党委和政府属地责任，各乡镇人民政府要加强农村自建房审批和日常监管。县农业农村局要加强农村宅基地审批指导工作。县自然资源局加强对村民建房选址引导，防止村民将房屋建设在地质灾害隐患区或河漫滩地。县住建部门编印农村村民住宅建设通用图集，加强乡村建设风貌引导。

[1]贵州省城乡自建房用作生产经营和租住管理办法（试行）第十二条城乡自建房所有权人和使用人应落实城乡自建房用作生产经营和租住的安全主体责任，不得擅自加层或者拆改房屋主体承重结构；对房屋进行日常安全检查，维护和修缮，及时消除安全隐患；发现严重安全隐患的，及时向村（居）民委员会报告，并采取暂停使用等应急措施。园区管委会、西江镇人民政府、西江村村民委员会与李某平签订的《村民建房管控协议书》第一条第一款规定房屋层数3层，总高度11.6米以下，檐口高度9.6米以下。第一条二款规定房屋结构为一砖两木，进行内部装修时不得割断木质房屋任何主体结构，木质房屋部分必须保留木质楼板。

[2]《贵州省农村村民住宅建设管理办法（试行）》第二十四条　　承担农村村民住宅建设施工任务的施工单位必须具有相应施工资质等级证书或者资质审查证明。承担农村村民住宅建设任务的个体建筑工匠，应经过建筑工匠技能培训、安全生产和消防安全教育培训。承建方应确保施工质量和施工安全，遵守相应的施工操作规范和施工技术要求，不得使用不符合工程质量要求的建筑材料和建筑构件。

[3]《贵州省农村村民住宅建设管理办法（试行）》第十六条第五款　乡（镇）人民政府、街道办事处审批。乡（镇）人民政府、街道办事处收到农村村民住宅建设申请的相关材料后，实行“一站式”农村建房联审联办审查。不需办理农用地转用的情况下，在乡（镇）人民政府、街道办事处收到村级组织初审意见和申报材料之日起15个工作日内，应根据审查情况，对符合法定条件及标准的，予以批准核发农村宅基地批准书和乡村建设规划许可证，对不符合法定条件及标准的，不予批准并书面告知申请人且说明理由　。

[4]贵州省城乡自建房用作生产经营和租住管理办法（试行）第十三条　　乡（镇）人民政府、街道办事处负责本辖区　内城乡自建房用作生产经营和租住安全监督管理工作，对城乡自建房的安全进行日常监管，开展城乡自建房安全管理有关法律法规和安全知识的宣传，建立健全房屋安全管理员、网格化动态管理等制度　，及时制止违法建设和其他危害房屋安全的行为，可采取购买服务方式为房屋安全管理提供技术支持。村（居）民委员会应当协助乡（镇）人民政府、街道办事处做好城乡自建房用作生产经营和租住安全监督管理工作，发现违法将城乡自建房用作生产经营和租住的，应当及时向乡（镇）人民政府、街道办事处报告。

主办：雷山县人民政府　版权所有：雷山县人民政府　承办：雷山县
3333324

贵公网安备 52263402522638号　黔ICP备16006966号-1　网站标识

电子邮件：gzlsxzfb@163.com 地址：雷山县丹江镇永乐路36号