# 梧州市昊森汽车名城居住区项目地块“4•7” 一般坍塌事故调查报告

2020-04-28 10:48 来源：长洲区应急管理局



2020年4月7日10时30分左右，长洲区应急管理局接到市应急管理局来电通报，金水湾·府江华庭附近沿江处梧州昊森汽车名城居住区项目在施发生一起泥土塌方掩埋事件，造成1人被掩埋，情况不明。长洲区应急管理局接到电话通报后，马上组织人员驱车赶赴现场会同区政府领导、公安防救援长洲大队以及兴龙办事处等负责人进行现场处置。经过长时间、多种搜救方式搜救现场并没有发现失踪者，直至4月16日接广东省警方通报开江段发现一尸体，经家属确认，公安初步认定为被掩埋者，事故造成1人死亡，1人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》及《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，为查明事故因、事故性质和责任，2020年4月10日梧州市长洲区人民政府批准成立了梧州市昊森汽车名城居住区“4·7”一般坍塌事故调查组，调查组由区政府办区应急管理局局长为组长，区应急管理局副局长、公安长洲分局治安大队队长、区建设局副局长、区自然资源局副局长、担任副组长，成员由兴龙区建设局、区人社局、区总工会、区自然资源局、兴龙街道办事处有关人员组成（名单详见附件），并邀请长洲区纪委监察委、长洲区检察院派员调查。按照“四不放过、科学严谨”及“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，调查组对事故进行了现场勘查取证，对相关人员进行询问调查，现事故的经过和原因，认定了事故的性质和责任，并提出了对事故责任人的处理建议和事故整改防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年4月7日上午10时30分许。

（二）事故发生地点：梧州市儒隆隧道西侧地块（1）居住区（梧州昊森汽车名城居住区项目施工地）。

（三）事故发生涉及单位（个人）：

1.广西东亚房地产开发有限公司：法定代表人黄某阳，注册地址为柳州市蝴蝶山路*号丽阳天下住宅小区*栋*单元*，经营范围是房地产开发与内外装饰设计及施工；以自有资金对房地产项目、建设工程项目、市政工程项目投资；物业管理、房屋拆迁项目管理；餐饮设备、配电设备销售。批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.湖南省地质勘探院桂林分院：法定代表人刘某鹏，注册地址为：桂林市叠彩区春江苑小区***栋*层，在总院经营范围内承揽业务。（依法须目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.工程施工联系人邹某民，身份证号码：45022119691022****，住址：广西桂林市七星区金星路*号。

（四）事故类别：坍塌

（五）事故伤亡情况：1人死亡，1人轻伤。

死者李某军，男，48岁，汉族，身份证号码：43232619720229****，户籍地址：湖南省安化县梅城镇沱河村****组，是梧州昊森汽车名城居住探作业施工人员。受伤者曹某祖，男，58岁，汉族，身份证号：43232619621130****，户籍地址：湖南省安化县梅城镇双富村双江口*******号，是汽车名城居住区项目勘探作业施工人员。

（六）事故现场情况：

事故现场位于梧州市儒隆隧道西侧地块（1）居住区（梧州昊森汽车名城居住区项目施工地）靠近桂江边处，属于回填土平整地块，边坡顶端坡地高约有15米，地块实施了三面围闭，但临江方向没有任何围闭设施，没有任何安全警示标志及危险因素告知牌，坍塌点土方量约有3000立方米

（七）直接经济损失：

至目前为止约造成经济损失30万元（主要是事故处置和应急搜救费用），且该事故的相关赔偿还未达成协议。

二、事发经过和救援情况

2020年4月7日早上，李某军、李某（死者李某军的长子）、毛某华、毛某山、毛某、韦某财、农某龙、曹某祖8人在梧州昊森汽车名城居住区进行地质钻探作业，在施工作业过程中，因需要用柴油机抽水作业，便将柴油机放置在施工点对出临江边距离水边边坡约3米处。大概九点多因江响抽水，李某军和李某便下去调整柴油机位置，后因柴油机出现故障，换成了曹某祖和李某军在边坡下端继续修理柴油机，李某回到钻井作业点旁工棚休息。大概10时30分左右，柴油机位置的泥土坡面突然发生了大面积滑坡塌方，瞬间曹某祖、李某军被滑坡塌方泥土冲入江水中，其后曹某祖抓住水管游上岸自救成功，造成轻伤，李某军则下落不明。

事故发生后，长洲区区长尹哲，区委副书记梁兴，区委常委刘泳锋及公安、消防、医疗、应急局、街道办、村委等各部门负责人立即赶赴现场织水上消防中队开展搜救工作，直至当晚不再具备开展水上救援条件情况下才暂停救援。4月8日和9日，继续组织水上消防救援中队并联合红十字援队进行水面以及水下搜救。4月9日应家属要求，采取大型淘沙船尝试进行搜救，经科学论证后，在事故相关责任单位不积极配合的情况下，长洲故救援指挥部马上落实资金人员组织协调落实大型抽砂船实施搜救，直至4月15日，没有发现失踪者。4月16日广东省肇庆市封开江段发现一尸体确认，公安初步认定为被掩埋者，事故造成1人死亡，1人轻伤。事故发生后，在相关责任单位不积极、不主动配合事故调查、不积极配合政府对死后处置赔偿工作的情况下，长洲区委、区政府主要领导亲自协调、指挥各职能部门做了大量的善后处置工作，但由于涉事单位之间不积极配合，导止死者家属的相关赔偿未得到落实。

三、事故原因分析及事故性质

（一）事故的直接原因

经调查分析，调查组认为以下因素是导致此事故发生的直接原因：

1.东亚公司未对开发项目地块存在的安全隐患进行有效治理和整改；

2.违规地质钻探作业过程中使原有的地质状况产生了改变；

3.由于事发前连日的雨水冲刷，桂江洪水上涨对河边边坡底部的浸泡，造成土体松软;

4.作业人员李某军，安全意识薄弱，对作业环境的安全风险缺乏有效的评估，在现场环境存在不安全因素的情况下盲目作业。

（二）事故的间接原因

经调查分析，引发事故的间接原因：一是项目开发单位、项目负责人以及现场管理人员对项目现场的安全监管不到位，在该居住区建设项目相料未完善前提下，未确定进场勘探人员身份的情况下让勘探队人员进场违规施工，而且未对进场作业人员进行相应的安全培训教育，也未对施工现的安全风险履行告知施工人员的责任。二是湖南省地质勘探院桂林分院对勘探项目联系管理、合同签订不规范。

（三） 事故性质

经调查分析，调查组认定此事故是由于东亚公司没有落实相关安全生产主体责任，工作监督管理不到位，导致违规施工作业过程中引发的一起责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）有关人员的事故责任如下：

1.广西东亚房地产开发有限公司，作为梧州昊森汽车名城居住区项目（暂定府江华庭项目）地块实际管理和开发单位，对项目地块中存在的安理不够重视，未能及时进行整改消除隐患；对进场施工作业人员的身份未履行有效甄别确认的职责，导致违规施工发生；没有对进场施工单位或人全生产管理协议，明确相应的双方的责任；未履行告知施工作业现场所存在的风险的职责。因此，应负此事故的主要责任。

2.湖南省地质勘探院桂林分院，作为梧州昊森汽车名城居住区项目（暂定府江华庭项目）地块地质勘探业务受委托（乙方）意向方，在己方单章后将合同交由邹某民(没有任何一方的授权委托）送给甲方签字盖章，甲方又将签字盖章后的合同交回邹某民，导致邹某民在合同没有交回湖南探院桂林分院的情况下，持双方签字盖章的合同联系施工人员进场违规施工并引发事故，因此应负此事故的次要责任。

3.工程施工联系人邹某民，作为地质钻探项目的联系人（中间人），在湖南省地质勘探院桂林分院没有明确授权的情况下联系施工人员进场施工过程中导致事故发生，应负此事故的次要责任。

4.李某军，作为施工作业人员，安全意识薄弱，在危险区域冒险作业，应负此事故的直接责任。

（二）对责任单位和责任人的处理建议

1.事故责任人李某军，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.建议应急管理部门根据《安全生产法》有关规定对该起事故的有关责任单位、责任人进行行政处罚。

3.建议建筑施工行政主管部门梧州市住房和城乡建设局依法依规对此项目的监管单位以及相应的责任单位作出处理。

4.建议公安机关根据有关法律规定，对事故的相关责任人依法作出处理。

五、事故整改和防范措施

梧州市昊森汽车名城居住区“4·7”一般坍塌事故给人民生命财产、政府公共资源造成了较大的损失，教训深刻，为防止类似事故的再次发生，应几方面工作：

(一)各行业主管部门要督促各个生产经营单位加强对安全隐患和风险排查整改的重视度，采取有效措施监督企业有效整改并消除安全隐患。

(二)生产经营单位要认真履行自身安全生产监督管理职责，加强作业人员的安全生产知识教育和培训，落实具体的安全生产责任落实，更好地安全事故的发生。

（三）行业监管部门要切实落实监督管理职责，加大执法检查力度，以有效的措施督促企业落实好安全隐患的整改和治理工作。

梧州市昊森汽车名城居住区“4·7”一般坍塌事故调查组（代）

2020年4月23日

政府网站找错

网站地图 地址：广西梧州市长洲区新兴二路193号

主办：梧州市长洲区人民政府办公室 电话：0774-3840577

桂公网安备 45040502000003号 桂ICP备15009968号 网站标识码：4504050001

微信长洲区官微