关于广西北部湾新材料有限公司“10•10”事故的调查报告

2020-12-15 11:30 来源：铁山港区人民政府 作者：铁山港区应急管理局

2020年10月10日9时50分左右，在铁山港区兴港镇辖区内，河北宁和科技开发有限公司在广西北部湾新材料有限公司在建脱硝项目（以下简称脱硝
损失250万元左右。

为查清事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2020年1
区科商工信局、区市场监管局、区总工会、铁山港（临海）工业区管委会、区公安分局、兴港镇政府等单位派员组成的事故调查组（以下简称事故调查组
故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并提出了事故防范措施建议。现将调查的有关情况及意见报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故项目工程基本情况

新材料有限公司下设镍铁公司烧结分厂在建132+180烧结脱硝系统，该公司现有两条132m2+180m2烧结机生产线，两条生产线
设和一套SCR脱硝系统。本项目由秦皇岛市清青环保设备公司总承包，负责设计、工艺技改、土建施工、钢结构制作安装、
求相关要求。

目的设备采购安装及模块封堵工程由总承包单位秦皇岛市清青环保设备公司分包给河北宁和科技开发有限公司。

况

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

1、建设单位情况

广西北部湾新材料有限公司（更名前为“北海诚德镍业有限公司”，2019年11月26日正式更名为广西北部湾新材料有限公司，以下简称“北部湾新
下全资子公司，于2009年选址落户北海市铁山港区临海工业园区，占地4000多亩，员工4000余人。2016广西北部湾国际港务集团有限公司实施股权重组后
国资控股的混合所有制企业；2019年4月广西北部湾国际港务集团有限公司再次实施股权变更，北部湾新材料公司成为全资国有企业。公司统一社会信用代
目前，北部湾新材料公司年产340万吨镍铬合金板坯、300万吨热轧板卷、300万吨固溶板卷和120万吨冷轧板卷生产能力，年产值约550亿元，是国内首家
锈钢企业。

北部湾新材料公司下设3个分公司：镍铁公司、精炼公司、综微公司。设6个分厂：烧结厂、初炼厂、精炼厂、回转窑厂、综微厂、渣处理厂。

2、项目总承包单位基本情况

秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称秦皇岛市清青公司），成立于2001年1月5日，统一社会信用代码为：91130300601213 87XH；法定代表人
为：秦皇岛市海港区海阳路558号。公司现有员工500余人，公司经营范围主要有：环保设备的设计、制造、安装、销售及技术服务；废水治理和设计及成
属材料的销售。公司资质类别及等级：环保工程专业承包壹级；环境工程设计专项（大气污染防治工程）乙级。《安全生产许可证》编号：（冀）JZ安许
年12月2日。

3、设备供货及安装单位基本情况

河北宁和科技开发有限公司（以下简称河北宁和公司），成立于2007年7月12日，统一社会信用代码为：9113112166368882X9；法定代表人为：石
衡水市枣强县玻璃工业园区。公司经营范围主要有：新型碳纤维、石英纤维、玻璃纤维等复合材料制品的研发、生产、销售；新型环保设备研发、生产、
备、机械、器材的开发、生产、销售；天线、雷达及附属设备、产品的生产、销售；加工、制造、安装、销售玻璃钢制品、管道、冷却塔、风机、容器、
品、不锈钢制品、聚酯多元醇制品，防腐保温工程。现主要产品为湿式静电除尘器用导电玻璃钢阳极模块及除尘相关其它配件。

（三）合同及协议签订情况

(1)总承包合同

2019年11月8日，北部湾新材料公司与秦皇岛市清青公司签订了《北海诚德镍业有限公司132+180烧结机脱硝项目工程总承包合同》（合同编号：NY

（2）施工安全协议

2019年12月31日，北部湾新材料公司与秦皇岛市清青公司签订了132+180烧结机脱硝项目工程《施工安全协议》，协议中明确了双方的安全管理责任

（3）设备采购合同

2020年4月27日，秦皇岛市清青公司与河北宁和公司签订了《设备类采购合同》（合同编号：NH20200427），本合同中未明确双方的安全责任。双方

二、事故经过及善后情况

1、事故经过

2020年10月10日上午7时30分，河北宁和公司员工李红瑞、姚章国、张群来到北部湾新材料公司镍铁公司脱硝项目施工现场，准备在该项目湿电除尘
到脱硝项目东面高26.9米处的湿电除尘平台。分工后，李红瑞、姚章国佩戴好安全带和安全帽，登上脱硝塔湿电除尘平台负责接吊运的物料，张群留在地
斯凯将纤维布等材料吊到平台备用。作业至9时45分左右，吊车司机起吊完前三吊材料，在第四吊时，吊车司机将一个树
姚章国连同平台和平台上的物料一起从26.9米的高空坠落至地面，闻迅而来的施工人员把受伤的李红瑞、姚章国送至北
死亡。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

1980年4月2日生，身份证号码为：131121198004023**，户籍地址：河北省衡水市枣强县唐林乡**，生前是河北宁和科技
（推断）书，死亡时间为2020年10月10日，死亡原因为高处坠落伤。

死者李红瑞，男，汉族，1995年11月18日生，身份证号码为：131121199511183**，户籍地址：河北省衡水市枣强县王均乡**，生前是河北宁和科技
明（推断）书，死亡时间为2020年10月10日，死亡原因为高处坠落伤。

2020年10月16日，河北宁和科技开发有限公司与死者姚章国亲属签订了《工伤事故赔偿协议书》，河北宁和科技开发有限公司赔偿102万元，秦皇
人民币125万元。

2020年10月22日，河北宁和科技开发有限公司与死者李红瑞亲属签订了《工伤事故赔偿协议书》，河北宁和科技开发有限公司赔偿102万元，秦皇
人民币125万元。

事故善后赔偿工作已妥善处理，未造成社会稳定问题。

三、应急救援处理情况

事故发生于2020年10月10日上午9时50分左右，事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话及110报警电话，北海市公安局兴港派出所接到110转
理局接到通知，立即组织人员赴现场处理，对现场进行调查取证，并将该起事故上报市应急管理局和铁山港区人民政府，应急救援处置无不当之处。

四、事故的直接经济损失

事故造成直接经济损失约250万元人民币。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

1、秦皇岛市清青公司不按设计图纸的要求设置平台的柱侧三角撑和楔侧三角撑，导致平台承载能力大幅下降发生垮塌。

2、李红瑞、姚章国安全意识淡薄，违章作业，未持有高处作业的特种人员操作证从事高处作业，虽然两人佩戴了安全带，但未悬挂固定，从26.9
直接原因。

（二）间接原因

1、秦皇岛市清青公司将本项目设备供货及安装业务分包给没有任何资质的河北宁和公司，未检查分包方特种作业人员资质，未与分包方签订安全
一协调、管理职责；没有组织对事故平台进行安全评估，未排查并及时消除本项目安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因之一。

2、河北宁和公司现场安全生产管理存在漏洞，指派未持有高处作业的特种人员操作证从事高处作业，未对作业人员进行安全教育培训和安全交底
安全管理，未对现场作业人员不按规定正确佩戴和使用安全防护用品的行为进行有效监督和及时纠正，致使发生事故时无任何防护，是导致事故发生的另

（三）事故性质

根据事故原因分析，广西北部湾新材料有限公司“10·10”事故是一起生产安全责任事故，按照有关标准分级，属于一般生产安全事故。

六、对事故责任单位和责任人的责任认定及处理建议

（一）项目总承包单位秦皇岛市清青环保设备公司，不按设计图纸的要求设置事故平台的柱侧三角撑和楔侧三角撑；将本项目设备供货及安装业务
订安全生产管理协议，设备安装封堵的安全生产工作未尽到统一协调、管理职责；没有对事故平台进行安全评估，未
民共和国安全生产法》第三十三第一款、第四十六条第一款、第四十五条、第三十八条第一款的规定，建议由铁山港区应
行行政处罚。

有限公司指派未持有高处作业的特种人员操作证从事高处作业；未对作业人员进行安全教育培训和安全交底；施工现场
确佩戴和使用安全防护用品的行为进行有效监督和及时纠正，致使发生事故时无任何防护，导致发生事故，负管理责任，
十条、第四十二条的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

（三）秦皇岛市清青环保设备公司主要负责人李怀臣，未能履行好安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故隐患华人民共和国安全生产法》第十八条第五项的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，对其进

（四）河北宁和科技开发有限公司主要负责人石宾，未能履行好安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故隐患，人民共和国安全生产法》第十八条第五项的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，对其进行

（五）李红瑞、姚章国，河北宁和科技开发有限公司员工，安全意识淡薄，未取得高空特种作业操作证进行高处作业，未正确佩戴和使用劳动防护接责任，鉴于两人在事故中已经死亡，免于追究责任。

（四）杨艳会，秦皇岛市清青环保设备公司在建脱硝项目部负责人，现场安全管理不到位，未安排专门人员进行现场管理，设备安装封堵的安全进行安全评估，未排查并及时消除本项目安全事故隐患，对事故的发生负有责任。

杨旭，秦皇岛市清青环保设备公司在建脱硝项目部安全员，对吊装施工现场安全监管不到位，未及时制止和纠正冒险作业、违反操作规程的行为，故的发生负有责任。

以上2人，建议由秦皇岛市清青环保设备公司按该公司有关规定对其进行处理。

七、事故教训及防范措施

这起事故是由于施工单位员工安全意识淡薄，违反作业操作相关规定，未设置有效的安全防护措施，个人劳动防护不到位，施工现场安全监管不到

责成秦皇岛市清青环保设备有限公司深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。一是要加强落实项目管理人员安全管理职责；二是要患。三是要严格落实从业人员佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照规则佩戴、使用。四是要加强对工人的安全教工作，提高员工安全意识，杜绝违章作业，严防安全检查走过场，确保施工安全，防止类似责任事故再次发生。

北海市铁山港区“10·10”事故调查组

2020年12月7日

重点网站 中央部门网站 省（区、直辖市）政府网站 广西部门网站

主办单位：北海市铁山港区人民政府 承办单位：北海市铁山港区人民政府办公室

地址：广西北海市铁山港区行政中心 电话：0779-8610012

桂ICP备12007120-1号 网站标识码：4505120001

桂公网安备 45051202000002号

网站升级中

北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。