京南镇合水至富贡公路安防工程“11·22”一般事故调查报告

2020年11月22日9时40分左右，在我县京南镇合水至富贡公路区域苍梧县2020年“四建一通”县乡村道安防工程№3标段项目施工现场发生一起高处坠落事故，事故导致1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，该事故发生在生产经营单位的生产经营过程中，是一起生产安全事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，经苍梧县人民政府批准，成立苍梧县京南镇合水至富贡公路安防工程“11.22”一般事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、常务副县长孙本旭同志任组长，县应急局、司法局、公安局、交通运输局等有关部门组成事故调查组，全面负责事故调查工作，按照科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效和“四不放过”的原则，对事故展开调查处理。

一、事故基本情况

（一）工程基本情况

苍梧县2020年“四建一通”县乡村道安防工程№3标段项目由苍梧县交通运输局投资建设。项目分42个公路路网结构改造（安防）工程，事故发生项目为该项目之苍梧县京南镇合水至富贡（K0+000-K25+090）公路路网结构改造（安防）工程。

2020年7月21日苍梧县交通运输局与广西金业建设工程有限公司签订《苍梧县2020年“四建一通”县乡村道安防工程№3标段建

设工程施工合同»,广西金业建设工程有限公司承包苍梧县2020年“四建一通”县乡村道安防工程№3标段项目42个施工内容。

2020年7月31日广西金品建筑劳务有限公司与严天浩签订«劳务分包协议书»，劳务分包工程名称苍梧县2020年“四建一通”县乡村道安防工程№3标段。

（二）事故单位情况

广西金业建设工程有限公司，统一社会信用代码：91450981559430343N(10-2)，成立日期：2010年08月09日，营业期限：2010年08月09日至2030年08月08日，注册注所：广西北流市城北二路2号城市时代9层15号，注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股)，法定代表人：陈少军，经营范围：公路工程总承包贰级；增项资质；市政公用工程施工总承包贰级，建筑工程施工总承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；城市及道路照明工程专业承包叁级，水利水电工程施工总承包叁级，城市园林绿化三级，地基基础工程专业承包叁级，古建筑工程专业承包叁级，环保工程专业承包叁级、电力工程施工总承包叁级，绿化工程施工及养护、土石方工程施工，碎石加工；公路养护工程施工二类（甲级)；公路养护工程施工二类（乙级)。该单位取得«建设业企业资质证书»，有效期：至2021年03月21日，证书编号：D245003261。由广西住房和城乡建设厅颁发的«安全生产许可证»，证件编号：(桂）JZ安许证字〔2011〕000122（4-1)，有效期从2019年12月26日起至2022年12月26日。

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

广西金品建筑劳务有限公司，统一社会信用代码91450981MA5KCT1T2E(3-1),成立日期2016年06月05日，营业期限至2036年06月04日，类型为其他有限责任公司，法定代表人李坚，注册住所广西北流市城北二路2号城市时代9层02号，经营范围建筑劳务分包，机械租赁，公路、桥梁、隧道、交通安全工程，绿化、勘探、设计，测量、检测、市政、水利、地基基础，防水防腐保温，电力、环保、公路养护， 机电安装，碎石加工，土石方工程施工劳务服务。

（三）现场勘验情况

事故地点位于苍梧县2020年“四建一通”县乡村道安防工程№3标段项目苍梧县京南镇合水至富贡（K0+000-K25+090）公路路网结构改造（安防）工程施工现场，该施工区域为公路临崖墙施工现场，公路为西东走向（北纬23°44′44″，东经111°8′51″），路面与临崖墙底部高度为4.45米，墙体分两个台阶，中间台阶离坠落基准面2.2米，底部地面为粘土泥层，事故现场临崖边拉设有严禁进入警示带，事故为高处坠落。

二、事故经过及抢险救援情况

（一）事故经过

2020年11月15日约13点左右，广西金品建筑劳务有限公司项目施工班长XX行带领罗XX等 6 人，到苍梧县京南镇合水至富贡（K6+200M-K6+220M）路段进行工程施工，约在当天14点20分左右，所有工人都在路段收拾工具，罗XX正在用水泥浆在挡土墙的第一

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

级阶梯（作业高度面与坠落基准面 2.2 米）将木板与墙体之间的缝隙密封。14：30 左右，罗XX发出求救的声音，随后现场人员 6 人赶至现场，发现罗XX倒在地上，当时罗XX还有意识，他说从高处跌落受伤了。然后韦 XX打电话给长发卫生所，随后又打电话给项目经理覃XX报告了事故情 况。并在现场守候等待抢救，15：10 左右，救护车到现场将罗XX接到苍梧县人民医院进行救治，于当天 20 点 30 分左右罗XX经苍梧县人民医院 抢救无效死亡。

（二）抢险救援情况

2020 年 11 月 22 日 23 时，县总值班室接到县交通运输局**事故信息报告**称“22 日 21 时许接到广西金业建设有限公司报告当日 15 时 15 分许，苍梧县京南镇合水至富贡公路路段一人自高处坠落，导 致受伤抢救无效死亡”，接报后县领导高度重视，指示要求有关部门做好事故调查与死亡人员家属安抚工作。

2020 年 11 月 22 日 23 时 40 分，县应急局值班室接到县总值班室事故报告，立即派出应急救援人员及执法人员赶赴事故现场进行应急救援与事故现场勘查。

（三）其他相关情况

经查，现场施工环境，在临边高处作业施工临空一侧没有设置防护栏杆，没有采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，没有任何防坠落措施。

三、事故的原因和性质

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验调查，并查阅了有关

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

资料，对事故涉及的相关人员进行了询问。结合现场有关材料证明，查明了事故原因及性质。

（一） 事故直接原因 罗XX从事临边高处作业，安全生产知识缺失，没有对潜在的安全隐患进行有效辨识并做好自身防护，是导致事故发生的直接原因。

（二） 事故间接原因

广西金品建筑劳务有限公司没有认真履行安全生产主体责任，没有组织制订本单位安全生产规章制度和操作规程；没有组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；没有督促、检查本单位的安全生产工作，及消除生产安全事故隐患；没有及时、如实报告生产安全事故；没有建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；将建筑劳务发包给不具备建筑劳务资质的个人承包；没有认真执行《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)2.1.1\2.1.2\4.1.1 强制性规定要求,在临边高处作业临空一侧设置防护栏杆并采用密目式安全立网或工具式栏板封闭是导致事故发生的间接原因。

（三） 事故的性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，这是一起没有落实安全防护措施而造成的一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

处理条例》等有关法律、法规的规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列个人与单位应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

1.罗XX在从事临边高处作业，安全生产知识缺失，没有对潜在的安全隐患进行有效辨识并做好自身防护，对导致事故发生负直接责任。因其在事故死亡，故免予以追究其责任。

2. 广西金品建筑劳务有限公司没有认真履行安全生产主体责任，没有组织制订本单位安全生产规章制度和操作规程；没有组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；没有督促、检查本单位的安全生产工作，及消除生产安全事故隐患；没有及时、如实报告生产安全事故；没有建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；将建筑劳务发包给不具备建筑劳务资质的个人承包；没有认真执行《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)2.1.1\2.1.2\4.1.1 强制性规定要求,在临边高处作业临空一侧设置防护栏杆并采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，导致现场临边高处作业人员罗庆松从高处坠落死亡，对事故负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条（一)、(二)、(三)、(五)、(七）项和第二十二条有关规定，建议县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条（一）项规定对该公司进行行政处罚。

五、事故防范措施

1.事故调查组建议县交通运输管理局责成广西金品建筑劳务有

限公司深刻吸取事故教训，依法落实安全生产主体责任，强化对作业施工现场监管，严格落实安全技术交底、专人现场监管、执行安全技术规范与标准的相关要求，并加强对作业现场的隐患排查，及时发现并消除事故隐患，防止类似事故再次发生。

2.事故调查组建议县交通运输管理局责成广西金业建设工程有限公司深刻吸取事故教训，强化对发包项目劳务承包单位的管理，督促劳务承包单位严格落实安全生产主体责任，加强对作业现场的安全管理和隐患排查，及时发现并消除事故隐患，严禁将劳务层层发包或承包给不具备资质个人，防止类似事故再次发生。

附件：

苍梧县京南镇合水至富贡公路安防工程

“11.22”一般事故调查组

2021 年 1 月 21 日

附件：



事故勘验现场



事故发生坠落平台