二塘镇眉山村道路修复工程“8•3”一般坍塌事故调查报告

2026-10-13 08:20　来源：武宣县应急管理局

2026年8月3日10时09分许，在武宣县二塘镇眉山村村委附近约100米道路修复施工现场发生一起坍塌事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经武宣县人民政府批准，成眉山村道路修复工程“8·3”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由一名县政府办公室副主任和县应急管理局局长担任组长，县局、县公安局、县人社局、县总工会、二塘镇人民政府等有关人员担任成员，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“实事求是、科学严谨、依法依规、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘察、调查问询，查明了事故经过、员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出整改措施建议。

事故调查组认定，二塘镇眉山村道路修复工程“8·3”一般坍塌事故是一起因施工人员安全意识淡薄，忽视警告进入危险区域作业导致人员死亡产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程项目概况

事故路段修复工程位于眉山村村民甘*玖家门前两张鱼塘间的机耕路，因该路段两侧未安装护栏，偶尔出现群众骑车冲下鱼塘的情况。眉山村消除该路段的安全隐患于2026年7月17日书面向二塘镇人民政府报告，请求对该路段两侧加装护栏，护栏安装总长约95米，工程总价约为1.7万元委和二塘镇人民政府各承担50%费用。

7月22日，二塘镇人民政府组织陈*武对该路段进行现场勘查，发现鱼塘西面路基损坏无法直接安装护栏，需先对损坏路基进行加固。后经二政府同意工程经费增加至约3万元。

（二）事故相关单位（个人）情况

1.武宣县二塘镇眉山村民委（以下简称眉山村委），是路基加固及护栏安装工程的业主单位。

2.陈*武，男，57岁，是事故路段的护栏安装及路基加固项目的承揽人，之后陈*武与莫*麦达成口头协议，将路基加固工程发包给莫*麦。

3.莫*麦，男，47岁，负责路基加固工程的组织施工，主要负责施工材料采购及聘请施工人员。

4.莫*新，男，53岁，是事故发生时现场管理员。

5.李*勃，男，50岁，是事故发生时现场施工的工人，系事故中死者。

（三）事发现场情况

1.事发前工程进度情况，7月28日—29日，陈*武使用抽水机对道路东面鱼塘进行排水作业，在排水过程中鱼塘北面和西面路基多处出现塌方塘北面进行加固，眉山村委经请示二塘镇人民政府同意对鱼塘北面路基进行加固，工程总价增加至3万元。7月30日完成鱼塘清淤作业，7月31日面、西面路基进行支模作业，8月1日至2日，因与塘主存在异议停工，8月3日恢复施工。

2.坍塌挡土墙情况，事发挡土墙位于群众甘*所属鱼塘北面，东西长约15米，高约2米，挡土墙上方安装有栏杆，坍塌区域位于挡土墙东面，长约2米。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年8月2日，陈*武发现事发挡土墙存在倒塌风险，决定3日安排钩机进行排险，当天晚上电话提醒莫*麦明日不要到事发挡土墙处施工，等进行施工。

8月3日早上，陈*武电话告知莫*新事发挡土墙情况，要求莫*新再次交代工人不能到事发挡土墙下施工。

8时40分许，莫*新召集莫*麦、李*勃2人交代当日的工作任务，同时强调不要到事发挡土墙处施工，之后莫*新驾车前往二塘中堂村拉篷布、水麦、李*勃2人在现场加固模板，莫*麦在鱼塘北面路边切割加固模板的方条，李*勃在鱼塘西侧自南向北加固模板，9时30分许，莫*新返回现场看了况便到甘*玖家门口坐着，莫*麦切割完方条后便使用角磨机切割鱼塘北面里面的栏杆。

事故调查组调取事发当日鱼塘的监控视频：

10时08分10秒，莫*麦到五菱面包车尾箱拿角磨机切割片返回时看见李*勃坐在鱼塘北面挡土墙下面加固模板，莫*麦提醒李*勃不要到事发挡施工，说完后莫*麦就到鱼塘北面路面切割护栏，此时莫*新从甘*玖家门口走到鱼塘北面与西面路面转弯处割草。李*勃站在原地看着事发墙体，大后就走到事发墙体下方想取出在倒塌墙体底部的一块模板，10时09分许，李*勃头朝北弯腰双手抽取墙体下方的模板时，墙体倒塌压到李*勃头部。

（二）应急救援及处置情况

10时09分25秒，莫*麦准备到栏杆西面进行切割时忽然听见墙体倒塌的声音，随后莫*麦半蹲看向东面，此时正在割草的莫*新也发现了墙体倒便和莫*麦说：“鱼塘北面的水泥砖墙倒塌了。”莫*麦立即说道：“鱼塘还有一个人在做工。”

10时09分32秒，莫*麦、莫*新立即从鱼塘西面跑到坍塌区域。

10时09分40秒，莫*麦第一时间赶到事发区域查看情况，在后面的莫*新先是叫在甘*玖家门口的2名村民一起救人，4人试图通过莫*新和一名加固模板的方条木撬开倒塌的墙体。由于倒塌墙体过重4人无法将李*勃救出，莫*新眼见无法救人又叫来在鱼塘北面正在犁地的一名村民来帮忙，5无法将李*勃救出来，约4分钟后有4名打砂浆的工人到现场，莫*麦便叫4人一起帮忙救人，李*勃经9人合力救出并抬到鱼塘上方水泥路面，李*勃被被倒塌墙体挤压面部变形出血，无意识和呼吸。

10时15分、10时19分许，莫*麦分别拨打二塘镇中心卫生院、武宣县人民医院120急救电话，随后对李*勃实施胸部按压，莫*麦按压了一会见李应就停止按压。

10时35分许，二塘镇中心卫生院救护车到达现场，医务人员对李*勃采取心肺复苏、注射肾上腺素等急救措施。

10时52分许，武宣县人民医院120医务人员到达事故现场参与抢救，最终李*勃经抢救无效宣布临床死亡。经现场初步诊断：1.呼吸心跳骤伤。李*勃头面部凹陷畸形，伴有活动性出血。

11时30分许，死者李*勃妻子的哥哥抵达现场，经其同意，死者遗体由武宣县人民医院120救护车转运至武宣县人民医院太平间停放。

（三）事故信息报告

10时21分、10时25分，莫*新电话分别向陈*武、眉山村委副支书甘*敏报告事故信息，陈*武接报后立即从武宣县城赶往事故现场，甘*敏接报从村委赶往事故现场处置。

10时35分许，在二塘镇参加会议的眉山村委支书甘*梅接到事故报告，甘*梅立即电话先后向二塘镇副镇长覃*弘及眉山村联系领导蒋*军报告。梅找到二塘镇党委书记黄*书和眉山村联系领导蒋*军汇报，黄*书立即带队赶赴事故现场。

11时许，二塘镇电话向县应急管理局主要领导报告事故信息，接报后县应急管理局主要领导立即派人赶往事故现场开展核实及应急处置工作管理局工作人员于11时36分赶到事故现场。

11时42分许，二塘镇人民政府向县应急管理局书面报告事故信息。

12时25分、12时28分，县应急管理局分别向武宣县委办公室、武宣县人民政府办公室及市应急管理局书面报告事故信息。

（四）事故善后情况

2026年8月3日下午，陈*武先行支付2万元用于死者遗体转运火化。16时，死者家属联系来宾市殡仪馆将遗体运往来宾市殡仪馆。

2026年8月4日上午二塘镇平安法治办、二塘司法所组织陈*武、死者家属在二塘镇综治大厅就善后事宜进行沟通，由陈*武再次支付3万元用于后事。

2026年8月7日，二塘镇平安法治办、二塘司法所组织眉山村委、陈*武、死者家属进行协商并于当日达成一致意见并签订人民调解赔偿协议书

2026年8月8日，李*勃遗体在来宾市殡仪馆进行火化。

（五）应急处置评估

这次事故应急处置，县应急管理局、县公安局、二塘镇人民政府能在接报后第一时间赶赴现场开展处置工作，无衍生事故、没有因处置不力社会影响。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

李*勃，男，1977年7月出生，广西武宣县桐岭镇和律村民委司律村居民，系此次事故死者。事故直接经济损失约64.69万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因

李*勃安全意识淡薄，不服从现场指挥，忽视警告冒险进入危险区域作业造成被坍塌墙体挤压导致死亡是该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.安全教育培训不到位，陈*武未依法对从业人员进行安全教育培训导致从业人员安全意识淡薄，忽视警告冒险进入危险区域作业。

2.劳动防护不到位，陈*武未依法向从业人员提供安全帽，李*勃进入坍塌墙体抽取模板时未佩戴安全帽，头部被倒塌墙体挤压受伤导致死亡。

四、对事故相关责任人员和单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

李*勃，安全意识淡薄，不服从现场指挥，忽视警告冒险进入危险区域作业，被坍塌墙体挤压导致死亡，对事故发生负有责任，鉴于其已在亡，建议不再追究责任。

（二）对事故相关责任人的处理建议

1.陈*武，未保证安全生产所必需的资金投入，未对从业人员进行安全教育和培训；未依法为从业人员提供必要的劳动防护用品；其行为违反民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二十三条第一款、第四十五条规定，对事故发生负有责任，建议县应急管理局依法给予行政处罚。

（三）其他建议

二塘镇人民政府作为属地管理单位，履行属地管理职责不到位，开展日常安全检查指导工作有薄弱环节。建议责令二塘镇人民政府向武宣县作出书面检查。

五、事故防范措施和整改建议

（一）陈*武施工队要加强安全管理，加强对从业人员的安全教育和培训，进一步增强从业人员安全意识，加强安全投入，依法为从业人员提护用品并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（二）二塘镇人民政府要深刻吸取事故教训，在全镇范围内开展一次全面排查，重点排查类似该起事故的施工工程，督促施工单位认真履行生产主体责任，加强安全管理。

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办：武宣县人民政府办公室　承办：武宣县政务服务和大数据发展局
桂公网安备 45132302000113　桂ICP备12004054号-1　网站标识码：4513230001
中国互联网违法和不良信息举报中心 China Internet Illegal Information Reporting Center 12377 www.12377.cn
武宣县互联网违法和不良信息举报平台