全州县天马铁合金有限公司“1•11”高处坠亡事故调查报告

2026-05-07 17:25　来源：全州县应急管理局　作者：全州县应急管理局　【字体：

2026年1月11日8时15分左右，全州县天马铁合金有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

为查明事故原因，防止类似事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493
关规定，经县人民政府批准，成立了由县应急管理局牵头，县工业和信息化局、县应急管理局、县公安局、县总工会、枧塘镇人民政府等单位组成
天马铁合金有限公司“1·11”高处坠亡事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作。

事故调查组根据“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、调查取证、查阅资料和询问有关人员，查明了事故发生
原因、人员伤亡及善后处置情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并对事故原因及暴露的问题，提出事故
改措施。

一、基本情况

（一）维修作业概况

2026年1月7日，全州县天马铁合金有限公司法人代表马*良电话联系廖*明商定为其公司生产车间屋顶换瓦维修作业事宜，按点工计酬，每
天。2026年1月8日，廖*明与廖*、蒋*明、蒋*林、邓*生等5人一起到全州县天马铁合金有限公司进行生产车间换瓦维修作业，直至2026年1月11
生。在此期间，全州县天马铁合金有限公司未与廖*明等5人签订书面合同和安全管理协议。

（二）事故发生单位概况

全州县天马铁合金有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法人代表：马*良，统一社会信用代码：914503**********92（
立日期：20**年*月**日，登记机关：全州县市场监督管理局；经营住所：全州县工业集中区城南片区******（位于枧塘镇内），经营范围：硅锰
富锰渣生产、销售；钢材、矿产品（钨、锡、锑及国家法律、行政法规禁止销售的矿产品除外）销售。

（三）事故相关单位

桂林瑞弧工贸有限责任公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法人代表：唐*文，统一社会信用代码：914503**********7A
期：20**年*月*日，登记机关：全州县工商行政管理局；经营住所：桂林市全州县全州镇城南路**号，经营范围：五金建材加工及销售；国内货运
储服务；装卸服务；普通货物道路运输；场地租赁。为全州县天马铁合金有限公司提供建材，本次事故中，未与全州县天马铁合金有限公司签订书
其股东廖*明曾以个人名义在全州县天马铁合金有限公司做过点工。

（四）相关人员情况

1.马*良，男，57岁，19**年*月出生，初中文化，身份证号：452323********3439，住址：广西桂林市象山区民族里**号*栋*单元***室，
138****0592，现任全州县天马铁合金有限公司法人代表。

2.马*平，男，44岁，19**年*月出生，初中文化，身份证号：452323********3419，住址：全州县天马铁合金有限公司,联系电话: 136****72
全州县天马铁合金有限公司专职安全生产管理人员，负责生产车间换瓦维修作业现场安全管理，事故发生时，未在现场进行安全管理。

3.廖*明，男，45岁，19**年*月出生，初中文化，身份证号：452323********3111，住址：广西全州县全州镇水南村委**村**号，
134****1149，全州县天马铁合金有限公司生产车间换瓦维修作业人员，桂林瑞弧工贸有限责任公司股东，是事故发生时在场人，有焊接与热切
件，无高处作业操作证件。

4.廖*，男，45岁，19**年*月出生，初中文化，身份证号：452323********3111，住址：广西全州县全州镇水南村委**村**号,
134****1149，全州县天马铁合金有限公司生产车间换瓦维修作业人员，是事故发生时在场人，无任何特种作业操作证件。

5.蒋*明，男，52岁，19**年**月出生，初中文化，身份证号：452323********2519，住址：广西全州县龙水镇山陂村委**村**-**号
话:199****9902，全州县天马铁合金有限公司生产车间换瓦维修作业人员，是事故发生时在场人，有电工作业操作证件，无高处作业操作证件。

6.蒋*林，男，61岁，19**年**月出生，初中文化，身份证号：452323********2513，住址：广西全州县龙水镇百福村委***村**-*号，
182****4588，全州县天马铁合金有限公司生产车间换瓦维修作业人员，是事故发生时在场人，无任何特种作业操作证件。

7.邓*生，男，49岁，19**年1月出生，身份证号：452323********4916，住址：广西全州县两河镇厚桂村委***村**号，全州县天马铁合金有
产车间换瓦维修作业人员，本次事故中的死者。有焊接与热切割操作证件，无高处作业操作证件。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

自2026年1月8日起至事故发生，廖*明带廖*、蒋*明、蒋*林、邓*等5人一直在全州县天马铁合金有限公司进行生产车间屋顶换瓦维修作业。
月11日上午8点左右，廖*明、廖*、蒋*明、蒋*林、邓*生等5人到全州县天马铁合金有限公司做工，负责现场安全管理的马*民未在施工场地，廖
明、蒋*林等3人负责在生产车间屋顶换新瓦，廖*和邓*生负责在生产车间屋顶拆除旧瓦。8时15分左右，邓*生在屋顶放置旧瓦时，因未佩穿个人防
去平衡后，从垂直距离约12米高的生产车间屋顶坠落到地面，廖*明、廖*、蒋*明、蒋*林立即从屋顶下到地面察看情况，同时廖*明拨打了120急救
10多分钟后，120急救车赶到现场，经医生检查确认邓*生已无生命特征。

（二）人员伤亡和经济损失情况

1.事故伤亡情况

死亡1人，死者邓*生，男，49岁，19**年*月出生，广西全州县两河镇厚桂村委***村人，身份证号452323********4916。

2.直接经济损失

事故造成直接经济损失约120万元。

（三）事故救援情况

事故发生后，廖*明第一时间用手机拨打了120急救电话，全州县天马铁合金有限公司负责人马*良和现场安全管理员马*平在事故发生后立
场，约**10多分钟后**全州县人民医院120急救车赶到事故现场，对邓*生进行检查后，确认邓*生已无生命体征，随后枧塘派出所公安民警及相关单位
作人员赶到现场，对事故进行了善后处置。

（四）事故善后情况

事故发生后，全州县枧塘镇人民政府积极组织全州县天马铁合金有限公司与死者家属协商善后和赔偿事宜，对死者家属进行了妥善安抚，对
造成不良影响。

三、事故现场勘察情况

事故现场位于全州县天马铁合金有限公司生产车间（冷却、碎矿、成品等堆放车间）上方，坠落处距离地面约12米高。事故现场当事人坠
米×1.2米的洞口，地面有血迹及坠落的铝片瓦碎块。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

经调查认定，邓*生安全意识淡薄，不具备高处作业特种作业资格，并在没有做好安全防护措施就开始维修作业，导致从高约12米的生产车
至地面，县人民医院诊断为颅脑损伤（重型）死亡。

（二）间接原因

1.全州县天马公司铁合金有限公司，主体责任落实不到位，未对从业人员进行安全生产和教育培训；未安排专门人员对高处作业现场进行现
理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。从事高处作业人员未取得特种作业资格证就上岗作业；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使
护用品。未向从业人员如实告知作业场所的危险因素和防范措施。

2.马*良，全州县天马铁合金有限公司法人代表，未落实本单位高处作业审批制度；未按要求组织制定和实施本单位安全生产和教育培训；督
本单位安全生产工作不到位，未监督安全管理人员落实好现场安全管理，从而未及时发现并消除高处作业人员未系好安全带的事故隐患。

3.马*平，全州县天马铁合金有限公司安全管理员，未对维修作业人员高处作业操作资格证进行审查，未组织高处作业人员进行安全生产教育
未在换瓦维修作业现场进行安全管理，未对本单位安全生产状况进行经常性检查，未及时排查出高处作业人员未系好安全带的安全事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，全州县天马铁合金有限公司“1·11”高处坠亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故相关人员的责任认定和处理意见

1.邓*生，安全意识淡薄，不具备高处作业特种作业资格证从事高处维修作业，没有做好安全防护措施就开始维修作业，导致从高约12米的生
面坠落至地面，造成本人死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于邓*生在本起事故中已经死亡，免予追究其相关责任。

2.马*良，全州县天马铁合金有限公司法人代表，未落实本单位高处作业审批制度；未按要求组织制定和实施本单位安全生产和教育培训；督
本单位安全生产工作不到位，未监督安全管理人员落实好现场安全管理，从而未及时发现并消除高处作业人员未系好安全带的事故隐患。其行为违
华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项之规定，对事故的发生负有重要管理责任，建议由县应急管理部门依据《中华人民
全生产法》第九十五条第一项进行行政处罚。

3.马*平，全州县天马铁合金有限公司安全管理员，未对维修作业人员高处作业操作资格证进行审查，未组织高处作业人员进行安全生产教育
未在维修作业现场进行安全管理，未对本单位安全生产状况进行经常性检查，未及时排查出高处作业人员未系好安全带的安全事故隐患。其行为违
华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项和第四十六条之规定，对事故的发生负有重要管理责任，建议由县应急管理部门依据《中华
国安全生产法》第九十六条进行行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理意见

全州县天马铁合金有限公司，主体责任落实不到位，未对从业人员进行安全生产和教育培训；**未安排专门人员对高处作业现场**进行现场安全
保操作规程的遵守和安全措施的落实。从事高处作业人员未取得特种作业资格证就上岗作业；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳
品。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第1项、第三十条、第四十三条、第四十四条、第四十五条的规定，建议由县应急管
据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第二款之规定进行行

（三）事故暴露出来的其他问题

枧塘镇人民政府作为属地管理单位，履行属地管理职责不到位，开展日常安全检查指导工作有薄弱环节，建议枧塘镇人民政府向县人民政府
检查。

六、事故防范和整改措施

为汲取事故教训，避免类似事故的发生，建议有关单位采取以下措施：

（一）全州县天马铁合金有限公司，要汲取事故教训，认真落实安全生产主体责任，进一步完善落实本单位安全生产规章制度与操作规程；
外包单位和外聘人员的资质审查，建立及时告知作业人员施工现场和工作岗位存在的危险因素、进行安全技术交底及防范措施工作机制，要求从业
遵守安全操作规程，提升安全操作技能，强化安全施工意识；要按规定组织开展本单位安全生产教育和培训，并如实记录和完善安全生产教育培训
加强危险作业现场安全管理，在进行危险作业时，应当安排专门人员进行现场安全管理，督促从业人员佩戴劳动防护用品，及时消除事故隐患，确
程的遵守和安全措施的落实。

（二）枧塘镇人民政府，要深刻汲取本次事故教训，切实履行属地管理职责，要认真按照全县安全生产治本攻坚三年行动和安全生产隐患大
治工作部署，持续加强对辖区内企业的日常检查工作，要督促企业全面落实安全生产主体责任、认真履行安全生产管理职责，严肃查处企业违法违
强化安全生产警示教育和典型问题媒体曝光力度。尤其要紧盯岁末年初等重要节点的安全隐患排查治理，严防生产安全事故发生。

全州县天马铁合金有限公司“1·11”高处坠亡事故调查组

（全州县应急管理局代章）

2026年4月15日