平南县江滨名门“7•2”施工人员高处坠落死亡事故调查报告

2017-08-11 19:04 来源：平南县安全生产监督管理局 作者：平南县安全生产监督管理局

2017年7月2日10时左右，在建的平南县江滨名门四单元的电梯井，发生1起高处坠落事故，1名工人从13层的电梯井坠落到负二层，当场死亡成的直接经济损失约67万元。

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报处理条例〉办法》（自治区人民政府令第50号）及《平南县人民政府关于同意由县安全生产监督管理局对2017年在平南县辖区内发生一般等级的事故调查的批复》（平政函〔2017〕22号）的有关规定，县安监局牵头成立由县安监局、县住建委、县监察局、县公安局、县总工会、县法制办局、县人社局和平南镇政府等相关部门组成平南县江滨名门“7·2”施工人员高处坠落死亡事故调查组（以下简称“7·2”事故调查组），并邀请县员参与事故调查工作。

“7·2”事故调查组按照“四不放过”和依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过周密细致的现调阅有关资料和对相关人员进行询问笔录等方式，查清了事故发生的经过、原因、应急处置及事故造成人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故清了事故责任，提出了对事故责任者的处理建议和整改措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位的基本情况

1.施工单位：广西建工集团第三建筑工程有限责任公司（以下简称广西建工三建公司），成立于1982年1月21日，注册地址为柳州市北雀路98法定代表人为温xx，公司类型为有限责任公司，为广西建工集团下属企业,持有工商《营业执照》，其统一社会信用代码：9145020027298084XF至2039年4月9日。持有《建筑业施工企业资质证书》，证书编号为D145011096，有效期至2021年1月5日。持有《安全生产许可证》，证书编号JZ安许可证字［2004］000102（16-12），有效期至2019年11月23日。2013年9月，组建了平南江滨名门项目部（不是独立法人），项目经理为

2.劳务分包单位：柳州市康路建筑工程劳务有限责任公司（以下简称康路劳务公司），2003年4月29日成立，注册地址为柳州市北雀路98号大楼第二层，企业法定代表人为卢xx，公司类型为有限责任公司，持有工商《营业执照》，其统一社会信用代码：914502007479915519，有效期至4月28日。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号为D345013998，有效期至2021年2月22日。持有《安全生产许可证》，证书编号为（桂）JZ字[2005]000603（4-2），有效期至2020年4月7日。康路劳务公司驻平南江滨名门施工现场负责人为廖xx。

3.建设单位：广西润达房地产开发有限公司（以下简称润达公司），成立于2010年5月17日，注册地址为平南县平南镇二环路（金云阁大酒店公司类型为有限责任公司，法定代表人为张xx，持有工商《营业执照》，其统一社会信用代码：91450821554729493H，有效期至2030年5月16范围为房地产开发经营。润达公司派驻平南江滨名门项目工程部代表为唐xx。

（二）工程的相关情况

1.工程总体情况

工程名称：平南县江滨名门；工程地点:平南县江滨路；层数：28层；单元：五个；建筑面积：约13万平方米。平南县江滨名门开工时间为2月，原计划完工日期为2016年5月30日。

2.工程承包情况

2013年1月8日，润达公司与广西建工三建公司经协商，订立了《平南县江滨名门工程建筑工程施工合同》，该合同发包人是润达公司，承包建工三建公司，工程承包范围包括：护壁桩、桩基础、主体工程、水电安装工程、初装修工程、消防防雷等设计图纸上的全部内容，合同价款约2.6

2013年10月12日，广西建工三建公司与康路劳务公司经协商，订立了平南县江滨名门《建设工程施工劳务分包合同》，该合同的甲方（工程是广西建工三建公司，乙方（劳务分包人）是康路劳务公司，分包的范围及内容是主体、装修劳务工程施工。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2017年7月2日上午8时20分左右，康路劳务公司水电班8名工人在平南江滨名门四单元14层安装排污管，这8名工人在水电班小组长胡zz的安组2人协同安装1个卫生间排污管。9时左右，由工人郭xx和廖zz一起负责的卫生间的排污管基本安装完毕（缺1个排污管直接配件），为把这个卫污管安装完善，工人郭xx自己下到13层去找配件，廖zz继续安装排污管，大约10分钟廖zz把余下的工作做完。廖zz一边抽烟一边等郭xx拿直通上约30分钟，胡zz走过来问郭xx去了哪里。廖zz说不见人，胡zz叫郭zz（水电班工人，郭xx的叔叔）打电话给郭xx, 郭zz拨打郭xx手机，手机无法接胡zz以为郭xx去了其它地方休息，还到四单元14层所有5套房及10个卫生间都检查一遍，没有找到郭xx，近11时，胡zz再次叫郭zz打电话给郭xx, 郭xx手机，手机也无法接通。胡zz问郭zz，郭xx是什么问题。郭zz说：“昨晚听郭xx讲，他想学车，要报名。”大家此时还以为郭xx真的去学车报时10分，胡zz第三次叫郭zz打电话给郭xx, 郭zz拨打郭xx手机，手机也无法接通。

与此同时，在四单元2层左边电梯井内工作（加固脚手架）的工人戈开平、蒋xx（康路劳务公司脚手架工人），因戈xx安全帽从二层掉落，蒋x层帮忙捡安全帽。当蒋xx下至四单元负2层时，发现右边电梯井底疑似躺着1个人（井底光线较暗），他将情况告诉戈xx，戈xx立即打电话报告文xx务公司工人，在三单元工作）。文xx跑过来之后，三人一同下到电梯井底了解情况，确认是人后，由文xx报告仓库管理员廖x。11时15分，廖x电工单位临时负责人黄x。11时20分水电班工人陆续收工，但是大家还是看不到工人郭xx。当水电班小组长胡zz乘电梯下到一楼时，黄x问胡zz：“什么工的？”胡zz回答：“在四单元安装排污管的。”接着黄x又问：“你们人数够吗？”大家回答：“我们8个人，现在少了1个，不知道他到什了。”接着黄x说：“电梯井有1个人，你们去看看是否是水电班工人。”在黄x的指引下，水电班小组长胡zz和工人郑xx来到四单元负二层右边电见到工人郭xx仰卧在电梯井底，头部流血，前额有一伤口，已露出头骨，口、眼、耳都出血。见此情况，大家马上回到1层，胡zz用手机通知1心，其他人拨打110。约12时10分，县人民医院120救护车到达现场，主要做心肺复苏、心电图后，医生抢救了约30分钟，宣布抢救无效，郭兴平

（二）应急处置及现场勘验情况

2017年7月2日13时12分，县安监局接到县公安局乌江派出所事故报告后，立即组织县住建委、平南镇政府有关人员赶赴事故现场进行处置并保护，县安监局执法人员同时开展勘查和证据收集工作。事故现场勘验情况如下：1.天气情况：基本整天下着在雨，天色比较暗。2.人员最终坠落南江滨名门四单元右边电梯井底。3.电梯井情况：负一至负二层电梯内有铁脚手架，上铺有竹脚手板，部分脚手板被撞断，负二层以上电梯井内的已拆空。4.开始坠落位置：位于四单元13层右边电梯井口，该楼层电梯口附近堆放排污管配件，电梯口外通道堆放一堆砂子，砂堆面留有铁围栏堆迹。该楼梯口及通道无照明，比较暗淡。电梯门口横立有铁围栏（事发后放回），没有设置安全警示标志。

（三）善后工作

事故发生后，县住建委责成广西建工三建公司、康路劳务公司立即整改，并做好善后和安抚家属工作。经平南镇政府组织死者家属和责任方多调会，各方于2017年7月2日达成一致赔偿协议并签字生效，在当日对死者家属的赔偿款全部到位，死者的遗体在7月3日进行了火化，善后工作毕。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死亡人员：郭xx，男， 1983年出生，广西平南县思界乡，生前住址：广西平南县思界乡。平南县人民医院出具的《关于郭录》，郭xx的死亡原因是重型颅脑损伤，心跳骤停。

（二）直接经济损失

直接经济损失：67万元。

四、事故发生的原因和事故性质

经“7·2”事故调查组对事故现场勘查分析和对有关人员调查取证，确认了事故发生的直接原因和间接原因。

（一）直接原因

经“7·2”事故调查组对事故现场勘查后，事故调查组成员一致确认，“7·2”事故发生的直接原因是电梯间外楼道内光线暗淡，无临时照明，示标志，电梯井临边防护临时性缺失，工人郭兴平在平南县江滨名门四单元13层找排污配件时，不慎从四单元13层右边电梯井坠落到负二层电梯场死亡。

（二）间接原因

1.康路劳务公司安全管理人员疏于现场安全监管

现场安全管理员黄xx，在施工期间每月到施工现场3-4次，安全管理工作主要是由各施工班长负责。施工现场安全管理不到位，监督检查不到位

2.康路劳务公司从业人员安全培训不到位

康路劳务公司驻施工现场负责人为廖xx，未经安全培训合格，上岗作业。水电班施工人员未经“三级”安全教育培训，未熟悉有关安全生产规安全操作规程，未具备必要的安全生产知识，未掌握本岗位的安全操作技能，未了解事故应急处理措施，未知悉自身在安全生产方面的权利和义务进入新的施工现场前未接受安全生产教育培训。

3.没有及时排查、消除生产安全事故隐患

广西建工三建公司、康路劳务公司安全员没有及时排查和消除安全隐患。四单元右边的电梯井，在工人拆除电梯井内脚手架后，没有把原来安铁围栏放回原处。

广西建工三建公司、康路劳务公司未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志。施工现场光线暗淡，没有按照《施工现场临全技术规范》（JGJ46---2005）第10．1．1条“在坑、洞、井内作业、夜间施工或厂房、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍、料具堆放场及自然场所，应设一般照明、局部照明或混合照明”的规定设置一般照明，且没有按照《建筑工程安全管理条例》第28条“施工单位应当在施工现场入口起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处位设置明显的安全警示标志。

4.康路劳务公司工人安全意识淡薄

工人郭xx在平南县江滨名门四单元13层找排污配件时，在楼道内光线暗淡，无临时照明，无安全警示标志，不注意工作环境，冒然进入工作场事故发生。

（三）事故性质

经“7·2”事故调查组认定，该事故是由于企业疏于现场安全管理；从业人员安全培训不到位；没有及时排查、消除生产安全事故隐患；未在险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志；工人安全意识淡薄而造成的一起死亡1人，直接经济损失67万元的一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）康路劳务公司，作为独立的法人单位，安全管理人员疏于现场安全管理，施工现场安全管理不到位，监督检查不到位。未在有较大危险产经营场所设置明显的安全警示标志；没有及时排查、消除生产安全事故隐患；从业人员安全培训不到位。驻施工现场负责人廖xx，未经安全培训岗作业。水电班施工人员未经“三级”安全教育培训，未熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，未具备必要的安全生产知识，未掌握本岗位作技能，未了解事故应急处理措施，未知悉自身在安全生产方面的权利和义务。特别是进入新的施工现场前未接受安全生产教育培训。考试、考核上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款、第二十五条第一款、第二款和第三十二条的有关规定，对本次事故负有责任。华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，建议由县安监局对康路劳务公司予以行政处罚。

（二）康路劳务公司驻施工现场负责人廖xx，未经安全培训合格，上岗作业；没有及时排查、消除生产安全事故隐患。上述行为违反了《中华国安全生产法》第十八条第（三）、（五）项的有关规定，应负本次事故领导责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号八条第（一）项规定，建议由县安监局对康路劳务公司驻施工现场负责人廖xx予以行政处罚。

（三）康路劳务公司驻施工现场安全管理人员黄xx，疏于现场安全监管，监督检查不到位，应负本次事故管理责任。建议由康路劳务公司按照管理规定对黄xx予以处理。

（四）广西建工三建公司施工现场安全管理人员张zz，安全检查不到位，对楼道内光线暗淡，无临时照明，无安全警示标志，电梯井临边防护全事故隐患没有及时发现并整改，应负本次事故管理责任。建议由广西建工三建公司按照企业内部管理规定对张zz予以处理。

（五）康路劳务公司工人郭xx安全意识淡薄，在楼道内光线暗淡，无临时照明，无安全警示标志的情况下，冒然进入工作场所。应负本次事任。鉴于郭xx在事故中死亡，建议不再追究。

七、事故防范和整改措施

（一）企业要认真吸取此次事故教训，按照事故处理“四不放过”原则，举一反三，采取加大安全生产管理力度，切实把安全生产工作抓紧抓各类事故发生。

（二）要加大从业人员全员安全生产教育培训力度，特别是“三级”安全教育培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，建立完善安全生产教育培训考核档案资料。生产教育和培训，从业人员不得上岗作业。

（三）企业在日常的监督检查中，要重视安全防护设施使用情况的检查，特别是对出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、“四口”临边必位，凡因使用时间过长、人为损坏质量已经达不到规定要求的，应及时督促予以更换，因工作需要临时拆除的防护要及时恢复。

（四）加强施工现场监督管理，发现安全事故隐患要及时消除，杜绝盲目施工和违章操作，防止事故发生。

平南县江滨名门 “7·2”

施工人员高处坠落死亡事故调查组

2017年8月8日

政府网站找错

网站地图 联系方式

主办单位：平南县人民政府

桂公网安备 45082102000214 桂ICP备14005977号-1 网站标识码：4508210001