防城港市防城区华石志华花木场“9•6”触电死亡事故调查报告

2026-01-23 11:15　来源：防城港市防城区农业农村局　作者：防城港市防城区农业农村局

2025年9月6日10时许，防城港市防城区华石志华花木场发生一起触电事故，造成1名工人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，防城港市防城区人民政
场“9·6”触电死亡事故调查组（以下简称调查组），依法对此起事故进行全面调查。事故调查组由区政府分管领导担任组长，区政府办分管副主任、
区农业农村局牵头，区应急管理局、防城港市公安局防城公安分局、区人社局、区总工会以及华石镇人民政府等相关单位的领导干部担任成员，全面开
督事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、调查取证、聘请专家论证、分析论证等
和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因暴露出的问题，提出了下一步安全防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告

一、事故有关情况

（一）事故涉及相关单位情况

1. 防城港市防城区华石志华花木场（微型企业），类型为个体独资企业，法定代表人为黄志华，统一社会信用代码为9145**********636G（1-1）
村中三浪组，注册资本壹拾万元，经营范围：一般项目：树木种植经营；花卉种植。（除依法须经批准的项目外：凭营业执照依法自主开展经营活动）
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。华石志华花木场在华石镇华石村下三浪实际经营有

2. 钦州九联粮油饲料有限公司（以下简称九联公司），类型为其他有限责任公司，法人代表人为吴仲兵，统一社会信用代码为9145**********B1
北区皇马工业园三区，注册资本伍仟万圆整，经营范围：饲料（添加剂除外）生产、销售；农产品加工、销售；粮食收购；货物、技术进出口业务（

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故涉及相关合作及劳务关系情况

黄志华（猪场老板）与黄杰珠（钦州九联粮油饲料有限公司销售）洽谈合作并于2025年9月3日签有《饲料合作协议》（附件2），黄志华根据协议
及设施调整，黄杰珠为黄志华提供养殖管理托管服务。九联公司补贴黄志华改造猪场纱网、搭篷布的材料及人工费用，后续黄志华猪场所用的饲料要在
改造工作，章丰林找黄志海（黄忠文父亲）、黄忠文一起做工，为了赶工期，当日猪场老板黄志华另请陈丽沙、黄志进、陈贵邦等3人在猪场东北角进行

（三）事故死亡人员情况

黄忠文，男，汉族，1987年7月10日出生，农民，住址广西壮族自治区防城港市防城区那梭镇那富村老屋场组26号，系广西防城港市防城区人，居

（四）事故现场情况

事故现场位于广西防城港市防城区华石镇华石村下三浪组志华养猪场的第三栋第一间栏舍内，该养猪场于2025年6月售卖完生猪，事发时养猪场处

（五）事故鉴定情况

事故调查组于2025年12月2日聘请两名电力专家（广西壮族自治区应急管理委员会第一届应急管理专家库电力组专家）到花木场养猪场大棚进行现
华石志华花木场9·6事故技术鉴定报告》，专家鉴定意见：1.事故现场已经被清理，无法确定当时的漏电位置。2.当时养猪场大棚顶棚的钢构上缠绕大
3.事发当时现场在进行电焊作业，电焊机使用的电源线随意缠绕在养猪场大棚顶棚的钢构上，存在漏电的可能。电焊机电源接线人员无人持有电工证。
定意见书》推断，黄忠文在对猪场铺设纱网篷布的过程中，触碰带电的养猪场顶棚的钢构，造成人体触电受伤经医院抢救无效死亡。

（六）事故发生经过和救援情况

1.事故发生经过。2025年9月6日8时许，章丰林、黄志海、黄忠文三人到华石村下三浪志华养猪场内铺设篷布、纱网，黄忠文在中间托举挂有篷布
到4米的距离作业。到10时许，章丰林、黄志海听到黄忠文喊了一声“有电”，随后章丰林看到黄忠文向猪栏中间走去，章丰林继续干活，一分钟后章丰
黄忠文已经躺在地上。

2.事故救援情况。事故发生后，章丰林、黄志海在现场呼救，在猪栏东北角干活的陈丽沙、黄志进、陈贵邦也过来帮忙施救，在猪舍外的“颜
哥”立即给黄忠文做了简单的心肺复苏，几分钟后未见黄忠文苏醒，黄志华开车将黄忠文送至华石镇卫生院。先后经华石镇卫生院、防城港市第一人
亡。

3.事故报告及应急响应情况。华石镇人民政府于9月6日11时50分接到华石镇卫生院报告，卫生院接收华石镇华石村发生一起触电事故患者。经
等，9月6日12时48分形成书面初报给区政府总值班室、区委办信息股、文电股，总值班室接到书面报告后立即组织区应急管理局、区农业农村局和华石
府再书面续报给区政府总值班室，又于18时02分书面续报给区委办信息股、文电股。当日相关部门执法人员在华石镇人民政府对事故相关人员进行初步

4.事故善后情况。九联公司销售员黄杰珠接到养猪场老板黄志华的电话后于9月6日11时48分到华石镇卫生院，和黄志华一起安抚家属，并于15时
者黄忠文之兄）于9月6日14时许向防城港市公安局防城分局指挥中心报警，经公安刑侦技术人员现场勘验，鉴定排除他杀。

应死者家属要求，华石镇人民政府组织调解，经多次协商无果，后黄妹林（死者黄忠文之妻）于9月11日委托广西金桂司法鉴定中心开展“尸体解
意见为“黄忠文符合电击死”。

5.目前善后情况。经多次协商调解，截至12月10日前，钦州九联饲料有限公司已支付6万元，猪场黄志华已支付4万元，共10万元给死者家属处理后

二、事故原因分析

（一）事故的直接原因

黄忠文在对猪场铺设纱网篷布的过程中，触碰到带电的养猪场钢构造成触电，是导致本次事故的直接原因。

事故原因分析：事故现场已经被清理，无法确定当时的漏电位置；养猪场大棚顶棚的钢构上缠绕大量电线，钢构无可靠接地点，存在漏电隐患；
上，存在漏电的可能。

（二）事故的间接原因

1.华石志华花木场未落实企业主体责任，虽建立有安全生产管理机构，但安全生产管理工作流于形式，未对养猪场的安全生产进行有效管理；养
从事电焊作业；作业前未对猪场周边环境进行安全隐患排查；未采取有效的安全防护措施，也未及时消除隐患；未配备应急救援设备，是导致本次事故发

2.黄志华作为华石志华花木场法定代表人，是企业安全生产主要负责人，未保证本单位的安全生产投入有效实施，未督促检查本单位的安全生产
发生的间接原因之一。

3.黄杰珠作为九联公司的开发经理助理，未履行养猪场改造工作的监督管理责任，未对改造作业的环境进行安全隐患排查，未及时消除安全事故隐

4.章丰林作为养猪场改造纱网、搭篷布工作的召集人，未对施工现场的环境进行安全隐患排查，未及时发现并消除安全隐患，也是导致本次事故发

5.黄志进作为从事电焊作业的人员，在没有取得特种作业资格（电工）的情况下，未对所拉线路进行安全检查，未及时发现安全隐患，也是导致本

三、事故性质认定

经调查认定，华石志华花木场“9·6”触电事故是一起因企业安全管理、隐患排查不到位，安排未取得相应资格的工人上岗，工人安全意识淡薄，

四、事故责任认定和处理建议

1. 华石志华花木场未落实企业主体责任，虽建立有安全生产管理机构，但安全生产管理工作流于形式，未对养猪场的安全生产进行有效管理；
从事电焊作业；作业前未对猪场周边环境进行安全隐患排查；未采取有效的安全防护措施，也未及时消除隐患；未配备应急救援设备，对该事故负有主要

2. 钦州九联粮油饲料有限公司，未对本企业负有安全生产工作职责的员工进行有效管理，未安排管理人员对改造施工现场进行管理，对事故的发生

3. 黄志华作为华石志华花木场法定代表人、安全生产主要负责人，未保证本单位的安全生产投入有效实施，未督促检查本单位的安全生产工作，
责任，建议由区应急管理局依法给予立案查处。

4. 黄杰珠作为九联公司的开发经理助理，对养猪场改造工作未履行现场监督指导从业人员的安全生产工作的职责，未对养猪场改造作业的环境进
次事故负有领导管理责任，建议由区应急管理局依法给予立案查处。

5. 章丰林作为养猪场改造纱网、搭篷布工作的召集人，未对施工现场的环境进行安全隐患排查，未及时发现并消除安全隐患，对此次事故负有领导

6. 黄志进作为从事电焊作业的人员，在没有取得特种作业资格（电工）的情况下，未对所拉线路进行安全检查，未及时发现安全隐患，对此次事故

五、事故防范和整改措施

（一）华石志华花木场要深刻吸取事故教训，认真剖析事故原因，应按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，落实安全生产
促从业人员按章操作，确保生产安全；建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，举一反三杜绝

（二）华石志华花木场要切实加强猪场的安全管理，扎实开展事故隐患排查和整改；时刻向工人明确安全生产管理职责；对猪场等养殖设施要定期

（三）华石镇人民政府要加强属地管理责任，强化部门合力，切实做好辖区安全生产防范工作，杜绝类似事故的发生。

（四）区农业农村局要应切实履行行业监督职责，加强辖区内畜牧养殖企业（户）的安全监督，督促养殖企业（户）切实履行安全生产主体责任，
防护措施，杜绝类似事故的发生。

防城港市防城区华石志华花木场

“9·6”触电死亡事故调查组（代章）

站点地图

主办：防城区人民政府　　管理维护：防城区人民政府信息中心

地址：防城区防北路112号　　邮编：538021　　电话：0770-2211210（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备09005399号　　网站标识码 ：4506030003　　桂公网安备45060302000010号