南部滨江街道办“9·1”一般高处坠落事故调查报告

南部滨江街道办“9·1”一般高处坠落事故调查组

2024年1月

目　录

一、基本情况.....1
（一）工程项目概况.....1
（二）相关单位基本情况.....2
（三）死者基本情况.....5
二、事故发生经过及应急处置情况.....5
（一）事故经过.....5
（二）应急救援及善后处置情况.....6
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....7
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....7
（一）建议免于责任追究人员.....7
（二）建议给予行政处罚的单位.....8
五、事故防范及整改建议.....8
（一）深刻汲取事故教训.....8
（二）举一反三落实举措.....9
（三）协调配合加强监管.....9
（四）加力加压落实责任.....9

2023年9月1日7时40分许，南部滨江街道办事处****项目施工现场发生一起高处坠落事故，致1人死亡，直接经济损失约130万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规的规定，经南部县人民政府同意，于2023年9月8日成立了由县应急管理局、县公安局、县住建局、县总工会和滨江街道办事处等单位派员组成的南部滨江街道办“9·1”一般高处坠落事故调查组（以下简称“调查组”），同时聘请有关专家参与事故调查，并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了此次事故经过、分析了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出防范和整改措施。

经调查认定，南部滨江街道办“9·1”一般高处坠落事故是一起因违规操作而造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程项目概况

南部县****项目位于南部县城北片区致远路，建筑面积

101586.96m²。工程承包范围：土方工程、基坑支护及边坡治理工程、基础工程、主体工程、装饰工程、防水工程、保温工程、门窗工程、栏杆工程、水电安装工程（不含精装修工程、园林景观及附属工程、通风工程、消防工程、强弱电工程、天然气、给水工程、电梯、入户单元门、信报箱、柴油发电机、地下室车库环氧树脂地坪、车位划线及导视系统；钢材、商混、外墙砖、水电费由甲方提供，以上不含部分工程和甲供材料未计入合同总价内）。计划开工时间2022年2月1日，计划竣工时间2025年2月1日，工期总日历天数36个月。合同金额贰亿肆仟万元（人民币）。

（二）相关单位基本情况

1.建设单位

四川**置业有限公司（以下简称“**置业”），成立于2010年11月8日，统一社会信用代码**********；法定代表人代**，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；住所南部县南隆*********；注册资本捌佰万元整；营业期限2010年11月8日至长期；经营范围房地产开发、销售、酒店管理、房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2021年7月2日，**置业取得《建设工程规划许可证》（证号为建字地规511321********号）；建设项目名称****项目；建设位置南部县滨江路北沿线；建设规模：101586.96m²；

其不动产权号分别为川（2020）南部县不动产权第*******号。

2. 施工单位

四川****建设工程有限公司（以下简称“**建设”）成立于2019年05月08日，法定代表人敬**，公司住所为四川省南充市南部县**********；注册资本肆仟万元整；营业期限2019年05月08日至长期；经营范围工程技术与设计服务、建筑工程、施工劳务分包、消防设施工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、园林绿化工程施工、市政公用工程、水利水电工程、电力工程、机电工程、隧道工程、桥梁工程、公路交通工程建筑、公路工程施工、公路路基工程建筑、公路路面工程建筑、城市及道路照明工程建筑、防水防腐保温工程、水利水电机电安装工程、环保工程、电子与智能化工程、工程管理服务、全过程工程咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。《建筑企业资质证书》编号D251******，资质类别及等级建筑工程施工总承包贰级（2019-8-23），《安全生产许可证》编号（川）JZ安许证字[2020]******，许可范围建筑施工，有效期为2023年4月4日至2026年4月4日。

2022年2月1日，**建设与**置业签订了《南部县****项目建设工程施工合同》，并成立了南部县****项目部，2023年8月31日王*德任该项目负责人。项目专职安全员为向*萍、谢*。

3.分包单位

南部县**建筑材料有限公司（以下简称“**建材”）成立于2016年12月6日，法定代表人陈**，统一社会信用代码**********，企业类型为有限责任公司（自然人独资）；住所南部县南隆镇*****；注册资本50万元；经营范围销售建筑装饰材料、销售水泥及水泥制品、销售钢材、陶瓷、石材装饰材料零售、销售橡胶制品、销售塑料制品、机械设备、五金产品及电子产品销售、销售金属材料、销售消防器材、销售管道配件、管道和设备安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2023年8月21日，**建材与**建设签订了《烟道供货安装合同书》，负责南部县**项目住宅厨房排烟道供货及安装，承包方式以总包干方式承包，包工、包料、包质量、包报验资料、包安全、包工期、包文明施工。

4.监理单位

四川省****监理有限责任公司（以下简称“**监理”），成立于1999年8月16日，法定代表人胡**；统一社会信用代码**********；企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；住所成都市武侯区*****；注册资本（人民币）壹仟万元；经营范围工程监理、工程咨询、招投标代理、工程项目管理（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2022年1月9日，**监理与**置业签订了《建设工程监

理合同》（GF-2012-0202），工程规模为101586.96m²，签约酬金为7.5元/m²；任命陈*（身份证号**********）担任南部县**项目总监。

（三）死者基本情况

刘*金，男，53岁，身份证号码**********，南部县********人，系**建材的员工，事发当日在****项目施工现场从事烟道安装作业。同时兼作业现场负责人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故经过

9月1日烟道安装工人刘*金在****项目2#楼安装烟道。7时30分许，刘*金安装烟道需用水泥砂浆，站在第7层阳台处叫地面的起重信号司索工王*给其吊运两袋砂、一袋水泥。7时40分许，王*指挥塔吊司机将所吊装的材料暂停在第7层阳台处，并要求刘*金到6楼背面设置的专门卸料平台等候取料[1]。之后王*便朝2#楼楼梯口准备上第7层指挥塔吊，此时刘*金脚踩在第7层阳台搭设的临边防护栏的横杆上、身体斜靠着防护栏，探出身子用力拖拽吊装材料，在拖拽过程中，防护栏杆扣件断裂，刘*金连同栏杆架管一同坠落至1楼地面，

[1]卸料平台位于2#楼6楼背面，吊装的材料必须经楼正面起吊至楼顶后，再降至6楼背面的卸料平台处。

当场致其头部受伤。

（二）应急救援及善后处置情况

事故发生后，现场小工班组长苏*其电话报告了安全员向*萍，向*萍随即赶往现场查看，发现工人刘*金面朝下趴在2#楼一楼地上，头部及地面有血迹，附近有一安全帽，已经破损开裂。现场施工员刘*财拨打“120”急救电话后，同安全员向*萍及几名工人一起维持现场秩序，等待“120”医护人员。在此期间，项目经理王*德也赶至事故现场等待救援。约20分钟后，救护车赶到现场，医护人员随即将伤者抬上救护车并开展现场抢救。后刘*金经抢救无效，医护人员现场宣告其死亡。

建设法定代表人敬得知事故情况后，第一时间以书面的形式将事故情况报告县住建局，并组织了工作专班与**建材一同协调处理事故善后。在相关单位的协调下，**建设与**建材于9月6日与死者家属达成了一致意见，签订了《赔偿协议书》，赔偿死者家属人民币共计130万元。善后处理有序，在事故应急处置过程中无次生灾害、衍生事故发生。经评估，相关部门和单位应急响应及时，现场善后处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

烟道安装工人刘*金未按规定到设置的卸料平台取料，违规操作，身体依靠在2#楼第7层阳台临边防护栏杆上直接拖拽吊装的材料直接用力拖拽吊装的材料，致临边防护栏杆扣件断裂而坠落至地面，是本次事故的直接原因。

（二）间接原因

**建材未按要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。是本次事故发生的间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于责任追究人员

烟道安装工人刘*金在卸吊装材料时未按规定到项目设置的卸料平台取料，违规操作，身体依靠在临边防护栏杆上直接用力拖拽吊装的材料，致临边防护栏杆扣件断裂而坠落至地面，对事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其相关责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

**建材未按要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。对此次事故负有管理责任，建议由县应急管理局依照相关法律法规给予行政处罚。

（三）**建设****项目部安全管理工作连续性不好，建议由县住建局按相关法律法规规定对其进行处理。

（四）****项目施工现场的部分临边防护设置存在不符合相关规定[2]的问题，**监理未及时发现并予以纠正，建议由县住建局按相关法律法规规定对其进行处理。

（五）调查组采取现场实地查看、查阅档案资料、向当事人了解相关情况等方式，对县住建局、县质安站及滨江街道办履职情况进行调查。从调查情况来看，县住建局、县质安站及滨江街道办履行安全生产监督管理工作职责基本到位，建议不作责任追究。

五、事故防范及整改建议

一是深刻汲取事故教训。各生产经营单位务必深刻汲取事故教训，认真落实企业安全生产主体责任，建立健全安全

[2]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80－2016）4.3.1 临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成，防护栏杆应符合下列规定:3 防护栏杆立杆间距不应大于 2m。

生产责任，制定并落实好安全生产规章制度和操作规程，加强对从业人员的安全教育培训，确保从业人员具备必要的安全常识。

二是举一反三落实举措。各生产经营单位务必配强安全生产管理机构或配足专职安全生产管理人员，并督促严格履职，加强对作业现场巡查、检查，及时发现并消除事故隐患。严格按照相关法律法规规定，与承包单位严格按照相关规定约定各自的安全生产管理职责，并对承包单位的安全生产工作统一协调、管理。

三是协调配合加强监管。各相关行业主管部门务必聚焦重大事故隐患和风险，加大对各自行业领域生产经营单位的日常监管力度，扎实开展岁末年初安全生产“打非治违”集中整治专项行动，督促各生产经营单位落实主体责任，进一步加强高风险作业的现场监管，严格有限空间、动火作业、高处作业等高危作业的现场管理。

四是加力加压落实责任。要严格落实属地责任，务必采取切实可行措施，督促应急办工作人员履职尽责，常态深入辖区各类生产经营单位开展检查，指导生产经营单位用好用活内部举报奖励机制，实现政府监督管理和企业内部举报奖

励的“双轨并行”，把风险挺在隐患前面，把隐患挺在事故前面，把事故消灭在萌芽，切实解决安全生产突出问题和薄弱环节，预防和减少事故的发生。