万秀龙湖梧州市华群矿业有限公司“7·20”一般车辆伤害事故调查报告

万秀区政府事故调查组

2026 年 9 月 30 日

目 录

一、基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）行政审批情况 3
（三）涉事生产活动情况 4
（四）事故现场及涉事道路情况 4
（五）事故死亡人员情况 6
（六）车辆及所有人情况 6
（七）事故相关人员情况 6
（八）询问调查情况 7
（九）事故发生经过 7
（十）人员伤亡和直接经济损失情况 8
（十一）其他情况 8
二、事故应急处置及评估情况 8
（一）事故信息接报及响应情况 8
（二）事故现场应急处置情况 9
（三）善后情况 9
（四）事故应急处置评估 9
三、事故直接原因分析 9
四、存在的主要问题 10
（一）作业人员安全操作能力不足 10
（二）企业存在违反安全管理规定行为 10
（三）运输道路安全条件不达标 10
（四）现场作业安全管理缺失 10
五、有关单位责任 10
（一）事故发生单位责任 11
（二）有关监管部门责任 11
（三）有关政府责任 11
六、事故性质 11
七、责任处理意见 11
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 11
（二）行政处罚建议 12
（三）对有关政府和监管部门建议 12
八、事故主要教训 13
九、事故整改和防范措施建议 13
（一）企业层面整改措施 13
（二）监管及属地政府整改措施 14
十、其他工作建议 14

2022年7月20日12时许，梧州市华群矿业有限公司在万秀区龙湖镇旺步村大耀组大石山石场矿区外约320米处排土场运输道路建设作业过程中，发生一起车辆伤害事故，一辆运输车翻落山下，造成该车司机死亡，直接经济损失约120万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定和《梧州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队关于协助办理案件的函》，万秀区人民政府依法成立梧州市华群矿业有限公司“7·20”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区政府办、区应急管理局、区自然资源局、万秀公安分局、区总工会、龙湖镇人民政府、塘源派出所相关人员组成，并邀请区纪委监委、区检察院介入调查，全面开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调取资料、现场勘查、询问谈话、调查取证、综合分析等方式，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议；同时，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，梧州市华群矿业有限公司“7·20”一般车辆伤害事故是一起因企业在生产作业过程中违反安全管理规定，在已取得部分行政审批手续的前提下，存在“未批先建、边建边报批”行为，在排土场运输道路建设作业过程中，运输道路安全设

施缺失、现场安全管理缺位，叠加作业司机操作不当引发的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况（事故发生时）

梧州市华群矿业有限公司（以下简称“华群矿业公司”），成立于2016年1月12日，法定代表人为蒋家满，统一社会信用代码为91450400MA5KATTH1C，注册地址为梧州市东出口两省交界处粤桂大厦2楼213室，注册资本为2000万元，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围包括石料开采、加工、销售；市政工程、建筑工程、道路工程、土方工程、园林绿化工程设计、施工；水电安装、机械设备安装；土地平整；农业开发；五金产品、矿产品批发、零售。

2.相关单位概况（事故发生时）

梧州市城投华群建筑材料有限公司（以下简称“城投华群公司”），成立于2020年11月3日，法定代表人为蒋家满，统一社会信用代码为91450407MA5Q16NK1K，注册地址为梧州市万秀区龙湖镇旺步村大耀组商铺，注册资本为100万元，企业类型为其他有限责任公司，经营范围包括一般项目：建筑用石加工；建筑材料销售；水泥制品销售；土地整治服务；土石方工程施工；建筑装饰材料销售；矿物洗选加工；水泥制品制造；非金属矿物制品制造；许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建筑劳务分

包；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。

该公司股权结构为梧州市城建城市投资运营集团有限公司持股51%、华群矿业公司持股49%。

（二）行政审批情况

1.城投华群公司持有梧州市万秀区龙湖镇旺步村大石山建筑用砂岩矿采矿许可证（C4504002022017260153069），有效期：2022年1月21日至2042年1月21日。

2.2022年3月8日，梧州市万秀区龙湖镇旺步村股份经济合作联合社取得《准予行政许可(审批)决定书》（万林地审字〔2022〕3号），获批龙湖镇旺步村老龙塘至桃花冲口A、B段林区进山便道建设项目使用林地行政许可，即涉事运输道路建设项目林地使用手续。

3.2021年12月15日，城投华群公司委托广西第四纪环境科技有限公司编制的《梧州市万秀区龙湖镇旺步村大石山建筑用砂岩矿排土场（含排土场运输道路）设计方案》通过专家组评审。

4.2023年1月18日，广西壮族自治区应急管理厅印发《关于梧州市万秀区龙湖镇旺步村大石山建筑用砂岩矿(158.1万m^3/a新建项目)安全设施设计审查意见书》(桂应急非煤项目审字〔2023〕3号），该项目正式取得安全设施设计审查批复。

该矿山排土场运输道路建设项目虽已取得林地使用批复、完成设计方案专家评审，但事故发生时，尚未取得应急管理部门安

全设施设计审查批复，批复为事后取得。

（三）涉事生产活动情况

华群矿业公司组织人员、机械设备开展排土场运输道路建设施工，同步将矿区剥离的表土转运至运输道路填方区域。

（四）事故现场及涉事道路情况

事故现场位于梧州市万秀区龙湖镇旺步村大耀组，城投华群公司大石山石场矿区通往外部排土场运输道路约三分之二路段，距矿区东南侧直线距离约 320 米。涉事自卸车辆驶出路面后，翻落至道路外侧约 10 米的山下，车辆呈倒扣状态（如图 1、2）。

涉事运输道路为华群矿业公司为满足矿区清表、排土作业需求开挖修建，路面为素土原状地面，未做硬化处理，路面宽度约 12 米。事发路段外侧紧邻陡坡山体，未按规范设置防护栏、挡车墙等硬性安全防护设施，未布设安全警示标牌，仅以松散土堆简易堆砌充当防护设施，土体松散、无固定强度，不具备车辆防护、挡车避险功能，道路本质安全条件不足（如图 3）。

该道路建设及防护标准不符合《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423—2020）第 5.4.2.4 条规定[1]。



图 1 事故现场图



图 2 事故现场图



图 3 事故道路情况图

（五）事故死亡人员情况

黄某能，男，汉族，****年**月**日出生，身份证号：*，住址：广西*号，系华群矿业公司雇佣的运输司机，持有 B2 准驾车型驾驶证，驾驶证有效期：2016 年 8 月 23 日至 2026 年 8 月 23 日。

（六）车辆及所有人情况

涉事车辆为延龙牌重型自卸货车，车牌号码：桂*，注册日期为 2012 年 1 月 10 日，强制报废日期为 2027 年 1 月 10 日，检验有效期至 2023 年 1 月。

车辆所有人：黄某康，地址：*。

（七）事故相关人员情况

桑某华，男，汉族，*年*月*日出生，高中文化程度，身份证号：*，户籍地址：*，系华群矿业公司大石山石场项目负责人、城投华群公司大石山石场矿长，全面负责石场现场施工、人员管理、作业统筹等工作。

（八）询问调查情况

1.桑某华陈述：事故发生时段，石场在开展矿区清表剥离、渣土转运作业，其负责全面工作，运输司机及作业车辆均由华群矿业公司聘请、统筹管理。

2.唐某松（其他运输车车主）陈述：事故发生时段，施工现场正在开展清表及渣土转运作业，其通过对讲机收到事故信息，随即赶赴现场查看，看到现场有吊机、挖机开展救援作业，涉事车辆车头存在破损情况。

3.彭某健（城投华群公司办公室主任、资料员）陈述：事故发生时段，施工现场正在开展清表作业，其事发时在石场办公室工作，获悉现场发生事故。

4.左某兵（挖机司机）陈述：事故当日，其在矿区开展表土清理、土方装车作业，通过对讲机获悉本次事故发生的信息。

5.龚某（其他运输车车主）陈述：事发时其在现场等候装土，通过对讲机收到事故信息后当即停止作业并下山；其后续返回现场时，现场仅留存涉事事故车辆。

（九）事故发生经过

根据询问和现场情况推断，事故发生经过如下：2022 年 7

月 20 日 12 时许，黄某能驾驶桂*重型自卸货车在大石山石场矿区装载清表渣土后，沿在建排土场运输道路行驶，拟将渣土转运至道路填方区域。车辆行至道路三分之二路段时，因操作不当，车辆偏离行车路线、驶出道路外侧边缘，翻落至路外 10 米深坡下。现场作业人员发现事故后立即通过对讲机上报，桑某华接报后第一时间赶赴事故现场，调度挖机、吊机开展救援，将车辆起吊后救出被困司机，发现司机尚有生命体征，立即送往广西桂东人民医院抢救，经医院全力抢救无效，黄某能于当日宣告死亡。

（十）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）核定，事故直接经济损失约 120 万元。

（十一）其他情况

2022 年 7 月 20 日中午，事故现场天气多云，视线良好。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，桑某华第一时间拨打 120 急救电话，并向公安、应急、交通等部门报告事故情况。万秀区应急管理局、龙湖镇人民政府等单位接报后，立刻赶赴现场开展应急处置。

万秀区应急管理局当日 19 时 29 分，通过电子邮件向市应急局、万秀区委、区政府报送事故信息，存在事故信息迟报问题。龙湖镇人民政府亦存在未按照突发事件信息报告时限有关规定及时报告事故信息的问题。

因事故发生时梧州市万秀区龙湖镇旺步村大石山建筑用砂岩矿(158.1 万 m^3/a 新建项目)尚未取得自治区应急管理厅安全设施设计审查批复，且事故地点位于矿区外在建道路，相关单位初期研判认为属于道路交通事故，未按生产安全事故规范上报、未及时启动生产安全事故调查程序。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，桑某华第一时间抵达事故现场，组织现场作业人员开展救援工作，调度机械设备开展车辆施救，同步拨打救援电话，现场应急处置响应及时、处置有序。

（三）善后情况

事故发生后，华群矿业公司积极对接遇难者家属，开展情绪安抚、沟通协商工作，妥善推进事故善后赔偿事宜，足额兑现赔偿款项，有效化解矛盾，未引发次生舆情及不稳定事件。

（四）事故应急处置评估

经评估，本次事故企业现场自救及时有效，现场处置措施得当，未扩大事故损失。

三、事故直接原因分析

经现场勘查、询问调查分析，排除人为故意破坏及突发灾害、不可抗力等因素。

事故直接原因：作业司机黄某能在在建运输道路行驶过程中，操作不当，导致车辆偏离正常行驶路线，驶出道路外侧翻落山下，最终造成自身死亡。

四、存在的主要问题

（一）作业人员安全操作能力不足

黄某能作为矿区运输作业专职司机，安全风险意识淡薄，对临边虚土路段行车风险预判不足，作业操作不规范、应急处置能力欠缺，行驶过程中操控失误，是引发事故的直接人为因素。

（二）企业存在违反安全管理规定行为

华群矿业公司法治意识淡薄，漠视安全生产“三同时”管理规定，在矿山建设项目安全条件、安全设施设计未进行审查的情况下，组织开展矿区清表、渣土剥离、排土场运输道路建设等施工作业，属于典型的“未批先建、边建边报批”行为。

（三）运输道路安全条件不达标

华群矿业公司自建在建运输道路未按规范施工、验收，路面平整度差；临边危险路段未设置标准化防护栏、挡车墙等硬性防护设施，未布设安全警示标志，仅以简易松散土堆充当防护设施，完全不具备安全防护功能，道路本质安全条件严重不足，为事故发生埋下安全隐患。

（四）现场作业安全管理缺失

华群矿业公司未落实作业现场安全巡查、风险管控、隐患排查职责，对危险路段作业风险辨识不到位，对从业人员违规操作行为失察失管，现场安全管控流于形式，未能及时消除现场安全隐患。

五、有关单位责任

（一）事故发生单位责任

华群矿业公司安全生产主体责任落实不到位，组织未批先建施工，在建作业道路安全设施缺失、本质安全不达标，隐患排查治理不彻底，现场安全管理缺位，对事故发生负有责任。

（二）有关监管部门责任

万秀区自然资源局作为矿产资源开发利用监督管理职能部门，对大石山石场监督管理不力，日常巡查检查不细致、监管不到位。

（三）有关政府责任

龙湖镇人民政府属地安全生产监管责任落实不力，对大石山石场常态化巡查排查不到位，属地风险管控和隐患治理存在短板。

六、事故性质

经调查认定，梧州市华群矿业有限公司“7·20”一般车辆伤害事故是一起因企业在生产作业过程中违反安全管理规定，在已取得部分行政审批手续的前提下，存在“未批先建、边建边报批”行为，在排土场运输道路建设作业过程中，运输道路安全设施缺失、现场安全管理缺位，叠加作业司机操作不当引发的一般生产安全责任事故。

七、责任处理意见

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

事故遇难人员黄某能，系本次事故直接行为人，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

（二）行政处罚建议

1.华群矿业公司。该公司存在组织未批先建施工，作业道路安全条件不达标，隐患排查治理不到位，安全生产主体责任不落实等问题，对事故的发生负有责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第三十二条[2]、第三十三条第二款[3]、第三十五条[4]、第三十六条第一款[5]、第四十一条第二款[6]的规定。建议由万秀区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7]之规定，对其予以罚款。

2.桑某华。未依法履行安全生产管理职责，组织实施未批先建施工，未督促、检查本单位安全生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[8]、第三十二条、第三十三条第二款的规定。建议由万秀区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]等规定，对其予以行政处罚。

（三）对有关政府和监管部门建议

1.建议万秀区自然资源局向万秀区人民政府作出书面检查，深刻查摆行业监管履职短板，剖析矿山监管工作中存在的漏洞与不足，制定整改措施，压实矿产资源开发监管责任。

2.建议龙湖镇人民政府向万秀区人民政府作出书面检查，深刻反思属地安全生产监管薄弱问题，压实常态化巡查管控责任，完善事故信息报送机制，制定整改措施。

八、事故主要教训

一是企业安全生产法治意识淡薄。企业漠视矿山建设项目安全“三同时”法定制度，在未依法办理安全条件、安全设施设计审查的情况下，组织施工作业，从源头上滋生安全风险。。

二是企业安全生产主体责任不落实。企业在建运输道路未按规范建设施工，安全防护设施缺失、本质安全不达标，隐患排查治理、风险管控、现场安全管理等工作落实不到位。

三是从业人员安全意识薄弱。驾驶员风险预判能力、规范操作能力不足，自我保护意识差，作业过程中操作不当，人为诱发生产安全事故。

四是属地监管和行业监管存在薄弱环节。万秀区自然资源局对辖区矿山企业日常巡查、监督检查不深入、不细致，过程监管缺位；龙湖镇人民政府对辖区矿山企业常态化安全排查不到位。

九、事故整改和防范措施建议

（一）企业层面整改措施

1.全面整改现场安全隐患。严格按照项目设计及《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423—2020）标准，对所有运输道路开展全面隐患整改，完善运输道路安全设施，在临边、陡坡、急弯等高风险路段，规范设置达标挡车墙、防护栏、安全警示标识、限速标识等安全设施，定期开展设施检修维护，彻底提升道路本质安全水平。

2.严格落实安全生产主体责任。健全全员安全生产责任制、

安全管理制度和岗位操作规程，配齐专职安全管理人员，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，常态化开展隐患排查整改，实现闭环管理。

3.强化全员安全教育培训和应急演练。定期组织驾驶员、现场作业人员、管理人员开展安全生产教育培训和应急演练，重点强化危险路段行车规范操作、风险辨识、应急避险技能培训，杜绝违规操作行为。

4.严守项目建设法定程序。严格落实矿山建设项目安全“三同时”制度，坚决杜绝“未批先建”行为，依法合规组织生产经营活动。

（二）监管及属地政府整改措施

1.万秀区自然资源局要压实行业监管责任，健全矿山项目全过程监管机制，加大辖区矿山企业巡查检查力度，筑牢矿山安全生产行业防线。

2.龙湖镇人民政府要严格落实属地监管责任，开展常态化安全巡查，及时发现、上报企业违法违规作业行为，压实基层安全管控责任。

3.万秀区自然资源局、万秀区应急管理局、龙湖镇人民政府要严格执行突发事件信息报告制度，规范事故研判、上报流程，确保事故信息报送及时、准确、全面，提升突发事件应急处置和信息报送能力。

十、其他工作建议

建议将本次事故相关调查材料移交公安机关，进一步调查相关人员在生产作业中违反安全管理规定的行为；经调查涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

[1]《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423—2020）第5.4.2.4条：运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第三十二条：矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款：矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；