梧州市永达特钢有限公司“9•30” 一般高处坠落事故调查报告

2018-12-27 09:13 来源：长洲区安全生产监督管理局

2018年9月30日13时50分许，位于市不锈钢制品产业园区内的永达特钢有限公司厂区内在建的除尘系统收集间发生一起高处坠落事故。9月30分，长洲区安监局接到梧州市永达特钢有限公司的电话报告后，马上向区政府分管领导报告并派员到现场核查了解情况，组织相关单位人员妥善处后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》及《生产安全事故报告和调查处理条例》 的有关规定，为查明事故因、事故性质和责任，2018年10月9日梧州市长洲区人民政府批准成立了梧州市永达特钢有限公司“9·30”一般高处坠落事故调查组，调查组由区政任谭广宁和区安监局局长黄循强为组长，不锈钢制品产业园区管委会社会服务局局长钟家兴、区工信局副局长陆敏、区安监局副局长黄文钦、区建长李财秋担任副组长，成员由区安监局、区人社局、区总工会、区工信局、园区管委会、公安长洲分局有关人员组成（名单详见附件），并邀请长监察委、长洲区检察院派员参与事故调查。按照“四不放过、科学严谨”及“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，调查组对事故进行了现场勘查相关人员进行询问调查，现已查明了事故的经过和原因，认定了事故的性质和责任，并提出了对事故责任人的处理建议和事故整改防范措施。现将报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2018年9月30日13时50分左右。

（二）事故发生地点：梧州市永达特钢有限公司（以下简称“永达特钢公司”）除尘车间。

（三）事故发生涉及单位（个人）：朱永兵，男，50岁。梧州市永达特钢有限公司60吨电炉除尘器安装收尾工程承揽人。

（四）事故类别：高处坠落。

（五）事故伤亡情况：死亡1人。死者贾长江，男，54岁，是承揽人朱永兵雇请来为永达特钢公司安装除尘设备的施工人员。

（六）事故现场情况：

事故现场位于永达特钢有限公司除尘车间外一个正在安装的除尘漏斗旁，厂区道路停着一辆起重吊车还吊着出事的除尘漏斗，该设备已安放在上正待加固，漏斗设备下方一侧地面有小量约50CM×120CM的彩铁瓦散落在尸体的脚旁，尸体头部右侧约1米处地面有一顶红色安全帽，尸体对上高有一踏板横搭在除尘斗的支架上。

（七）直接经济损失：

至目前为止，该事故已造成直接经济损失约人民币75万元（主要是对死者家属慰问安抚以及和解协议赔偿支出）。

二、事故发生涉及单位概况

事故发生单位：自然人朱永兵，男，50岁。梧州市永达特钢有限公司60吨电炉除尘器安装收尾工程承揽人，属自然人。

事故发生所在地：梧州市永达特钢有限公司内在建的除尘系统收集间。

三、事发经过和救援情况

2018年3月10日，永达特钢公司与江阴市汇强环保科技有限公司（以下简称“汇强公司”）签订了《60吨电炉1#、2#烟气除尘系统工程承包合同要求汇强公司为永达特钢公司制作、安装二套烟气除尘系统设备，工程于2018年5月30日前完成。合同签订后，汇强公司按要求完成了烟气除尘系并安装了部分设备，但由于人手问题超过合同规定时间迟迟未能完工，为此永达特钢公司与汇强公司于2018年6月25日签订终止合同协议，遗留约备安装收尾工作由永达特钢公司自行安排其他施工单位安装。

曾从事环保除尘设备安装施工的朱永兵知道这个消息后，找到永达特钢公司希望承揽这项收尾工程，双方于2018年7月30日签订劳务承揽合同议，合同签订后，自然人朱永兵分别雇请了贾长江、焦海林、刘亿华和习国卫等人为永达特钢公司完成烟气除尘系统设备安装的收尾工作，朱永兵请的人员够买了保险（意外险）。2018年9月30日，承揽人朱永兵安排贾长江、焦海林、刘亿华和习国卫4个人到永达特钢公司吊装除尘车间的除尘吊装好了2个除尘斗，下午13时30分左右，他们把第3个除尘斗吊装摆正后，贾长江等4人需攀爬到除尘斗顶部确认吊装是否到位，他们分别从除尘柱往上攀爬（当中只有焦海林使用梯子爬），贾长江在攀爬过程中失足从高约4米横梁处坠落地面，头部着地流血不止。此时，在贾长江斜对角的刘响声停下来查看，看见贾长江趴在地上不动而且流血不止，便大喊“有人掉下来了”，并马上下来查看情况，发现贾长江面部朝下、耳朵流血不止已识。随后他与其他两位工友分别报警和打电话联系救护车前来救治，并电话告知老板朱永兵这里发生的情况。当时他们担心120救护车难以找到出焦海林还亲自到厂门口等待120救护车。约14时左右，120救护车和在外购置材料的朱永兵相继赶到，经到场医生现场抢救无效，确认死亡。

2018年10月9日长洲区人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》及《生产安全事故报告和调查处理条例关规定，依法成立了梧州市永达特钢有限公司“9·30”一般高处坠落事故调查组对事故进行调查。事故调查组在涉事企业的配合下，顺利开展对事处理工作。

四、事故原因分析及事故性质

（一）原因分析

经调查分析，事故的直接原因有以下两个方面：

1. 施工人员安全防范意识薄弱，在没有安全保护措施的情况下违规攀爬进行高空作业。

2. 自然人朱永兵作为雇主对雇员的安全教育培训及安全管理不到位，而且作业现场并没有落实专人进行安全监管，缺乏有效指挥、统一协作，人员违规攀爬作业，得不到有效制止。

3、事故的间接原因

经调查分析，梧州市永达特钢有限公司，作为本项目工程的定作人，未能认真做到对承揽人的监督管理职责，督促承揽人落实专职现场安全监是导致事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经调查分析，认定此起事故是施工人员贾长江违规攀爬进行高空作业，安全管理不到位、现场安全监管人员不到位等因素引发的一起生产安故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）有关人员的事故责任如下：

1. 朱永兵，作为本工程项目承揽人，对雇员的安全教育培训及安全管理不到位，安装工作中本人并不到位进行调度指挥，致使施工人员贾长江进行高空作业的行为，得不到有效制止，导致事故的发生，应负此事故的主要责任。

2. 贾长江，作为本工程项目的施工人员，未能使用安全正确的登高方式及器械（梯子）进行攀爬，在没有安全保护措施的情况下违规攀爬进业，是导致高处坠落事故致人死亡的直接原因，应负此事故的直接责任。

3. 梧州市永达特钢有限公司，作为本项目工程的定作人，未能认真做到对承揽人的监督管理职责，应负此事故的次要责任。

（二）对责任单位和责任人的处理建议

1. 事故责任人贾长江，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2. 建议由梧州市长洲区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款人朱永兵处以2017年年收入百分之三十的罚款。

3. 建议区政府督促梧州市不锈钢制品产业园区管委会对梧州市永达特钢有限公司进行约见警示，督促企业认真加强对外来单位在本企业范围内的监督管理工作。

六、事故整改和防范措施

梧州市永达特钢有限公司“9·30”一般高处坠落事故给人民生命财产造成了较大的损失，教训深刻，此起事故暴露出劳务承包过程中的安全监各种问题。为防止类似事故的再次发生，应做好以下几方面工作：

（一）此事故的主要责任人以及责任单位，要认真吸取事故教训，要分析事故发生主观和客观原因，针对事故暴露出来的问题，认真开展安全教作，提高作业人员安全生产技能和安全防护知识及自我安全防范意识。

（二）加强作业现场安全监管，有效防止作业人员违规行为发生。

（三）梧州市永达特钢有限公司要认真加强对外来单位在本企业范围内建设施工的监督管理工作，对进入本企业施工作业的单位或承揽人，督遵守相关的安全管理规定。

（四）梧州市不锈钢制品产业园区管委会负责安全生产监管职责的部门要以此为戒，对园区企业开展专项检查，督促园区内各企业认真落实安体责任，开展安全生产管理和安全隐患排查整治工作，认真加强对外来单位在本企业范围内建设施工的监督管理工作，更好地防范此类生产安全生。

梧州市永达特钢有限公司“9·30”一般高处坠落事故调查组

2018年12月20日

政府网站找错

网站地图 地址：广西梧州市长洲区新兴二路193号

主办：梧州市长洲区人民政府办公室 电话：0774-3840577

桂公网安备 45040502000003号 桂ICP备15009968号 网站标识码：4504050001

微信长洲区官微