复兴区人民政府
FuXing District People's Government
请输入要搜索的内容...

索引号： 000014348/2024-03132

主题分类： 应急管理

发布机构： 应急管理局

发布日期： 2024年04月23日

名称： 邯郸市复兴区消防安全委员会办公室 邯郸市复兴区“铁路大院31号楼6单元5层10号住宅...

效力状态：

文号： 无

邯郸市复兴区消防安全委员会办公室 邯郸市复兴区“铁路大院31号楼6单元5层10号住宅“2.23”火灾事故调查报告

邯郸市复兴区消防安全委员会办公室

邯郸市复兴区铁路大院31号楼6单元5层10号住宅“2.23”火灾事故调查报告

区政府：

2024年2月23日13时20分许，复兴区铁路大院31号楼6单元5层10号住宅发生火灾，造成 1人死亡，该起火灾过火面积约 60㎡，烧毁门、窗及杂物，直

火灾发生后，邯郸市复兴区政府成立了由区消防救援大队牵头，有关部门参加的复兴区铁路大院31号楼6单元5层10号住宅“2.23”火灾事故调查组”），对事故展开全面调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和加强事故防范工作的措施建议。现将有关情况报告如下：

一、起火场所基本情况

（一）主要建筑情况 。

1、铁路大院小区位于邯郸市复兴区铁西南大街22号，该小区于1958年建成，共有68栋楼，最早建筑为1958年建成，最晚建成建筑为2004年，小区内31号楼6单元建于1998年，位于小区内西南侧，为6层砖混结构，东邻小区38号楼，西侧为5单元，南邻铁西大街，北侧为小区道路。

2、内部结构和使用功能。起火住宅为6单元5层10号，室内布局为二室一厅一厨一卫，建筑面积约69平方米。房间内分布：东南侧为卧室和阳台，中厨房，客厅东北侧为卫生间。起火房间为客厅。客厅内和其它房间地面放满杂物。

（二）6单元10号居住人员。

铁路大院31号楼6单元5层10号为杨**单独居住，户主为杨**，男，130404********031X，有吸烟和酗酒习惯，生活基本可以自理。离异、独居。平时主要为亲属接济。

（三）起火建筑消防设施情况

31号楼为1998年建筑，内无消防设施。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过。

2024年2月23日13时24分左右，路人拨打报警电话称：铁路大院31号楼6单元5层着火。火灾发生后31号楼6单元6层12号居民党**试图从窗户跳出通
台跳至树枝后，压断树枝后掉到地面货车后斗内，随即被120急救车送往河北工程大学附属医院丛台院区进行救治。2月23日14时45分入手术室，术后入IC
突然心跳呼吸骤停，立即给予床旁大抢救，心肺复苏术。2月23日19时32分病情仍无明显好转趋势，无生命体征。

（二）灭火救援和应急处置情况。

1、2024年2月23日13时24分，河北省邯郸市消防救援支队指挥中心接到路人报警：邯郸市复兴区铁路大院小区31号楼6单元5层住宅发生火灾。支队
勤消防救援站5辆消防车、25名消防救援人员赶赴现场扑救，复兴大队遂行出动。同时联动公安、医疗等单位到场协同处置。

2、13时38分，邯钢西路特勤消防救援站到达现场。经侦察：现场为住宅内杂物起火，着火面积约60平方米，14时16分现场明火被扑灭，14时22分现
防救援大队人员对火灾现场进行了现场封闭并开展调查。

三、火灾损失及伤亡情况

（一）死亡人员。该起火灾导致1人死亡，死者姓名：党**，性别：男，身份证号码：:130404********0316。

（二）直接财产损失。该起火灾过火面积约60平方米，住宅内地面摆放杂物及门、窗全部烧毁，统计直接财产损失19035元。

四、火灾原因认定

调查组人员按照现场勘验、调查询问、综合协调的任务分工开展工作。围绕起火时间、起火部位、电气线路敷设情况、建筑内物品摆设和其他有关情
居陆**、魏**、街道人员王**、死者母亲曹**、消防员王**等6名相关人员进行了调查询问，制作询问笔录6份。根据调查询问、对火灾现场进行勘验、
2024年2月23日13时20分左右。依据邯钢西路特勤消防救援站于2024年2月23日13时24分接到支队指挥中心传警；据邻居陆**证实:“2024年2月23日下
看见他6单元10号厨房阳台那边冒烟着火了。”；据党**母亲曹**证实:“2024年2月23日下午1点20左右，我发现屋里暖气管道附近有烟冒出。”

起火部位位于31号楼6单元5层10号住宅内中部客厅处。经现场勘验：杨**住宅内中部客厅南侧地面炭化物堆积较多，并有少量未燃尽的纸制和塑料品
放有一辆电动自行车（无电池）和自行车金属车架；客厅西南侧塑钢窗过火烧失，垂于楼外的一扇窗框过火变形呈南重西轻状，窗台处未发现玻璃残留，西
露，屋顶东侧、东南墙北侧和西南墙部分墙皮脱落。东南侧卧室内物品全部炭化，靠东北墙地面残留有弹簧床垫金属骨架，西南侧为物品炭化残留物；卧室
露；东南侧阳台塑钢窗整体过火缺失仅剩部分下边框残留，残留地面的玻璃呈熔融状；阳台内墙面瓷砖炸裂部分掉落地面。西南侧卧室内物品全部过火炭化
玻璃酒瓶，中部地面残留有弹簧床垫金属骨架；西北侧塑钢窗过火烧失，窗台残留有部分窗框炭化物和融化变形的玻璃碎片；卧室内东北墙和西南墙墙皮大
皮脱落呈东重西轻状，靠东侧房顶处楼板有大小两个孔洞；东南侧残留木制门框炭化痕迹呈外重内轻状。西北侧厨房内物品过火炭化，东南侧放置有大量
融状，西北侧木制隔断过火炭化整体框架完整，西北侧塑钢窗户过火仅剩下边框炭化残留；东南侧卫生间内物品过火炭化，部分墙面瓷砖掉落。客厅内物

31号楼6单元6层12号党*住宅位于杨**住宅正上方，党*住宅各屋窗户除东南侧阳台窗户及玻璃外侧有黑色烟熏痕迹外，中部客厅窗户、西北侧卧室窗
破碎，外部塑钢窗框受高温炙烤变形均呈外重内轻状，北侧厨房窗框上仅剩少量玻璃残留；距厨房窗户较近的树木枝干有外力折断和摩擦痕迹；党*住宅内
迹外，各房间内物品完好无过火痕迹。

起火点位于客厅东侧杂物堆放处。经现场勘验：杨振海住宅内中部客厅、东南侧卧室及阳台、西南侧卧室、西北侧厨房、东侧卫生间全部过火，住宅内
程度除客厅东南侧较重外其它房间较为一致；住宅内东南、西南两侧卧室门及厨房、卫生间门炭化缺失，仅剩木制炭化门框；东北侧入户防盗门漆面过火烧
内裸露电线未发现故障痕迹。

起火原因认定为遗留火种引发火灾，经现场勘验，杨振海住宅内客厅东南墙东侧与东北墙南侧上部墙角吊顶木桩炭化痕迹较重且缺失部位相交叉，下方
炭化物细碎程度向四周依次减轻；距东南墙约1.2米与东北墙约0.8米地面交汇处残留有一个塑料打火机残骸，打火机上部一侧呈炭化状；据邯郸华润燃气有
5层10号已于2018年11月起停止供气。据邯郸供电公司查询证实：31号楼6单元5层10号于2024年2月15日至2月24日用电量为0。

五、灾害成因分析

1、火灾发生在老幼病残、鳏寡孤独等弱势群体家中，此类群体无民事行为能力，对火灾危险感知能力差甚至无法独立逃生，需要人员进行看管，造成
居民消防意识淡薄。

2、由于住宅内堆放有大量捡拾废品和杂物等可燃物，火灾荷载大，燃烧生成大量有毒有害气体，加之烟气扩散，容易导致人员昏迷和恐慌。

3、高温黑暗环境引起人员惊慌失措，室内高温烟尘大量悬浮于室内空间，有毒有害烟气严重影响人员逃生。

六、事故暴露出的问题

1、居民消防安全常识及自救逃生能力有待提高，缺乏火灾辨识能力，对火灾危险性认识不足，不掌握自救逃生技能。

2、消防大队对外宣传缺乏针对性，消防安全宣传往往针对普遍性的问题，而忽略了不同人群的特殊需求和关注点，导致宣传效果不佳，其次是宣传形幅、张贴海报、发放宣传材料等，难以引起人们的兴趣和关注，宣传方式以被动接受为主，缺乏互动性和参与性，无法让人们更好地理解和掌握消防安全知的重要因素。针对这些问题，消防大队将采取多种措施加以改进，创新宣传形式、针对不同人群采取不同的宣传策略、建立长效机制、加强互动交流等，以场逃生能力。

七、事故责任及处理

1、复兴区铁路大院街道办事处铁路大院社区未组织制定居民防火安全公约，未开展防火安全检查、消防宣传教育和应急疏散演练；未按要求落实网格

处理情况：铁路大院社区向复兴区铁路大院街道办事处作出深刻检查。

2、复兴区铁路大院街道办事处对铁路大院社区消防安全工作落实情况缺乏督促检查，落实消防安全“网格化”措施有疏漏。未对下级火灾隐患排查整未落实预防和遏制“小火亡人”事故措施，对重点人群帮扶不够，未对特殊人群住所安装独立式感烟探测报警器。

处理情况：复兴区铁路大院街道办事处向复兴区人民政府作出深刻检查。

八、消防产品质量调查情况

经调查，此起火灾起火场所配备的消防器材符合要求，不涉及消防产品质量问题。

九、防范和整改措施

该起火灾事故教训极其深刻，必须警钟长鸣、举一反三。各级、各单位要严格落实上级对消防工作部署要求，始终坚持人民至上、生命至上，统筹发展人民群众生命财产安全。

（一）广泛开展消防安全宣传教育。各级在分析研判本辖区火灾风险基础上，对负有属地责任、行业监管责任的管理干部、基层社区网格员、物业服务人群分批次开展消防教育培训。强化高层住宅建筑“楼长”制度，督促、指导楼长履行好工作职责；对鳏寡孤独等弱势群体，要进行人员登记造册，采取上“消防安全明白人”，指导家庭加强火灾防范。定期组织开展用火用电用油用气安全、保障“生命通道”畅通、以及电动自行车消防安全等知识宣讲，帮助信群推送消防安全提示，引导群众关注消防安全，严防“小火亡人”事故发生。

（二）建强用好微型消防站。住宅小区辖区居委会或物业服务企业要加强微型消防站建设，设置满足值班备勤、器材存放、小型培训等功能要求的微员、装备，定期开展消防安全知识学习。微型消防站人员要加强对建筑基本情况、建筑消防设施设置情况、灭火和应急疏散预案的熟悉了解，严格落实管理位。

（三）推广安装独立式感烟报警探测器。鼓励有条件的社区采取居民自费、企业捐赠、保险资金参与、政府专项资金等方式在住宅户内安装独立式感烟报警。

复兴区消防安全委员会办公室

2024年4月23日