八步里松贺州多亮矿业有限公司 “4•18”一般坍塌事故调查报告

2024-05-28 10:10 来源：八步区应急管理局

2024年4月18日16时32分许，位于八步区里松镇贺州多亮矿业有限公司在钾长石加工厂水洗加工1号线堆料场发生一起坍塌事故，造成1人死亡

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经八步区人民政府批准步里松贺州多亮矿业有限公司“4·18”一般坍塌事故调查组，事故调查组由区委常委、区政府副区长马攀同志任组长，区应急管理局、区自然资公安局八步分局、区总工会、里松镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请区纪委监委机关参与监督。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘察、检测鉴定、调查取论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过事后现场勘察、调取监控视频和对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过:

2024年4月18日下午，公司矿长莫X意和专职安全员周X在矿区采场山顶10号拐点组织挖掘机进行路面修整作业。加工厂水洗加工1号线工作组长梁X东和冯X周负责看机，梁X祥负责压泥，罗X有负责开铲车，钟X彦、尹X芳（死者）负责捡杂石。16时10分许，1号线输送带刮泥板设备出机，梁X东、冯X周在输送带上维修设备。16时24分许，钟X彦、尹X芳停止捡石工作，尹X芳回到堆料场隔离墙边歇脚休息，钟X彦离开去上厕所分许，隔离墙突然整体坍塌并发出较大的响声，尹X芳被掩埋在坍塌的墙底下。至此，事故已发生。

（二）事故救援经过

在输送带上刚完成维修作业往回走的梁X东听到响声往下看到隔离墙坍塌了，此时钟X彦从厕所回到半路听到响声也看到，同时压泥看机工梁骑车回来，查看了情况后，梁X祥立即通过对讲机呼叫报告：“水洗厂墙倒了，可能出事故了”。16时33分许，附近1号线、2号线的作业工人都赶梁X东就安排几人开始徒手搬离散落的砖块。不久，从对讲机接到报告的莫X意、周X赶到事故现场组织指挥抢救工作。16时36分许，调来了铲车进作。在莫X意的授意下，16时42分许，周X通过电话向公司法定代表人冯X红报告事故发生情况；黄X及时拨打了“120”急救电话，并向110报警。许，调来了挖掘机进行救援工作。17时00分许，里松镇卫生院“120”救护车到达事故现场。17时13分许，将尹X芳从墙底下转移到担架上，医务人行了现场急救措施。17时19分许，里松派出所干警到达事故现场。17时25分许，里松镇人民政府干部到达事故现场。17时31分许，医务人员宣布尹救无效、已无生命体征。至此，救援工作结束。

（三）事故现场情况

1.事故发生地点

事故发生在八步区里松镇贺州多亮矿业有限公司宅源冲钾长石矿加工区水洗生产线堆料场。



（图1 加工区水洗加工1号线堆料场事故现场）

2.事故现场勘察

根据事发后到现场查看，并安排班组长颜X贵现场指认，记录如下:

作业内容：在水洗加工1号线钾长石堆料区配合生产作业挑捡杂石，事故发生时为停机维修设备，捡石工尹X芳在堆料场隔离墙边临时歇脚休

涉事物件：隔离墙建造时间为2024年1月，墙体长15m、宽40cm、高2.68m，墙体材料下部分为1.8米高沙石混凝土，上部分为四排水泥砖，隔面嵌入为1.6cm螺纹钢筋，钢筋间距约为52-55cm直线单列排布，可测螺纹钢筋5个点长度（深度）为3cm、5cm、5cm、8cm、10cm。事故后墙体整砖体部分破碎散落，混凝土部分不规则断裂。

堆料：以隔离墙为界，较少部分堆料区为钾长石矿，较多部分堆料区为粗沙，粗沙堆高约5m。

堆场地面：沙浆混凝土。

现场救援设备：铲车1台、挖掘机1台、千斤顶1个、钢锄2把、钢钎2条。

劳动防护：胶手套1双、安全帽1顶。

作业现场：标语牌2块（内容：“安全生产、人人有责”）。



（图2 加工厂班组长指认事故现场）



（图3 坍塌的隔离墙体）



（图4 嵌入地面的螺纹钢深度）



（图5 嵌入地面的螺纹钢筋排布）

（四）人员伤亡和财产损失情况

该事故造成1人死亡。死者：尹X芳，女，1958年2月9日出生，身份证号码：4XXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：广西贺州市八步区里松

截至2024年4月19日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，已核定的事故造成直接经65万元人民币，其中：主要是贺州多亮矿业有限责任公司一次性死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等民事赔偿费用。

（五）事故应急处置及评估情况



（图6　救援作用的挖掘机）



（图7　救援使用的千斤顶）



（图8　救援使用的钢锄、钢钎）

1.应急处置情况。加工区1号生产线班组长第一时间赶到事故现场，组织周边作业人员第一时间参与救援工作，及时向公司领导报告事故情况了“120”急救和“110”报警。在救援过程中，根据实际情况指挥调来铲车、挖掘机进行救援工作，使用千斤顶、钢锄、钢钎等简易工具进行配合员转移出来后，“120”急救医务人员立即进行了现场抢救工作。

2.应急评估情况。现场救援工作人员组织合理，事故情况上报工作及时、如实，医务人员采取现场施救措施正确。

（六）相关政府部门履职情况

1.八步区应急管理局：2024年3月7日对该公司开展节后复工复产安全生产检查。

2.八步区自然资源局：2024年1月22日、3月28日分别到该公司进行安全生产检查。

3.里松镇人民政府：2024年1月29日召开2024年第一季度安全生产工作布置会；3月4日，召开了企业安全生产约谈会；1月25日、2月21日、3月3日分别到该公司进行安全生产检查。

二、事故发生原因

（一）事故直接原因

1.人的不安全行为。捡石工尹X芳安全意识淡薄，自我防护意识差，私自在水洗生产线堆料场隔离墙边歇脚休息。

2.物的不安全状态。隔离墙无基底，仅有3-10cm长度的螺纹钢按53cm宽度单列嵌入混凝土地面，不具备墙体应有的应力。隔离墙一面仅有极矿，一面为粗沙堆高达5米，隔离墙粗沙面大部分墙体受到挤压，形成挡土墙状态，存在着坍塌风险。

以上两点是造成坍塌事故的直接原因。

（二）事故间接原因

贺州多亮矿业有限公司：一是新构建物建设不具备安全生产条件。加工区水洗生产线堆料场隔离墙无基底，对新建构建物未开展风险评估辨安全费用的提取和使用不规范。会计科目无专项科目，在使用项目上，把供、配电设施列入安全费用使用；未编制2024年度安全费用提取和使用计合财资〔2022〕136号文要求。三是对从业人员进行安全生产教育和培训不到位。捡石工尹X芳、钟X彦2024年1月份进入公司就职，只参加公司级教育和培训，未按照新员工进行三级教育和培训，未经考核合格上岗作业。四是未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志。加生产线堆料场隔离墙未设置有“当心坍塌”警示标志牌。五是现场安全管理不力。对4月6日发现加工区水洗生产线堆料场隔离墙存在坍塌风险，未安全技术、管理措施。六是督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和如实告知作业场所存在的危险因素、防范措施不到位。捡石工对堆墙存在的坍塌风险认识不足，私自在生产作业区隔离墙歇脚休息，企业未对其加以教育和纠正。七是公司主要负责人及有关人员存在安全生产履职公司负责人对本公司全员安全生产责任制落实不到位，工作只停留在文字上，缺少对全员安全生产责任制落实情况的监督考核；组织实施本公司安度、安全教育培训制度、安全生产事故隐患排查治理制度不到位。矿长组织新员工三级教育培训不到位，捡石工尹X芳、钟X彦未接受班组级教育未经考核合格上岗作业；事故隐患处理措施不到位，对4月6日发现加工区水洗生产线堆料场隔离墙存在坍塌风险，未及时消除安全事故隐患。加长、1号线班组长未及时纠正捡石工私自在隔离墙边歇脚休息不安全行为。

（三）事故性质

经调查认定，八步里松镇贺州多亮矿业有限公司“4·18”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

三、事故应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年4月18日17时15分许，八步区应急管理局接到贺州多亮矿业有限公司法定代表人冯X红电话报告称：2024年4月18日16时许在里松镇宅源业矿区一名员工（尹X芳，女，身份证号码4XXXXXXXXXXXXXXXXX）在淘洗生产线作业过程中，因一旁隔离墙坍塌砸中受伤。17点左右，经院医生现场抢救无效死亡。接到报告后，八步区应急管理局立即会同区自然资源局相关人员第一时间赶往事发现场进行核查，向事故现场相关人员相关情况，并作出前期处置，指导做好死者家属安抚工作。

17时19分许，里松派出所干警到达事故现场，做好事故现场保护工作。

17时24分许，里松镇人民政府干部到达事故现场了解事故情况，做好组织协调死者家属群众工作。

（二）善后处理情况

期间，事故调查组督促企业全力做好死者家属安抚和善后工作,2024年4月19日事故企业与死者家属签订了一次性赔偿协议书，死者尹X芳已于4行了土葬，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

四、事故责任单位相关情况

贺州多亮矿业有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91451100315840143E（1-1），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定冯X红，注册资本：贰佰万圆整，成立日期：2014年09月19日，营业期限：2014年09月19日至2044年09月18日，住所：贺州市八步区里松镇原里松源管理所办公楼，经营范围：矿产品的生产、加工以及销售；砂石开采；对矿业项目的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开动）。《采矿许可证》证号：C4511002015067230138464，开采矿种：长石、钾长石，开采方式：露天开采，生产规模：88.00万吨/年，矿区面积：方公里，有效期限：2023年11月24日至2032年11月24日；《安全生产许可证》编号（桂）FM安许证字[2022]0011号，有效期2022年06月10日至2025日。

公司成立有安全生产管理机构，任命有矿长1名，安全生产专职安全管理员2名，聘任了贺州市平桂区卫华安全技术服务有限公司进行矿山安务。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对责任人处理建议（共7人）

1.尹X芳(死者，贺州多亮矿业有限公司捡石工)：安全意识淡薄，自我防护意识差，私自在水洗生产线堆料场隔离墙边歇脚休息，对事故发生责任，因在事故中已死亡，建议免于责任追究。

2.钟X彦（贺州多亮矿业有限公司捡石工，与尹X芳共班组）：2024年1月份进入贺州多亮矿业有限公司上班，负责加工区堆料场挑捡杂石工加了公司级安全生产教育和培训，未经车间、班组级安全生产教育和培训，未经教育和培训后参加考试合格。建议贺州多亮矿业有限公司重新对其教育培训，考试合格方可上岗作业。

3.冯X红（贺州多亮矿业有限公司法定代表人、负责人）：存在对本单位安全生产工作职责履行不到位。一是本公司全员安全生产责任制位。全员安全生产责任制落实工作只停留在文字上，缺少对全员安全生产责任制落实情况的监督考核；二是组织实施本公司安全检查制度、安全教度、安全生产事故隐患排查治理制度不到位；三是落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，未及时消除发现安全事故隐患日发现的隔离墙存在坍塌风险隐患，未督促整改消除。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、第（二）项、第（五定，对事故发生负有主要领导责任，建议由八步区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，给予处上一百分之四十的罚款，即：人民币肆万捌仟元（￥:48000元）的行政处罚。

4.莫X意（贺州多亮矿业有限公司矿长）：存在对矿山安全生产工作职责履行不到位。一是组织新员工三级教育培训不到位，捡石工尹X芳、接受班组级教育和培训，未经考核合格上岗作业；二是事故隐患处理措施不到位，对4月6日发现加工区水洗生产线堆料场隔离墙存在坍塌风险，未安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十九条第（五）项、第（七）项之规定，对事故发生负有主要责任，步区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第（一）项之规定，给予处上一年年收入百分之三十的罚款，即：人民币陆佰元（￥:21600元）的行政处罚，并由发证机关依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款之规定，撤销其与安全生产有关的的行政处罚。

5.周X（贺州多亮矿业有限公司专职安全员）：存在对安全生产工作职责履行不到位。一是检查本公司的安全生产状况不细致，未能及时排墙存在坍塌事故隐患。二是对捡石工私自在水洗生产线堆料场隔离墙边歇脚休息危险行为未及时纠正；三是对班组长发到工作微信群里的安全隐患能督促落实安全生产整改措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项、第（七）项之规定，对事故责任，建议由八步区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《广西壮族自治区安全生产行政处罚行政裁量基准（2023版）给予处上一年年收入百分之二十的罚款，即：人民币壹万零捌佰元（￥:10800元）的行政处罚，并由发证机关暂停三个月其与安全生产有关的资格

6.颜X贵（贺州多亮矿业有限公司加工厂班组长）：存在岗位安全生产工作履职不到位。4月6日发现加工区水洗生产线堆料场隔离墙存在坍未正式报告公司安全管理员或矿长，仅在工作微信群作出提示，致使风险隐患未得到有效管控或整改消除。其行为违反了贺州多亮矿业有限公司《全生产责任制》第2条之规定，建议由贺州多亮矿业有限公司按公司有关规定作出处理，处理结果报八步区应急管理局备案。

7.梁X东（贺州多亮矿业有限公司加工厂水洗1号线班组长）：存在履行本公司安全生产责任制不到位。未及时纠正捡石工尹X芳在水洗生产隔离墙边歇脚休息不安全行为。其行为违反了贺州多亮矿业有限公司《班组长安全生产责任制》第2条之规定，建议由贺州多亮矿业有限公司按公定作出处理，处理结果报八步区应急管理局备案。

（二）对责任单位处理建议（共1家）

贺州多亮矿业有限公司：一是新构建物建设不具备安全生产条件。加工区水洗生产线堆料场隔离墙无基底，对新建构建物未开展风险评估辨安全费用的提取和使用不规范。会计科目无专项科目，在使用项目上，把供、配电设施列入安全费用使用；未编制2024年度安全费用提取和使用计合财资〔2022〕136号文要求。三是对从业人员进行安全生产教育和培训不到位。捡石工尹X芳、钟X彦2024年1月份进入公司就职，只参加公司级教育和培训，未按照新员工进行三级教育和培训，未经考核合格上岗作业。四是未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志。加生产线堆料场隔离墙未设置有“当心坍塌”警示标志牌。五是现场安全管理不力。对4月6日发现加工区水洗生产线堆料场隔离墙存在坍塌风险，未安全技术、管理措施。六是督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和如实告知作业场所存在的危险因素、防范措施不到位。捡石工对堆墙存在的坍塌风险认识不足，私自在生产作业区隔离墙歇脚休息，企业未对其加以教育和纠正。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第第二十三条第二款、第二十八条第一款、第三十五条、第四十一条第二款、第四十四条第一款之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项和《广西壮族自治区安全生产行政处罚行政裁量基版）》之规定，建议由八步区应急管理局给予处罚，即罚款人民币陆拾万元（￥：600000.00元）的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施：

（一）贺州多亮矿业有限公司要深刻吸取“4·18”一般坍塌事故教训，举一反三，加强安全生产管理和投入，确保安全生产。一是对矿山料场所有类似的堆料场、隔离墙（挡墙）等不具备安全条件的构建物进行全面排查安全隐患并制定整改方案，经整改验收合格后按相关规定报批同复工复产，避免同类事故再次发生；二是落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时发现并消除生产安全事故隐患；三是加强安全培训教育，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；四是认真组织开展2024年安全生产治本攻坚工作，提升安全生平。

（二）里松镇人民政府要压实属地安全责任有关工作要求，加强安全生产监管力量建设，督促、检查生产经营单位主体责任落实和做好指作，防范各类事故发生。

（三）区直各行业主管部门要进一步提高政治站位，严格落实“三管三必须”（即：管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全）要求，扎实开展全区安全生产治本攻坚三年行动，强化安全防范措施落实，以安全服务高质量发展。

八步里松贺州多亮矿业有限公司

“4·18”一般坍塌事故调查组

2024年5月22日