茅箭区十堰金民铸造有限公司“6.29”一般触电事故调查报告

索引号 K26058142/2022-47948
主题分类 安全生产监管
发文日期 2022年09月12日 17:30:00
发布机构 区应急局
文号 无

茅箭区十堰金民铸造有限公司“6.29”

一般触电事故调查报告

2022年6月29日9时许，茅箭区东城开发区陈罗村十堰金民铸造有限公司发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约85万元（不含事故行政处罚）。

事故发生后，茅箭区委区政府高度重视，区委书记张捍声、区长李琴、常务副区长明怀宇指示要做好善后安抚处置工作，并迅速查明事故原因，举一反三，杜绝类似事故再发。区应急管理局、东城经济开发区和茅箭公安分局东城派出所第一时间赶到现场，积极协调十堰金民铸造有限公司与家属处理善后事宜，并要求涉事企业停产整顿，立即进行事故隐患排查，对员工进行安全警示教育和心理安抚工作。按照《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》(省政府令第354号)的规定，2022年7

月1日，茅箭区政府成立十堰金民铸造有限公司“6.29”事故调查组(以下简称“事故调查组”)。事故调查组由区政府办牵头，由区应急管理局、公安茅箭分局、区总工会、区科经局、东城开发区等单位组成，邀请区纪委监委派员介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位概况

十堰金民铸造有限公司，成立于2006年12月01日，注册地为十堰市马家河社区居委会，实际生产厂区位于十堰市东城开发区吉林路陈罗村四组,为有限责任公司，企业法定代表人：金虎，2015年后未参与公司经营活动，未从公司拿工资，2015年后主要负责人及现场负责人为金水平。注册资本伍拾万圆整，统一社会信用代码：914203007959089008，营业期限：长期，经营范围：非标铸造加工；汽车零部件铸造、加工及销售。十堰金民铸造有限公司主要从事非标件毛坯及汽车零部件毛坯铸造加工，公司共有员工15人。经查，十堰金民铸造有限公司未按规定配备安全管理人员，未对员工进行岗前安全教育培训。

（二）主要生产工艺

1.混砂（将黑砂混进喷润土加水混匀）-2.埋箱造型（向模具内填入混匀的黑砂）-3.合箱-4.浇注铁水-5.冷却-6.落砂-7.抛光-8.打磨。

（三）事故电风扇及现场勘验情况

事故电风扇为一台工业落地电风扇，型号：FS-75,电压：220v,功率：340W,规格：750mm,转速：1400r/min,标准风量：18000r/m3/h，2020年6月金水平在十堰市火车站小商品市场购买后投入使用。

经现场勘验，事故现场因混砂浇水降温，地面潮湿有水渍，造型作业人员鞋子、手套均被水打湿，铸造用的型砂已经完成混砂工序，型砂湿润，事故电风扇倾倒在厂房西侧型砂堆上，电风扇外壳锈蚀严重，成铁红色，风扇为二眼插头，事故电风扇电源线有人工接头，为风扇供电的临时插座悬挂在造型机侧面的铁板上；现场用兆欧表对事故电风扇的绝缘电阻进行测量，测得事故电风扇绝缘电阻接近为零，正常阻值应不低于7兆欧，风扇存在漏电情况；事故电风扇外壳无接地保护功能，事故风扇电源插座为三眼插座，接地线未接，事故风扇电源开关无漏电保护功能，设备漏电时不能切断电源；事故风扇电源线接在100A空气开关下面，风扇插座为10A插排，空气开关的容量远大于风扇的使用负荷，起不到保护作用。

（四）事故伤亡及直接经济损失情况

吴某林，男，62岁，身份证号420300********0319，湖北省十堰市茅箭区武当街办马家河村人。2006年12月份进入十堰金民铸造有限公司工作，主要从事铸造过程中的造型工作，在2022年6月29日的事故中死亡。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB672-86),事故直接经济损失约85万元（不含事故处罚）。

（五）属地和行业安全监管履职情况

1. 东城开发区属地安全监管履职情况。

根据《关于建立健全安全生产工作责任制明确安全生产职责的通知》(东办发〔2018〕24号）文件，按照“分级负责、属地管理”的原则，东城开发区安监站对辖区内安全生产工作实施综合监督管理，督促村（社区）及企业落实安全生产工作，并对责任单位进行检查和考核，负责对辖区规上工业企业、限上商贸服务业的安全生产实施综合监督管理，并对村（社区）安全生产工作进行指导。村（社区）负责抓好辖区内规模以下生产经营单位、个体工商户等安全生产管理工作。事故企业十堰金民铸造有限公司的安全生产管理工作由陈罗村负责。

经查，2022年2月7日，东城开发区印发了《东城开发区2022年度安全生产和消防监督检查计划》，将辖区718家企业纳入全年年度检查计划，明确东城开发区安监站负责统筹推进全年安全生产、消防监督检查计划的执行，定期督办各村（社区）落实计划执行情况，要求各村（社区）对照《东城开发区2022年度安全生产和消防监督检查计划进度安排表》，按照全年监督检查不少于1次的频次，采取自查和聘请第三方的方式对辖区企业开展安全生产监督检查和隐患排查治理。为解决村社区安全生产监管力量薄弱，基层安全生产工作人员不会查、查不出隐患的问题，2022年3月东城经济开发区发动各村社区自筹资金同湖北九泰安全环保技术有限公司签订了《安全隐患排查技术服务协议》，由安监站负责协调湖北九泰安全环保技术有限公司派出专家参与各村（社区）的安全生产检查和隐患排查治理，截止6月29日，东城开发区协调湖北九泰共派出专家20名，检查企业362家，排查出隐患1211条，已整改1193条，其中陈罗村共有企业129家，已检查46家，排查出隐患217条，已整改206条。

2022年2月21日，十堰金民铸造有限公司复工复产后，东城开发区陈罗村与十堰金民铸造有限公司签订了《2022年东城经济开发区陈罗村生产经营单位安全生产责任告知书》。2022年4月26日，陈罗村后备干部任传林联合湖北九泰安全环保技术有限公司派出的专家陈佩，对十堰金民铸造有限公司车间进行了安全检查，发现了3处事故隐患：1.各岗位安全操作规程未上墙，安全警示标识不足，2.灭火器存放区域地面潮湿，建议增加底座，3.配电箱盖子损坏缺失，并现场下达了《安全隐患整改通知书》，要求该公司于4月30日前整改到位，十堰金民铸造有限公司按照要求进行了整改，并于5月5日将安全隐患整改报告及整改照片报送至陈罗村委会。经查，开发区安监站

协调湖北九泰安全环保技术有限公司派出的专家陈佩，未取得相关安全技术等级资质，开展安全检查时未制定安全检查方案及检查表，未对该公司安全生产基础管理情况进行检查，未发现事故电风扇严重锈蚀老化、无漏电及接地保护等事故隐患。

2. 区科经局行业监管履职情况。

根据《关于印发<十堰市茅箭区科学技术和经济和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（茅办文[2019]10号），区科经局负责本行业领域安全生产工作，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，指导督促企事业单位加强安全管理。根据《关于印发<茅箭区科学技术和经济信息化局党政领导班子成员安全职责清单>的通知》（茅科经〔2022〕5号），区科经局副局长熊娣牵头负责全局安全生产工作，副局长龚涛负责督导中小企业股工作人员做好职责范围内的安全生产工作。科经局综合股负责组织开展日常安全隐患排查，中小企业股负责中小企业发展、工业企业技术改造等业务内安全生产工作。

经查，2022年2月7日，茅箭区科经局印发了《茅箭区科经局2022年度安全生产监督检查工作计划》（茅科经〔2022〕1号），将辖区40家重点工业企业纳入年度检查计划，并聘请湖北九泰安全环保技术有限公司参与安全监督检查，截至目前已检查20家，发现隐患125条，已全部整改。2022年3月28日，区工业安全生产专业委员会印发了《全区工业领域安全生产“大起底、大整改、大执法、大督查”百日攻坚行动方案》（茅工安〔2022〕1号）。2022年4月26日，区工业安全生产专业委员会印发了《全区工业领域安全生产大检查工作方案》（茅工安〔2022〕2号），检查范围覆盖所有乡镇（街道）、工业领域所有生产经营单位，将金属铸造企业列入专项排查重点，及时督促了各乡镇街办、开发区及专委会成员单位开展大检查工作，截至目前全区工业领域已累计出动执法检查人员659人次，检查企业703家次，排查整治隐患1436条，已整改1418条。2022年5月7日区工业专业委员会对二季度工业领域安全生产检查情况进行了书面通报。

二、事故发生经过、信息报告、应急救援和善后工作情况

（一）事故经过

2022年6月29日7时左右，十堰金民铸造有限公司工人吴某林、田万成、刘永胜等人陆续来到车间开始进行铸造加工作业，吴明林、田万成负责向模具内填入混匀的黑砂进行埋箱造型。7时10分许，吴某林换好工作服进入车间开始用水管对型砂进行洒水，7时19分，田万成换好工作服进入车间时吴某林已将水洒完，两人便分头清理型砂为造型做准备。8时30分，两人清理完型砂后，一起用铁锹向造型机砂箱里填砂进行造型，砂箱填满后，吴某林站在造型机的南侧操作振动机压实型砂，田万成站在造型机的北侧操作电葫芦吊运更换砂箱。9时许，两人完成第三箱造型后，吴某林走向造型机西侧砂堆上挪动电风扇，田万成操作电葫芦吊走砂箱过程中，突然听到吴某林发出“哎呦”的叫声，转身看到吴明林双手抓着电风扇，身体趴到在电风扇上，腿在颤动，田万成立即跑过去拔掉电风扇插头并大声呼喊，杂工刘永胜听到田万成的喊声后赶了过去，两人将吴某林身体翻了过来，看到吴某林头往上扬发出呼气的声音，人已昏迷。

（二）事故救援和善后处置工作

事故发生后，现场工人田万成立即跑过去拔掉电风扇电源线插头并大声呼救，田万成、刘永胜和柯贤忠将吴某林从砂堆上抬至平地，放在木板上，工友王小群和田万成轮流对吴某林胸部进行了按压，工人金三平立即拨打了120急救电话，9时20分左右，十堰市中医院救护车赶到现场进行抢救，10时左右宣告抢救无效死亡。在东城开发区和东城派出所的协调下，十堰金民铸造有限公司与死者家属协商后达成一致意见，于2022年7月2日签订了赔偿协议，十堰金民铸造有限公司支付死者家属赔偿金人民币80万元，死者善后工作得到妥善安置。

（三）信息报告情况

9时许事故发生后，十堰金民铸造有限公司现场人员金三平立即通过电话向主要负责人金水平进行了报告，金水平于9时48分向东城开发区陈罗村电话报告了事故情况，9时50分东城开发区陈罗村将事故情况向东城开发区安监站站长龚政进行了报告，10时30分东城开发区电话向区应急管理局报告事故发生情况，区应急管理局接报后立即赶往事故现场了解事故情况，于11时45分将了解的事故初步情况，以事故快报形式上报市应急管理局和区委区政府。

三、事故原因、责任认定及事故性质

（一）直接原因

十堰金民铸造有限公司造型作业区地面潮湿，工人吴某林在鞋子手套被打湿且未切断电源的情况下，用手移动外壳漏电且无漏电及接地保护功能的电风扇时，发生触电，跌倒趴卧在电风扇上导致死亡。

（二）管理原因

1. 十堰金民铸造有限公司安全生产责任制及安全管理制度不健全。未建立全员安全生产责任制，各岗位人员安全责任不明确，员工不清楚自身的安全生产责任；安全生产规章制度缺失，未建立安全教育培训、隐患排查治理、设备检维修等安全管理制度，员工缺乏必要的安全知识，事故电风扇锈蚀老化严重、绝缘失效漏电、外壳未接地及无漏电保护的重大事故隐患长期存在，无人负责定期进行检测维修。

2. 十堰金民铸造有限公司安全教育培训不到位。主要负责人金水平未接受相关安全培训，不具备铸造企业生产经营活动相适应的安全管理能力；公司未组织开展三级安全教育培训，未告知员工工作环境危险因素、预防事故和职业危害的安全措施及应注意的安全事项；未制定并组织实施安全生产教育和培训计划，未建立安全生产教育和培训档案，仅仅口头交代员工注意安全，致使工人吴明林不具备必要的安全生产知识，安全意识淡薄，在潮湿环境中挪动电风扇时未按要求切断电源。

3. 十堰金民铸造有限公司未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。未建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度，未对公司铸造车间存在的安全风险进行全面辨识，未对事故电风扇长期在高温潮湿环境下使用，存在的漏电风险进行辨识和制定管控措施；未按要求开展隐患排查治理，事故电风扇外壳锈蚀老化、绝缘失效漏电、移动电器设备线路无漏电及接地保护等重大事故隐患无人进行排查治理；未按《安全生产法》的规定配备安全管理人员，作业现场无人负责安全管理，对吴明林在环境潮湿鞋子手套被打湿且电源未切断的情况下，用手随意移动电风扇的不安全行为无人及时发现制止。

4. 东城经济开发区管委会履行属地安全生产监管职责不到位。

东城经济开发区陈罗村委员会对企业安全检查不全面、不细致，未将十堰金民铸造有限公司建立落实安全管理制度、安全教育培训及双重预防机制等情况纳入检查范围，未排查出其用电方面存在的安全隐患。

东城经济开发区管委会对村（社区）安全生产工作指导督促不到位，聘请协调安全服务机构派出专家检查企业时，对专家资质及检查方案把关要求不严，致使陈罗村委会安全检查不全面、不细致，未排查出事故企业电风扇外壳锈蚀老化、移动电器线路无漏电保护等事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定,十堰金民铸造有限公司“6.29”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关人员的处理建议

1. 建议免予追责人员

吴某林，男，十堰金民铸造有限公司造型工，安全意识淡薄，违反安全操作规程，在环境潮湿鞋子手套被打湿的情况下，未按要求切断电源，冒险移动锈蚀老化严重的电风扇发生触电，是事故直接责任人。鉴于已在事故中死亡，建议免予追究责任。

2. 建议予以行政处罚的人员

金水平，男，十堰金民铸造有限公司主要负责人，未按照《安全生产法》要求建立公司全员安全生产责任制，未制定完善安全生产管理规章制度，未配备安全生产管理人员，未制定并组织实施安全生产教育和培训计划，检查公司安全生产工作不细致，未对厂区电器设备在潮湿环境下存在的漏电安全隐患进行排查辨识，未及时消除事故电风扇锈蚀老化漏电、事故电源线无漏电保护功能等事故隐患，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》的有关规定由茅箭区应急管理局予以行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

十堰金民铸造有限公司对此次事故发生负有责任,依据《安全生产法》有关规定由茅箭区应急管理局予以行政处罚。

（三）建议追责问责的人员

任传林，茅箭区东城开发区陈罗村后备干部，负责陈罗村安全生产工作，对辖区内企业安全检查不全面、不细致。建议由区纪委监委根据干部管理权限进行追责问责。

龚政，中共党员，茅箭区东城经济开发区管委会安监站站长，对村（社区）开展安全检查工作指导不到位，对专家资质和检查方案把关不严。建议由区纪委监委根据干部管理权限进行追责问责。

叶林，中共党员，茅箭区鸳鸯乡党委委员、副乡长，分管安全生产工作，对辖区安全生产工作督促检查不到位。建议由区纪委监委根据干部管理权限进行追责问责。

（四）对相关安全监管单位部门的处理建议

茅箭区东城经济开发区管委会，履行属地安全生产监督管理职责不力，吸取事故教训不深刻。建议由区纪委监委根据管理权限进行追责问责。

五、事故防范和整改措施建议

（一）十堰金民铸造有限公司要深刻汲取事故教训,强化安全生产主体责任落实。一要严格按照法律法规要求，建立企业全员安全生产责任制和安全生产规章制度，制定安全教育培训、隐患排查治理和设备检维修等制度。二是企业主要负责人要接受相关安全教育培训，加强安全生产法律法规的学习，严格落实企业负责人安全生产工作职责，制定并组织实施安全生产教育和培训计划，及时开展三级安全教育培训，定期进行安全用电知识和事故警示教育,使员工具备必要的安全知识和安全防范意识，提升事故预防、控制能力。三要建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，针对厂区高温潮湿的作业环境，加强对厂区电器、线路及电炉等重点设备的风险辨识和隐患排查治理，对所有使用的移动电器设备（电风扇）定期进行绝缘电阻检测并建立设备档案，检测合格后才能投入使用；所有插座和移动设备的电源开关应增加漏电保护，所有设备的正常工作时不带电的金属外壳应增加保护接地，所有设备的开关容量应与用电设备相匹配，所有移动电源线均应采用橡皮软电缆线且中间不允许有接头，插座应按标准接线，三相插座必须接保护地线，严格落实安全风险管控措施，明确专人管理，提升设备本质安全；四要切实加强作业现场安全管理，按规定配备安全管理人员落实安全管理职责，坚决制止纠正作业人员违章行为。

（二）东城开发区要深刻吸取事故教训，严格落实属地监管职责。一要深入开展安全生产专项整治三年行动，迅速组织开展安全用电大检查大排查。针对事故暴露出的突出问题，要加大对小、散、乱企业安全生产专项整治工作力度，严格监管执法，加大对安全生产条件差、安全投入不足等违法违规企业打击力度，坚决取缔关停不具备安全生产条件的企业，坚决杜绝此类事故再

次发生；二要突出做好事故警示教育，加强安全用电知识宣传，做到“一企出事故、万企受教育”，充分发挥各类媒体的宣传教育、舆论导向作用，广泛宣传安全生产法律法规，普及安全用电常识，不断强化企业安全发展理念和安全生产意识，夯实安全生产工作基础。三要加强对所属各部门及村（社区）安全生产工作的督查考核，定期通报督查考核情况，落实“一票否决”制度。加大对各村（社区）安全生产工作的指导力度，在聘请协调安全服务机构开展技术服务时，要对专家资质及检查内容严格把关，提高安全检查的质量，同时加强对村（社区）安全生产工作人员业务知识培训，提升安全管理能力，做到依靠而不依赖专家。四是东城开发区陈罗村委员会要高度重视安全生产工作，针对辖区小散乱企业数量多、安全生产条件差的现状，要配齐配强安全生产工作人员力量，采取有力措施，高质量开展安全检查和“打非治违”工作，对辖区安全生产条件差、安全投入不足、现场无人管理及管理混乱的企业进行重点排查整治，及时督促企业建立健全基本的安全管理制度和安全操作规程，加强安全教育培训，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，及时消除事故隐患，防止类似事故再发。

（三）茅箭区科经局要严格落实管行业必须管安全的要求，认真履行行业监管职责,发挥好工业安全生产专业委员会指导、协调、督办职责，督促各成员单位加强对中小企业安全监督检查，加强安全生产法律法规的宣传教育，督促企业落实安全生产主体责任，配备安全管理人员，加强安全生产标准化建设，建立全员安全生产责任制及安全风险辨识和隐患排查治理双重预防机制，树立“隐患就是事故”的观念，开展“打非治违”活动，及时纠正安全生产违章行为，防范类似事故再次发生。

附件：1. 事故现场照片

2. 事故直接经济损失统计表

茅箭区十堰金民铸造有限公司 “6.29”

一般触电事故调查组

2022年8月10日

附件 1

事故现场照片



事故电风扇



附件 2

事故直接经济损失统计表

序号	项　目	金额（万元）	备　注
一	**人身伤亡所支出费用**		
1	医疗费用	0	
2	丧葬及抚恤费用	2.8	
3	补助及救济费用	0	
4	歇工工资	0	
二	**善后处理费用**		
5	现场抢救费用	0	
6	清理现场费用	0	
7	处理事故的事务性费用	2.2	
8	赔偿费用	80	
三	**财产损失价值**		
9	固定资产损失价值	0	
10	流动资产损失价值	0	
	合计	85	



返回