武宣县通挽镇覃汉凤水泥砖场“7•3”一般机械伤害事故调查报告

2026-09-02 16:20　来源：武宣县应急管理局

2026年7月3日9时30分许，位于武宣县通挽镇覃**水泥砖场发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经武宣县人民政府批准，成通挽镇覃**水泥砖场“7·3”一般机械伤害事故调查组，事故调查组由一名县政府办公室副主任担任组长，县应急管理局、县公安局、县人社局、县总挽镇人民政府有关人员担任成员，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“实事求是、科学严谨、依法依规、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘察、调查问询，查明了事故经过、员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出整改措施建议。

事故调查组认定，武宣县通挽镇覃**水泥砖场“7·3”一般机械伤害事故是一起因工人不安全站位导致人员死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

武宣县通挽镇覃**水泥砖场（以下简称通挽覃**砖场），2018年3月29日成立，统一社会信用代码：92451323MA5N3LFG74；法定代表人：型：个体工商户；地址：武宣县通挽镇花颜村152－1号；经营范围：水泥砖生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

（二）水泥销售场情况

武宣县通挽镇*告建材销售场（以下简称：“通挽*告销售场”），2021年11月9日成立，统一社会信用代码：92451323MAA7BE5HOH；法定代表告；类型：个体工商户；地址：武宣县通挽镇龙朋村路口；经营范围为一般项目：水泥制品销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售（除依法须经批外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）相关人员情况

1.韦*美（死者），女，46岁，系通挽覃**砖场工人，与覃**为夫妻关系；

2.覃**，男，46岁，系通挽覃**砖场老板；

3.黄*转，男，63岁，系通挽覃**砖场工人；

4.黄*告，男，35岁，系通挽*告销售场老板；

5.覃*烈，男，64岁，桂02－5**7号农机车驾驶员，系黄*告岳父；

6.苏*金，女，57岁，无固定工作单位，系事发当日黄*告临时聘请的装卸工；

7.曾*丽，女，56岁，无固定工作单位，系事发当日黄*告临时聘请的装卸工。

8.黄*罗，男，55岁，无固定工作单位，系事发当日前来装水泥砖的拖拉车司机。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年7月1日，黄*告电话告知覃**称：7月3日水泥即将涨价，是否要在涨价前购进一批水泥，覃**得知涨价信息后便订购了一车水泥。7月告前往合山市购买水泥。

7月3日6时30分许，黄*告联系覃**是否拉水泥到砖场，覃**答复说：可以拉，黄*告当即安排覃*烈送水泥。

6时50分许，覃*烈微信联系装卸工苏*金和曾*丽（由苏*金联系）一起到通挽覃**砖场。

7时45分许，苏*金和曾*丽骑电动车从桐岭镇新龙村到达通挽*告销售场乘坐覃*烈驾驶的桂02－5**7号农机车（车上载有300袋水泥，约15吨挽覃**砖场。

8时许，桂02－5**7号农机车到达砖场，因当日村里有亲戚举办酒席，覃**安排卸载水泥事宜后便回村帮忙，随后苏*金和曾*丽开始卸载水泥。

9时许，砖场制砖工黄*转接到覃**电话，安排其到砖场装一车水泥砖，黄*转接到电话后立即从家赶到砖场，到砖场不久，驾驶拖拉机到达砖车。

9时24分许，覃*烈电话联系覃**让其到现场清点水泥，覃**无法到场，随即安排韦*美到现场清点。

黄*转、韦*美先后到达砖场，黄*转到砖场时，装水泥砖的车（驾驶员：黄*罗）也到现场，因桂02－5**7号农机车还在卸水泥导致另外一辆行，黄*转、韦*美便在场等待。

水泥卸载完成后，黄*转在制砖房外做装砖前的准备工作，曾*丽则到制砖房外的吊砖机换衣服，曾*丽将换下的衣服装入挎包，包内还装有饭等物品，便走到制砖房门口站在控制台旁边吹风扇。韦*美和覃*烈、苏*金3人在制砖房内清点水泥数量，覃*烈、苏*金负责在码垛的水泥堆上逐例韦*美站到搅拌机的搅拌轴上用手机计数，经过2轮点数，韦*美发现数目不对，覃*烈让苏*金重新清点。

9时30分许，苏*金准备爬上水泥堆垛上进行第三次点数时，听到机器转动的响声和韦*美“啊啊”的喊叫声，苏*金转头就看见韦*美被卷入搅拌机

（二）应急救援及处置情况

事故发生时，覃*烈、苏*金、曾*丽听到了机器启动和韦*美的喊叫声，苏*金立即喊站在控制台旁边吹风扇的曾*丽关掉机器，由于控制台按钮钮未标明有文字，曾*丽回答：我不知道开关，覃*烈立即过去关停搅拌机，此时在砖房外倒车等待装车的黄*罗听到砖房里传出的“啊”的叫声，立即跑到制砖房查看情况，黄*罗看到韦*美被夹在搅拌机内，搅拌机已停止转动，韦*美前胸及腹部受到搅拌臂挤压，嘴角有血流出，处于昏迷状态。黄叫覃*烈、苏*金、曾*丽试图通过逆时针转动搅拌臂将韦*美救出来，尝试无果后黄*罗便跑到制砖房外叫正在操作装砖机的黄*转帮忙。

黄*转进到制砖房后，也试图通过逆时针转动搅拌臂将韦*美救出，尝试几次后都没法转动搅拌臂，黄*转随即让覃*烈打电话给覃**。

9时36分许，覃*烈电话告知覃**称：砖场里有人掉进搅拌机被夹住了，覃**立即驾车赶往现场。覃**到现场看到韦*美被夹在搅拌机内便立即系家人到场救援。

9时47分许，拨打120急救电话，并再次电话联系家人取来角磨机割断夹住韦*美的搅拌臂。

9时55分许，通挽中心卫生院医务人员到达事故现场，因韦*美还未被救出，医务人员先给韦*美进行输液，等待其被救出后再做进一步救治。

10时06分许，韦*美被救出后，医务人员立即对韦*美展开救治。

10时32分许，武宣县人民医院医务人员到场参与抢救，韦*美经医务人员全力抢救无效，宣布临床死亡。

（三）事故信息报告

10时12分许，通挽镇人民政府电话向武宣县应急管理局报告事故信息。

10时13分许，武宣县应急管理局书面向武宣县委办、县府办和来宾市应急管理局报告事故信息。

（四）事故善后情况

事故当日，韦*美遗体由覃**拉回家并按当地风俗安葬。事发后，黄*告支付5万元给覃*常（系覃**堂弟）用于处理韦*美后事费用。

（五）应急处置评估

这次事故应急处置，县应急管理局、通挽镇人民政府能在接报后第一时间赶赴现场开展处置工作，事故没有因处置不力而造成不良社会影响。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

韦*美，女，1980年10月出生，武宣县******居民，系通挽覃**砖场工人（覃**妻子），在事故中死亡。截至事故调查报告出具时，事故直接经济
万元。

三、现场勘察情况

（一）砖场情况

通挽覃**砖场位于063乡道东北侧，砖场占地约1亩，场内仅有一栋建筑物（即事发制砖房），制砖房为二层砖混结构，长约8m，宽约4.3m，置楼层，一楼为制砖房，主要用于水泥砖生产。制砖房大门位于西北侧，制砖房西南面堆垛有水泥，东北侧为制砖生产线设备自东南面至西北面依输送带－搅拌机－输送带－制砖机，设备控制开关设置于制砖机右侧。

（二）事发搅拌机情况

事故搅拌机为立式平口搅拌机，是覃**2025年2月份购入，无具体型号。搅拌机直径约180cm，中心位置为搅拌轴，搅拌轴连接有5支长短不臂，其中1支搅拌臂在事故当日救援时被切割移除。

（三）设备控制开关情况

设备控制开关位于制砖机右侧，与电风扇距离约为85cm，控制器正面有2个按钮，上方有11个按钮，正面2颗按钮为输送带控制开关，上方中，每2颗按钮为1列，共有5列，从左向右第一列为搅拌机开关，第二列为升降机开关，第三列为制砖机开关，剩余1颗按钮为紧急按钮。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1.砖场在停工停产时未关闭电源设备总闸，事发当日搅拌机开关被曾*丽所背布袋误触碰突然启动，是造成此次事故的直接原因。

2.韦*美违规站在搅拌机上清点水泥，搅拌机突然启动将其卷入，导致前胸被搅拌臂挤压受伤后经抢救无效死亡，也是造成此次事故发生的直一。

（二）间接原因

安全管理不到位。覃**水泥砖场未结合砖场实际情况制定相应的规章制度，如：设备设施管理、物料清点等规章制度。

五、对事故相关责任人员和单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

韦*美，违规站在搅拌机上清点水泥，搅拌机突然启动将其卷入，导致前胸被搅拌臂挤压受伤后经抢救无效死亡，在事故中负有责任，鉴于其中死亡，建议不再追究责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

通挽覃**砖场，安全管理不到位，未对生产场所进行安全风险识别，未在危险设备或场所设置安全标志和警示标识，未结合砖场实际情况制程及管理制度。违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发生负有责任，鉴于砖场负责人覃**妻子韦*美在事故中死亡，家庭遭遇重大心遭受严重创伤，建议武宣县应急管理局酌情处理。

六、事故防范措施和整改建议

（一）通挽覃**砖场要吸取事故教训，全面排查砖场内风险隐患，在制砖房和生产设备易发生危险的部位设置安全标志和警示标识，并结合际情况制定设备设施管理、原料清点等相应的安全管理制度。

（二）通挽镇要切实落实属地管理责任，对辖区内类似生产经营场所进行一次全面排查，督促生产经营单位采取有效措施消除事故隐患，避故再次发生。

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：武宣县人民政府办公室　承办：武宣县政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45132302000113　桂ICP备12004054号-1　网站标识码：4513230001

中国互联网违法和不良信息举报中心 China Internet Illegal Information Reporting Center 12377 www.12377.cn

武宣县互联网违法和不良信息举报平台 长按识别二维码进行举报