广西贵港北港西江码头有限公司南斗货场空箱区“1.24”伤亡事故调查报告

2021-08-25 18:00 来源： 贵港市港北区应急管理局

2021年1月24日15时50分，在广西贵港北港西江码头有限公司南斗货场空箱区发生一起伤亡事故，1人死亡。直接经济损失约80万元左右。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，港北区人民政府成立了广西贵港码头有限公司南斗货场空箱区“1.24”伤亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、区应急管理局、区交通运输局、贵城街道市公安局城东派出所、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理以及事故防范和整改措

一、基本概况

（一）事故单位概况

1.广西贵港北港西江码头有限公司。原名称为北部湾港贵港码头有限公司，于2021年1月19日变更为广西贵港北港西江码头有限公司。类型有司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人罗某春，注册资本贰仟伍佰壹拾柒万陆仟叁佰捌拾陆圆整，成立日期2006年4月27日，营业年4月27日至2056年4月26日，住所贵港市南平路，许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：港口货物装卸搬运活动；港口理货（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动华人民共和国港口经营许可证》编号〔（桂贵）港经证（1801）〕。2020年12月，取得一级安全生产标准化企业证书。

2.广西贵港市鹏程物流有限公司。号牌桂R17XXX重型半挂牵引车、桂R4XXX挂重型平板自卸半挂车的所有人。营业执照统一社会914508XXXXXXXXXXXX，类型有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人蒙某林，注册资本叁佰万元整，成立日期2009年3月24日，住城区东郊南平路，经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）（凭许可证经营）：铁路普通货物运输代理业务；国内水、陆路货物运理服务；国际货物运输代理业务：集装箱销售及代理销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。《道路运输经营许号：桂交运管许可贵字450802XXXXXX，有效期至2021年5月31日。

（二）肇事车辆及驾驶员概况

肇事车辆为重型半挂牵引车桂R17XXX牵引重型平板自卸半挂车桂R4XXX挂。以下统称“桂R17XXX（桂R4XXX挂）”。所有人为广西贵港市有限公司。

重型半挂牵引车，号牌R17XXX，东风牌DFL4240AXXX，车辆识别号LGAG4DX37XXXXXXXX，发动机号D1036XXX。检验有效期至2021年《中华人民共和国道路运输证》，编号为桂交运管贵字450800XXXXXX，经营许可证号450802XXXXXX。

重型平板自卸半挂车，号牌桂R4XXX挂(黄色)，车辆识别号LA99FRZC0J1XXXXXX。检验有效期至2021年7月。持《中华人民共和国道路运输运管贵字450800XXXXXX，经营许可证号450802XXXXXX。

桂R17XXX（桂R4XXX挂）驾驶员梁某，驾驶证号452502XXXXXXXXXXXX，准驾车型A2E，有效期2015年12月30日至2025年12月30日。港市鹏程物流有限公司从业人员。

二、事故发生经过和事故救援处置情况

（一）事故发生的经过

2021年1月24日下午，梁某驾驶桂R17XXX（桂R4XXX挂）在广西贵港北港西江码头有限公司内运载1个集装箱（箱号UFSU2XXXXXX，规格煤到广西贵港钢铁集团有限公司内。卸完煤后，梁某按照提货单的信息，把空集装箱拉到广西贵港北港西江码头有限公司南斗货场空箱区存放。

梁某驾驶桂R17XXX（桂R4XXX挂）拉着空集装箱进入广西贵港北港西江码头有限公司南斗货场空箱区大门后，不知道该空集装箱应该放在什看见正在空箱区内西侧电线杆区域作业的叉车司机覃某县（广西贵港北港西江码头有限公司叉车司机），梁某下车走到叉车旁，把提货单交给覃某某县告诉他这个空箱应该在哪里卸货。覃某县看了提货单，用手指空箱区内第9幢的方向。梁某把货车开到第5和第7幢之间的南面等候卸车。这时了一辆等候把空箱（箱号LYGU6XXXXXX，规格20英尺）卸在9幢的货车，停在桂R17XXX（桂R4XXX挂）车后，正好停在9幢的卸车位置。过了约覃某县在电线杆区域作业完成后，开叉车过来了。他看见桂R17XXX（桂R4XXX挂）车后（东面）等候卸车的货车停在第9幢的卸车位置。位于第9第11幢（上下3层堆码空集装箱），幢间距60厘米。覃某县把桂R17XXX（桂R4XXX挂）后面的货车上的集装箱卸下来，放在第9幢第一排位置。后，该货车从桂R17XXX（桂R4XXX挂）左侧驶离。

15时50分许，刚卸下集装箱的货车离开后，覃某县准备卸桂R17XXX（桂R4XXX挂）上的集装箱。因桂R17XXX（桂R4XXX挂）停放的位置车，覃某县在叉车驾驶室内喊梁某把倒车，停到合适的卸车位置。梁某听到覃某县喊倒车，从驾驶室探出头来，看到覃某县示意他倒车的手势后，镜观察车后两侧没有人开始倒车。倒车过程中，车后突然发出“嘭”的一声响，桂R17XXX（桂R4XXX挂）车尾部碰撞了刚卸下放在第9幢第1排的南面的箱角，位于东侧的第11幢第1排集装箱（上下3层堆码空集装箱,第1层箱号TEMU0XXXXXX，第2层GVCUXXXXXX，第3层TEMU4XXXXXX为20英尺集装箱。）也遭到连环碰撞，向东移动3.5厘米。南面第9幢1排与第11幢第1排箱之间缝隙3厘米左右，北面箱缝稍宽。

碰撞的瞬间，在叉车上的覃某县看见第9幢第1排和11幢第一排之间闪现了一个花布帽的影子，意识到两箱缝之间有人被困了。马上拉上叉车速从驾驶室里面出来，在南面查看箱缝内，发现有人被困在里面了。立即喊叫梁某下车。

在碰撞的瞬间，梁某意识到倒车时撞到后面的空箱了。立即停止倒车，把车向前开了3米左右。马上下车查看，看见后面刚卸下来的集装箱被后面的空箱又发生连环碰撞。被撞之后两幢箱体南面几乎紧靠在一起。覃某县看见梁某下车，对梁某说，你撞到集装箱了。梁某说，你把它叉正就某县说，你以为叉正就得了，里面可能还有一个人被困呢。梁某不相信刚卸下的集装箱后面会有人。于是，到箱缝间查看，里面果然有人被困。被弹不得，呼之不应。

（二）事故救援处置情况

梁某看到有人被困，叫覃某县用叉车把箱子移开救援。覃某县为了保护事故现场，没有把被撞的集装箱移开。梁某再次查看被困人员的情况，援。由于两箱间距太小，无法把手伸进去。此时，覃某县提议，我们赶快向各自的公司领导报告事故吧。说完之后，覃某县电话向广西贵港北港西限公司的有关领导报告事故；梁某也用电话报警、报12350、报120。之后，向广西贵港市鹏程物流有限公司车队长郑某坚报告事故。郑某坚接到指示梁某请求在现场的叉车司机第一时间把空箱移开救人。梁某回复郑某坚，叉车司机说没有领导的吩咐不敢操作。

过了一会，广西贵港北港西江码头有限公司的值班经理韦某森和安全环保部主管孔某乾到达事故现场。了解情况后，对着箱缝里问：“吗？”，“是谁在里面？”，“伤势怎么样？”，箱缝里被困人员没有回应。

不久，广西贵港北港西江码头有限公司的相关领导陆续到达事故现场。

120到达事故现场后，16时58分，覃某县在广西贵港北港西江码头有限公司有关领导的指挥下，操作叉车把被撞的集装箱移开抢救被困人员。医护人员现场检查诊断，被困人员已经没有生命体征。

事故发生后，城东派出所的民警及港北区应急管理局的工作人员到达现场处置。

事故发生当晚，广西贵港市鹏程物流有限公司与死者家属协商达成协议，由广西贵港市鹏程物流有限公司先期垫付6.5万元用于死者丧葬后事偿等善后工作目前还未完成。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡。谭某芹，女，汉族。系与南斗货场空箱区作业无关人员。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失约80余万元。

四、事故发生的原因和事故性质

经事故调查组现场勘验、调查取证、综合分析，该事故原因和性质认定如下：

（一）直接原因

1.梁某安全意识淡薄，违反操作规程作业。在未认真观察周围情况、未确认车后障碍物安全距离的情况下盲目冒险倒车，桂R17XXX（桂R4XX
尾碰撞到刚卸下放在车后的集装箱，导致碰撞事故发生。

2.谭某芹安全意识淡薄，擅自进入危险作业区域活动。覃某县刚把集装箱（箱号LYGU6XXXXXX，规格20英尺）卸下放好，谭某芹来到9幢-
间，打算清扫该集装箱里面的零星散落的黄玉米。当她准备打开集装箱门的时候，该集装箱被桂R17XXX（桂R4XXX挂）碰撞，谭某芹被挤压困在
无法动弹，导致伤亡事故发生。

（二）间接原因

1.广西贵港北港西江码头有限公司。安全生产主体责任不落实，集装箱装卸作业场所管理混乱。未对南斗货场空箱区内集装箱装卸作业场所进
管理，与作业无关的人员进入集装箱装卸作业场所内活动未制止。未根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模
生的事故特点，编制相应的现场处置方案，也未对从业人员进行应急教育和培训。事故发生后，现场人员未在第一时间对被困人员进行抢救；公司
导接到现场人员报告事故后，也未及时组织抢救被困人员。未按规定进行安全生产教育和培训。从业人员不知悉自身在安全生产方面的权利和义务
现场紧急情况的处理方法。未将外来作业人员纳入本单位的从业人员统一管理，未按规定对进入作业场所的其他从业人员进行必要的安全教育和培

2.广西贵港市鹏程物流有限公司。对安全生产不重视，没有落实安全生产主体责任。未按规定建立本单位的安全生产规章制度体系，安全生产
有根据各岗位的工作任务和特点制定，没有确定各岗位在安全生产方面应做的工作和应负的责任。未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全
人员。公司任命的生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员未经安全生产知识和管理能力考核合格，未持证上岗，不具备与本单位所从事的生
动相应的安全生产知识和管理能力。未按规定进行安全生产教育和培

训，从业人员缺乏工作所需的安全生产知识，不具备辨识事故隐患风险或者其他不安全因素的能力，事故预防和应急处理能力不强。

（二）事故性质

经调查，认定广西贵港北港西江码头有限公司南斗货场空箱区“1.24”伤亡事故是一起生产安全责任一般事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1.广西贵港北港西江码头有限公司。安全生产主体责任不落实，未对南斗货场空箱区内集装箱装卸作业场所进行有效的管理，对与作业无关的
集装箱装卸作业场所内活动未制止，违反《中华人民共和国安全生产法》第三条、第四条规定；未将进入作业区作业的外来人员纳入本单位的从业
统一管理，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、二、四款及第四十

一条规定；未按规定编制相应的现场处置方案，违反《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条、第十五条规定；未对从业人员进行应急
训，违反《生产安全事故应急条例》第十五条规定；事故应急救援不及时，违反《生产安全事故应急条例》第十七条第一项、第四项规定。对事
任。

2.广西贵港市鹏程物流有限公司。对安全生产不重视，没有落实安全生产主体责任。未按规定建立安全生产责任制和规章制度，违反《中华人
安全生产法》第三条、第四条规定；未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一
规定。主要负责人、安全生产管理人员未经安全生产知识和管理能力考核

合格，未持证上岗，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条二款规定。未按规定进行安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第四款规定。对事故负有责任。

3.谭某聪。广西贵港北港西江码头有限公司集装箱作业区副经理，主持公司南斗货场空箱作业区全面工作，南斗货场空箱作业区主要负责人，行安全生产管理职责。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条及第十八条第五项、第六项规定。对事故负有管理责任。

4.李某诚。广西贵港市鹏程物流有限公司主要负责人，未依法履行安全生产管理职责。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第十八条事故负有管理责任。

5.梁某。广西贵港市鹏程物流有限公司从业人员，桂R17XXX（桂R4XXX挂）司机，安全意识淡薄，违反安全操作规程，盲目冒险作业。违反民共和国安全生产法》第五十四条规

定。对事故负直接责任。

6.谭某芹。贵港市港北区南平路小区居民、与集装箱装卸作业无关人员，安全意识淡薄，擅自进入集装箱装卸作业区域活动。对事故负直接责任

（二）对事故责任者的处理建议

1.广西贵港北港西江码头有限公司。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，全生产监督管理部门对其处二十万元以上五十万元以下的罚款。

2.广西贵港市鹏程物流有限公司。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，建生产监督管理部门对其处二十万元以上五十万元以下的罚款。

3.谭某聪。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上一年年收入百分

之三十的罚款。

4.李某诚。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

5.梁某。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项规定，建议由安全生产监督管理部门对其处1千元以上1万元以下罚款的行

6.谭某芹。根据安全生产法律法规的有关规定，应当给予追究责任。鉴于其在事故中已经死亡，建议免予追究其法律责任。

六、防范措施建议

广西贵港北港西江码头有限公司南斗货场空箱区“1.24”伤亡事故的发生，暴露了当前部分生产经营单位在落实安全生产主体责任方面存在题，教训十分深刻。提出以下事故防范和整改措施：

（一）生产经营单位要严格落实安全生产主体责任。

相关生产经营单位要深刻吸取事故教训,分析事故原因,查明事故隐患,制定整改方案,落实管控措施,从源头防范类似事故以及重、特大事故发生。

1.广西贵港北港西江码头有限公司。一是要切实落实企业的安全生产主体责任，安全生产工作要以人为本，坚持安全第一、预防为主、综合针，不断加强安全生产管理，强化风险管理和过程控制，注重绩效管理和持续改进。健全安全生产责任制度，明确有关人员的管理职责，加强相理，坚决杜绝“以包代管”、“只包不管”。二是根

据本单位生产活动的特点，制定并遵守适用的安全生产规章制度和操作规程。三是进一步开展事故风险辨识评估，建立具有本单位特点的应急故处理体系，加强生产过程管理，规范以危险作业安全为主的各类生产行为。四是完善安全生产教育和培训制度，将被派遣劳动者纳入本单位从业管理，安全生产教育和培训对象要覆盖所有作业人员。五是强化作业现场的管理，辨识作业现场环境的危险和有害因素，按要求设置安全标志，改件，保障生产活动安全、高效、有序开展。六是加强安全生产检查与隐患排查治理，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制。

2.广西贵港市鹏程物流有限公司。一是要依法建立健全本单位的安全生产责任制，加强安全生产责任制落实情况的监督考核,保证安全生产责任落实。二是要依据国家有关法律法规、国家和行业标准，制定符合本单位实际的安全生产规章制度和安全操作规程。操作规程要与岗位紧密联系，作业安全。三是要依法设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。要有专门的人员从事安全生产管理工作，对本单位的安全生产工常性检查，对检查中发现的安全生产问题及时处理，对生产事故隐患及时排除。四是要依法开展安全教育，进行全员安全培训，法定代表人、分管人和安全生产管理人员要具备安全生产管理能力；从业人员掌握本岗位安全操作技能。五是要保证安全投入，加强作业过程的安全检查、监管,及时隐患,堵塞事故漏洞; 加强货运车辆的全过程管理,建立、健全并落实维护保养制度，确保安全。

（二）相关从业人员要自觉服从安全管理。从业人员在作业过程中，应当严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用用品。自觉接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。发现事故隐患或者全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。

（三）有关监管部门要切实履行安全监管责任。有关行业主管部门要按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，管行业必须管安全、管业务全、管生产必须管安全和谁主管谁负责的原则，完善和落实安全生产责任体系。指导、监督生产经营单位按照法律法规、规章、标准和规程的要求健全事故隐患排查治理等各项制度，定期组织对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展监督检查。要对发生事故的生产经营单位及责任人进行约话，切实履行安全监管责任，强化安全管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，完善安全生产责任制，加大安全生产监管力度，严防重、发生。

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办：广西贵港市港北区人民政府
联系方式：0775-4258102
桂公网安备 45080202000131　桂ICP备12006200号　网站标识码：4508020001