日照天泰建筑安装工程有限公司“6·13”一般高处坠落事故调查报告

2019年6月13日8时20分左右，日照天泰建筑安装工程有限公司在虎山社区棚户区改造项目及配套工程B-14#西单元601户前阳台位置脚手架外侧作业时，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失约101万元。

2022年1月25日，日照市安委会办公室下发了《关于做好涉嫌瞒报漏报事故核查工作的通知》，经与人社部门对接排查，发现该起事故涉嫌瞒报。

依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省生产安全事故调查报告和处理办法》等有关法律法规，2022年2月23日，岚山区人民政府成立了由区住房城乡建设局牵头，区应急局、区公安分局、区总工会等单位人员组成的日照天泰建筑安装工程有限公司“6·13”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对该起事故进行调查，对事故责任单位和人员的有关情况及时与区纪委、监委进行汇报，区纪委、监委原则同意该起事故报告。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在综合分析当事人陈述、证人证言等证据的基础上，查明了事故发生经过及事故瞒报过程，分析了事故原因，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单

位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程项目概况

工程名称: 虎山社区棚户区改造（A 区、B 区）;建设地址: 疏港大道以南，玉泉二路以西;建设规模: 131853.39 ㎡。该工程建设单位为日照市岚山区城市建设发展有限公司,施工单位为日照天泰建筑安装工程有限公司，施工单位项目负责人为苗桂华;合同工期为 2019 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 11 日。

（二）项目建设相关单位

总承包单位日照天泰建筑安装工程有限公司(以下简称“天泰建筑公司”),成立于 2003 年 8 月 7 日,统一社会信用代码:91371100759174441XY,类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，住所为山东省日照市东港区北京路 211 号（兴业王府大街南端)，法定代表人丁兆良，经营范围：建筑工程、钢结构工程、防水工程、室内外装饰工程、公路工程、市政工程等。《安全生产许可证》编号:(鲁)JZ 安许证字[2020] 110142-01,有效期至 2023 年 8 月 23 日。《建筑业企业资质证书》编号: D137023713,有效期至 2021 年 1 月 20 日,资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级。

日照天泰建筑安装工程有限公司岚山分公司（以下简称“天泰建筑公司岚山分公司”），成立于 2011 年 5 月 16 日，统一社

会信用代码：91371103575479200L，类型为其他有限责任公司分公司，住所为日照市岚山区虎山镇大尧沟村，法定代表人丁兆存，经营范围：为总公司承揽业务。

二、事故发生经过、救援及善后情况

2019年6月13日8时20分左右，天泰建筑公司岚山分公司作业人员田德年在虎山社区棚户区改造（A区、B区）及配套工程B-14#西单元601户前阳台位置的脚手架外侧（距离地面18米左右）进行剪刀撑搭设，移动过程中由于安全带挂钩与外架水平杆违规连接，未与安全绳有效连接，作业过程中踩滑或踏空，不慎坠落至地面。天泰建筑公司岚山分公司项目部施工队长丁伟于8时21分拨打120急救电话，120急救车8时43分到达现场，将田德年送往岚山区人民医院进行抢救，经抢救无效死亡。事后天泰建筑公司积极与死者家属就有关赔偿方面的问题进行了沟通，2019年6月15日，天泰建筑公司与死者家属达成赔偿协议。

三、事故瞒报情况

事故发生后，天泰建筑岚山分公司项目安全员周小记立即将情况向项目负责人苗桂华和天泰建筑岚山分公司负责人肖培庆进行了汇报。肖培庆接到电话后，要求项目部立即开展救援工作，并奔赴事故现场，同时向单位负责人丁兆良作了报告，丁兆良接到事故报告后未向政府应急管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。

四、事故伤亡情况

事故造成一人死亡，死者：田德年，男，1966年11月出生，山东省日照市岚山区碑廓镇人。

五、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

田德年，进行架子工施工作业，未取得建筑施工特种作业人员架子工操作资格证，无证上岗，在脚手架外侧剪刀撑搭设过程中，未按规定将安全带挂钩与外架水平杆违规连接（应与安全绳有效连接），作业过程中安全带挂钩意外从水平杆上脱落是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

天泰建筑公司对从业人员安全生产教育培训不到位，违规使用未取得特种作业操作资格证的人员上岗作业，未有效监督、教育从业人员按照规定使用劳动防护用品，旁站监督人员未能及时发现并有效制止违章作业。

（三）事故性质

经调查认定，日照天泰建筑安装工程有限公司“6.13”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故，且存在瞒报行为。

六、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

田德年，天泰建筑公司脚手架作业工，无建筑施工特种作业人员架子工操作资格证，进行高处作业未按照规定要求规范

使用安全带，违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，免于追究责任。

（二）对事故有关企业和人员处理建议

1.日照天泰建筑安装工程有限公司，对事故发生负有责任，因瞒报事故，建议由岚山区应急局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第三十六条第（一）项规定，对其处以100万元的罚款。

2.苗桂华，天泰建筑公司虎山社区棚户区改造（A区、B区）项目负责人，负责项目部的全面工作，未有效履行安全管理职责，安全教育培训不到位，未有效制止违反操作规程的行为，对事故的发生负有主要管理责任。建议由天泰建筑公司依据内部规定对其作出处理。

3.周小记，天泰建筑公司虎山社区棚户区改造（A区、B区）项目部安全员，负责项目部的安全培训教育和安全巡查，未有效履行安全管理职责，安全旁站巡查监管不到位，未能及时排除事故隐患，对事故的发生负有直接管理责任，建议由天泰建筑公司依据内部规定对其作出处理。

4.肖培庆，中共党员，天泰建筑公司岚山分公司负责人，负责岚山分公司的全面工作，履行安全生产责任不到位，未认真督促、检查虎山社区棚户区改造项目部的安全生产工作，对事故发生负有主要管理责任。建议由天泰建筑公司给予党内警告处分。

5.丁兆良，中共党员，天泰建筑公司法定代表人，作为天泰建筑公司主要负责人，未依法履行安全管理职责，对事故发生负有责任，建议由公司给予党内警告处分。因瞒报事故，建议由岚山区应急局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第三十六条第（一）项规定，对其处上一年年收入100%的罚款。

七、事故防范和整改措施

针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全管理主体责任，举一反三，严防类似事故再次发生，提出以下防范措施和建议：

（一）事故相关单位要严格遵守和执行安全生产及建筑行业等相关法律法规，进一步规范安全生产管理工作，切实落实企业安全生产主体责任。要建立健全安全生产管理体系，强化对现场施工作业的安全管理，严格落实安全生产责任制，认真落实各项安全防护措施。一旦发生事故要严格按照规定时限及时报告事故情况。

（二）事故相关单位要切实加强对作业人员的安全生产教育和培训，确保作业人员掌握操作规程及安全管理规定，要如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，施工作业前要进行有针对性安全技术交底，采取必要的防护措施，提高作业人员安全意识，加强安全巡查落实安全旁站监管，杜绝违章与冒险作业。

（三）事故相关单位要认真开展隐患排查治理工作，加强施工现场安全检查和监督，及时发现并制止作业过程中存在的违章违规行为，消除安全事故隐患。要安排专门人员对高处作业进行现场监护，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，防止类似事故发生。

日照天泰建筑安装工程有限公司“6·13”
一般高处坠落事故调查组
（岚山区住建局代章）
2022年6月20日