修文县贵阳金康纸业有限公司“3•23”内燃平衡重式叉车一般伤害事故调查报告

来源：修文县应急管理局 发布时间： 2026-05-31 12:26 阅读次数：219次

2025年3月23日14时50分许，贵阳金康纸业有限公司发生一起内燃平衡重式叉车伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，修文县委、县政府高度重视，立即组织抢险救援处置，根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）及《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第十九条的规定，按照《县人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（修府函〔2019〕6号）要求，成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会、县工信局、县市场监管局、扎佐街道等单位、部门有关人员组成的贵阳金康纸业有限公司“3·23”车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对事故开展调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘察、查阅资料、调查取证、综合分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况。贵阳金康纸业有限公司（以下简称金康纸业公司）成立于2013年8月9日，厂房总建筑面积：24707.69平方米，设计使用年限为50年，房屋结构为钢结构，房屋总层数为1层。位于贵州省修文县扎佐街道医药园管委会，统一社会信用代码：9152012307602221F，法定代表人：王X全，注册资本4500万元，公司现有员工190余人。经营范围：生产、销售：瓦楞纸箱、纸板、彩盒（非印刷品）；废纸回收。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

（二）作业人员概况：支X林，男，贵州省织金县化起镇六甲村高硐组人，身份证号：522425********3934，2016年10月入职贵阳金康纸业有限公司，担任内燃平衡重式叉车驾驶员，主要从事原纸卸货、入库、发原纸到制板段。事故发生时支X林驾驶内燃平衡重式叉车将生产现场剩余原纸转运至原纸仓库堆放。驾驶人支X林持有贵阳市市场监督管理局颁发的《特种设备安全管理和作业人员证》（证件编号：522425********3934），复审时间：2025年1月23日，有效期至2028年12月。

（三）事故发生单位安全管理情况

贵阳金康纸业有限公司主要是生产销售：瓦楞纸箱、纸板、彩盒（非印刷品），主要工艺流程为原纸卸车、原纸存放、制板等。公司制定的安全管理机构文件未明确各成员的安全管理职责，无专人对外来人员进入生产区域进行管理；《安全隐患排查治理管理制度》《培训计划》等重要文件主

要负责人未审核签字，培训流于形式、缺乏实效（一是2025年度提供的培训资料中，未能体现真正的培训；二是培训内容无针对性，如叉车工的培训，未体现叉车或抱车的操作规程内容），全员安全生产责任制不完善（缺少考核标准）；未对外来人员进入生产作业区域采取有效管控措施。

（四）事故发生经过

2025年3月23日12时支X林、朱X宇正常上班，支X林负责驾驶内燃平衡重式叉车将原纸仓库的原纸转运到生产线（制板段），同时又将生产现场剩余原纸转运至原纸仓库堆放，朱X宇负责驾驶内燃平衡重式叉车将原纸卸车入库，14时46分左右，货车驾驶员翁X茂将卸完货的车辆停在公司锅炉房旁，然后通过该公司行政办公楼前的道路，步行至原纸库外卸料台②号入库旁，在此徘徊约30秒左右，14时48分40秒从②号门进入原纸库。14时50分左右，支X林驾驶内燃平衡重式叉车将纸卷从过磅办公区，沿竖向车辆通道①运回原纸库，行至竖向车辆通道①与横向车辆通道③交汇处时，将从横向车辆通道③走出的翁X茂碰倒致其头部受伤。

（五）事故现场情况

事故车辆于2017年1月20日由金康纸业公司向贵阳杭叉叉车销售有限公司购买，为一台5吨柴油液力传动叉车，名称：内燃平衡重式叉车，许可证号：TS2510002-2020，型号规格：CPCD50-RXG53，发动机号：4D35ZG313#16148970#，车架编号：R481212BA76722，整机编号：A2AG08391，自重：6850Kg，额定起重量：5000Kg，发动机额定功率：60/2200 kW/r/min，该内燃平衡重式叉车由杭叉集团有限公司生产，该公司取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》（编号：TS253309-2028），许可项目：场（厂）内专用机动车辆制造（含修理、改造）。生产的内燃平衡重式叉车，经试验取得特种设备型式试验合格证（TX5110-004-2018 0048）。并在市生态环境局修文县分局取得非道路移动机械编码登记牌（登记牌号：3-QAH00027）悬挂于叉车上。

事故车辆前端装有用于搬运圆柱状原纸的纸卷夹，纸卷夹的框架宽0.8m，车辆轮胎最底端至车辆门架顶部的高度为2.2m；事发时纸卷夹夹有一卷圆柱状纸卷，纸卷直径0.88m、高2.45m。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

15时20分左右，贵阳金康纸业有限公司安全员潘X燕先后向公司总经理方X林、县市场监管局、县应急局、扎佐街道、修文县经开区应急局报告事故情况。修文县应急管理局接报后立即向市应急管理局电话报告情况，21时9分，书面向市应急管理局报告了情况。

接报事故后，市应急局相关人员赶赴现场指导处置。修文县分管副县长、修文县经开区、县应急局、县工信局、县市场监管局、扎佐街道办、扎佐派出所等单位有关人员赶赴现场，对事故进行核查和处置善后工作。

（二）事故现场处置情况

事情发生后，驾驶员支X林立即下车查看，发现翁X茂被撞倒在地，后脑勺出血，鼻子和口腔也冒出血泡，呼吸困难，他随即呼叫作业区附近的同事王X、王X、朱X宇前来协助，14时52分王X让王X拨打120急救电话，自己则拨打生产部张X华电话报告事故情况，张X华了解情况后立即电话联系潘X燕、韩X华处置并从外面赶回公司。

（三）医疗救治和善后情况

15时02分，扎佐林场医院120救护车赶到现场急救，15时05分扎佐派出所民警赶到现场维护秩序，同时在事故周边设置警戒警示标识，医护人员到场后立即进行抢救，15时32分，医护人员宣布翁X茂抢救无效死亡。

修文县委、县政府高度重视，修文经开区、县应急局、县工信局、县市场监管局、扎佐街道办、扎佐派出所等单位有关人员赶赴现场，对事故进行核查和善后处置，安抚家属。市应急局和修文县分管副县长前往现场指导事故处置。3月25日下午4时10分许，金康纸业公司与死者家属达成一致意见并签订补偿协议。3月26日16时30分许，死者遗体在修文县久长祺云山殡仪馆火化，善后工作结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，修文县应急响应迅速，应急信息接收流转报送及时，各相关职能部门联动高效，县领导第一时间赶赴现场指挥调度，确保抢险救援工作有序推进，整个救援过程及时、高效，有效防范了次生衍生事故发生。评估认为，此次事故处置中，领导高度重视，靠前指挥，应急救援和现场处置工作及时、有序、高效。

三、事故原因分析及事故性质

（一）事故原因分析

1.直接原因

返回顶部

（1）违规驾驶。支X林驾驶内燃平衡重式叉车时违反《金康纸业有限公司叉车或抱叉安全操作规程》规定，一是在货物遮挡视线时车辆正向行驶。二是超速（车速为17km/h）行驶。

（2）安全意识淡薄。货车驾驶员翁X茂安全意识薄弱，违反公司《车辆入厂告知书》《金康纸业有限公司入厂行为规范》的规定，违规进入生产车间及内燃平衡重式叉车专用通道，在叉车频繁作业区域内行走，未观察到通道内运行的叉车。

2.间接原因

贵阳金康纸业有限公司未严格履行安全生产主体责任，全员安全生产责任制缺少考核标准，让员工对制度执行无监督、无考核、无压力传导；对内燃平衡重式叉车司机的安全生产教育培训不到位，无叉车或抱叉安全操作规程培训内容；安全管理人员的安全生产责任落实不到位，未及时制止和纠正内燃平衡重式叉车司机违章作业的行为；虽制定了外来人员《金康纸业公司入厂行为规范》，但对外来人员擅自进入生产作业区域的行为未采取有效管控措施，也缺乏有效的物理管控手段。

（二）事故性质认定

经调查认定，修文县贵阳金康纸业有限公司“3·23”内燃平衡重式叉车伤害事故是一起因违规驾驶内燃平衡重式叉车造成的一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）金康纸业公司安全生产管理责任制落实不到位。一是管理制度不完善，全员安全生产责任制缺少考核标准；二是职责分工不明确，成立的安全管理机构文件未明确各成员的安全管理职责；三是主要负责人职责落实不到位，《安全隐患排查治理管理制度》《培训计划》等重要文件主要负责人未审核签字。

（二）金康纸业公司安全管理存在漏洞。一是未对外来人员进入生产作业区域采取有效管控措施；二是《出入厂区管理规定》未明确生产车间准入要求；三是对外来人员擅自进入生产作业区域的行为未采取有效管控措施；也缺乏有效的物理管控手段，针对风险无管控措施；四是未明确专门人员对外来人员进入生产区域进行引导和管理，存在管理上的盲区。

（三）金康纸业公司安全生产教育培训落实不到位。对内燃平衡重式叉车司机的安全生产教育培训不到位。一是培训内容无针对性且培训流于形式，培训内容无《金康纸业有限公司叉车或抱叉安全操作规程》，且针对《金康纸业有限公司叉车或抱叉安全操作规程》“驾驶员对视线遮挡时需倒车慢速行驶”的要求都不知道，培训缺乏实效。二是培训中弄虚作假，如2025年3月7日培训签到表有24人签到，但图片只有9人。

（四）金康纸业公司安全管理规章制度落实不到位。一是制度不落实。公司制定的《金康纸业有限公司叉车或抱叉安全操作规程》要求，在特殊情况物品影响前行视线时低速倒车行驶，但该条保障安全的措施一直停留在纸上，未落实到实际工作中。二是管理落空。公司安全管理人员履行安全生产管理职责不到位，对公司叉车的违规违章行为排查不到位，一直未发现叉车的违章行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

贵阳金康纸业有限公司未严格履行安全生产主体责任，全员安全生产责任制不完善（缺少考核标准），对内燃平衡重式叉车司机的安全生产教育培训不到位；安全管理人员的安全生产责任落实不到位，未及时制止和纠正内燃平衡重式叉车司机违章作业的行为；外来人员管理未采取有效的物理管控手段。对本起事故负有责任；按《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定，建议由修文县应急管理局对金康纸业公司给予行政处罚。

（二）对事故有关责任人的处理建议

1.翁X茂（死者），作为运输公司货车驾驶员，安全意识淡薄，违反《金康纸业有限公司入厂行为规范》相关规定，对本起事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再对其予以责任追究。

2.支X林，作为贵阳金康纸业有限公司内燃平衡重式叉车驾驶员，在叉运货物过程中，因货物遮挡视线，仍违规采取正向驾驶方式作业，且超速行驶，违反《金康纸业有限公司叉车或抱叉安全操作规程》。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，对事故的发生应负主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由修文县应急管理局移交司法机关调查处理。

3.方X林，作为贵阳金康纸业有限公司总经理，未依法履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责：未建立健全全员安全生产责任制并明确考核标准；未对外来人员进入生产作业区域采取有效管控措施；对安全管理人员责任落实不到位、从业人员未履行岗位安全责任等事故隐患未采取措施整治；组织制定安全生产规章制度时把关不严，《出入厂区管理规定》未明确生产车间准入要求，《安全隐患排查治理管理制度》《培训计划》等重要文件未审核签字，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项之规定，建议由修文县应急管理局对方X林给予行政处罚。

4.张X国，作为金康纸业公司生产部部长（主要是协助公司总经理方X林制定公司安全生产责任制及相关制度，落实公司生产部的安全培训，统筹生产部的隐患排查）。未依法履行安全生产管理职责；未对外来人员进入生产作业区域采取有效管控措施；未及时采取措施制止和纠正叉车司机违章作业行为，管理上存在漏洞，导致从业人员未落实岗位安全责任；对公司安全生产教育和培训工作组织不力，导致培训弄虚作假流于形式、缺乏实效，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（五）（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由修文县应急管理局对张X国给予行政处罚。

返回顶部

5.潘X燕，作为金康纸业公司安全员。未依法履行安全生产管理职责；未对外来人员进入生产作业区域采取有效管控措施；未采取措施及时制止和纠正叉车司机违章作业行为，管理上存在漏洞，导致从业人员未落实岗位安全责任；组织或参与安全生产教育和培训工作流于形式、缺乏实效，对事故的发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（五）（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由修文县应急管理局对潘X燕给予行政处罚。

6.韩X华，作为贵阳金康纸业有限公司采购主管（全面负责公司采购、供应科人事管理、科室人员安全教育及现场管理工作）。在履职过程中，未及时制止和纠正内燃平衡重式叉车司机违章作业行为，管理上存在漏洞，导致从业人员未落实岗位安全责任；且安全教育培训工作流于形式、缺乏实效，对事故的发生负有责任，违反了《安全生产法》第二十五条第一款第（二）（六）项的规定，建议按照《安全生产法》第九十六条的规定追究责任。建议由修文县应急管理局对韩X华给予行政处罚。

（三）事故主要教训

各单位部门、各企业要认真汲取此次事故的深刻教训，切实加强安全生产工作，杜绝类似事故的发生，针对此次生产安全事故发生所暴露出的问题，举一反三，深入排查整治，抓好隐患问题整改，始终坚持人民至上、生命至上的理念，增强红线意识、底线思维，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的工作要求，严格落实党委政府领导责任、行业部门安全监管责任、企业安全生产主体责任。着力构建上下联动、左右协调、共同推进的安全生产工作格局。各企业要制定安全生产培训教育计划，加强从业人员安全教育和培训工作，强化从业人员的安全生产意识，杜绝“三违”行为。特别要强化各岗位操作规程和安全管理制度的培训教育。

六、事故防范和整改措施建议

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念

各单位要深刻汲取此次事故教训，坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述、重要指示精神，树牢安全发展理念。建立好安全管理体系，按职责分工，落实安全生产“三管三必须”履行好安全监管职责，督促指导企业加强安全生产管理，落实安全生产主体责任。以安全生产治本攻坚三年行动为契机，结合行业风险特点和企业生产实际，建立健全落实重大事故隐患动态清零机制。

（二）落实企业的主体责任，全面完善安全生产管理工作

金康纸业有限公司：一是建立健全并落实全员安全生产责任制，明确职责分工，完善公司的操作规程及管理制度；二是加强各岗位的安全操作规程、管理制度、考核规定的培训；三是加强监管，采取有效措施制止叉车等违规违章作业；四是加强风险辨识管控和隐患排查治理，举一反三，切实落实车间安全生产工作防范措施，结合公司生产实际，采取全方位监控、全过程管理等方式加强外来人员车辆的安全管理，确保安全工作不留盲区，举一反三，及时消除各类生产安全事故隐患，避免类似事故再次发生。

（三）强化监管执法合力，履行部门监管职责

经开区应急管理局要督促经开区范围内工贸行业企业新、改扩建项目履行安全设施“三同时”手续。制定落实年度巡查检查计划，对经开区范围内规上生产经营单位开展日常巡查检查，督促企业整改检查发现的各类隐患和问题。

修文县工业和信息化局要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强有关行业安全风险管控与隐患排查治理工作，指导督促企事业单位加强安全管理，督促企业整改检查发现的各类隐患和问题。

修文县市场监督管理局要牵头负责除建筑行业外在特种设备目录内的场（厂）内外设施设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、拆除、检验，检测以及特种设备目录外游乐设施，原属特种设备目录现已移出特种设备目录的设备设施（汽车吊车等）的安全生产监管，指导督促生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规，定期对设施进行安全检测，按照“五落实、五到位”要求落实安全生产主体责任，消除事故隐患。

修文县应急管理局要进一步强化安全生产监管职责，加大对辖区内企业全员安全生产责任制落实、安全生产教育培训、安全管理人员履职及外来人员管理等薄弱环节的监督检查力度，督促健全考核标准、确保培训实效，加强对企业安全管理人员履职情况的督导，督促企业完善外来人员进入生产作业区域管理制度、增设物理隔离等管控手段，同时加强与其他监管部门联动协作形成监管合力，切实防范类似事故发生。

修文县扎佐街道办事处要根据《中华人民共和国安全生产法》第九条规定，严格落实属地管理责任，遵循党政同责、一岗双责原则，切实履行属地应急救援、维稳及安全生产主体责任。扎实开展辖区内生产经营场所的全面摸底与排查工作，做到对场所底数和情况了如指掌。一旦在检查中发现消防、特种设备、危废等方面的重大问题以及非法违法行为线索，应迅速移交给有关单位依法处理。同时，要大力加强特种设备作业的安全宣传教育工作，督促企业常态化开展隐患排查整治，严防类似事故发生。

贵阳金康纸业有限公司“3·23”内燃平衡重式叉车伤害事故调查组

2025年8月6日

返回顶部

上一篇： 贵州省华兴瓷业有限公司厂房顶部维修“3·5”高处坠落事故调查报告

下一篇： 修文县贵州省公路建设养护集团有限公司“7·14”一般高处坠落事故调查报告

版权所有：修文县人民政府 主办单位：修文县人民政府办公室 中文域名：修文县人民政府.政务

地址：龙场驿南路8号 联系方式：0851-82322132 黔ICP备17009828号

邮政编码：550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码：5201230003

技术支持：智政科技

(建议使用Google、firefox、360极速模式主流浏览器访问本网站)

网站年报 | 版权声明 | 联系我们 |

返回顶部